



100 ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS



Hoteles · Hostales · Hoteles apartamentos



Hoteles rurales



Casas rurales



Cámpings



Albergues



Apartamentos

100 ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS

GUÍA DE TURISMO
100 ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS ACCESIBLES PARA TODOS



©PREDIF

Avda. Doctor García Tapia 129, local 5
28030 Madrid
Tfno.: 91 371 52 94
Fax: 91 301 61 20
www.predif.org

Dirección y coordinación del proyecto

José Antonio Martín Rodríguez

Equipo de trabajo

Alicia Anta Martín
Noelia Cuenca Galán
Edurne Francisco Contreras
Iván López Guerrero
Elena Ortega Alonso
José Ignacio Ortiz Bustos
Pilar Soret Lafraya
Rosa M^a Vicente Carrión

Diseño y maquetación

Fernando de Santiago Espinosa

Depósito legal: M-32866-2007

Printed in Spain/Impreso en España

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sgts. del Código Penal)

PRESENTACIÓN

Nos hubiera gustado no tener que hacer esta guía que usted tiene en sus manos. Porque lo que queremos las personas con discapacidad al programar nuestras vacaciones es poder utilizar cualquiera de las guías turísticas existentes, encontrar en ellas información sobre el grado de accesibilidad de los establecimientos, poder fiarnos de los símbolos que, en teoría, indican que pueden ser utilizados por todos los turistas, al margen de que tengan alguna discapacidad. En definitiva, nos gustaría que la normalización de nuestras vidas se reflejara, también, en el turismo y en el ocio.

Pero la realidad actualmente dista mucho de este objetivo. Los turistas con discapacidad no sólo contamos con menos establecimientos turísticos en los que poder alojarnos con totales garantías de accesibilidad, sino que carecemos de una información fidedigna sobre ellos. De ahí la enorme importancia que para todos nosotros tiene el contar con una guía de estas características, una guía con información detallada sobre el nivel de accesibilidad de **100 Alojamientos Turísticos Accesibles para Todos** en toda España.

Si bien **PREDIF** es una confederación que agrupa a personas con gran discapacidad física, en la guía hemos recogido información sobre accesibilidad para personas con discapacidad física, visual y auditiva; hemos querido que hubiera alojamientos turísticos en ciudades, en zonas de playa, rurales, de montaña; alojamientos de diferente tipología y de distinta categoría. En definitiva, un abanico de oferta tan amplio como lo son los gustos de los turistas.

Esta guía, que nace ambiciosa y es el resultado de un enorme trabajo, no hubiera sido posible sin el apoyo recibido de Fundación Once y Fundación Vodafone. Desde aquí nuestro agradecimiento por apostar, una vez más, por una acción que implica la mejora de la vida de las personas con discapacidad y por confiar en el trabajo de **PREDIF**.

Gracias también a los responsables de todos los establecimientos que han accedido de buen grado a ser visitados por nuestros técnicos; todos ellos han manifestado, además, su interés en atender las sugerencias de mejora de los elementos de accesibilidad cuando ha sido el caso.

Esperamos que los turistas que utilicen la guía nos hagan llegar sus sugerencias, su información, con la que ir mejorándola; esperamos igualmente que sirva para que numerosos empresarios nos llamen para contarnos que también su establecimiento es accesible. Y, mientras llegue el momento en el que nuestra tarea ya no sea necesaria, en **PREDIF** esperamos seguir siendo útiles a las personas con discapacidad que quieren disfrutar del turismo y el ocio.

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA OCA
Presidente de PREDIF

TURISMO PARA TODOS: UN BIEN A FOMENTAR

Las personas con discapacidad tienen, como ciudadanos, los mismos derechos, las mismas expectativas y aspiraciones que los demás y, lejos de retraerse ante la posibilidad de hacer turismo, quieren ser clientes que puedan disfrutar de la oferta turística con normalidad, sin tener que seleccionar su destino y alojamiento turístico entre una oferta muy escasa, en cuanto a cantidad y calidad, o pagar un mayor precio por limitaciones de las infraestructuras motivadas por falta de accesibilidad.

Cuando hablamos de **Accesibilidad** en relación a las personas con discapacidad lo hacemos como una necesidad, pero recordando que significa también una ventaja para un amplio colectivo de personas que sin discapacidad alguna tienen necesidades específicas. Por ello, diseñar desde la perspectiva de que las instalaciones puedan ser utilizadas por TODOS, resulta una mejora notable para la oferta del sector y un beneficio evidente para todos los usuarios. La Accesibilidad Universal aporta un valor añadido para la ciudadanía en general por lo que el **Diseño para Todos** es un factor de calidad en la oferta. Y en relación con **la calidad**, la Accesibilidad no está en absoluto reñida con el gusto por la estética, ya que el objetivo del Diseño para Todos es precisamente que resulte funcional y atractivo para TODOS los usuarios.

Esta publicación, ***100 Alojamientos Turísticos Accesibles para Todos***, constituye un ejemplo de que los alojamientos turísticos accesibles permiten el disfrute del turismo por todos los ciudadanos, independientemente de sus circunstancias o limitaciones personales. Ofrecen avances que ayudan a que toda la ciudadanía viva de una forma más cómoda. Por supuesto todo puede ser mejorable y cada uno de los alojamientos que aquí se reflejan lo son, ya que los ámbitos en los que habría que aplicar la **accesibilidad universal** en un alojamiento turístico son muy amplios, abarcan todas las circunstancias, desde que entras por la puerta de un alojamiento, pasando por sus servicios de restaurante, bar, hasta las habitaciones, ascensores, instalaciones, piscinas, la atención de la plantilla del establecimiento a los clientes con discapacidad, etc. Incluso hay que ir más allá, puesto que

debemos entender que la accesibilidad debe empezar desde el momento en que la persona con discapacidad quiere organizar un viaje. Así deben ser accesibles las agencias de viaje, las páginas Web, y toda la información sobre destinos e itinerarios. En suma, deben ser accesibles todos aquellos elementos implicados en el disfrute del turismo como actividad de ocio, al cual todas las personas deben poder acceder en igualdad de condiciones independientemente de sus condicionantes.

Desde la **Fundación ONCE** impulsamos esta labor tan necesaria para muchas personas y buena para todas. Las condiciones de accesibilidad de los bienes y servicios mejoran la calidad de vida de la ciudadanía en general pues las personas mayores, embarazadas, portadores de carritos de bebé y aquellos que por causa de algún accidente puntual utilizan muletas o sillas de ruedas, ven como ventaja la inexistencia de escalones, las adecuadas condiciones de luminosidad, contraste y señalización, etc.

Es importante conocer que el **Turismo para Todos** supone una buena inversión, que el mercado tiene un gran potencial, que supone un beneficio para toda la población y un acto de evolución en nuestras sociedades y que su aplicación no es complicada.

En resumen, podríamos afirmar que los clientes con discapacidad tienen necesidades específicas pero expectativas convencionales, y suponen un potencial de mercado prometedor que debe ser aprovechado por el sector. En Europa residen cincuenta millones de personas con discapacidad, casi cuatro millones en España, a los que hay que sumar sus familias y acompañantes. Así, podemos hablar claramente de la **ventaja competitiva** de aquellos empresarios que afrontan la oferta desde el **Diseño para Todos**, porque ellos encontrarán un amplio mercado inexplorado para muchos.

ALBERTO DURÁN LÓPEZ

Vicepresidente 1º Ejecutivo de Fundación ONCE

VIAJAR SIN BARRERAS, UN RETO PARA TODOS

Desde el primer momento de su nacimiento, la intención de la **Fundación Vodafone** era acercarse a los grupos vulnerables, salvar barreras y hacer uso de las nuevas tecnologías de las comunicaciones móviles para cumplir su principal objetivo.

Era evidente que este fin debería ir orientado tanto a la inclusión en el mundo profesional como en el personal, puesto que la sociabilidad abarca de igual manera uno y otro terreno y ambos son muy importantes para la total integración de quienes tienen algún tipo de discapacidad.

Así, nuestra colaboración con **PREDIF**, muy fructífera desde hace años, engloba diferentes ámbitos que venimos apoyando, debido al buen hacer de esta organización y sus importantes aportaciones e iniciativas para estos grupos vulnerables.

En esta ocasión, la realización y edición de una guía que recoge **100 Alojamientos Turísticos Accesibles para Todos**, resulta una acertada idea, que viene a poner de manifiesto la necesidad de cubrir, dentro del terreno del ocio y tiempo libre una publicación que reúna los establecimientos hoteleros que puedan ser disfrutados sin dificultad por quienes tienen necesidades especiales.

Para la **Fundación Vodafone** es siempre una satisfacción poder tomar parte en proyectos de este cariz, que sin duda suman una aportación importante al objetivo que todos los que trabajamos día a día por estos grupos perseguimos: la total inclusión.

Espero que esta nueva guía sea de gran utilidad y que en breve podamos reeditarla con un mayor número de establecimientos, lo que significaría la universalización de la accesibilidad.

JOSÉ LUIS RIPOLL
Director General Fundación Vodafone España

CÓMO SE HA HECHO LA GUÍA

Desde un primer momento hemos pretendido incluir en la guía 100 alojamientos turísticos con un elevado nivel de accesibilidad. Pero hemos querido también que quedara reflejada la diversidad geográfica y tipológica de la oferta turística española, que incluyera alojamientos en todas las provincias, de las zonas de costa, de ciudades históricas, de áreas rurales y de montaña, hoteles de diferentes categorías, paradores, casas rurales, campings, apartamentos, etc. Entre nuestros objetivos estaba aportar opciones para diferentes destinos y con diferentes planteamientos.

La información de la guía se ha ordenado por Comunidades Autónomas y en cada Comunidad Autónoma por las provincias que la componen, en ambos casos siguiendo un orden alfabético. En cada provincia aparecen los diferentes tipos de alojamiento: hoteles y hostales, hoteles rurales, casas rurales, camping, albergues y apartamentos.

El punto de partida para seleccionar los alojamientos ha sido nuestra base de datos que, a su vez, procede tanto del conocimiento directo de la oferta turística a partir de los diferentes proyectos y programas que llevamos a cabo como de la información que nos envían turistas con discapacidad. Hemos consultado igualmente algunas webs especializadas.

Se han visitado casi 600 establecimientos. En todos ellos se ha llevado a cabo una auditoría de accesibilidad aplicando la lista de chequeo que aparece en anexo. Esta lista de chequeo es el resultado de un trabajo conjunto de los técnicos de PREDIF, CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas), Vía Libre (empresa de Función Once) y FESORCAM (Federación de personas sordas de la Comunidad de Madrid), coordinado por PREDIF después de su puesta en práctica.

Las diferentes fichas que componen la lista recogen información de accesibilidad desde el punto de vista físico, visual y auditivo. Hay una ficha por cada uno de los espacios de los alojamientos (recepción, habitaciones, restaurante, etc.), así como para elementos concretos como la señalética o los ascensores.

Cada una de las fichas se estructura en tres columnas. En la primera se enumeran los principales elementos del espacio al que se refiere; en la segunda aparece el valor óptimo de accesibilidad asignado a cada uno de los elementos. Hay una tercera columna en blanco para anotar en ella los valores reales del establecimiento.

Una vez seleccionados los establecimientos con mejores niveles de accesibilidad, la información recogida en la ficha pasó a redactarse en texto, tal como aparece en la guía.

La experiencia de las personas con discapacidad nos dice que los símbolos que intentan representar el nivel de accesibilidad no suelen ser una información suficiente para el usuario. En primer lugar porque son casi inexistentes los establecimientos en los que se ha aplicado la accesibilidad de manera estandarizada, siguiendo los requisitos legales, por lo que difícilmente sus características pueden interpretarse en un símbolo; y en segundo lugar porque cada usuario tiene unas necesidades concretas en función de su discapacidad y de sus condiciones personales.

La mejor fórmula para aportar una buena información de la accesibilidad de un establecimiento es sin duda describir detalladamente cada una de sus características, que es como se ha hecho en esta guía. Esto permitirá que cada turista tome sus propias decisiones a la hora de elegir el mejor alojamiento.

MARINA PLAYA

H****

Avda. del Mar 3. Urb.
Marina de la Torre.
04638 Mojácar Playa (Almería)

 902 333 411

 950 397 045

 www.servigroup.es



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle es amplia, está en ligera cuesta y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- El acceso principal tiene un desnivel del **8,7%**. El itinerario es accesible.
- La puerta principal es automática y mide **203 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público tiene una zona adaptada con una altura y con un fondo de **70 cms.** y una longitud de **148 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante.

Aseo adaptado en zona común

- Hay 2 aseos comunes adaptados.
- El **aseo 1** está situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- La puerta mide **87 cms.** y en el interior se puede inscribir una **circunferencia** de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **74 cms.**
- Tiene un espacio de acceso por el lado izquierdo de **54 cms.** y frontalmente **>120cms.** Hay una barra abatible a cada lado situadas a una altura de **62-73 cms.** y con una separación de **68 cms.**
- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **76 cms.** y un fondo de **40 cms.** Tiene grifería monomando.
- Los accesorios del baño y el borde inferior del espejo están a una altura de **98 cms.**
- El **aseo 2** está situado en planta **-1**. Es necesario el uso del ascensor **1**.
- La puerta mide **87 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **80 cms.** Tiene un espacio de acceso por el lado izquierdo de **70 cms.** y frontalmente **>120 cms.** Hay dos barras abatibles a cada lado situadas a una altura de **62-73 cms.** y con una separación de **68 cms.**
- La grifería del lavabo es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura entre **100-134 cms.** y el borde inferior del espejo está a **100 cms.**





Ascensor

- Hay varios ascensores. Dos de ellos comunican la planta baja con los pisos y un tercero comunica desde el exterior con las plantas -1 y -2.
- En los tres la puerta de la cabina mide **80 cms.**
- En los dos primeros las dimensiones interiores son de **130 cms.** de ancho y **140 cms.** de fondo y tienen pasamanos a **90 cms.** de altura.
- En el tercero las dimensiones interiores son de **130 cms.** de ancho y de fondo y el pasamanos está a **90 cms.** de altura.

Habitación adaptada (Nº 311)

- Nº de habitaciones adaptadas: **9.**
- Situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **77 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La cama tiene una altura de **50 cms.** Por el lado izquierdo hay un espacio de acceso de **97 cms.** y por el derecho **>120 cms.**
- El mecanismo de climatización está a **70 cms.** de altura y el perchero del armario a **170 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **77 cms.**
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **78 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **99 cms.**
- Hay una barra abatible a cada lado, situadas a una altura de **58-72 cms.** y con una separación de **65 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **77 cms.** y el fondo es de **58 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura entre **77-90 cms.** y el borde inferior del espejo a **82 cms.**
- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **77 cms.** y un fondo de **58 cms.** La grifería es monomando.
- La bañera tiene una altura de **45 cms.** y tiene silla de transferencia.
- Hay una barra de apoyo vertical a una altura de **110 cms.**
- La grifería es monomando y está situada en pared frontal accesible a una altura de **60 cms.**

Cafetería

- Situada en planta -2 Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **89 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **74 cms.**, un espacio libre inferior de **71 cms.**, un ancho de **80 cms.** y un fondo de **30 cms.**
- La barra de la cafetería está a una altura de **110 cms.**

Restaurante/Buffer de desayunos

- Situada en planta -2. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **89 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **73 cms.**, un espacio libre inferior de **71 cms.**, un ancho de **70 cms.** y un fondo de **30 cms.**
- La barra del buffet está a doble altura de **90 y 135 cms.**

Sala de reuniones

- Existen 2 salas de reuniones situadas en la planta -1. Es necesario el uso del ascensor.
- Las puertas de las salas miden **70 y 75 cms.** respectivamente y son de doble hoja.

Piscina

- Hay una piscina cubierta y 4 en el exterior.
- Para acceder a todas las piscinas exteriores es necesario el uso del ascensor **1.**
- Las piscinas no disponen de grúa de facilite el acceso al vaso.
- No hay vestuario con cabina adaptada.

Aparcamiento

- Dispone de parking exterior y garaje
- Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor **1.**
- La puerta del garaje es **>80 cms.**
- Hay dos plazas reservadas para personas con movilidad reducida con un ancho de **3,50 m.** y con un largo de **5,30 m.** y están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad vertical y horizontalmente.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea, la luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **150-180 cms.**
- Las letras y símbolos miden **1,5 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está en braille ni en altorrelieve.





Escaleras principales

- Las escaleras principales comunican la planta de recepción con todas las plantas.
- Los escalones son homogéneos, no tienen bosteles y carecen de señalización tacto-visual.
- La iluminación no es homogénea, la luz natural produce zonas de luz y sombra.
- La barandilla es continua pero no tiene una prolongación al final de los escalones.
- La escalera 2 comunica la planta -1 con la -5.
- Los escalones son homogéneos, no tienen bosteles y están señalizados táctil y visualmente.
- Tiene zócalo de protección al lado de la pared.
- La barandilla no es continua.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en altorrelieve pero no en braille.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- Ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos Comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

TIKAR

H**

Carretera Garrucha a Vera, s/n.
04630 Garrucha (Almería)

 950 617 131

 950 617 132

 www.hoteltikar.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Acceso principal

- La entrada principal del hotel es accesible.
- Hay un tramo de escaleras con rampa alternativa de **4 m.** de longitud y con una pendiente del **8,7%**. Tiene un pasamanos continuo en todo el recorrido a **70 cms.** de altura.
- La puerta principal es manual, mide **90 cms.** y es de doble hoja.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **88 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **1** aseo común adaptado en la planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- Las cabinas adaptadas son independientes. La puerta mide **80 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **40 cms.** y el mecanismo de descarga está a **76 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **72 cms.**
- Hay una barra fija en el lado derecho a una altura de **65 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **63 cms.** y el fondo es de **54 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño y el borde inferior del espejo están a una altura de **100 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **92 cms.** de ancho y **120 cms.** de fondo.

Habitación adaptada (Nº 1)

- Nº de habitaciones adaptadas: **6** (todas las habitaciones del hotel).
- Situadas en planta con itinerario accesible por medio del ascensor.
- La puerta mide **78 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**





- Hay dos camas articuladas, con una altura de **50 cms.** y con un espacio de acceso central de **120 cms.**
- El mecanismo de climatización se controla con un mando a distancia.

Aseo en habitación

- La puerta mide **76 cms.**
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **40 cms.** y el mecanismo de descarga a **77 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **59 cms.** y por el lado izquierdo con un espacio **>120 cms.**
- Hay una barra fija en el lado derecho a una altura de **89-92 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **63 cms.** y el fondo es de **20 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura entre **70-78 cms.** y el borde inferior del espejo está a **100 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y deslizante.
- Hay una barra de apoyo horizontal situada a una altura de **86 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está situada en la pared frontal accesible a una altura de **94-130 cms.**
- Hay una silla de ruedas de ducha.

Cafetería/Restaurante

- Ambas estancias están situadas en planta baja junto a la recepción. El itinerario es accesible.
- Las puertas son **>80 cms.**
- En el restaurante, las mesas tienen una altura de **76 cms.,** un espacio libre inferior de **73 cms.,** un ancho de **40 cms.** y un fondo libre de **40 cms.**
- En la cafetería, las mesas tienen una altura de **43 cms.,** un espacio libre inferior de **41 cms.** y un ancho de **10 cms.** y un fondo libre de **10 cms.**
- La barra de la cafetería está a una altura de **110 cms.**

Piscina

- Hay una piscina exterior situada en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **70 cms.** y es de doble hoja.
- No dispone de grúa que facilite el acceso al vaso.

Aparcamiento

- Dispone de parking exterior con plazas sin delimitar.
- No existe ninguna plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida.

Otros

- El hotel dispone de servicio de taxi adaptado.

**ACCESIBILIDAD VISUAL****Acceso principal**

- La puerta principal es manual y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- La rampa alternativa a las escaleras tiene pasamanos continuo en todo el recorrido pero carece de franja de señalización táctil en la zona de embarque y desembarque.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea, la luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- En general el hotel carece de señalética y la que hay no está transcrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales

- Las escaleras que comunican la recepción con las plantas superiores.
- Los escalones son homogéneos y no están señalizados táctilmente. Disponen de tabica con señalización visual y zócalo de protección. No tiene boceles.
- La barandilla es continua pero no se prolonga hasta el final de los escalones.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA**Recepción**

- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.

- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio de despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos Comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- No existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.



NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BARROSA PARK

H****

Urb. Novo Sancti Petri
11130 Chiclana de la Frontera
(Cádiz)

 956 496 400

 956 495 821

 www.hipotels.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- El hotel está ubicado en un recinto privado. La calle es amplia, con ligera cuesta y está despejada de obstáculos.
- Hay doble rampa de acceso, con meseta central con espacio horizontal suficiente. La 1ª tiene una inclinación del **14 %** y la 2ª del **6,9%**.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible.
- La puerta es automática y mide **>120 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **106 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo en zona común

- No hay aseo adaptado en zonas comunes.
- El aseo común está situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- La puerta general mide **76 cms.** y la de la cabina **67 cms.** y abre hacia el interior.
- No hay ningún espacio de acceso al inodoro.
- La grifería del lavabo es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura **90 y 115 cms.** y el borde inferior del espejo se encuentran a una altura de **115 cms.**

Ascensor

- Hay 8 ascensores de similares características.
- Los ascensores comunican la recepción con las plantas superiores e inferiores.
- La puerta de la cabina de los ascensores miden **90 cms.** y las dimensiones interiores son de **145 cms.** de ancho y **166 cms.** de fondo.
- Los ascensores tienen un pasamanos a una altura de **90 cms.**





Habitación adaptada (Nº 1217)

- Nº de habitaciones adaptadas: **5**.
- Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **87 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- Hay dos camas con una altura de **55 cms.** Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **190 cms.**, por el izquierdo de **100 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **185 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **88 cms.** y abre hacia el interior.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **39 cms.** y el mecanismo de descarga a **72 cms.** Por el lado derecho tiene un espacio libre de acceso de **150 cms.** y frontalmente de **100 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado derecho a una altura de **86 cms.** y una fija en el lado izquierdo a la misma altura, con una separación de **77 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **75 cms.** y el fondo es de **55 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **92 y 156 cms.** y el borde inferior del espejo a **97 cms.**
- Hay bañera y el borde está a una altura de **52 cms.**
- No dispone de asiento.
- Hay una barra vertical a una altura entre **123 y 150 cms.** y dos horizontales entre **50 y 76 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de **70 cms.**

Salón buffet/Restaurante

- Situado en planta **1ª** con itinerario accesible.
- Para acceder hay una puerta de doble hoja de **80 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **74 cms.**, un espacio libre inferior de **68 cms.**, un ancho y un fondo **>70 cms.**
- La barra del buffet está a una altura de entre **47 y 89 cms.**

Cafetería

- Situada en planta baja con itinerario accesible, en un espacio continuo a la recepción.
- Las mesas tienen **68 cms.** de alto.
- La barra de la cafetería está a una altura de **110 cms.**

Sala de reuniones

- Hay **7** salas de reuniones situadas en planta primera con itinerario accesible.
- Los suelos son de moqueta y está correctamente anclada.
- La puerta de la salas miden **76 cms.**
- Las mesas tienen **75 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **65 cms.**, un ancho de **50 cms.** y un fondo **>60 cms.**

Piscina

- Hay dos piscinas, una exterior y otra interior.
- El itinerario es accesible.
- La piscina no dispone de grúa que facilite el acceso al vaso. Dentro tienen escaleras con barandillas de fácil accesibilidad.

Aparcamiento

- Hay 5 plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
- Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor. El itinerario es accesible.
- Hay plazas con un ancho **>2,20 m.** y con un largo **>4,5 m.** Están señalizadas verticalmente y horizontalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación es homogénea.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura de **180 cms.**
- Las letras y símbolos miden **3 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está trascrita al braille ni tiene altorrelieve.

Escaleras principales

- Hay **2** escaleras principales.
- Las escaleras comunican con la recepción y con las plantas superiores e inferiores.



- En ambas los escalones son homogéneos, disponen de tabica, no tienen bocoels, tienen zócalo de protección y el borde no está señalizado táctil ni visualmente. Tienen barandilla.
- La iluminación es homogénea.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio de despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior y exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

BODEGA REAL

H****

Albareda, 4
11500 El Puerto de Santa María
(Cádiz)

 956 059 185

 956 059 186

 www.hotelbodegareal.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- ➔ La calle donde está ubicado el hotel es estrecha, llana y con obstáculos.

Acceso principal

- ➔ La entrada principal es accesible. No hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
- ➔ La puerta principal es automática y es **>80 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- ➔ La recepción se encuentra en planta baja. El itinerario es accesible. No hay escalones, huecos o desniveles que dificulten el paso
- ➔ El mostrador de atención al público está a una altura de **75 cms.**
- ➔ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo
- ➔ Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante.

Aseo adaptado en zona común

- ➔ Hay **1** aseo común adaptado en la planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- ➔ Las cabinas adaptadas son independientes. La puerta mide **77 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ➔ La altura del asiento del inodoro es de **50 cms.** y el mecanismo de descarga está a **74 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **80 cms.** y frontalmente con un espacio de **70 cms.**
- ➔ Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho, con una altura de **66-76 cms.** y con una separación de **70 cms.**
- ➔ El espacio libre inferior del lavabo es de **75 cms.** y el fondo es de **50 cms.** La grifería es monomando.
- ➔ Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **90 cms.** y el borde inferior del espejo a **94 cms.**

Ascensor

- ➔ La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- ➔ Las dimensiones interiores son de **100 cms.** de ancho y **120 cms.** de fondo.





Habitación adaptada (Nº101)

- N° de habitaciones adaptadas: **1**.
- Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor. En el itinerario no hay escalones, huecos o desniveles que dificulten el paso.
- La puerta mide **76 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **55 cms.** Tiene un espacio de acceso por el lado derecho y por el izquierdo de **90 cms.**
- El mecanismo de climatización se encuentra a una altura entre **145 a 155 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **188 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **78 cms.**
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **50 cms.** y el mecanismo de descarga a **74 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **95 cms.**
- Dispone de una barra abatible a cada lado, situadas a una altura de **53-75 cms.** con una separación de **70 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **68 cms.** y el fondo es de **50 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están situados a una altura de **81 a 123 cms.** y el borde inferior del espejo es de **103 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. La grifería es monomando y está situada en la pared lateral accesible a una altura de **81 cms.**
- Dispone de una silla de ducha regulable en altura y de **42 cms.** de ancho y **45 cms.** de fondo.
- Hay una barra de apoyo horizontal situada a una altura de **77 cms.** y otra vertical situada a una altura de **75 cms.**

Cafetería/Restaurante

- Ambas estancias están situadas en planta baja junto a la recepción. El itinerario es accesible.
- Las mesas de ambas estancias tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **65 cms.**, un ancho de **80 cms.** y un fondo libre de **90 cms.**

- ➔ La barra de la cafetería está situada a una altura de **120 cms.**
- ➔ La barra del buffet de desayunos está a una doble altura de **40 y 120 cms.**

Sala de reuniones

- ➔ Existen **4** salas de reuniones situadas en la planta **1**. Es necesario el uso del ascensor. El itinerario es accesible.
- ➔ Las puertas tienen una medida **>80 cms.** y son de doble hoja.
- ➔ Las mesas tienen una altura de **74 cms.**, un espacio libre inferior de **72 cms.**, un ancho de **73 cms.** y **80 cms.** de fondo.

Aparcamiento

- ➔ Al garaje se accede haciendo uso del ascensor que presenta unas óptimas condiciones de accesibilidad. En el itinerario es accesible.
- ➔ Hay **1** plaza reservada para personas con movilidad reducida con una medida de **3,75 m.** de largo y **4,95 m.** de ancho. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad vertical y horizontalmente.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- ➔ La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.

Hall y zonas comunes

- ➔ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo
- ➔ La iluminación es homogénea.

Señalética

- ➔ Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- ➔ Los carteles están colocados a una altura de **165 cms.**
- ➔ Las letras y símbolos miden **3 cms.** y no presentan contraste cromático con el fondo.
- ➔ La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- ➔ Los escalones no son homogéneos. No están señalizados táctil ni visualmente.
- ➔ La barandilla es una cuerda continua, pero no se prolonga al final de los escalones.
- ➔ Existe zócalo de protección en el lado de la pared.
- ➔ La iluminación es homogénea.

Ascensor

- ➔ Las puertas cuentan con sistema de apertura antiaprisionamiento
- ➔ La botonera está en braille y en altorrelieve.
- ➔ No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- ➔ No ofrece información sonora de parada en planta.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción y no ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos Comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



CASA RURAL ROSALÍA

C/ Julio Romero de Torres, 3
14457 Cardeña (Córdoba)

 957 174 068 / 617 490 221

 www.casarosalia.net



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es llana, con aceras amplias.

Acceso principal

- Hay una pequeña rampa, menor de **100 cms.** de longitud y de **18%** de desnivel, para acceder a la puerta principal de la casa.

Domótica

- La casa cuenta con ayudas técnicas domotizadas.
- El sistema de apertura de la puerta principal es automatizado; se abre acercando una tarjeta a un dispositivo.
- Las puertas de los cuartos de baño y la habitación principal son correderas, de apertura automática mediante interruptores.
- La iluminación de las diferentes estancias se regula en intensidad desde los interruptores; la de las rampas se autorregula.
- Las persianas del salón/cocina/comedor y de la habitación principal se accionan mediante interruptores.
- Todos los interruptores están situados a una altura de entre **50 y 55 cms.**

Itinerario interior

- El itinerario desde la puerta principal a las diferentes estancias de la casa es a través de rampas.
- Desde la puerta de entrada hay una rampa descendente que conduce al salón/comedor/cocina y un cuarto de baño. La rampa tiene **5,35 mts.** de longitud y una inclinación del **14%**. No hay barandilla.
- Para acceder a las habitaciones, en la planta superior, hay que recorrer cuatro tramos de rampa desde la puerta principal; los tramos varían entre **195 cms.** la más corta y **4,60 m.** la más larga y las inclinación varían entre el **12%** y el **16%**. Hay barandilla de apoyo en uno de los lados.

Aseo adaptado común en planta baja

- Situado en planta baja junto salón/ comedor/ cocina.



- La puerta mide **78 cms.**, es corredera, de apertura automática mediante interruptor. Los interruptores, uno en el pasillo y otro en el interior del baño, están a una altura de **50 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **48 cms.** y el mecanismo de descarga está a **90 cms.** Cuenta con un mecanismo automatizado de limpieza higiénica personal.
- A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **>80 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado derecho a una altura de **72 cms.** y una fija en el lado izquierdo a una altura de **66 cms** con una separación entre ambas de **93 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **72 cms.** y el fondo es de **52 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **93 cms.** y el borde inferior del espejo a **83 cms.**
- La bañera tiene una altura de **54 cms.** y no cuenta con barras de apoyo.
- Tiene hueco libre para colocar una grúa. En la casa disponen de grúa.
- La grifería es monomando.
- La alcachofa de la ducha está situada a una altura de **180 cms.** desde el fondo de la ducha.

Aseo adaptado en planta de habitaciones

- Al aseo se accede por dos puertas: una desde la habitación principal y otra desde una sala de estar.
- La puerta de acceso desde la habitación mide **77 cms.** y es corredera de apertura automática mediante interruptor. Los interruptores están a una altura de **50 cms.**
- La puerta de acceso desde la sala de estar mide **60 cms.**, apertura hacia dentro.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **48 cms.** y el mecanismo de descarga a **90 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre **>80 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado derecho situado a una altura de **75 cms.** y una fija en el lado izquierdo a una altura de **70 cms.**, con una separación entre ambas de **78 cms.**
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **85 y 117 cms.** y el borde inferior del espejo a **100 cms.**

- El espacio libre inferior del lavabo es de **80 cms.** y el fondo es de **45 cms.** La grifería es monomando.
- Ducha con el suelo continuo con el recinto, suelo no deslizante.
- Acceso, que puede ser frontal o lateral, **>120cms.**
- Hay silla de ducha.
- La grifería de la ducha es monomando, está situada a una altura de **90 cms.** y el pomo para la colocación de la alcachofa está a una altura de **102 cms.**

Habitación grande

- N° de habitaciones de la casa: **2.**
- Situadas en planta superior, a la que se accede a través de rampas.
- La puerta mide **74 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es regulable y varía entre **60 y 70 cms.** Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **90 cms.**
- Mecanismos de control junto a la cama.
- Puerta de acceso directo al cuarto de baño.

Habitación pequeña

- La puerta mide **74 cms.**
- La altura de la cama es de **58 cms.** y tiene ruedas con el fin de dejar más espacio libre en el lado que se desee.
- El armario es de fácil apertura y las perchas están situadas a una altura de **180 cms.**
- Mecanismos de control junto a la cama.

Salón/comedor/cocina

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- Hay una puerta que separa esta estancia y aseo de la rampa de acceso que mide **74 cms.,** es corredera y de apertura automática.
- La puerta de acceso a esta estancia mide **74 cms.,** es corredera y de apertura automática.
- La mesa tiene una altura de **82 cms.** y un espacio libre inferior de **72 cms.;** en la parte inferior de la mesa hay una plataforma de madera para el brasero que impide el acercamiento de las sillas.
- Delante del mobiliario de cocina se puede inscribir una circunferencia **>120 cms.**
- Los cajones y las baldas están situados a una altura de entre **32 cms. y 2 m.**
- La altura del mobiliario de la cocina es de **85 cms.** y no hay espacio libre inferior.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es de apertura automática mediante una tarjeta que se acerca a un dispositivo que la lee.





Hall y zonas comunes

- ▀ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- ▀ La iluminación no es homogénea, produciéndose zonas de luz y sombra.

Rampa

- ▀ El acceso desde la puerta principal hasta el salón/comedor/cocina y uno de los aseos se realiza a través de una rampa descendente. No tiene pasamanos.
- ▀ El acceso desde la puerta principal hasta las habitaciones y uno de los aseos se realiza a través de cinco tramos de rampa. Hay pasamanos en el lado izquierdo en sentido subida; carece de zócalo de protección.
- ▀ La iluminación se acciona automáticamente con el paso de las personas.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación

- ▀ Hay enchufes junto a la cama.
- ▀ La puerta no dispone de mirilla.
- ▀ La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- ▀ Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- ▀ Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Sistemas de emergencia

- ▀ No hay sistema de emergencia visual en las estancias.

TURISMO TROPICAL

HA 999

Paseo de San Cristóbal 10
18690 Almuñecar (Granada)

☎ 958 633 519

FAX 958 631 057

W www.turismotropical.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- ➔ La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.
- ➔ Las rampas de acceso a la acera tienen una inclinación del **6,9%** y del **15,8%** y están señalizadas para que no aparquen vehículos delante de ellas.

Acceso principal

- ➔ La entrada principal es accesible.
- ➔ Hay una rampa de **2,25 m.** con una inclinación del **6,9%**.
- ➔ La puerta es acristalada y mide **93 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- ➔ El mostrador de atención al público está a una altura de **113 cms.**
- ➔ Los pasillos tienen una altura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- ➔ Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- ➔ La puerta de la cabina mide **77 cms.** y abre hacia el interior.
- ➔ El inodoro está situado a una altura de **40 cms.** y el mecanismo de descarga a **74 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **190 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- ➔ Hay una barra abatible en el lado izquierdo y otra fija al lado contrario situadas a una altura de **75 cms.** y con una separación de **64 cms.**
- ➔ Los accesorios del baño están a una altura de **100 cms.** y el borde inferior del espejo a **93 cms.**

Ascensor

- ➔ Hay **3** ascensores de similares características.
- ➔ La puerta de la cabina mide **76 cms.** y las dimensiones interiores son de **102 cms.** de ancho y **113 cms.** de fondo.
- ➔ Tienen pasamanos a una altura de **100 cms.**





Habitación adaptada (Nº 107)

- Nº de habitaciones adaptadas: **10**.
- Situadas en planta baja. El itinerario es accesible.
- La puerta mide **78 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- Hay dos camas móviles con una altura de **55 cms.** por ambos lados. El espacio de acceso es **>120 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **2 m.**

Cocina

- La puerta mide **77 cms.**
- En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La mesa tiene una altura de **98 cms.**, un espacio libre inferior de **76 cms.**, un ancho de **170 cms.** y un fondo de **35 cms.**
- El fregadero, la cocina, el frigorífico y los muebles inferiores están a una altura **<90 cms.** y no disponen de espacio libre inferior.

Aseo en habitación

- La puerta mide **78 cms.** y abre hacia el interior.
- En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **40 cms.** y el mecanismo de descarga a **75 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **160 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado izquierdo situada a una altura de **70 cms.** y una fija en el lado contrario a **75 cms.** con una separación de **56 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **62 cms.** y el fondo es de **46 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **118 cms.** y el borde inferior del espejo a **93 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- Hay una silla de ducha de ruedas. El espacio de acceso es **>100 cms.**
- Hay una barra horizontal a una altura de **76 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura de **110 cms.**

Salón buffet de desayunos/Cafetería/Restaurante

- Situados en planta baja en un espacio continuo a recepción. El itinerario es accesible.
- La puerta mide **100 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **77 cms.**, un espacio libre inferior de **75 cms.**, un ancho de **57 cms.** y un fondo de **92 cms.**
- La barra del buffet está a una doble altura de **87** y **130 cms.**

Sala de reuniones

- Hay **1** sala de reuniones situada en planta baja junto a recepción.
- La puerta mide **87 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen **75 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **71 cms.**, un ancho de **86 cms.** y un fondo de **>70 cms.**

Piscina

- La piscina es exterior. El itinerario es accesible.
- Dispone de grúa que facilita el acceso al vaso.
- No hay vestuario ni aseo adaptado.

Aparcamiento

- Dispone de parking exterior situado a **50 m.**
- Existe **1** plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida, con un ancho **>2,20 m.** y un largo **>4,5 m.** Está señalizada vertical y horizontalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación es homogénea.

Señalética

- No hay un patrón homogéneo en la señalética y no permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **176-190 cms.**
- Las letras y símbolos miden **2 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales

- La escalera comunica la recepción con las plantas superiores.
- Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen bocelos y zócalo de protección y el borde no está señalizado táctil ni visualmente. Tienen barandilla.
- La iluminación es homogénea.



Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera no está en braille ni en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- No dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- No existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

CONFORTEL ISLANTILLA

H****

Avda. de Islantilla, s/n Urb. Islantilla
21449 Islantilla (Huelva)

 959 486 017

 959 486 070

 www.confortelhoteles.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible.
- La puerta es automática y mide **1,60 m.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador tiene una zona de atención al público adaptada a una altura de **75 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **1** aseo adaptado en zonas comunes.
- Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- La puerta general mide **80 cms.** y la de la cabina **77 cms.** y abre hacia el interior.
- El inodoro está situado a una altura de **40 cms.** y el mecanismo de descarga a **75 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **62 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- Hay dos barras abatibles con una altura y una separación de **80 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **65 cms.** y el fondo es de **58 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de entre **85 y 130 cms.** y el borde inferior del espejo está a **95 cms.**


Ascensor

- Hay **4** ascensores de características similares que comunican la recepción con el resto de plantas.
- La puerta de la cabina mide **80 cms.** y las dimensiones interiores son de **110 cms.** de ancho y **140 cms.** de fondo. Hay un pasamanos a una altura de **100 cms.**

Habitación adaptada (Nº 160)

- Nº de habitaciones adaptadas: **16.**





- Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **78 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La cama tiene una altura de **60 cms.** Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **140 cms.** y por el izquierdo de **93 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **170 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **78 cms.** y abre hacia el exterior.
- En el interior del aseo se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **40 cms.** y el mecanismo de descarga a **78 cms.** A él se accede por el lado izquierdo y derecho con un espacio libre **>120 cms.** y frontalmente con un espacio de **80 cms.**
- Hay dos barras abatibles a una altura de **80 cms.** y con una separación de **87 cms.**
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **110 cms.** y el espejo es regulable.
- El lavabo es regulable en altura y el fondo es de **53 cms.** La grifería es monomando.
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- El asiento de ducha está fijo a la pared, mide **40 cms.** de ancho, **35 cms.** de fondo y está a una altura de **52 cms.** El espacio de acceso frontal y por ambos lados es **>120 cms.**
- Hay una barra horizontal a una altura de **84 cms.** y una vertical a una altura entre **50 y 115 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura de **120 cm.**

Salón buffet de desayunos

- Situado en planta baja con itinerario es accesible.
- Hay dos puertas de acceso de **85 cms.** de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.,** un espacio libre inferior de **73 cms.,** y un ancho y un fondo **>70 cms.**
- La barra del buffet está a doble altura de **80 y 88 cms.**

Cafetería

- Situada en planta baja en un espacio continuo a la recepción. El itinerario es accesible.
- Las mesas tienen una altura de **72 cms.,** un espacio libre inferior de **70 cms.,** un ancho y fondo de **90 cms.**
- La barra de la cafetería está a una altura de **130 cms.**

Restaurante

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **90 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **73 cms.**, un ancho y un fondo de **>70 cms.**

Sala de reuniones

- Existen **2** salas de reuniones situadas en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **90 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen **74 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho **>70 cms.** y un fondo de **50 cms.**

Piscina

- En el hotel hay **2** piscinas, una cubierta y otra exterior; los itinerarios son accesibles.
- La puerta de acceso a la piscina cubierta desde el interior mide **88 cms.**
- Tiene grúa manual.
- El vestuario no está adaptado pero dispone de una camilla.
- La piscina exterior tiene grúa hidráulica.
- En el exterior hay un baño adaptado con puerta de **90 cms.** El inodoro está a una altura de **40 cms.** y el mecanismo de descarga a **75 cms.** El acceso es frontal con un espacio libre de **120 cms.** Cuenta con una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de **82 cms.**

Gimnasio

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- El hueco de paso es **>120 cms.**

Aparcamiento

- Dispone de parking exterior y garaje. Hay **12** plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
- Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor. El itinerario es accesible.
- La puerta mide **93 cms.**
- Las plazas tienen un ancho de **2,56 m.**, un largo de **4,58 m.** y están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación es homogénea.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.



- Los carteles están colocados a una altura entre **194-214 cms.**
- Las letras y símbolos miden **>4 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales

- La escalera comunica la recepción con el resto de plantas.
- Los escalones son homogéneos, están señalizados táctil y visualmente, disponen de tabica y zócalo de protección al lado de la pared. Tienen barandilla continua.
- La iluminación es homogénea.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- Hay franja de señalización táctil que indica el acceso a la cabina.
- Ofrece información sonora de parada en planta.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- No hay enchufes junto a la cama.
- El teléfono no tiene avisador luminoso.
- La televisión tiene decodificador de teletexto, permite la comunicación con recepción mediante mensajes cortos de texto y ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permita la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Los ascensores son panorámicos.
- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

GRAN HOTEL TRIUNFO JAÉN

H****

Autovía Bailén-Motril Km. 329
23003 Jaén

 953 284 800

 953 280 244

 www.h-triunfo-granada.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- ➔ El hotel está en un recinto privado. La calle es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- ➔ El complejo hostelero tiene dos edificios independientes:
- ➔ Edificio principal: recepción, habitaciones, cafetería, buffet de desayunos, aseos comunes adaptados, gimnasio y salas de reuniones.
- ➔ Entrada accesible. Hay dos puertas contiguas automáticas **>120 cms.**, con una meseta de **2,50 m.** y un felpudo anclado correctamente
- ➔ Edificio “estrella”: salas de reuniones, aseos comunes, dos restaurantes y discoteca/pub.
- ➔ Diferentes entradas accesibles. Todas con puertas con una medida **>80 cms.**
- ➔ El acceso de un edificio a otro se hace por el exterior. Las aceras no tienen rebajes y miden **4 cms.** de altura.

Recepción, hall y pasillos del edificio principal

- ➔ El mostrador de atención al público está a una altura de **114 cms.**
- ➔ Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseos adaptados en zona común

- ➔ El complejo dispone de **10** aseos comunes adaptados distribuidos en los dos edificios.
- ➔ Están situados en plantas con itinerarios accesibles y las puertas en general miden **77 cms.**
- ➔ El aseo analizado está situado en la planta -1, junto a la sala de reuniones Baeza. En el resto de aseos los lados de acercamiento al inodoro y su tamaño.
- ➔ El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **76 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **52 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- ➔ Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una barra fija en el lado contrario.
- ➔ El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **41 cms.** La grifería es monomando.
- ➔ Los accesorios del baño están a **120 cms.** y el borde inferior del espejo a **75 cms.**





Ascensor

- En el edificio principal hay **2** ascensores de idénticas características.
- Las puertas de las cabinas miden **80 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **107 cms.** de ancho y **140 cms.** de fondo.

Habitación adaptada (Nº 135)

- N° de habitaciones adaptadas: **4.** Situadas en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **80 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La cama tiene una altura de **60 cms.** y un espacio de acceso por ambos lados **>80 cms.**
- El perchero del armario está a **167 cms.** y el mecanismo de climatización a **146 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **80 cms.** y es corredera.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **74 cms.** A él se puede acceder por el lado derecho con un espacio libre **>80 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado contrario situadas a una altura de **55-76 cms.** y con una separación de **77 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **40 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **112** y **126 cms.** y el borde inferior del espejo a **90 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
- El asiento de ducha está fijo a la pared, mide **43 cms.** de ancho, **45 cms.** de fondo y está a una altura de **44 cms.** El espacio de acceso frontal y por el lado izquierdo es **>120 cms.**
- Hay una barra una vertical a una altura entre **75-100 cms.** y una horizontal a **60-77 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de **103 cms.**

Salón buffet de desayunos

- Situado en el edificio principal en planta -1 con itinerario accesible.
- La puerta tiene una medida **>80 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **74 cms.,** un espacio libre inferior de **71 cms.,** un ancho de **100 cms.** y un fondo de **51 cms.,** ya que hay una pata central con base.
- La barra del buffet tiene diferentes alturas que varían desde **50** a **88 cms.**

Cafetería

- Situada en planta baja accesible, en un espacio continuo a la recepción. En el itinerario de acceso hay **2** escalones aislados de **19 cms.** con una rampa alternativa de **2,8 m.** de longitud, **100 cms.** de ancho y con una inclinación del **14%**. Dispone de pasamanos.
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **73 cms.**, un ancho de **80 cms.** y un fondo de **35 cms.**
- La barra de la cafetería tiene una zona adaptada con una altura de **76 cms.**, una longitud de **106 cms.** y un fondo de **25 cms.**
- Hay una terraza exterior con una puerta **>80 cms.** En el itinerario hay **1** escalón de **12 cms.** con una rampa móvil alternativa.



Sala de reuniones

- Hay **8** salas de reuniones situadas en las diferentes plantas y edificios, con itinerarios accesibles.
- Cada sala del edificio principal tiene un aseo común adaptado y para acceder a ellos, hay que utilizar una rampa de **3,4 m.** de longitud, **3,2 m.** de ancho y una inclinación del **8,7%**.
- Las puertas de las salas son **>80 cms.** y de doble hoja.
- Las mesas tienen **74 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **72 cms.**, un ancho de **107 cms.** y un fondo de **160 cms.**

Restaurantes

- Hay **2** restaurantes situados en el edificio “estrella”, en planta baja con itinerario accesible.
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **73 cms.**, un ancho de **80 cms.** y un fondo de **35 cms.**, ya que hay una pata central con base.
- La barra del buffet del restaurante está a una altura de **88 cms.**

Piscina

- La piscina está en el exterior junto al edificio principal. En el itinerario hay un escalón aislado de **12 cms.** (el hotel tiene rampa móvil) y una rampa posterior de dos tramos, de **8,2 m.** y **3,6 m.** de longitud y una inclinación del **8,7%** y del **10,5%** respectivamente. En ambos tramos hay pasamanos.
- La piscina no dispone de grúa que facilite el acceso al vaso.
- La barra del bar tiene una zona adaptada a una altura de **100 cms.**

Aparcamiento

- Dispone de parking en el exterior del edificio, en planta baja con itinerario accesible.
- Hay **6** plazas reservadas para personas con movilidad reducida, con una medida de **2,5 m.** de ancho y **4,5 m.** de largo. Están señalizadas con el **SIA.**

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- No hay escalones que dificulten el paso y los felpudos están correctamente anclados.



Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **132-198 cms.**
- Las letras y símbolos miden **5 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- Hay **2** escaleras principales con similares características.
- Los escalones son homogéneos y disponen de tabica y de boceles.
- El pasamanos no se prolonga al inicio o fin de las escaleras y no es continuo en todo el recorrido. Carece de zócalo inferior de protección y el borde no está señalizado.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- Ofrece información sonora de parada en planta.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Los enchufes están ubicados junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

COMPLEJO TURÍSTICO LAS AGUAS DEL ARBUNIEL

Ctra. Arbuniel-Cambil, Km. 1
23193 Arbuniel (Jaén)

 953 304 184

 953 304 120

 www.lasaguasdelarbuniel.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- ➔ La entrada principal, por las características propias del entorno, tiene desniveles y un suelo irregular. No obstante, el itinerario es accesible.

Acceso principal

- ➔ La entrada principal es accesible.
- ➔ La puerta tiene una medida **>80 cms.**

Recepción

- ➔ Los pasillos tiene una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo en zona común adaptado

- ➔ Hay **2** aseos comunes adaptados situados en planta con itinerario accesibles. Uno está situado en planta baja junto a recepción (Nº 1) y otro en un edificio contiguo próximo al restaurante (Nº 2).
- ➔ Ambos tienen unas puertas **>80 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ➔ **Aseo Nº 1:**
 - ➔ El inodoro está situado a una altura de **43 cms.** y el mecanismo de descarga a **74 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **>80 cms.**
 - ➔ Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una barra fija en el lado contrario situadas a una altura de **76 cms.** y con una separación de **90 cms.**
 - ➔ El espacio libre inferior del lavabo es de **78 cms.** y el fondo es de **54 cms.** La grifería es monomando.
 - ➔ Los accesorios del baño están a una altura de **80-100 cms.** y el borde inferior del espejo a **102 cms.**
- ➔ **Aseo Nº 2:**
 - ➔ El inodoro está situado a una altura de **43 cms.** y el mecanismo de descarga a **74 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **70 cms.**
 - ➔ Hay una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado contrario situadas a una altura de **60-75 cms.** y con una separación de **70 cms.**



- El espacio libre inferior del lavabo es de **64 cms.** y el fondo es de **65 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **80-110 cms.** y el borde inferior del espejo a **70 cms.**

Habitación adaptada (Hab. Virgilia)

- N° de habitaciones adaptadas: **1.**
- Situada en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **81 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **52 cms.** Tiene un espacio de acceso **>80 cms.** por ambos lados.
- El perchero del armario está a una altura de **192 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **80 cms.** y abre hacia el interior.
- En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **74 cms.** A él se accede por ambos lados con un espacio libre **>80 cms.**
- Hay dos barras abatibles situadas a una altura de **50-70 cms.** con una separación de **86 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **80 cms.** y el fondo es de **54 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **107 cms.** y el borde inferior del espejo a **90 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- El asiento de ducha está fijo a la pared, mide **41 cms.** de ancho y de fondo y está a una altura de **50 cms.**
- Hay dos barras de apoyo verticales, una de ellas situada desde el suelo hasta **2 m.** de altura.
- La grifería es monomando y está situada en pared lateral accesible a una altura de **60 cms.**

Salón social

- Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- La puerta mide **97 cms.**
- Las mesas son bajas y tienen una altura de **45 cms.**

Cafetería/Salón buffet de desayunos

- Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- La puerta es **>80 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **68 cms.**, un espacio libre inferior de **66 cms.**, un ancho de **70 cms.** y un fondo de **90 cms.**
- La barra de la cafetería está a una altura de **110 cms.**

Restaurante

- Está situado en una zona contigua al edificio principal.
- **Hay dos itinerarios de acceso:**
 - **1º** Por unas escaleras sin rampa alternativa (no accesible)
 - **2º** Por el exterior del edificio con desniveles pronunciados del **14%** y con suelo irregular.
- La puerta es **>80 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **72 cms.**, un ancho de **75 cms.** y un fondo de **90 cms.**

Piscina

- Situada en el exterior del edificio. El itinerario no es accesible. Hay una escalera con **6** escalones de **18 cms.** sin rampa alternativa.
- La piscina no dispone de grúa que facilite el acceso al vaso.

Aparcamiento

- Situado en el exterior del edificio.
- Por las características propias del entorno, hay desniveles y el suelo es irregular. No obstante, el itinerario es accesible.
- Las plazas de aparcamiento no están delimitadas y no existen plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es parcialmente acristalada.
- No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Recepción

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- El felpudo de la zona de recepción nos está anclado al suelo.

Escaleras principales

- Los escalones son homogéneos y no tienen señalización tacto-visual.
- La barandilla es continua en todo su recorrido pero no tiene zócalo inferior de protección y no se prolonga **30 cms.** al final de los escalones.
- La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.





Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética.
- Los carteles están colocados a una altura entre **160-170 cms.** y permiten la aproximación para su lectura.
- Las letras y símbolos miden **2 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es parcialmente acristalada.
- No dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- No existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción y no ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permita la comunicación con el exterior.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

CONFORTEL FUENGIROLA


H****

Pº Marítimo Rey de España 87
29640 Fuengirola (Málaga)

 952 921 000

 952 921 001

 www.confortelhoteles.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible. Hay un escalón de **12 cms.** con rampa alternativa con una inclinación del **6,9%**.
- La puerta principal es automática y es mayor de **80 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- La recepción se encuentra en planta accesible. El itinerario no tiene escalones, huecos o desniveles que dificulten el paso
- El mostrador de atención al público está a una altura de **75 cms.**
- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante

Aseo adaptado en zona común

- Hay **1** aseo común adaptado en la planta baja junto a recepción.
- La puerta principal mide **87 cms.** y la de la cabina **75 cms.** En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **40 cms.** y el mecanismo de descarga está a **78 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **90 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo situadas a una altura de **80 cms.** y con una separación de **65 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **71 cms.** y el fondo es de **51 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura entre **100** y **130 cms.** y el borde inferior del espejo está a **90 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **78 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **124 cms.** de ancho y **130 cms.** de fondo.
- Hay un pasamanos a una altura de **90 cms.**





Habitación adaptada (Nº1506)

- Nº de habitaciones adaptadas: **15**.
- Situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor
- La puerta mide **88 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **61 cms.** Por ambos lados hay un espacio de acceso **>90 cms.**
- Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura entre **145-156 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **130 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **88 cms.**
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **48 cms.** y el mecanismo de descarga a **74 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **140 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho situadas a una altura de **73-90 cms.** y con una separación de **78 cms.**
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **120 cms.** y el borde inferior del espejo está a **98 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **76 cms.** y el fondo es de **70 cms.** La grifería es monomando.
- El suelo de la ducha es antideslizante y continuo con el recinto con una ceja de **5 cms.** La grifería está situada en la pared lateral accesible a una altura de **110 cms.** y es monomando
- Hay una barra de apoyo horizontal situada a una altura de **85 cms.**
- Hay una silla de ducha de **45 cms.** de ancho, **40 cms.** de fondo y es regulable en altura.

Restaurante/Buffer de desayunos

- Situada en planta con itinerario accesible.
- La puerta mide **135 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **73 cms.**, un ancho de **70 cms.** y tienen pata central.
- La barra del buffet de desayunos está a una doble altura de **65 y 90 cms.**

Cafetería

- Situada en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- La puerta mide **97 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **73 cms.**, un espacio libre inferior de **69 cms.**, un ancho de **60 cms.** y tienen pata central.

Sala de reuniones

- Existen **2** salas de reuniones situadas en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- La puerta mide **70 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **73 cms.**, un espacio libre inferior de **65 cms.**, un ancho de **140 cms.** y un fondo de **43 cms.**

Piscina

- La piscina es exterior y está situada en planta con itinerario accesible.
- La puerta mide **88 cms.**
- Dispone de grúa manual que facilita el acceso al vaso.
- El vestuario está adaptado pero no dispone de camilla. La puerta mide **88 cms.**
- Hay un baño adaptado con puerta general y de cabina de **88 cms.** El inodoro está a una altura de **40 cms.** y el mecanismo de descarga a **78 cms.** A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con un espacio libre de **110 cms.** Cuenta con una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho, situadas a una altura de **72-90 cms.** y con una separación de **80 cms.** La altura libre inferior del lavabo es de **60 cms.** y la grifería es monomando.

Aparcamiento

- Al garaje se accede haciendo uso del ascensor.
- Hay **5** plazas reservadas para personas con movilidad reducida con una medida de **3 m.** de ancho y **4,5 m.** de largo. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo
- La iluminación es homogénea

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética que permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **170 y 188 cms.**
- Las letras y símbolos miden **5 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita en braille ni en altorrelieve.





Escaleras principales

- Los escalones son homogéneos. No están señalizados táctil ni visualmente.
- La barandilla no es continua en todo su recorrido y tiene zócalo inferior de protección.
- La iluminación es homogénea.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto y permite la comunicación con recepción mediante mensajes de texto.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos Comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

NOVOTEL MÁLAGA

H****

Avda. Velázquez , 129
29004 Málaga

 952 248 150

 952 230 232

 www.novotel.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle donde está ubicado el hotel es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible, no hay escalones, desniveles o huecos de paso estrecho que dificulten el acceso.
- La puerta principal es automática y es mayor de **80 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- La recepción se encuentra en planta accesible. El itinerario no tiene escalones o desniveles que no dificulten el paso
- El mostrador de atención al público está a una altura de **80 cms.**
- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante

Aseo adaptado en zona común

- Hay 2 aseos comunes adaptados en la planta baja junto a recepción.
- Las cabinas adaptadas son independientes y tienen una puerta de **77 cms.** En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro tiene un lado de acceso, con un espacio libre de **110 cms.** Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario.
- La altura del asiento del inodoro es de **43 cms.** y la del mecanismo de descarga es de **100 cms.**
- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **65 cms.** y un fondo de **47 cms.** Tiene grifería monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **90 cms.** y el borde inferior del espejo a **95 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- En el interior de la cabina las dimensiones son de **100 cms.** de ancho x**140 cms.** de fondo. Dispone de pasamanos a una altura de **90 cms.**





Habitación adaptada (Nº302)

- Nº de habitaciones adaptadas: **4**.
- Situadas en plantas accesibles, es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **86 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **51 cms.** y tiene dos lados de acceso **>90 cms.**
- Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura entre **116 a 124 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **137 cms.**

Aseo en habitación adaptada

- La puerta mide **78 cms.**
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **43 cms.** y el mecanismo de descarga a **100 cms.**
- El inodoro tiene un lado de acceso (izquierdo) con un espacio libre de **70 cms.** Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario
- Los accesorios del baño están situados a una altura de **77 a 110 cms.** y el borde inferior del espejo es de **88 cms.**
- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **64 cms.** y un fondo de **50 cms.** La grifería es monomando.
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- Dispone de un asiento de ducha abatible y fijo a la pared, de **46 cms.** de ancho **40 cms.** de fondo y situado a **50 cms.** de altura. Tiene una barra de apoyo horizontal situada a una altura de **80 cms.** y otra vertical entre **80 y 125 cms.** La grifería de la ducha está situada en la pared lateral accesible a una altura de **100 cms.** y es monomando.

Cafetería/Restaurante

- Ambas estancias están situadas junto a la recepción en planta accesible. No hay escalones, desniveles ni huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- Las mesas de ambas estancias tienen una altura de **77 cms.,** un espacio libre inferior de **72 cms.,** un ancho de **81 cms.** y un fondo libre de **32 cms.**
- La barra de la cafetería está situada a una altura de **111 cms.** y la del buffet de desayunos a **40 y 120 cms.**

Sala de reuniones

- Existen 4 salas de reuniones situadas en la planta 1. El itinerario es accesible mediante el uso del ascensor. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
- Las puertas de las salas tienen una anchura **>80 cms.** y tienen doble hoja.
- Las mesas tienen **74 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **72 cms.**, un ancho de **81 cms.** y **32 cms.** de fondo, con una pata central.

Aparcamiento

- Dispone de **3** plazas adaptadas reservadas.
- Se puede acceder a la planta usando el ascensor). En el itinerario no hay escalones, huecos de paso o desniveles que dificulten el paso.
- La plaza es de **3,3 m.** de ancho y **4,75 m.** de largo. Están señalizadas con el símbolo de accesibilidad.

Piscina

- Dispone de piscina en planta accesible. No hay escalones, desniveles ni huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- No tiene grúa.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación es homogénea.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura de **160 cms.** Las letras y símbolos miden **2 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni tiene altorrelieve.

Escaleras principales

- Los escalones son homogéneos, pero no tienen señalización tacto visual.
- La barandilla es continua en todo su recorrido pero no tiene zócalo inferior de protección.
- La iluminación es homogénea.

Ascensor

- Las puertas cuentan con sistema de apertura antiprisionamiento.
- La botonera tiene braille, altorrelieve y el tamaño de los caracteres es de **1,5 cms.**





ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
- No dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.

Habitación

- Enchufe al lado de la cama.
- La TV tiene decodificador de teletexto, despertador luminoso y permite la comunicación mediante mensajes de texto desde recepción.

Aseos Comunes

- Tiene sistema de información visual de ocupado/libre en las puertas.

Ascensor

- No tiene flechas direccionales e información visual en el interior de la cabina.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

DOÑA MATILDE

H**

Ctra. Nacional 340, Km. 165
Revuelta 10-12
29688 Málaga

 952 888 555

 952 880 651

 www.hotelmatilde.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle donde está ubicado el hotel es amplia, está despejada de obstáculos y en ligera cuesta.

Acceso principal

- La entrada principal tiene un desnivel del **14%**. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
- La puerta principal es manual de fácil apretura, mide **74 cms.** y es de doble hoja.

Recepción, hall y pasillos

- La recepción se encuentra en planta baja con itinerario accesible.
- El mostrador de atención al público está a una altura de **110 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo en zona común

- No hay aseo adaptado en zona común.
- La puerta mide **70 cms.** En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **40 cms.** y el mecanismo de descarga está a **78 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **90 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **127 cms.** y el borde inferior del espejo a **110 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **100 cms.** de ancho y **120 cms.** de fondo.
- El pasamanos está a una altura de **90 cms.**

Habitación adaptada (Nº 1)

- Nº de habitaciones adaptadas: **1.**
- Situadas en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.





- La puerta mide **85 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **52 cms.** Tiene un espacio de acceso de **80 cms.** por el lado derecho y de **140 cms.** por el lado izquierdo.
- El mecanismo de climatización está a una altura entre **150 y 160 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **170 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **85 cms.**
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **40 cms.** y el mecanismo de descarga a **82 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **150 cms.**
- Hay una barra fija en el lado izquierdo a una altura entre **85 y 165 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están situados a una altura de **150 cms.** y el borde inferior del espejo es de **112 cms.**
- El suelo de la ducha es antideslizante y continuo con el recinto y tiene una ceja de **1,5 cms.** La grifería está situada en la pared lateral accesible a una altura de **110 cms.** y es monomando
- El asiento de ducha es fijo a la pared, mide **79 cms.** de ancho, **33 cms.** de fondo y está a una altura de **47 cms.** Hay un espacio de acceso **>120 cms.**
- Tiene dos barras de apoyo verticales situadas a una altura de **95 y 140 cms.**

Cafetería/Restaurante/Buffer de desayunos

- Estas estancias están situadas en planta baja junto a la recepción. El itinerario es accesible.
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **>70 cms.** y un fondo libre.
- La barra del buffet de desayunos está situada a una altura de **90 cms.**

Aparcamiento

- Dispone de parking exterior con **1** plaza de aparcamiento reservada de **3,70 m.** de ancho y **4,60 m.** de largo. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad horizontalmente.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es acristalada. No está señalizada adecuadamente.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación es homogénea.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura de **175 cms.**
- Las letras y símbolos miden **4 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- Los escalones son homogéneos y no están señalizados táctil ni visualmente.
- La barandilla no es continua en todo su recorrido y tiene zócalo de protección inferior.
- La iluminación es homogénea.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es acristalada.
- No dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio de despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos Comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.



NOVOTEL SEVILLA

H****

Avda. de Eduardo Dato, 71
41005 Sevilla

 954 558 200

 954 534 233

 www.novotel.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- ➔ La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- ➔ La entrada principal es accesible.
- ➔ La puerta principal es automática y es **>120 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- ➔ Situada en planta 1ª. Es necesario el uso del ascensor que reúne unas óptimas condiciones de accesibilidad. En el itinerario no hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
- ➔ El mostrador de atención al público está a una altura de **120 cms.**
- ➔ Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- ➔ Hay **1** aseo común adaptado en 1ª planta junto a la recepción. Es necesario el uso del ascensor.
- ➔ Las cabinas adaptadas son independientes. La puerta mide **80 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ➔ La altura del asiento del inodoro es de **40 cms.** y el mecanismo de descarga está a **80 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **110 cms.**
- ➔ Hay una barra abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo situadas a una altura de **75 cms.** y con una separación de **65 cms.**
- ➔ El espacio libre inferior del lavabo es de **75 cms.** y el fondo es de **50 cms.** La grifería es monomando.
- ➔ Los accesorios del baño y el borde inferior del espejo están a una altura de **95 cms.**

Ascensor

- ➔ La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- ➔ Las dimensiones interiores son de **120 cms.** de ancho y **140 cms.** de fondo.
- ➔ El pasamanos está situado a una altura de **95 cms.**





Habitación adaptada (Nº406)

- Nº de habitaciones adaptadas: **4**.
- Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor. En el itinerario no hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
- La puerta mide **80 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **50 cms.** y tiene un lado de acceso por el lado derecho y por el izquierdo **>120 cms.**
- El mecanismo de climatización está a una altura de **145 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **127 cms.**

Aseo en habitación adaptada

- La puerta mide **80 cms.**
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **40 cms.** y el mecanismo de descarga está a **80 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **70 cms.**
- Hay una barra fija en el lado derecho a una altura de **75 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **65 cms.** y el fondo es de **50 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están situados a una altura entre **70 y 100 cms.** y el borde inferior del espejo está a **110 cms.**
- El suelo de la ducha es un plato con relieve de **3 cms.** La grifería es monomando y está situada en la pared frontal accesible. Dispone de silla de ducha sin respaldo.

Cafetería/Restaurante/Salón buffet de desayunos

- Estancias situadas en **1ª** planta, junto a la recepción. Es necesario el uso del ascensor.
- Las puertas son **>80 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **72 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **70 cms.** y un fondo de **35 cms.**
- La barra del buffet de desayunos está situada a una doble altura de **90 y 110 cms.**

Sala de reuniones

- Existen **3** salas de reuniones, situadas en la planta **1ª**. Es necesario el uso del ascensor.
- Las puertas de las salas son **> 80 cms.** y son de doble hoja.
- Las mesas son redondas tienen **70 cms.** de altura y un ancho y un fondo **>70 cms.**

Aparcamiento

- ➔ Al garaje, situado en planta **-2**, se accede haciendo uso del ascensor.
- ➔ Hay **2** plazas reservadas para personas con movilidad reducida con una medida de **3 m.** de ancho y **4,70 m.** de largo. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad vertical y horizontalmente.

Piscina

- ➔ Para acceder a la piscina es necesario el uso del ascensor.
- ➔ La puerta del aseo mide **80 cms.** En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ➔ La altura del asiento del inodoro es de **40 cms.** y el mecanismo de descarga está a **80 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **140 cms.**
- ➔ No hay barras de apoyo.
- ➔ El espacio libre inferior del lavabo es de **80 cms.** y el fondo es de **20 cms.** La grifería es monomando.
- ➔ Los accesorios del baño y el borde inferior del espejo se encuentran a una altura de **95 cms.**



ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- ➔ La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- ➔ La escalera que comunica con el hall donde están los ascensores es de madera, el borde de los escalones no está señalizado táctil ni visualmente y no tiene pasamanos.

Hall y zonas comunes

- ➔ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo
- ➔ La iluminación es homogénea.

Señalética

- ➔ Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura
- ➔ Los carteles están colocados a una altura de **180 cms.**
- ➔ Las letras y símbolos miden **>4 cms.**, pero no presentan contraste cromático con el fondo.
- ➔ La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve

Escaleras principales

- ➔ Los escalones son homogéneos. No están señalizados táctil ni visualmente.
- ➔ La barandilla no es continua en todo su recorrido y no tiene zócalo inferior de protección.
- ➔ La iluminación es homogénea

Ascensor

- ➔ Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- ➔ La botonera está en braille y en altorrelieve.

- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción y no ofrece servicio de despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos Comunes

- Las puertas tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el exterior pero no en el interior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PLAZA SANTA LUCÍA

H***

Santa Lucia, 35
41003 Sevilla

 954 988 930

 954 284 426

 www.hotelplazasantalucia.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es estrecha, ligera cuesta y con obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible. Por medio de una rampa de 2 tramos con un descansillo; Primer tramo de **1,30 m.** de ancho y **3,20 m.** de largo y un grado de inclinación del **3,5%**, seguidamente un descansillo de **1,30 m.** de ancho y largo y un segundo tramo de rampa de **1,30 m.** de ancho y **5 m** de largo con el **3,5%** de inclinación.
- La puerta principal es manual y de fácil apertura y es **75 cms.** con doble hoja

Recepción, hall y pasillos

- Situada en planta baja. En el itinerario no hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
- El mostrador de atención al público está a una altura de **110 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay 1 aseo común adaptado en planta baja junto a la recepción. En el itinerario no hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
- La puerta mide **80 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **40 cms.** y el mecanismo de descarga está a **75 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **100 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo situadas a una altura de **75 cms.** y con una separación de **65 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **72 cms.** y el fondo es de **60 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a **120 cms.** y el borde inferior del espejo están a una altura de **95 cms.**





Ascensor

- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **110 cms.** de ancho y **120 cms.** de fondo.
- No dispone de pasamanos.

Habitación adaptada (Nº103)

- N° de habitaciones adaptadas: **1.**
- Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **80 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **55 cms.** y tiene un lado de acceso por el lado derecho de **120 cms.** y por el izquierdo **60 cms.**
- El mecanismo de climatización está a una altura de **60 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **185 cms.**

Aseo en habitación adaptada

- La puerta mide **80 cms.**
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **40 cms.** y el mecanismo de descarga está a **75 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **135 cms.**
- Hay una barra fija en el lado izquierdo y una abatible en lado derecho por el acercamiento a una altura de **75 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **76 cms.** y el fondo es de **50 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están situados a una altura entre **110 cms.** y el borde inferior del espejo está a **100 cms.**
- Altura del borde de la bañera es de **48 cms.** La grifería es monomando y está situada en la pared frontal accesible a una altura de **65 cms.**
- Dispone de un banco o superficie de transferencia sin respaldo.
- Existe una barra de apoyo horizontal a **65 cms.** de altura.

Cafetería/Restaurante/Salón buffet de desayunos

- Estancias situadas en planta **-1.** Es necesario el uso del ascensor. El itinerario es accesible.
- Las puertas son **60 cms.** y tiene doble hoja

PLAZA SANTA LUCÍA

- ➔ Las mesas tienen una altura de **74 cms.**, un espacio libre inferior de **60 cms.**, y un ancho de **135 cms.** y un fondo de **74 cms.**
- ➔ La barra del buffet de desayunos está situada a una doble altura de **75 y 85 cms.**
- ➔ Altura del mostrador de la cafetería es de **75 cms.**

Sala de reuniones

- ➔ Existe **1** sala de reunión, situadas en la planta **-1ª**. Es necesario el uso del ascensor. El itinerario es accesible.
- ➔ Las puertas de las salas son de **60 cms.** y son de doble hoja.
- ➔ Las mesas son bajitas tienen **42 cms.** de altura.

Aparcamiento

- ➔ Hay **1** plaza reservada para personas con movilidad reducida situada en el exterior del hotel, a una distancia de **60 m.** En el itinerario no es muy accesible, por los obstáculos y el bordillo de la acera.
- ➔ Tiene una medida de **3 m.** de ancho y **5 m.** de largo. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad vertical.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- ➔ La puerta principal es manual de fácil apertura y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- ➔ Hay una escalera de **5** peldaños de **15 cms.** de altura, el borde de los escalones no está señalizado táctil ni visualmente y no tiene pasamanos.
- ➔ Hay una rampa alternativa a los escalones compuesta de 2 tramos de rampa con un descansillo; Primer tramo de **1,30 m.** de ancho y **3,20 m.** de largo y un grado de inclinación del **3,5%**, seguidamente un descansillo de **1,30 m.** de ancho y largo y un segundo tramo de rampa de **1,30 m.** de ancho y **5 m.** de largo con el **3,5%** de inclinación.

Hall y zonas comunes

- ➔ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo
- ➔ La iluminación no es homogénea.

Señalética

- ➔ No hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura
- ➔ Los carteles están colocados a una altura de **185 cms.**
- ➔ Las letras y símbolos miden **2 cms.**, pero no presentan contraste cromático con el fondo.
- ➔ La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve

Escaleras principales

- ➔ Los escalones son homogéneos. No están señalizados táctil ni visualmente.
- ➔ La barandilla es continua en todo su recorrido y no tiene zócalo inferior de protección.
- ➔ La iluminación no es homogénea.





Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera no está en braille y tampoco altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción y no ofrece servicio de despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos Comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre, ni tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- No existe información visual en el exterior pero no en el interior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

HG CERLER

H***

FI Parcela, 60
22440 Benasque (Huesca)

 974 552 955

 974 552 956

 hgcerler@grupohg.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle es llana, amplia y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible.
- Hay dos puertas contiguas automáticas con una medida **>80 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **111 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- La puerta mide **77 cms.** En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **42 cms.** y el mecanismo de descarga está a **75 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio de **110 cms.**
- Hay una barra fija en el lado derecho a una altura ente **63 y 163 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **73 cms.** y el fondo es de **53 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **135 cms.** El espejo está inclinado y el borde inferior está a **126 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **113 cms.** de ancho y **140 cms.** de fondo.
- Dispone de pasamanos a una altura de **90 cms.**

Habitación adaptada (Nº 101)

- Nº de habitaciones adaptadas: **1.**
- Situadas en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.



- La puerta mide **77 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **53 cms.** Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **67 cms.** y por el izquierdo de **45 cms.** La cama es móvil.
- Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de **160 cms.** y el perchero a **114 cms.**

Aseo en habitación adaptada

- La puerta mide **78 cms.**
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **40 cms.** y el mecanismo de descarga está a **72 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio de **150 cms.**
- Hay una barra fija en el lado derecho a una altura de **75 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **82 cms.** y el fondo es de **53 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **130 cms.** y el borde inferior del espejo está a **97 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
- Tiene una barra de apoyo vertical situada a una altura entre **104-185 cms.**
- La grifería es monomando y está situada en la pared lateral accesible a una altura entre **90 y 120 cms.**
- No hay asiento de ducha.

Restaurante/Salón buffet de desayunos

- El restaurante y salón buffet de desayunos están situados en la planta **-1**, por lo que es necesario el uso del ascensor.
- En el itinerario hay una rampa de **163 cms.** de ancho, **187 cms.** de largo y con un desnivel del **10%.**
- Hay dos puertas contiguas de **71 y 79 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **76 cms.,** un espacio libre inferior de **77 cms.,** un ancho de **70 cms.** y un fondo libre de **41 cms.** con pata central.
- El salón buffet de desayunos tiene una barra a doble altura de **45 y 85 cms.**

Cafetería

- Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- La puerta mide **75 cms.** y es de doble hoja.

- Las mesas tienen una altura de **76 cms.**, un espacio libre inferior de **73 cms.** y un ancho de **80 cms.**
- La barra de la cafetería está a una altura de **150 cms.**
- La barra del buffet de desayunos está a una doble altura de **45 y 85 cms.**

Spa

- Está situado en planta segunda. Es necesario el uso del ascensor. El itinerario es accesible.
- La puerta mide **77 cms.**
- La piscina del circuito termal no tiene grúa que facilite el acceso al vaso.
- No dispone de vestuario adaptado.

Aparcamiento

- Dispone de garaje con una plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida con un ancho **4,8 m.** y con un largo de **4 m.** Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
- Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada correctamente.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- Los felpudos y alfombras están fijos al suelo en toda su superficie.
- La iluminación no es homogénea, la luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **166-182 cms.** Las letras y símbolos miden **3 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- Existe **1** escalera principal, que comunica la recepción con el resto de las plantas.
- Los escalones son homogéneos, tienen bocoles y zócalo de protección al lado de la pared.
- Hay barandilla en el lado derecho. No es continua en las mesetas y no se prolonga **30 cms.** al final de los escalones.
- La iluminación es homogénea.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- No existe la posibilidad de conexión a Internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción y no ofrece servicio de despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos Comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



APARTAMENTOS DE TURISMO RURAL CASA SASTRE

C/ Única, 6
22452 Fuendecampo (Huesca)

 974 507 280

 www.casasastre.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno y acceso principal

➤ El entorno próximo y la entrada principal son accesibles. No hay escalones o huecos de paso estrecho que dificulten el acceso. En el lateral de la casa existe una rampa con un desnivel del **21%**, con una longitud y anchura de **3 m.**

Apartamento adaptado (Nº 1)

- Nº de apartamentos adaptados: **1.**
- Situados en planta baja con itinerario accesible.
- En el interior del apartamento no hay obstáculos que dificulten el paso.
- La puerta del apartamento mide **85 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **76 cms.**, un espacio libre inferior de **66 cms.**, un fondo de **89 cms.** y **155 cms.** de ancho.

Habitaciones

- En el apartamento hay dos habitaciones.
- **Habitación 1:**
 - Hay una cama doble con una altura de **52 cms.** Por el lado izquierdo hay un espacio de acceso **>80 cms.**
- **Habitación 2:**
 - Hay una cama individual con una altura de **52 cms.** y con espacio de acceso por ambos lados de **75 cms.**
 - En ambas habitaciones la puerta mide **78 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
 - El perchero del armario está a una altura de **165 cms.**

Aseo adaptado

- La puerta es corredera y mide **78 cms.**
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **41 cms.** y el mecanismo de descarga a **80 cms.** A él se accede por el lado izquierdo y frontal con un espacio libre de **>80 cms.**



- Hay una barra abatible a cada lado del inodoro situadas a una altura **55-71 cms.** y con una separación de **66 cms.**
- Los accesorios del baño están a una altura de **80 cms.** y el borde inferior del espejo a **113 cms.** y es reclinable.
- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **76 cms.** y un fondo de **51 cms.** La grifería es monomando.
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- El asiento de ducha es fijo a la pared, mide **45 cms.** de ancho, **31 cms.** de fondo y está a una altura de **43 cms.**
- Hay una barra de apoyo horizontal y otra vertical situadas a una altura de **77-92 cms.**
- La grifería es monomando y está situada en la pared lateral accesible.

Cocina

- En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- Las baldas y cajones del armario están a una altura entre **14** y **90 cms.**
- El fregadero y la placa de la cocina están a una altura de **77 cms.,** y tienen un espacio libre inferior de **66 cms.,** un fondo de **47 cms.** y un ancho de **130 cms.**
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre **20** y **100 cms.**

Aparcamiento

- El aparcamiento está en el exterior del edificio. El itinerario es accesible.
- Las plazas no están delimitadas y no existen plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- No hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Entrada

- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- La puerta no es acristalada.
- No dispone de paneles informativos.
- En la casa principal disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- No hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto y no permite la comunicación con recepción y no ofrece servicio despertador luminoso.

Aseo

- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

CABAÑAS DE JAVALAMBRE

Partida del Ramblar, s/n
44459 Camarena de la Sierra
(Teruel)

 607 219 487
 www.cabanasdejavallambre.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- ─ La calle de acceso es amplia y despejada de obstáculos aunque tiene una ligera cuesta.
- ─ Está ubicado en un entorno rural con suelo irregular y desniveles. Hay una rampa de paso con una longitud superior a **10 m.** y con una inclinación que varía del **14** al **24,5%**.

Cabaña de uso común

- ─ En esta cabaña están ubicados el restaurante y un aseo de uso común adaptado.
- ─ El acceso está situado a nivel de suelo con un itinerario accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.

Aseo adaptado en zona común

- ─ Situado en planta accesible.
- ─ La puerta mide **86 cms.** y abre hacia el interior.
- ─ La altura del asiento del inodoro es de **41 cms.** Tiene acceso por el lado derecho con un espacio libre de **110 cms.** y un acceso frontal **>120 cms.**
- ─ El espacio libre inferior del lavabo es de **79 cms.** y el fondo de **60 cms.** La grifería es monomando.
- ─ Los accesorios del baño están a **110-120 cms.** y el borde inferior del espejo a **110 cms.**

Restaurante

- ─ Situado en planta accesible.
- ─ La puerta del restaurante mide **67 cms.** y es de doble hoja
- ─ Las mesas tienen una altura de **76 cms.**, un espacio inferior de **67 cms.** un ancho de **76 cms.** y un fondo de **90 cms.**
- ─ La altura del mostrador de atención al público es de **120 cms.**

Cabaña adaptada (Nº 29)

- ─ Nº de cabañas adaptadas: **2.**
- ─ Situadas en planta accesible. Hay una rampa que da acceso a la cabaña que mide **100 cms.** de longitud y con una inclinación del **6,9%**.

Habitación

- La puerta mide **78 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La cama tiene una altura de **52 cms.** Se puede realizar la transferencia por ambos lados ya que hay un espacio libre inferior de **115 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **153 cms.**
- Hay un mando a distancia que permite la regulación térmica de la cabaña.

Cocina/ Salón comedor

- La mesa de la cocina mide **75 cms.** de altura, con un espacio libre inferior de **71 cms.,** un ancho libre de **72 cms.** y un fondo de **90 cms.**
- La altura de las baldas y cajones de los armarios varía de **40 cms. a 2 m.**
- La altura del fregadero es de **88 cms.** Tiene un espacio libre inferior que permite el acercamiento de **75 cms.,** con un ancho de **87 cms.** y un fondo libre inferior de **56 cms.**
- La cocina está a una altura de **88 cms.**
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura que varía entre **12-78 cms.**

Aseo en habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide **78 cms.** Dentro se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **46 cms.** pero cuenta con un alza supletoria. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre **>120 cms.** y frontalmente con un espacio libre de **70 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de **63-80 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **73 cms.** y el fondo de **55 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **85 cms.** y el borde inferior del espejo a **116 cms.** pero es abatible.
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
- El asiento de la ducha es abatible, fijo a la pared, y mide **40 cms.** de ancho, **40 cms.** de fondo y está situado a **50 cms.** de altura.
- Hay dos barras de apoyo. La horizontal está a una altura de **81 cms.** y la vertical a **81-156 cms.**
- La grifería es monomando y está situada en la pared lateral accesible a una altura de **110 cms.**

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- El pavimento no es homogéneo, cuenta con zonas de gravilla y cantos rodados.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.





Cabañas estándar

- En el itinerario de acceso a la cabaña hay **4** escalones de **15 cms.** sin pasamanos y sin señalización tacto visual en el borde. Hay otro escalón en la puerta de **13 cms.**

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **170-190 cms.**
- Las letras y símbolos miden **>3 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- Los letreros no están en braille y altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.

Habitación

- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

BOSTON

H*****

Avda de las Torres, 28

50008 Zaragoza

 976 599 192

 976 597 410

 www.hotelboston.es



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- En la entrada principal hay **2** escalones, de **17 cms.**, y un salvaescaleras para personas usuarias de sillas de ruedas. En el hotel hay mozos de equipaje atentos a la llegada de clientes.
- La entrada a la cafetería, situada a unos metros, no tiene escalones y comunica directamente con la recepción.
- La puerta principal es de apertura automática y **>80 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **114 cms.**
- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante

Aseo adaptado en zona común

- Hay 2 aseos comunes adaptados en la planta de recepción, uno para hombres y otro para mujeres, de características muy similares.
- La puerta común tiene una amplitud de **96 cms.** y se abre hacia el interior.
- Las cabinas adaptadas son independientes y tienen una puerta corredera de **80 cms.** En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro de mujeres tiene acceso por el lado derecho, con un espacio libre de más de **120 cms.** Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario. El de hombres tiene acceso por ambos lados y dos barras abatibles.
- La altura del asiento del inodoro es de **43 cms.** y la del mecanismo de descarga es de **80 cms.**
- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **79 cms.** y un fondo de **54 cms.** Tiene grifería monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **100 cms.** y el borde inferior del espejo a **95 cms.**; el espejo está inclinado.





Ascensor

- Hay cuatro ascensores: dos comunican recepción con restaurante, salas de reunión y garaje; los otros dos comunican habitualmente la recepción con las habitaciones. En caso de que el cliente utilice silla de ruedas, estos últimos se pueden programar para llegar hasta la planta **-1** en la que está el restaurante.
- En los ascensores que comunican con las habitaciones la puerta de la cabina mide **78 cms.** y el interior de la cabina **130 cms.** de ancho por **135 cms.** de fondo. No dispone de pasamanos.
- En los ascensores que comunican con las salas de reuniones y garaje la puerta mide **75 cms.** y el interior de la cabina **100 cms.** de ancho por **195 cms.** de fondo. El interior de la cabina tiene pasamanos a una altura de **90 cms.**

Habitación adaptada

- Nº de habitaciones adaptadas: **6.**
- Situadas en plantas accesibles, es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **72 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **50 cms.** y tiene dos lados de acceso de **80 cms.**
- Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de **110 cms.**
- Junto a la cama hay un cuadro de control ambiental y llamada a diferentes departamentos del hotel.
- El perchero del armario está a una altura de **120 cms.** y los cajones y baldas a **60 cms.**

Aseo en habitación adaptada

- La puerta mide **78 cms.** y es corredera.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **40 cms.** y el mecanismo de descarga a **74 cms.**
- El inodoro tiene acceso por el lado derecho, con un espacio libre de **120 cms.** Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario, separadas por **80 cms.**
- Los accesorios del baño están situados a una altura de **100 cms.** y el borde inferior del espejo es de **85 cms.**
- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **75 cms.** y un fondo de **57 cms.** La grifería es monomando.
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.

- Dispone de un asiento de ducha fijo a la pared, de **40 cms.** de ancho, **44 cms.** de fondo y situado a **44 cms.** de altura. Tiene una barra de apoyo horizontal situada a una altura de **87 cms.** La grifería de la ducha está situada en la pared lateral, a **110 cms.** de altura y el dispositivo de ubicación de la alcachofa de la ducha se encuentra a **130 cms.**

Restaurante/Buffer

- Situado en planta **-1**, a la que se accede por ascensor y escaleras mecánicas.
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **72 cms.**, un ancho **>70 cms.** y un fondo libre superior a **60 cms.**
- La barra de buffet está situada a una altura de **71 cms.** y tiene un fondo de **70 cms.**

Cafetería

- Ubicada en la misma planta que la recepción. Para acceder hay tres escalones y una rampa de **1,70 cms.** y **28,6%** de inclinación.

Sala de reuniones

- El hotel tienen **8** salas de reuniones situadas en la planta **1**. Hay que utilizar el ascensor.
- Las puertas de las salas tienen dimensiones **>80 cms.** y doble hoja.
- Las mesas tienen **74 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **67 cms.**, un ancho superior a **60 cms.** y fondo superior a **60 cms.**

Aparcamiento

- Dispone de un aparcamiento de **200** plazas de las cuales **3** adaptadas reservadas en la planta **-2**.
- Se puede acceder a la planta usando el ascensor. En el itinerario hay un pequeño desnivel cercano a la entrada al garaje.
- Las plazas tienen **2,5 m.** de ancho y **4,7 m.** de largo. No están señalizadas con símbolo de accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es acristalada y de apertura automática. No está señalizada adecuadamente.
- Hay dos escalones para acceder a la puerta.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario en general está ubicado correctamente y no constituye obstáculo; hay una alfombra que no está fija.
- La iluminación no es homogénea.
- En los pasillos no hay suficiente contraste entre puertas y paredes.

Señalética

- No hay un patrón homogéneo en la señalética y no siempre permite la aproximación para su lectura.



- Los carteles están colocados a una altura diversa. En algunos casos los brillos producidos dificultan su lectura.
- La señalética no está transcrita al braille ni tiene altorrelieve.

Escaleras

- Los escalones son homogéneos.
- La iluminación es insuficiente, con zonas de luces y sombra.
- La barandilla es continua en todo su recorrido pero no tiene zócalo inferior de protección.
- Los escalones no tienen señalización tacto visual.
- Hay escaleras mecánicas para acceder a la planta -1 (restaurante/buffet).



Ascensor

- Hay cuatro ascensores: dos comunican recepción con restaurante, salas de reunión y garaje; los otros dos comunican la recepción con las habitaciones.
- Ninguno de ellos cuenta con franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina ni timbre de sonido que avisa de la parada en cada planta. Tampoco con letreros de planta situados junto a la puerta.
- Los pulsadores de las cabinas son en altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- No dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
- En general el hotel tiene escasa información a través de paneles y señalética.

Habitación

- Enchufe al lado de la cama.
- El teléfono no tiene avisador de señal luminosa.
- La TV permite la comunicación con recepción.
- Conexión a internet.

Aseos Comunes

- No tiene sistema de información visual de ocupado/libre en las puertas.
- No tiene banda libre inferior en la puerta que permita la comunicación.

Ascensor

- Hay cuatro ascensores: dos comunican recepción con restaurante, salas de reunión y garaje; los otros dos comunican la recepción con las habitaciones.
- Los primeros son panorámicos, con información visual en el interior de la cabina.
- Los que comunican con las habitaciones no tienen puerta acristalada.
- Ninguno tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia

- Luz de emergencia en caso de apagón general.
- No hay sistema de emergencia visual.

NOELIA SUR

H****

Alfonso Cabrera, 6
38660 Playa de las Américas
Arona-Tenerife Sur
Tenerife

☎ 922 793 511

FAX 922 793 609

🌐 www.noeliasur.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal tiene **5** escalones de **17 cms.** con rampa alternativa de **3,7 m.** de largo, **2,3 m.** de ancho y una pendiente del **10,5%.**
- La puerta mide **165 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **110 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **1** aseo adaptado en zonas comunes.
- Situado en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta general mide **74 cms.** y la de la cabina **85 cms.** Ambas abren hacia el interior.
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **48 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura entre **70-137 cms.** y el borde inferior del espejo a **100 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **42 cms.** y el mecanismo de descarga está a **106 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **110 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado izquierdo situada a una altura de **54-72 cms.**

Ascensor

- Hay **4** ascensores de idénticas características.
- La puerta de la cabina mide **79 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **132 cms.** de ancho y **135 cms.** de fondo.

Habitación adaptada (Nº 246)

- Nº de habitaciones adaptadas: **5.**





- Situada en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **86 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La cama tiene una altura de **55 cms.** Tienen un lado de acceso **>120 cms.** por el lado derecho.
- El perchero del armario está a una altura de **195 cms.** y el mecanismo de control ambiental está a **150 cms.**
- La puerta de la terraza mide **180 cms.** y hay una ceja de **2 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **86 cms.** y abre hacia el exterior.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **75 cms.** A él se accede por el lado derecho, izquierdo y frontal con un espacio libre de **>80 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado izquierdo situada a una altura de **56-72 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **53 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **85-160 cms.** y el borde inferior del espejo está a **105 cms.**
- Hay ducha y bañera.
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es deslizante.
- No hay silla de ducha pero existe la posibilidad de ducharse desde el inodoro. La grifería está situada en pared no accesible.
- Hay una barra horizontal a una altura de **56-72 cms.**
- La grifería de la ducha es tipo pomo y está situada a una altura de **52 cms.** en pared no accesible.
- La altura de la bañera es de **44 cms.**
- No hay bancos de transferencia.
- Hay una barra vertical a una altura de **56-72 cms.**
- La grifería de la bañera es tipo pomo y está situada a una altura de **52 cms.** en pared no accesible.
- El hotel facilita información de ayudas técnicas que el cliente puede alquilar.

Cafetería

- Situado en planta con itinerario accesible.

- Las puertas miden **80 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.** y un fondo **30 cms.** con pata central.
- La barra de la cafetería está a una altura de **110 cms.**

Salón buffet-desayuno

- Situada en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- Las mesas tienen una altura de **78 cms.**, un espacio libre inferior de **73 cms.** y un ancho de **70 cms.**
- La barra del buffet está a una altura de **111 cms.**



Piscina

- La piscina es exterior. Está situada en planta **-1.**
- El itinerario es accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **80 cms.** y es de doble hoja.
- La piscina no dispone de grúa que facilite el acceso al vaso.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse adecuadamente para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **144-200 cms.**
- Las letras y símbolos miden **>3 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales

- Existe **2** escaleras principales.
- La escalera **1** comunica la recepción con las plantas superiores y la escalera **2** comunica la recepción con la piscina.
- En la escalera número **1** los escalones son homogéneos, disponen de tabica, no tienen bodeces y no están señalizados táctil ni visualmente.
- La barandilla es continua en las mesetas. No tiene zócalo de protección.
- En la escalera número **2** los escalones son homogéneos, no tienen tabica, tienen bodeces y dispone de señalización visual.

- La barandilla es continua en las mesetas.
- En ninguna la iluminación es homogénea.

Ascensor

- Hay 4 ascensores con características similares.
- Las puertas tienen sistema de apertura antiapriamiento.
- La botonera no está en braille ni en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- No existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio de despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensores

- Existe información visual en el interior y exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

BITÁCORA

H****

California, I
38660 Arona (Tenerife Sur)

 922 791 540

 922 796 677

 www.springhoteles.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso, en ligera cuesta, con una inclinación del **10,5%**, es amplia y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible, no hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- En el itinerario para acceder al hotel hay **3** escalones con rampa alternativa de **4,70 m.** de largo y con una pendiente máxima del **10,5%**, que cumple unas condiciones óptimas de accesibilidad. Tiene un pasamanos a una altura de **95 cms.**
- La entrada principal es accesible, la puerta mide **160 cms.** y está siempre abierta.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **118 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **2** aseos adaptados en zonas comunes.
- Situados en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- La puerta general mide **77 cms.** y la de la cabina **82 cms.** y abre hacia el interior.
- La altura del asiento del inodoro es de **41 cms.** y el mecanismo de descarga está a **110 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **77 cms.** y frontalmente con un espacio de **75 cms.**
- Hay dos barras abatibles a una altura de **55-73 cms.** y con una separación de **64 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **76 cms.** y el fondo es de **30 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura entre **90-100 cms.** y el borde inferior del espejo está a **112 cms.**

Ascensor

- Hay **5** ascensores de dos tipos: los del **tipo 1** (4 ascensores) comunican la recepción con las plantas superiores y el de **tipo 2** (1 ascensor) comunica la recepción con la planta **-1.**





- Las puertas de la cabina de los ascensores tipo **1** miden **77 cms.** y las dimensiones interiores son de **137 cms.** de ancho y **126 cms.** de fondo y tiene un pasamanos a una altura de **100 cms.**
- La puerta de la cabina del ascensor **tipo 2** mide **79 cms.** y las dimensiones interiores son de **134 cms.** de ancho y **125 cms.** de fondo y tienen pasamanos a una altura de **90 cms.**

Habitación adaptada (Nº 045)

- Nº de habitaciones adaptadas: **5.**
- Todas las habitaciones están en la planta baja junto a recepción.
- En el itinerario hay una rampa de **3,20 m.** de largo, de **1,34 m.** de ancho y con una inclinación de **12,2%.**
- La puerta mide **82 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **55 cms.** Tiene un espacio de acceso **>80 cms.** por el lado derecho y por el lado izquierdo.
- El perchero del armario está a una altura de **170 cms.** y el mecanismo de control ambiental está a **187 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **78 cms.** y abre hacia el interior.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **98 cms.** A él se accede por los lados derecho y frontal con un espacio libre **>120 cms.**
- Hay una barra fija al lado izquierdo y una abatible al lado derecho situadas a una altura de **58-74 cms.** y con una separación de **78 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **30 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **80-120 cms.** y el borde inferior del espejo a **111 cms.**
- La bañera tiene una altura de **48 cms.** y tiene banco de transferencia con respaldo (hay uno para cada habitación).
- Hay una barra horizontal a una altura de **78 cms.**
- La grifería de la bañera es tipo pomo y está situada a una altura de **69 cms.** en pared no accesible.

Salón buffet de desayunos

- ➔ Situado en planta -1. Es necesario el uso del ascensor tipo 2.
- ➔ La puerta mide **74 cms.** y es de doble hoja.
- ➔ Las mesas tienen una altura de **78 cms.**, un espacio libre inferior de **66 cms.**, un ancho de **63 cms.** y un fondo **77 cms.**
- ➔ La barra del buffet está a una altura de **90 cms.** y tiene un espacio libre inferior de **62 cms.**

Cafetería

- ➔ Situada en planta baja con itinerario accesible, en un espacio continuo a la recepción.
- ➔ La puerta mide **74 cms.** y es de doble hoja.
- ➔ Las mesas tienen una altura de **61 cms.**
- ➔ La altura del mostrador es de **120 cms.**

Piscina

- ➔ La piscina es exterior. Se puede acceder desde el interior haciendo uso del ascensor tipo 2.
- ➔ En el itinerario desde el ascensor hasta la piscina hay dos rampas de más de **9 m.**; la primera tiene una inclinación del **14%** y la segunda tiene una inclinación del **8%**.
- ➔ La puerta mide **147 cms.**
- ➔ La piscina no dispone de grúa de facilite el acceso al vaso.

Aparcamiento

- ➔ Hay **2** plazas públicas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida y señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad próximas al hotel, con un ancho **3,40 m.** y un largo de **5 m.**
- ➔ El itinerario hasta el hotel está en ligera cuesta (inclinación del **10,5%**).

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- ➔ La puerta principal es automática y acristalada. Está señalizada adecuadamente.
- ➔ En el itinerario para acceder al hotel hay **3** escalones con rampa alternativa con un pasamanos a una altura de **95 cms.** Tiene zócalo de protección y señalización tacto visual.

Hall y zonas comunes

- ➔ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- ➔ La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- ➔ Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- ➔ Los carteles están colocados a una altura entre **100-200 cms.**
- ➔ Las letras y símbolos miden **3 cms.** y no presentan contraste cromático con el fondo.





- La señalética no está transcrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales

- Existe 3 escaleras principales.
- Las 3 escaleras comunican la recepción con las plantas superiores y las inferiores.
- En ambas los escalones son homogéneos, disponen de tabica, no tienen bocales y zócalo de protección y el borde no está señalizado táctil ni visualmente. Tienen barandilla continua en las mesetas.
- La iluminación es suficiente pero no es homogénea.

Ascensor

- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión no tiene decodificador de teletexto ni permite la comunicación con recepción, ni ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite la comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensores

- Existe información visual en el interior de la cabina y en el exterior.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

H10 TENERIFE PLAYA

H****

Colón, 12
38400 Puerto de la Cruz
Tenerife

 922 383 211

 922 383 791

 www.h10hotels.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- ➔ La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- ➔ La entrada principal es accesible, no hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- ➔ La puerta es automática y mide **154 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- ➔ El mostrador de atención al público está a una altura de **110 cms.**
- ➔ Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- ➔ Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- ➔ La puerta general mide **87 cms.** y la de la cabina **76 cms.** y abre hacia el exterior.
- ➔ La altura del asiento del inodoro es de **42 cms.** y el mecanismo de descarga está a **74 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **80 cms.** y frontalmente con un espacio de **100 cms.**
- ➔ Hay dos barras abatibles a una altura de **60-78 cms.** y con una separación de **56 cms.**
- ➔ El espacio libre inferior del lavabo es de **73 cms.** y el fondo es de **48 cms.** La grifería es monomando.
- ➔ Los accesorios del baño están a una altura de **130 cms.** y el borde inferior del espejo a **97 cms.**

Ascensor

- ➔ La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- ➔ Las dimensiones interiores son de **124 cms.** de ancho y **95 cms.** de fondo.
- ➔ Dispone de pasamanos a una altura de **88 cms.**

Habitación adaptada (Nº 233)

- ➔ Nº de habitaciones adaptadas: **2.**
- ➔ Situada en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.





- La puerta mide **85 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La cama tiene una altura de **50 cms.** Por el lado izquierdo hay un espacio de acceso **>120 cms.** y por el lado derecho de **70 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **190 cms.** y el mecanismo de control ambiental está a **150 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **88 cms.** y abre hacia el exterior.
- En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **74 cms.** A él se accede frontalmente con un espacio libre de **120 cms.**
- Hay dos barras. Una fija al lado derecho y una abatible al lado izquierdo, situadas a una altura de **74-77 cms.** y con una separación de **67 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **74 cms.** y el fondo es de **60 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **83-165 cms.** y el borde inferior del espejo a **100 cms.**
- Hay ducha y bañera.
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- Hay un espacio de acceso frontal **>120 cms.**
- Hay una barra horizontal a una altura de **100-116 cms.**
- La grifería de la ducha es tipo pomo y está situada en pared accesible a una altura de **116 cms.**
- Dispone de silla de ruedas no autopropulsable que facilita el acceso al inodoro y a la ducha.
- La bañera tiene una altura de **49 cms.** y tiene banco de transferencia sin respaldo.
- La grifería de la bañera es monomando y está situada en pared lateral accesible a una altura de **69 cms.**

Salón buffet de desayunos

- Situado en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **78 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **66 cms.**, un ancho de **53 cms** y un fondo de **70 cms.**

- ➔ La barra del buffet está a una doble altura de **88 y 100 cms.**

Piscina

- ➔ La piscina es exterior y se accede desde cafetería.
- ➔ La puerta mide **82 cms.**
- ➔ En el itinerario hay dos rampas, la primera, con pasamanos a una altura de **94 cms.**, mide **360 cms.** de largo, **97 cms.** de ancho y tiene una inclinación del **10,5%**. La segunda mide **360 cms.** de largo, **110 cms.** de ancho y tiene una inclinación del **17,6%**.
- ➔ La piscina no dispone de grúa de facilite el acceso al vaso.

Cafetería

- ➔ Situada en planta baja con itinerario accesible.
- ➔ La altura de la mesa es de **58 cms.**
- ➔ La barra de la cafetería está a una altura de **111 cms.** y para acceder a ella hay un escalón de **8 cms.**



ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- ➔ La puerta principal es automática. No está señalizada adecuadamente.
- ➔ No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
- ➔ Los felpudos no están fijos.

Hall y zonas comunes

- ➔ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- ➔ La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- ➔ No hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- ➔ Los carteles están colocados a una altura entre **40-180 cms.**
- ➔ Las letras y símbolos miden **>4 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- ➔ La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales

- ➔ La escalera comunica la recepción con las plantas superiores.
- ➔ Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen boceles, no tiene zócalo de protección y están señalizados táctil y visualmente.
- ➔ La barandilla es continua en las mesetas.
- ➔ La escalera tiene moqueta y está correctamente anclada.
- ➔ La iluminación es suficiente pero no es homogénea.

Ascensor

- ➔ Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- ➔ La botonera está en braille y en altorrelieve.

- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- No existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión no tiene decodificador de teletexto y no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensores

- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

Alfonso XIII, 6
39002 Santander



942 205 000



942 205 001



www.gruposardinero.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible. Hay **2** escalones de **17 cms.** de altura con dos rampas alternativas (de similares características) de **1,3 m.** de ancho, **3 m.** de longitud y con una inclinación que varía del **5,2%** al **10,2%**. Para acceder a estas hay una ceja de **1,5 cms.**
- La puerta principal es automática y tiene a ambos lados una puerta manual de fácil apertura. La tres puertas tienen dimensiones superiores a **80 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **110 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay 3 aseos adaptados situados en la planta baja, **1ª** y **2ª**. Los siguientes datos corresponden al aseo de la **2ª** planta.
- El itinerario es accesible mediante el uso del ascensor .
- La puerta mide **80 cms.** y abre hacia el exterior. Dentro se permite la inscripción de un giro de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **45 cms.** y el mecanismo de descarga a **100 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre **>80 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado del acercamiento (izquierdo) y una fija en el lado contrario, a una altura de **60-75 cms.** y con una separación de **65 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **72 cms.** y el fondo es de **32 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a **90 cms.** y el borde inferior del espejo a **85 cms.**

Ascensor

- Hay dos ascensores que comunican la recepción con las plantas superiores del hotel.





➤ Ascensor N°1:

➤ La puerta de la cabina del ascensor mide **92 cms.** y las dimensiones interiores son de **110 cms.** de ancho y **142 cms.** de fondo. Dispone de pasamanos a una altura de **90 cms.**

➤ Ascensor N°2:

➤ La puerta mide **100 cms.** y las dimensiones interiores son de **150 cms.** de ancho y **140 cms.** de fondo. Dispone de pasamanos a una altura de **90 cms.**

Habitación adaptada (N° 823)

➤ N° de habitaciones adaptadas: **2.**

➤ Situadas en la planta 10 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.

➤ La puerta mide **78 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**

➤ La altura de la cama es de **55 cms.** y tiene dos lados de acceso de **90 cms.** que permite realizar la transferencia por ambos lados.

➤ Los mecanismos de control ambiental están a **110-114 cms.** y el perchero del armario a **136 cms.**

Aseo en habitación

➤ La puerta mide **78 cms.** y abre hacia el exterior. Dentro se puede inscribir un giro de **150 cms.**

➤ El inodoro está situado a una altura de **50 cms.** y el mecanismo de descarga a **90 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre **>80 cms.** Hay una barra abatible a cada lado, a una altura de **60-75 cms.**

➤ El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **55 cms.** La grifería es monomando.

➤ Los accesorios del baño están a una altura de **90-104 cms.** y el espejo es inclinado.

➤ El suelo de la ducha es continuo con el recinto. El asiento de ducha es fijo a la pared y abatible. Mide **40 cms.** de ancho, **45 cms.** de fondo y está a una altura de **56 cms.**

➤ Hay una barra de apoyo horizontal a una altura de **98 cms.** y otra vertical a **98-130 cms.**

➤ La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a **120-157 cms.**

Salón buffet de desayunos/Restaurante

➤ Situado en planta baja con itinerario accesible.

- La puerta mide **>80 cms.** y en el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **74 cms.**, un espacio libre inferior de **63 cms.**, un ancho de **76 cms.** y un fondo de **80 cms.** La barra del buffet está a una altura de **89 cms.**

Cafetería

- Situada en planta baja con itinerario accesible desde la recepción. Hay otra entrada directa desde la calle con itinerario no accesible ya que hay escalones aislados sin rampa alternativa.
- Las mesas tienen una altura de **76 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **120 cms.** y un fondo de **30 cms.** La barra está a una altura de **114 cms.**
- Existe otra zona de cafetería para fumadores en planta baja accesible.
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **120 cms.** y un fondo de **30 cms.** La barra está a una altura de **106 cms.**

Aparcamiento

- No dispone de plazas reservadas para personas con movilidad reducida.
- Las plazas disponibles están situadas en planta **-2** y las puertas de acceso son **>80 cms.**
- Las plazas miden **2,3 m.** de ancho y **4,65 m.** de longitud.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente con bandas cromáticas de **20 cms.**
- Hay **2** escalones con una rampa alternativa sin pasamanos y sin señalización táctil.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **168-190 cms.**
- Las letras y símbolos miden **4 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales

- En el hotel hay **2** escaleras principales.
- **Escalera tipo 1:** comunican todas las plantas desde recepción
 - Los escalones son homogéneos, disponen de tabica pero el borde no está señalizado tacto-visualmente y tienen boceses.
 - La barandilla no se prolonga al final de los escalones **30 cms.** y carece de zócalo inferior de protección.
- **Escalera tipo 2:** comunican la recepción con las plantas **1º** y **2º** donde están ubicadas las salas de reuniones.



- ➔ Los escalones son homogéneos, disponen de tabica y no tienen bocelos. El borde no está señalizado tacto-visualmente.
- ➔ La barandilla no se prolonga al final de los escalones **30 cms.** Dispone de zócalo inferior de protección.

Ascensor

- ➔ Hay dos ascensores de similares características que comunican la recepción con el resto de plantas.
- ➔ Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- ➔ Las botoneras no están en braille pero tienen altorrelieve.
- ➔ Ofrece información sonora de parada en planta.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- ➔ La puerta es totalmente acristalada.
- ➔ Dispone de paneles informativos.
- ➔ El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
- ➔ En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- ➔ Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- ➔ Hay información escrita de los servicios prestados.
- ➔ No hay enchufes junto a la cama.
- ➔ La televisión tiene decodificador de teletexto y permite comunicación con recepción mediante el envío de textos cortos.

Aseos comunes

- ➔ Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- ➔ Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- ➔ Los ascensores no tienen puertas acristaladas.
- ➔ Existe información visual en el interior y en el exterior de las cabinas.

Sistemas de emergencia

- ➔ No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

SANTEMAR

H **** Sup.

Joaquín Costa, 18
39005 Santander

☎ 942 272 900

FAX 942 278 604

W www.hotelsantemar.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- ➔ La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- ➔ La entrada es accesible, no hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
- ➔ La puerta principal es automática giratoria y tiene a ambos lados una puerta manual de fácil apertura. La tres puertas tienen dimensiones superiores a **80 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- ➔ El mostrador de atención al público está a una altura de **120 cms.**
- ➔ Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- ➔ Hay un aseo adaptado situado en la entreplanta donde están ubicadas las salas de reuniones. En el itinerario de acceso hay una rampa de **2,3 m.** de ancho, **12 m.** de longitud y con una inclinación del **10,5%.**
- ➔ La puerta mide **80 cms.** y abre hacia el exterior.
- ➔ El inodoro está situado a una altura de **50 cms.** y el mecanismo de descarga a **100 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre **>80 cms.**
- ➔ Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y una fija en el lado contrario, a una altura de **62-75 cms.** y con una separación de **67 cms.**
- ➔ El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **55 cms.** La grifería es monomando.
- ➔ Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **120-140 cms.** y el borde inferior del espejo a **94 cms.**

Ascensor

- ➔ **Ascensor Nº1:** Hay **3** con estas características y comunican la recepción con todas las plantas. En el acceso a este elemento hay una rampa de **1,4 m.** de ancho, **6,4 m.** de longitud y con una inclinación del **10,5%.** Dispone de pasamanos a **90 cms.**
 - ➔ La puerta de la cabina del ascensor mide **85 cms.** y las dimensiones interiores son de **118 cms.** de ancho y **140 cms.** de fondo. Dispone de pasamanos a una altura de **90 cms.**





- **Ascensor Nº2:** comunica la zona de salas de reuniones con la terraza “jardín japonés”.
 - La puerta mide **110 cms.** y las dimensiones interiores son de **210 cms.** de ancho y **130 cms.** de fondo. Dispone de pasamanos a una altura de **90 cms.**

Habitación adaptada (Nº 246)

- Nº de habitaciones adaptadas: **2.**
- Situadas en planta **2** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor **Nº 1.**
- La puerta mide **77 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- Hay dos camas con una altura de **52 cms.** y hay un espacio central **>90 cms.** que permite realizar la transferencia por ambos lados.
- Los mecanismos de control ambiental está a **102 cms.** y el perchero del armario a **185 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **88 cms.** y abre hacia el exterior.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **50 cms.** y el mecanismo de descarga a **112 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre **>80 cms.**
- Hay una barra fija en el lado contrario al acercamiento (izq.) a una altura de **76-130 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **58 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **110-120 cms.** y el borde inferior del espejo a **90 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- El asiento de ducha es fijo a la pared. Mide **40 cms.** de ancho, **45 cms.** de fondo y está a una altura de **50 cms.**
- Hay una barra de apoyo horizontal a una altura de **80 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de **95 cms.**

Salón buffet de desayunos

- Situado en una entreplanta con itinerario accesible mediante el uso del ascensor **Nº 1** que reúne unas óptimas condiciones de accesibilidad. En el acceso hay dos rampas, una que da paso al ascensor (descrita anteriormente) y otra de **6,4 m.** de longitud y una inclinación del **14%** sin pasamanos.
- La puerta mide **90 cms.** y es de doble hoja.

- Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **65 cms.**, un ancho de **80 cms.** y un fondo de **90 cms.** La barra del buffet está a diferentes alturas que varían de **90 a 140 cms.**

Cafetería

- Situada en una entreplanta con itinerario accesible, mediante el uso del ascensor **Nº 1.**
- Hay otra entrada desde la calle con itinerario accesible ya que no hay escalones o desniveles que dificulten el paso. La puerta es giratoria automática y mide **>90 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **74 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **70 cms.** y un fondo de **35 cms.** La barra está a una altura de **105 cms.**

Restaurante

- Situado en una entreplanta junto a la cafetería.
- Las mesas tienen una altura de **76 cms.**, un espacio libre inferior de **73 cms.**, un ancho de **70 cms.** y un fondo de **120 cms.**

Sala de reuniones

- Hay **10** salas situadas en una entreplanta con itinerario accesible. En el acceso hay una rampa de **2,3 m.** de ancho, **12 m.** de longitud y con una inclinación del **10,5%.**
- Las puertas de las salas son **>80 cms.** y son de doble hoja.
- Las mesas tienen **74 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **69 cms.**, un ancho de **80 cms.** y un fondo de **45 cms.**

Aparcamiento

- Dispone de **2** plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
- Situado en la entreplanta y en el acceso a este hay una rampa de **2 m.** de ancho, **6,2 m.** de longitud y con una inclinación del **14%.**
- La puerta mide **165 cms.** y es de apertura automática.
- Las plazas son de **3,3 m.** de ancho y de **4,4 m.** de longitud.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es giratoria automática y acristalada. No está señalizada correctamente.
- No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **167-170 cms.**
- Las letras y símbolos miden **3 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.



- La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- En el hotel hay múltiples escaleras pero comparten similares características.
- Los escalones son homogéneos, disponen de tabica y de zócalo inferior de protección. El borde no está señalizado táctil ni visualmente y no tienen boceles.
- La barandilla no se prologa al final de los escalones.

Ascensor

- **Ascensor N°1:** comunican la recepción con las plantas superiores e inferiores de la zona donde están ubicadas las habitaciones, el restaurante y la cafetería.
 - Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
 - La botonera está en braille y en altorrelieve.
 - Ofrece información sonora de parada en planta.
- **Ascensor N°2:** comunica la zona de salas de reuniones con la terraza “jardín japonés”.
 - Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
 - La botonera no está en braille y en altorrelieve.
 - Ofrece información sonora de parada en planta.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- El ascensor N°2 es panorámico pero el N°1 no tiene puertas acristaladas.
- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

VIADERO

H****

Avda. de Santander, 10
39180 Noja (Cantabria)

☎ 942 630 278

🌐 www.hotelviadero.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- ➔ La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- ➔ La entrada principal tiene una escalera (de 8 escalones de 17 cms.) con una rampa alternativa de dos tramos de 6,6 m. y 6 m., que tiene un ancho de 1,1 m. y una inclinación del 10,5%. Dispone de un pasamanos con una doble altura de 70-90 cms.
- ➔ la puerta principal es automática y mide 147 cms.

Recepción, hall y pasillos

- ➔ El mostrador de atención al público está a una altura de 110 cms.
- ➔ Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- ➔ Hay dos aseos adaptados situados en la planta -1 con itinerario accesible.
- ➔ La puerta general y la de la cabina miden 77 cms. y abre hacia el exterior.
- ➔ El inodoro está situado a una altura de 45 cms. y el mecanismo de descarga a 72 cms. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre >80 cms.
- ➔ Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y una fija en el lado contrario, a una altura de 50-65 cms. y con una separación de 65 cms.
- ➔ El espacio libre inferior del lavabo es de 80 cms. y el fondo es de 52 cms. La grifería es monomando.
- ➔ Los accesorios del baño y el borde inferior del espejo se encuentran a una altura de 100 cms.

Ascensor

- ➔ La puerta de la cabina mide 80 cms.
- ➔ Las dimensiones interiores son de 97 cms. de ancho y 125 cms. de fondo. Dispone de pasamanos a una altura de 90 cms.

Habitación adaptada (Nº 212)

- ➔ Nº de habitaciones adaptadas: 1.





- ▀ Situada en la planta 2 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- ▀ Las puertas miden **74** y **78 cms.** y en el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- ▀ La cama está a una altura de **50 cms.** y se puede acceder a ella por ambos lados ya que hay un espacio **>90 cms.** que permite la transferencia.
- ▀ Los mecanismos de control ambiental están a **150 cms.** y el perchero del armario a **185 cms.**

Aseo en habitación

- ▀ La puerta mide **78 cms.** y abre hacia el interior.
- ▀ Dentro del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ▀ El inodoro está situado a una altura de **45 cms.** y el mecanismo de descarga a **72 cms.** No tiene ningún lado de acceso **>80 cms.** que permita la transferencia ya que en el lado izquierdo está el lavabo y obstaculiza el paso. Frontalmente hay un espacio **>120 cms.**
- ▀ Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y una fija en el lado contrario, a una altura de **54-68 cms.** y con una separación de **50 cms.**
- ▀ El espacio libre inferior del lavabo es de **80 cms.** y el fondo es de **58 cms.** La grifería es monomando.
- ▀ Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **100-150 cms.** y el borde inferior del espejo a **100 cms.**
- ▀ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- ▀ El asiento de ducha es fijo a la pared, mide **40 cms.** de ancho, **45 cms.** de fondo y está a una altura de **47 cms.** El espacio de acceso frontal y por el lado derecho es **>80 cms.**
- ▀ Hay una barra vertical a una altura de **70 cms.** y una horizontal a **70-120 cms.**
- ▀ La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de **110 cms.**

Salón buffet de desayunos

- ▀ Situado en planta **-1** con itinerario accesible.
- ▀ La puerta mide **67 cms.** y es de doble hoja. En el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- ▀ Las mesas tienen una altura de **74 cms.,** un espacio libre inferior de **70 cms.,** un ancho de **70 cms.** y un fondo de **35 cms.** ya que tiene una pata central con base.
- ▀ La barra de buffet tiene diferentes alturas que varían de **90 a 141 cms.**



Cafetería

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- Existe otra entrada por el exterior del hotel situada junto a la puerta principal. Para acceder a esta es necesario utilizar la rampa anteriormente descrita.
- La puerta mide **88 cms.** y en el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **70 cms.**, un espacio libre inferior de **68 cms.**, un ancho de **72 cms.** y un fondo de **35 cms.** ya que tiene una pata central con base.
- La barra está a una altura de **112 cms.**

Restaurante

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **90 cms.** y en el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **72 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **120 cms.** y un fondo de **35 cms.** ya que tiene una pata central con base.

Salón social

- Hay **4** salas de reuniones o salones sociales situadas en la planta 1 con itinerario accesible.
- Las puertas miden **67 cms.** y son de doble hoja.
- Las mesas tienen **72 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **70 cms.** y un fondo de **35 cms.** ya que tiene una pata central con base.

Piscina

- La piscina está en el exterior del edificio. Para acceder a esta hay que salir por la puerta principal y rodear el edificio.
- La piscina no dispone de grúa de facilite el acceso al vaso.

Aparcamiento

- No existen plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
- Está situado en la entreplanta del edificio y el itinerario es accesible.
- La puerta del garaje mide **80 cms.**
- Hay plazas con un ancho **3 m.** y con un largo **5 m.**

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- En la escalera de la entrada, los escalones son homogéneos con tabica y con boceles. Carecen de señalización tacto-visual y de zócalo inferior de protección.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **157-178 cms.**



- Las letras y símbolos miden **6 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- En la escalera principal, los escalones son homogéneos, con tabica y con boceles. Carecen de un zócalo inferior de protección y el borde no está señalizado táctil ni visualmente.
- La barandilla es continua en el recorrido.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera no está en braille ni en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- El teléfono tiene avisador luminoso de llamada.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- El ascensor no tiene ninguna puerta acristalada.
- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- Tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

LOS LLANOS

H****

Avda. España, 9
02002 Albacete

 967 223 750

 967 234 607

 www.sercotelhoteles.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible, aunque hay una pequeña ceja de **4 cms.**
- La puerta principal es automática y mide **165 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **114 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta baja junto a recepción con itinerario es accesible.
- La puerta general mide **77 cms.** y la de la cabina **79 cms.** y es corredera.
- La altura del asiento del inodoro es de **49 cms.** y el mecanismo de descarga está a **110 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **150 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- Hay una fija en el lado derecho y otra abatible en el lado izquierdo, situadas a una altura de **70-85 cms.** y con una separación de **80 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **62 cms.,** el fondo es de **59 cms.** y es regulable en altura. La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **110-150 cms.** El espejo está inclinado y el borde inferior está a **97 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **79 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **97 cms.** de ancho y **123 cms.** de fondo.

Habitación adaptada (Nº 102)

- Nº de habitaciones adaptadas: **1.**
- Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **79 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**





- La altura de la cama es de **60 cms.** Tiene un espacio de acceso de **100 cms.** por el lado izquierdo y **65 cms.** por el lado derecho.
- El perchero del armario está a una altura de **180 cms.** Las perchas son de mango largo.

Aseo en habitación

- La puerta mide **77 cms.** y es corredera.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **48 cms.** y el mecanismo de descarga a **110 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **90 cms.**
- Hay una abatible en el lado derecho y una fija en el lado izquierdo, situadas a una altura de **80-85 cms.** y con una separación de **74 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **77 cms.** y el fondo es de **54 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **85 cms.** y el borde inferior del espejo está a **97 cms.**
- El plato de ducha es continuo con el recinto y el suelo es antideslizante.
- El asiento de ducha es abatible y está fijo a la pared. Mide **48 cms.** de ancho, **31 cms.** de fondo y está a una altura de **54 cms.**
- Hay una barra horizontal a una altura de **77 cms.** y una vertical a una altura de **90-145 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura de **120 cms.**

Salón buffet de desayunos

- Situado en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- Las mesas tienen una altura de **77 cms.**, un espacio libre inferior de **73 cms.**, un ancho de **90 cms.** y un fondo **90 cms.**
- La barra del buffet está a una doble altura de **62** y **88 cms.**

Sala de reuniones/Sala de Televisión

- Dispone de **2** salas de reuniones:
 - Situada junto al buffet con itinerario accesible.
 - Situada en la entreplanta de recepción y buffet. El itinerario no es accesible por la existencia de escaleras sin ascensor complementario.

LOS LLANOS

- ➔ La puerta mide **180 cms.** y es corredera.
- ➔ Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **200 cms.** y un fondo **80 cms.**
- ➔ El salón de televisión no es accesible. Es necesario el uso de escaleras sin ascensor alternativo.

Aparcamiento

- ➔ Dispone de garaje situado en un edificio separado del hotel a una distancia **>30 m.**
- ➔ Hay **2** plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida con un ancho **3,60 m.** y con un largo **5,40 m.** Están señalizadas horizontalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.



ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- ➔ La puerta es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- ➔ Hay una pequeña ceja de **4 cms.**

Hall y zonas comunes

- ➔ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- ➔ La iluminación, no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- ➔ Hay un patrón homogéneo en la señalética pero no permite aproximarse para su lectura.
- ➔ Los carteles están colocados a una altura ente **150-180 cms.**
- ➔ Las letras y símbolos miden **>1,5 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- ➔ La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- ➔ Existe **1** escalera principal que comunican la recepción con el resto de las plantas.
- ➔ Los escalones son homogéneos. Los que comunican con la sala de reuniones y con la sala de televisión disponen de tabica con señal luminosa. No tiene boceles y tampoco el borde está señalizado táctilmente. Tienen zócalo de protección al lado de la pared.
- ➔ La barandilla es continua en las mesetas.
- ➔ La iluminación es homogénea.

Ascensor

- ➔ Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- ➔ La botonera está en braille y en altorrelieve.
- ➔ No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- ➔ No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción y no ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.



NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

UNIVERSIDAD


H***

Avda. España, 71
02006 Albacete

 967 508 895

 967 236 979

 www.hoteluniversidad.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible.
- La puerta principal es manual y giratoria y mide **95 cms.** A ambos lados de ésta hay una puerta manual de **80 cms.** y de doble hoja.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **106 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **75 cms.** y abre hacia el interior.
- La altura del asiento del inodoro es de **40 cms.** y el mecanismo de descarga está a **110 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **100 cms.**
- Hay una barra fija en el lado derecho y una abatible en el lado izquierdo, situadas a una altura de **80 cms.** y con una separación de **75 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **60 cms.** y el fondo es de **50 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **83 cms.** y el borde inferior del espejo está a **112 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **79 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **98 cms.** de ancho y **123 cms.** de fondo.

Habitación adaptada (Nº 320)

- Nº de habitaciones adaptadas: **2.**
- Situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.





- La puerta mide **77 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **49 cms.** Tiene un espacio de acceso de **110 cms.** por el lado izquierdo y **90 cms.** por el lado derecho.
- El perchero del armario está a una altura de **175 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **82 cms.** y abre hacia el interior.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **41 cms.** y el mecanismo de descarga a **100 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **80 cms.**
- Hay una abatible en el lado izquierdo y una fija en lado derecho, situadas a una altura de **80 cms.** y con una separación de **75 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **69 cms.** y el fondo es de **50 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **86 cms.** y el borde inferior del espejo está a **100 cms.**
- El plato de ducha es continuo con el recinto y tiene una ceja de **3 cms.** El suelo es antideslizante.
- No hay asiento de ducha ni barras de apoyo.
- La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura de **120-160 cms.**

Salón buffet de desayunos

- Situado en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- Las mesas tienen una altura de **71 cms.**, un espacio libre inferior de **69 cms.**, un ancho de **120 cms.** y un fondo **80 cms.**
- La barra del buffet está a una altura de **73 cms.**

Cafetería

- Situada junto a recepción. En el itinerario hay un escalón de **5 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **76 cms.**, un espacio libre inferior de **62 cms.**, un ancho de **69 cms.** y un fondo **69 cms.**
- La barra de la cafetería está a una altura de **111 cms.**

Sala de reuniones

- Dispone de **3** salas de reuniones: 2 situadas junto el buffet, en 1ª planta. Es necesario el uso del ascensor. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.

Salón Avenida y Salón Campus:

- Situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- En ambas la puerta es manual y miden **150 cms.** y **114 cms.** respectivamente.
- En el Salón Avenida las mesas tienen una altura de **77 cms.**, un espacio libre inferior de **75 cms.**, un ancho de **200 cms.** y un fondo **100 cms.**
- En el Salón Campus las mesas tienen una altura de **73 cms.**, un espacio libre inferior y un ancho de **70 cms.** Hay otras mesas con las mismas características y con un diámetro de **183 cms.**

Salón de televisión:

- Situada en planta con itinerario accesible.
- La puerta mide **117 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **74 cms.**, un espacio libre inferior de **73 cms.**, un ancho de **200 cms.** y un fondo **46 cms.**

Aparcamiento

- No hay ninguna plaza reservada para personas con movilidad reducida pero hay plazas con un ancho **2,20 cms.** y con un largo **5,50 cms.**
- Para acceder al garaje solo es posible mediante las escaleras principales del hotel, ver ficha de escaleras.
- En el itinerario desde (el único que hay) las escaleras hay dos puertas de **75 cms.**

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta es manual, acristalada y giratoria. No están señalizadas adecuadamente.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación, no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética pero no permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura de **155-185 cms.**
- Las letras y símbolos miden **>1,5 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- Existe **1** escalera principal que comunican la recepción con el resto de las plantas.
- Los escalones son homogéneos, disponen de tabica sin señalización luminosa y zócalo de protección al lado de la pared. No tiene bosteles y el borde está señalizado táctilmente.



- La barandilla es continua en las mesetas.
- La iluminación es homogénea.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción y no ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

DOÑA MANUELA

H****

Paseo del Carmen, s/n
13250 Daimiel (Ciudad Real)

 926 260 703

 926 260 703

 www.hoteldemanuela.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible. Hay un desnivel con una pendiente del **8%**.
- Hay dos puertas contiguas manuales de fácil apertura que miden **75 cms.** y son de doble hoja.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **114 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta baja junto a la recepción. El itinerario es accesible.
- La puerta mide **79 cms.**
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **43 cms.** y el mecanismo de descarga está a **72 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **120 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el contrario, situadas a una altura de **72-88 cms.** y con una separación de **72 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **50 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura entre **110 y 130 cms.** El borde inferior del espejo está **100 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **96 cms.** de ancho y **128 cms.** de fondo.

Habitación adaptada

- Nº de habitaciones adaptadas: **1.**
- Situada en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **80 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**



- La altura de la cama es de **55 cms.** Tiene un espacio de acceso **>90 cms.** por el lado derecho y por el izquierdo.
- El mecanismo de climatización está a una altura de **163 cms.** y el perchero del armario está a **180 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **80 cms.** y abre hacia el interior. Dentro se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **43 cms.** y el mecanismo de descarga a **72 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre **>70 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado derecho situada a una altura de **70-85 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **50 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están situados a una altura de entre **100 y 120 cms.** y el borde inferior del espejo está a **93 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- El asiento de ducha es fijo a la pared, mide **42 cms.** de ancho, **45 cms.** de fondo y está a una altura de **58 cms.**
- La ducha no tiene barras de apoyo.
- La grifería de la ducha está situada en la pared lateral accesible a una altura de **110 cms.**

Cafetería/Restaurante

- Situados en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.,** un espacio libre inferior de **66 cms.,** un ancho de **66 cms.** y un fondo libre de **93 cms.**
- La barra de la cafetería está a una altura de **106 cms.** y la barra del buffet está a **76 cms.**

Sala de reuniones

- Existe **1** sala de reuniones, situada en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **73 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen **76 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **66 cms.,** un ancho **>100 cms.** y un fondo de **80 cms.**

Aparcamiento

- Dispone de garaje. No existen plazas de aparcamiento reservadas.



- Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **80 cms.**

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es manual y parcialmente acristalada.
- No hay escalones que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo
- La iluminación no es homogénea, la luz natural produce zonas de luz y sombra

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse adecuadamente para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **170 y 185 cms.**
- Las letras y símbolos miden **6 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- Los escalones son homogéneos y con tabica. Tienen bocelos y no están señalizados táctil y visualmente.
- La barandilla no es continua en todo su recorrido.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera no está en braille ni en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- ▀ La puerta es parcialmente acristalada.
- ▀ No dispone de paneles informativos.
- ▀ El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- ▀ En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- ▀ Existe la posibilidad de conexión a internet.
- ▀ Hay información escrita de los servicios prestados.
- ▀ Hay enchufes junto a la cama.
- ▀ La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción y no ofrece servicio despertador luminoso.
- ▀ La puerta no dispone de mirilla.
- ▀ La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos Comunes

- ▀ Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- ▀ Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- ▀ Existe información visual en el interior de la cabina.
- ▀ No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia


- ▀ No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

CAMPING EL MIRADOR DE CABAÑEROS

Cañada Real Segoviana, s/n
13110 Horcajo de los Montes
(Ciudad Real)

 926 775 439 / 659 986 460
 www.campingcabaneros.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno y acceso principal

- El entorno próximo y la entrada principal son accesibles, pero el suelo presenta desniveles y es irregular.

Recepción

- La zona de recepción es accesible. En el itinerario de acceso hay una rampa de **100 cms.** de ancho, de **2 m.** de longitud y con una inclinación del **10%**.
- La puerta mide **70 cms.** y es manual de fácil apertura.
- El mostrador de atención al público está ubicado a una altura de **108 cms.**

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta baja en un edificio contiguo al de recepción. El itinerario tiene desniveles pronunciados y el suelo es irregular.
- La puerta general mide **80 cms.** y la de cabina **79 cms.** La apertura de ambas puertas es hacia el exterior.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **43 cms.** y el mecanismo de descarga a **74 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **80 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- Hay una barra fija en el lado contrario del acercamiento y está a una altura de **90 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **46 cms.** La grifería es monomando.
- El borde inferior de espejo está a **94 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- Carece de silla de ducha
- Hay una barra horizontal a una altura de **114 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está en una pared accesible a una altura de **180 cms.**

Bungalow adaptado

- N° de bungalow adaptados: **1.**





- ▀ Situados en planta baja. Al estar en un terreno irregular en el itinerario de acceso hay desniveles pronunciados, el principal mide **9 m.** de longitud y tiene una inclinación de **17%**. También hay una rampa de **6 m.** de longitud, **1,34 m.** de ancho, con una inclinación del **6,4%** y con una ceja de **2,5 cms.**
- ▀ La puerta mide **80 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ▀ Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **66 cms.**, un fondo de **75 cms.** y **120 cms.** de ancho.

Habitaciones

- ▀ La puerta es corredera y mide **105 cms.** En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ▀ En el bungalow hay una habitación con 3 camas, una de estas es de matrimonio y las otras dos son literas.
- ▀ La cama de matrimonio está a **50 cms.** de altura y tiene un lado de acceso (izquierdo) de **75 cms.**
- ▀ La litera inferior está a una altura de **50 cms.** y tiene un lado de acceso (derecho) de **75 cms.**
- ▀ El perchero del armario está a una altura de **123 cms.**

Aseo adaptado

- ▀ La puerta es corredera y mide **82 cms.**
- ▀ En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ▀ El inodoro está situado a una altura de **51 cms.** y el mecanismo de descarga a **120 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **80 cms.**
- ▀ Hay una barra fija en el lado contrario situada a una altura **71-98 cms.**
- ▀ Los accesorios del baño están a una altura de **108 cms.** y el borde inferior del espejo a **88 cms.**
- ▀ El lavabo tiene un espacio libre inferior de **76 cms.** y un fondo de **60 cms.** La grifería es monomando.
- ▀ El plato de la ducha es accesible y es antideslizante.
- ▀ El asiento de ducha es fijo a la pared, mide **34 cms.** de ancho, **37 cms.** de fondo y está a una altura de **47 cms.**
- ▀ Hay una barra de apoyo horizontal situada a una altura de **71 cms.**



CAMPING EL MIRADOR DE CABAÑEROS

- La grifería es monomando y está situada en la pared lateral accesible a una altura de **105 cms.**

Cocina

- En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- Las baldas y cajones del armario están a una altura entre **160-190 cms.**
- El fregadero y la placa de la cocina están a una altura de **88 cms.**, y tienen un espacio libre inferior de **78 cms.**, un fondo de **60 cms.** y un ancho de **96 cms.**
- La altura de las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre **25 y 70 cms.**



Cafetería

- Situado en planta baja junto a recepción, en el edificio principal. El itinerario es accesible.
- La puerta mide **70 cms.** y es de doble hoja. En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **76 cms.**, un espacio libre inferior de **66 cms.**, un ancho de **62 cms.** y un fondo de **90 cms.**
- La barra de la cafetería está a una altura de **109 cms.**

Salón social

- Situado en planta baja, al estar en un terreno irregular en el itinerario de acceso hay desniveles pronunciados, que miden **9 m.** de longitud y tienen una inclinación que varían del **17% al 20%.**
- La puerta mide **95 cms.** y tiene un travesaño de **6 cms.** En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**

Piscina

- Situada en el exterior del edificio. El itinerario tiene desniveles pronunciados y el suelo es irregular. En el acceso hay una ducha con un desnivel de **9 cms.**
- La piscina no dispone de grúa que facilite el acceso al vaso.

Aparcamiento

- El aparcamiento está en el exterior del edificio. El itinerario es accesible.
- Las plazas no están delimitadas y no existen plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- En la zona de acceso el suelo es irregular y tiene desniveles.

Recepción

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación, no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta no es acristalada.
- No dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Hay enchufes junto a la cama.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

CASAS DE TURISMO RURAL LA ANTIGUA VAQUERÍA

16093 La Melgosa
(Cuenca)

☎ 969 258 031 / 626 999 297 /

619 648 073

🌐 www.antiguavaqueria.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno y acceso principal

- Ubicado en calle en ligera cuesta.
- La puerta principal es de doble hoja y cada una de ella mide **83 cms.**
- Desde la puerta principal hasta la del apartamento hay una rampa de **4 m.** de longitud, una anchura de **120 cms.** y una inclinación del **10%.**

Apartamento adaptado

- N° de apartamentos adaptados: **1.**
- La puerta del apartamento mide **76 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**

Habitaciones

- En el apartamento hay dos habitaciones.
- **Habitación 1:** Hay una cama doble con una altura de **50 cms.** Es posible el acceso por ambos lados desplazando la cama.
- **Habitación 2:** Hay dos camas individuales con una altura de **50 cms.** Es posible el acceso por ambos lados desplazando los muebles.
- En ambas habitaciones la puerta mide **77 cms.** y el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- Los armarios son de fácil apertura. El perchero del armario está a una altura de **170 cms.** y las baldas a **190 cms.**
- Los mecanismos de control ambiental están a una altura de **105 cms.**

Aseo adaptado

- La puerta abre hacia el interior y mide **77 cms.**
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **90 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **>90 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado izquierdo situada a una altura de **75-90 cms.**
- El borde inferior del espejo está a **110 cms.**
- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **72 cms.** y un fondo de **40 cms.** La grifería es monomando.



- El suelo de la ducha es continuo con el recinto, con una ligera inclinación, y es deslizante.
- No tiene asiento de ducha.
- Tiene una barra horizontal a una altura de **100 cms.**
- La grifería es monomando y está situada a **115 cms.** de altura en la pared lateral accesible.

Cocina

- En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- Las baldas y cajones del armario están a una altura entre **40 y 110 cms.**
- El fregadero y la placa de la cocina están a una altura de **90 cms.**
- La altura de las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre **25 y 90 cms.**

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- No hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.

Señalética

- La casa carece de carteles y paneles informativos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Interior

- No dispone de paneles informativos.

Habitación

- No hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La puerta no dispone de mirilla.

Aseo

- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

ALTO REY

Hs**

19238 Arroyo de las Fraguas
(Guadalajara)

 949 823 603

 www.hostalaltorey.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La zona de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible. Hay una rampa de acceso de **7,5 m.** de longitud, un ancho de **1,8 m.** y una inclinación del **8,7%**. Dispone de un pasamanos a **90 cms.** de altura.
- La puerta mide **86 cms.** y cuenta con una meseta que permite hacer un giro.

Hall y pasillos

- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **1** aseo común adaptado situado en la planta baja junto al restaurante. No está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. El itinerario es accesible.
- La cabina adaptada es independiente y las puertas miden **79 cms.** En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **42 cms.** y el mecanismo de descarga está a **72 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **100 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado contrario, situadas a una altura de **60-77 cms.** y con una separación de **71 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **67 cms.** y el fondo es de **31 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura entre **85 y 120 cms.** y el borde inferior del espejo está a **104 cms.**

Habitación adaptada (Hab. M)

- Nº de habitaciones adaptadas: **1.**
- Situada en planta baja. El itinerario es accesible.
- La puerta mide **79 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **48 cms.** Tiene un espacio de acceso por ambos lados **>90 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **125 cms.**



Aseo en habitación

- La puerta mide **78 cms.** y abre hacia el interior.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **73 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre **>100 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado derecho y una fija en el lado contrario, situadas a una altura de **58-79 cms.** y con una separación de **66 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **65 cms.** y el fondo es de **47 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **85-120 cms.** y el borde inferior del espejo a **85 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- La grifería es monomando y está en pared accesible a una altura de **106 cms.**
- No hay asiento de ducha pero se puede realizar el aseo personal desde el inodoro.

Restaurante y cafetería

- Situados en planta baja con itinerario accesible.
- Los huecos de paso existentes son **>120 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **76 cms.,** un espacio libre inferior de **64 cms.,** un ancho de **90 cms.** y un fondo de **80 cms.**
- La barra de la cafetería está a una altura de **110 cms.**

Salón social

- Situado en planta baja con itinerario accesible, junto a la cafetería y el restaurante.
- Los huecos de paso son **>120 cms.** y en el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La rampa de acceso al hostel carece de señalización tacto-visual y de pasamanos.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura de **163 cms.**
- Las letras y símbolos presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está en braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales

- La escalera principal comunica la zona de recepción con la 1ª planta. No hay ascensor.
- Los escalones no son homogéneos, tienen bodeces y el borde tiene señalización tacto visual. Carece de pasamanos.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Zona de recepción

- La puerta no es parcialmente acristalada.
- No dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- No existe la posibilidad de conexión a internet.
- No hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción y no ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BEATRIZ TOLEDO

H****

Ctra. de Ávila, Km. 2,750

45005 Toledo

 925 269 000

 925 215 865

 www.beatrizhoteles.com



TOLEDO



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- Está ubicado en un recinto privado. La calle es amplia, llana y despejada de obstáculos.
- La rampa de acceso a la acera tiene **124 cms.** de largo y **89 cms.** de ancho y una inclinación del **14%**.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible. Hay un escalón de **17 cms.** con rampa alternativa de **81 cms.** de ancho, **91 cms.** de largo y con una inclinación del **15%**.
- Hay dos puertas contiguas automáticas que miden **167 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **106 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta baja junto a recepción con itinerario accesible.
- La puerta general mide **67 cms.** y la de la cabina **79 cms.** y abre hacia el exterior.
- La altura del asiento del inodoro es de **42 cms.** y el mecanismo de descarga está a **74 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio **>120 cms.**
- Hay una barra fija en el lado derecho y una abatible en el lado izquierdo a una altura de **72 cms.** y con una separación de **68 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **75 cms.** y el fondo es de **63 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **115 cms.** y el borde inferior del espejo a **90 cms.**

Ascensor

- Dos ascensores comunican la recepción con el resto de plantas. En el itinerario hay **2** escalones con rampa alternativa de **269 cms.** de largo, **80 cms.** de ancho y una inclinación del **10,5%**.
- Un tercer ascensor comunica la recepción con la piscina. En el itinerario hay una puerta de **79 cms.**
- La puerta de los ascensores **1** y **2** miden **90 cms.** y el interior es de **127 cms.** de ancho por **128 cms.** de fondo.

- La puerta del ascensor **3** mide **80 cms.** y el interior es de **112 cms.** de ancho **146 cms.** de fondo.

Habitación adaptada (Nº 555)

- Nº de habitaciones adaptadas: **5.**
- Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **87 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- Hay dos camas con una altura de **58 cms.** Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **170 cms.**, por el izquierdo de **75 cms.** y por el central de **80 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **107** y **173 cms.**



Aseo en habitación

- La puerta mide **86 cms.** y abre hacia el interior.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro tiene alza supletoria y está situado a una altura de **50 cms.** y el mecanismo de descarga a **76 cms.** Se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **117 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- En el lado derecho hay una barra fija a una altura de **73 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **69 cms.** y el fondo es de **52 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **82-145 cms.** y el borde inferior del espejo a **92 cms.**
- Junto al inodoro hay una ducha con grifería de regulación térmica que permite el aseo, (sólo en esta habitación).
- La bañera tiene una altura de **46 cms.** y una silla de transferencia con respaldo.
- No tiene barras de apoyo.
- La grifería de la bañera es monomando y está en pared accesible a una altura de **62 cms.**

Salón buffet de desayunos

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **72 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **73 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **78 cms.** y un fondo de **24 cms.**
- La barra del buffet está a una doble altura de **75** y **85 cms.**

Cafetería

- Situada en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **84 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **73 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **78 cms.** y un fondo de **24 cms.**
- La barra de la cafetería está a una altura de **108 cms.**

Restaurante

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **79 cms.** y es de doble hoja.



- Las mesas tienen una altura de **76 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **58 cms.** y un fondo de **90 cms.**

Sala de reuniones “Salón Guadalajara”

- Hay **22** salas de reuniones. En el itinerario hay un escalón de **17 cms.** con rampa alternativa de **81 cms.** de ancho, **91 cms.** de largo y con una inclinación del **15%**.
- La puerta de la sala mide **95 cms.**
- Las mesas tienen **73 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **67 cms.**, un ancho de **180 cms.** y un fondo de **60 cms.**

Gimnasio

- Situados en planta **-1**. Es necesario el uso del ascensor **3**.
- La puerta mide **81 cms.** y tiene un travesaño de **5 cms.**
- No dispone de vestuario adaptado.

Piscina

- La piscina es exterior. Se accede haciendo uso del ascensor **3**.
- La piscina no dispone de grúa de facilite el acceso al vaso.

Aparcamiento

- Dispone de parking exterior y garaje. No existen plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
- Es necesario el uso del ascensor. En el itinerario desde el ascensor **1** hay una puerta de **82 cms.** Con el ascensor **2** se accede directamente al garaje.
- En el parking exterior, frente a la puerta principal hay **3** plazas de aparcamiento reservadas de **1,80 m.** de ancho y **15 m.** de largo. Están señalizadas con el **SIA**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- Hay un escalón de **17 cms.** con rampa alternativa.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

- ➔ La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- ➔ Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- ➔ Los carteles están colocados a una altura de **166 cms.**
- ➔ Las letras y símbolos miden **>4 cms.** y no presentan contraste cromático con el fondo.
- ➔ La señalética no está en braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales

- ➔ Los escalones son homogéneos y tienen bococeles y no están señalizados táctilmente. Disponen de tabica y zócalo de protección en el lado de la pared.
- ➔ La barandilla no es continua en las mesetas.

Ascensor

- ➔ Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- ➔ La botonera está en braille y en altorrelieve.
- ➔ No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- ➔ No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- ➔ La puerta es totalmente acristalada.
- ➔ Dispone de paneles informativos.
- ➔ El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- ➔ En recepción disponen de fax para el uso de los clientes.

Habitación

- ➔ Existe la posibilidad de conexión a internet.
- ➔ Hay información escrita de los servicios prestados.
- ➔ Hay enchufes junto a la cama.
- ➔ La televisión tiene decodificador de teletexto, permite la comunicación con recepción y ofrece servicio despertador luminoso.
- ➔ La puerta no dispone de mirilla.
- ➔ La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- ➔ Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- ➔ Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- ➔ Existe información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.
- ➔ No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- ➔ No hay sistema de emergencia visual.



SAN JUAN DE LOS REYES

H****

Reyes Católicos, 5
45002 Toledo



925 283 535



925 221 410



www.hotelsanjuandelosreyes.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- Para acceder al hotel hay dos itinerarios:
 - **Itinerario 1:** tiene un escalón de **23 cms.** con una rampa móvil alternativa de **90 cms.** de ancho, **100 cms.** de largo y una inclinación del **19,4%**.
 - Hay dos puertas contiguas automáticas de **153** y **170 cms.** respectivamente.
 - **Itinerario 2:** es desde el exterior por cafetería. Hay una rampa de **120 cms.** de ancho, **66 cms.** de largo y una inclinación del **19,4%**.
 - La puerta es automática y mide **117 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **112 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay dos aseos adaptados en zonas comunes, uno junto a la sala de reuniones y otro junto a la cafetería.
- El itinerario es accesible.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- En ambas la puerta miden **78 cms.** Situado junto a la sala de reuniones abre hacia el exterior y el de cafetería hacia el interior.
- En ambos el inodoro está a una altura de **53 cms.** y el mecanismo de descarga a **106 cms.** El situado junto a la sala de reuniones tiene un espacio de acceso frontal **>120 cms.** y por el lado izquierdo de **86 cms.** y una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de **67-83 cms.** El situado junto a cafetería tiene un espacio de acceso por el lado derecho **>120cms.** y una barra abatible en el lado derecho a una altura de **70-85 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **72 cms.** y el fondo es de **58 cms.** La grifería es monomando.

- Los accesorios del baño están a una altura de **110 cms.** y el borde inferior del espejo se encuentran a una altura de **90 cms.**

Ascensor

- Hay dos ascensores con las mismas características.
- La puerta de la cabina mide **80 cms.** y las dimensiones interiores son de **104 cms.** de ancho y **140 cms.** de fondo.
- El pasamanos está situado a una altura de **90 cms.**

Habitación adaptada (N° 004)

- N° de habitaciones adaptadas: **2.**
- Situada en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **77 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La cama tiene una altura de **60 cms.** Por el lado izquierdo hay un espacio de acceso de **110 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **170 cms.** y los mecanismos de control ambiental están a **59 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **78 cms.** y abre hacia el interior.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **54 cms.** y el mecanismo de descarga a **104 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **90 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- Hay dos barras, una fija en el lado izquierdo y otra abatible en el derecho. Están a una altura de **70-84 cms.** y con una separación de **80 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **74 cms.** y el fondo es de **22 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura entre **100 cms.** y el borde inferior del espejo a **98 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. El asiento de ducha es fijo a la pared, mide **40 cms.** de ancho, **38 cms.** de fondo y está a una altura de **52 cms.** El espacio de acceso frontal es **>120 cms.** y por el lado derecho es de **90 cms.**
- Hay una barra horizontal a una altura de **87 cms.**
- La grifería es de regulación térmica y está situada en pared accesible a **75 cms.**

Salón buffet de desayunos/cafetería

- Situado en planta baja. Hay dos itinerarios:
- **Itinerario 1:** desde recepción:
 - No hay escalones, desniveles ni huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
 - Para acceder hay una puerta de doble hoja de **75 cms.**
- **Itinerario 2:** desde el exterior (Ver itinerario 2 en acceso principal)
 - Las mesas tienen una altura de **78 cms.**, un espacio libre inferior de **73 cms.**, un ancho de **70 cms.** y un fondo de **32 cms.**
 - La barra del buffet está a una altura de **111 cms.** y tiene un fondo de **23 cms.**





Sala de reuniones “Fernando el Católico”

- Hay 2 salas de reuniones situadas en planta -1, a la que se accede haciendo uso del ascensor. El itinerario es accesible.
- La puerta de la sala es manual, mide **72 cms.**, y es de doble hoja.
- Las mesas tienen **73 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **68 cms.**, un ancho de **150 cms.** y un fondo de **90 cms.**

Aparcamiento

- Al garaje se accede haciendo uso del ascensor que presenta unas óptimas condiciones de accesibilidad. El itinerario es accesible.
- Hay 2 plazas reservadas para personas con movilidad reducida con una medida de **2,36 m.** de ancho y **4,5 m.** de largo. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad verticalmente.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- Las puertas de las dos entradas son automáticas y acristaladas. No están señalizadas adecuadamente.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea, produciéndose zonas de luz y sombra.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética pero no permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura **>2 m.**
- Las letras y símbolos miden **>5 cms.** y no presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales

- Comunican la recepción con el resto de las plantas.



- Los escalones son homogéneos, disponen de tabica con señalización luminosa y zócalo de protección al lado de la pared. No tiene bocales y el borde no está señalizado táctil ni visualmente.
- La barandilla no es continua en las mesetas.
- La iluminación no es homogénea.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en altorrelieve pero no en braille.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

EL RASTRO

H***

Cepedas, s/n
05001 Ávila

 920 352 225

 920 352 223

 www.elrastroavila.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La acera de acceso al hotel está al mismo nivel que el pavimento que es adoquinado.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible, no hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- En el acceso principal hay dos puertas contiguas. La primera es de doble hoja, mide **65 cms.** y está siempre abierta. La segunda es manual de fácil apertura y mide **90 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **112 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común.

- Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- Hay una cabina adaptada para ambos sexos.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La puerta mide **80 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **42 cms.** y el mecanismo de descarga está a **76 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **114 cms.** y frontalmente con un espacio de **70 cms.**
- Hay dos barras abatibles a una altura de **78 cms.** y con una separación de **69 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **73 cms.** y el fondo es de **47 cms.** La grifería es monomando.
- El espejo está inclinado y el borde inferior se encuentra a una altura de **118 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **109 cms.** de ancho y **146 cms.** de fondo.
- Dispone de pasamanos a una altura de **92 cms.**





Habitación adaptada (N° 201)

- ▀ N° de habitaciones adaptadas: **1**.
- ▀ Situada en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- ▀ La puerta mide **76 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ▀ Hay dos camas con una altura de **57 cms.** Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **>120 cms.**, y por el central de **63 cms.**
- ▀ El perchero del armario está a una altura de **170 cms.**

Aseo en habitación

- ▀ La puerta mide **78 cms.** y abre hacia el exterior.
- ▀ En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ▀ El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **76 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **90 cms.** y frontalmente con un espacio de **80 cms.**
- ▀ Hay dos barras. Una fija al lado derecho y una abatible al lado izquierdo. Están a una altura de **81 cms.** y con una separación de **99 cms.**
- ▀ El espacio libre inferior del lavabo es de **76 cms.** y el fondo es de **59 cms.** La grifería es monomando.
- ▀ Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **86 cms.** El espejo está inclinado y el borde inferior está a **109 cms.**
- ▀ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- ▀ El asiento de ducha es fijo a la pared, mide **40 cms.** de ancho, **37 cms.** de fondo y está a una altura de **48 cms.** El espacio de acceso frontal es de **90 cms.** y por el lado izquierdo es **>120 cms.**
- ▀ Hay una barra horizontal a una altura de **82 cms.**
- ▀ La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura de **120 cms.**

Salón buffet de desayunos

- ▀ Situado en planta baja junto a recepción. En el itinerario es accesible.
- ▀ La puerta mide **87 cms.**
- ▀ Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **65 cms.**, un ancho de **97 cms.** y un fondo **80 cms.**

- La barra del buffet está a una altura de **75 cms.**

Salón/Cafetería

- Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- Las mesas tienen una altura de **71 cms.**, un espacio libre inferior de **67 cms.** y un ancho de **42 cms.**
- La barra de la cafetería está a una altura de **105 cms.**

Aparcamiento

- Hay una plaza pública de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida y señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad próxima al hotel.



ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es manual y está parcialmente acristalada.
- No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **152-158 cms.**
- Las letras y símbolos miden **>4 cms.** y no presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está trascrita al braille ni tiene altorrelieve.

Escaleras principales

- Existen distintos tramos de escaleras con las mismas características.
- Los escalones son homogéneos y no tienen bocoetes. Disponen de tabica y zócalo de protección. El borde no está señalizado táctil ni visualmente.
- La barandilla es continua en todo su recorrido.
- La iluminación es suficiente pero no es homogénea.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- Ofrece información sonora de parada en planta.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- ▀ La puerta es parcialmente acristalada.
- ▀ Dispone de paneles informativos.
- ▀ El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- ▀ En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- ▀ Existe la posibilidad de conexión a internet.
- ▀ Hay información escrita de los servicios prestados.
- ▀ Hay enchufes junto a la cama.
- ▀ La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción y no ofrece servicio despertador luminoso.
- ▀ La puerta no dispone de mirilla.
- ▀ La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- ▀ Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- ▀ Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- ▀ Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- ▀ No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- ▀ No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

CENTRO DE TURISMO RURAL EL RINCONCITO DE GREDOS

Urbanización "Los Llanos", 3-5
05414 Cuevas del Valle (Ávila)

 920 383 288

 920 383 287

 www.rinconcitogredos.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso está en cuesta pronunciada (**10%**), es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- En el itinerario para acceder a la casa hay **7** escalones y una rampa alternativa de diferentes tramos con una pendiente máxima del **8,7%**.
- En el acceso principal existen dos puertas contiguas acristaladas, miden **102 cms.** de doble hoja y son de fácil apertura.
- En la meseta que hay entre las dos puertas hay un felpudo anclado correctamente.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **94 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- La puerta mide **78 cms.** y abre hacia el interior.
- La altura del asiento del inodoro es de **40 cms.** y el mecanismo de descarga está a **88 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **70 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- Hay dos barras abatibles a una altura de **72 cms.** y con una separación de **64 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **103 cms.** y el fondo es de **50 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño y el borde inferior del espejo se encuentran a una altura de **103 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- Las dimensiones interiores de la cabina son de **102 cms.** de ancho y **121 cms.** de fondo.





Habitación adaptada “El Barrio de Santa María”

- Nº de habitaciones adaptadas: **10**.
- Situadas en planta con itinerario accesible.
- La puerta mide **78 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **52 cms.** Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **83 cms.** y por el izquierdo de **102 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **180 cms.** y es abatible.

Aseo en habitación

- La puerta mide **83 cms.** y abre hacia el interior.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **91 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **80 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- Hay dos barras abatibles a una altura de **74 cms.** y con una separación de **61 cms.**
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **88 y 112 cms.** y el borde inferior del espejo a **103 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **80 cms.** y el fondo es de **60 cms.** La grifería es monomando.
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- El asiento de ducha es fijo a la pared, mide **37 cms.** de ancho, **36 cms.** de fondo y es regulable en altura. El espacio de acceso es **>120 cms.**
- Hay una barra horizontal a una altura de **83 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura de **70 cms.**
- Hay sistema de aviso para caso de emergencia.

Habitación adaptada doble superior “Los Soportales”

- La puerta mide **78 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **59 cms.** Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **105 cms.** y por el izquierdo de **110 cms.**
- El perchero del armario se encuentra **188 cms.** de altura y es abatible.

Aseo en habitación

- La puerta mide **84 cms.** y es corredera.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **40 cms.** y el mecanismo de descarga a **95 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **106 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- Hay dos barras abatibles a una altura de **74 cms.** y con una separación de **62 cms.**
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **89 y 117 cms.** y el borde inferior del espejo a **102 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **80 cms.** y el fondo es de **60 cms.** La grifería es monomando.
- El borde superior de la bañera está a una altura de **60 cms.**
- No existe asiento o tabla de transferencia.
- La grifería de la bañera es de regulación térmica y está situada en pared accesible a una altura de **65 cms.**
- Hay sistema de aviso para caso de emergencia.

Salón buffet de desayunos/restaurante

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- Se accede desde cafetería por puerta de **88 cms.**
- Las mesas son rectangulares y redondas y ambas tienen una altura de **76 cms.,** un espacio libre inferior de **70 y 74 cms.,** un ancho de **103 y 90 cms.** y un fondo libre de **82 y 130 cms.** respectivamente.

Cafetería

- Situada en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- La puerta de la cafetería mide **88 cms.**
- Las mesas tienen **51 cms.** de alto.
- La barra de la cafetería tiene dos alturas de **84 y 105 cms.** y un fondo de **26 cms.**

Sala de reuniones

- Existe **1** sala de reuniones situada en la primera planta, accesible con el uso del ascensor que reúne unas condiciones óptimas de accesibilidad. En el itinerario no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
- La puerta de la sala mide **78 cms.**
- Las mesas tienen **76 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **63 cms.,** un ancho de **60 cms.** y un fondo de **87 cms.**

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. Está señalizada con el logotipo del establecimiento que presenta bajo contraste.



Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea, produciéndose zonas de luz y sombra.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **169-182 cms.**
- Las letras y símbolos miden **>4 cms.** y no presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está en braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales

- Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen bocoles y zócalo de protección. El borde no está señalizado táctil ni visualmente.
- La iluminación no es homogénea.
- No hay barandilla.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción hay fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción mediante mensajes cortos de texto y no ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

CABILDO

H***

Avda del Cid, 2 bis

09005 Burgos

 947 257 840

 947 204 320

 www.hotelcabildo.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal del hotel tiene un pequeño escalón de **4 cms.** hasta una primera puerta, acristalada y de apertura manual hacia el exterior. Hay una segunda puerta acristalada de apertura automática.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **110 cms.** con un pequeño espacio a **100 cms.**
- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo para el desplazamiento.
- Hay alfombras gruesas.
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante.

Aseo adaptado en zona común

- Situado junto a la recepción, con itinerario totalmente accesible.
- Para acceder al aseo hay una puerta general de **75 cms.** de anchura.
- Hay una cabina con un aseo adaptado cuya puerta mide **75 cms.**
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro tiene un lado de acceso (izquierdo) con un espacio libre de **80 cms.** Dispone de una barra abatible en el lado izquierdo; en el lado derecho no hay barra.
- La altura del asiento del inodoro es de **40 cms.;** el mecanismo de descarga está a **100 cms.**
- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **83 cms.** y la grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **100 a 140 cms.** y el borde inferior del espejo a **100 cms.** del suelo.

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **82 cms.**
- En el interior de la cabina las dimensiones son de **95 cms.** de ancho por **134 cms.** de fondo.





Habitación adaptada

- Nº de habitaciones adaptadas: **1**.
- Se puede acceder a la planta usando el ascensor. En el itinerario no hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
- La puerta mide **76 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **57 cms.** y tiene dos lados de acceso **>90 cms.**
- Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de **100 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **160 cms.**

Aseo en habitación adaptada

- La puerta mide **75 cms.** y en el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **40 cms.** y el mecanismo de descarga está a **90 cms.**
- El inodoro tiene acceso por ambos lados, con un espacio libre de **80 cms.** en el lado izquierdo y **90 cms.** en el lado derecho. Tiene una barra abatible en el lado derecho.
- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **80 cms.** y la grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están situados a una altura de entre **120 cms.** y el borde inferior del espejo está a **90 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Dispone de un asiento de ducha abatible fijo a la pared de **43 cms.** de ancho, con un fondo de **40 cms.** a una altura de **53 cms.** del suelo. No tiene barras de apoyo.
- La silla de la ducha tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de **80 cms.**, pero sólo cuando la ducha está abatida; en posición abierta queda un espacio de **60 cms.** entre la silla y el inodoro.
- La grifería de la ducha está situada en la misma pared que el asiento, a una altura de **110 cms.**

Cafetería/Bufferet desayunos

- Está situada en la planta baja y su itinerario es accesible desde la recepción..
- La puerta tiene una anchura de **120 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **78 cms.**, un espacio libre inferior de **67 cms.**, un ancho superior a **70 cms.** y un fondo libre de **60 cms.**

- La barra tiene una altura de **115 cms.** Hay personal de apoyo.

Salas de reuniones

- El hotel tiene dos salas de reuniones en la planta **-1**, a la que se accede por el ascensor.
- La puerta tiene es de doble hoja, cada una de **76 cms.** de ancho.
- Las mesas tienen una altura de **74 cms.** y un espacio libre inferior de **68 cms.**

Aparcamiento

- Delante de la puerta principal del hotel hay un espacio reservado para carga y descarga en el que pueden aparcar cuatro coches. En caso de coches de personas con movilidad reducida pueden aparcar de manera continuada.



ACCESIBILIDAD VISUAL

Hall y zonas comunes

- La iluminación es homogénea.
- El mobiliario están situados de tal forma que pueden dificultar el paso de personas con discapacidad visual.
- Hay alfombras que no están fijadas.

Señalética

- No hay un patrón constante en la señalética.
- Los carteles están situados a una altura de **165 cms.**
- Las letras y símbolos de los carteles miden más de **1,5 cms.** y presentan poco contraste cromático con el fondo.
- Hay posibilidad de aproximación a los carteles y algunos están en relieve.

Escaleras principales

- Los escalones son homogéneos y con tabicados.
- La barandilla es continua en todo su recorrido y tiene zócalo inferior de protección en casi todo el recorrido.
- Los escalones no tienen bocelados.
- No hay señalización visual.

Ascensor

- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso y el desembarque de la cabina.
- Hay un letrero de planta situado frente a la puerta fácilmente localizable.
- La botonera interior está en braille y los pulsadores en relieve.
- No tiene timbre de sonido que avisa de la parada en cada planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
- No hay paneles informativos de cada una de las estancias con textos cortos o pictogramas.

Habitación

- Enchufe al lado de la cama.
- Dispone de conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Existe información escrita de los servicios prestados en el hotel.

Aseos Comunes

- No tiene sistema de información visual de ocupado/libre en las puertas.
- No tiene banda libre inferior en la puerta que permita la comunicación.

Ascensor

- En la cabina hay indicador de parada e información visual.
- Hay indicador de parada en el exterior.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



PARADOR HOSTAL SAN MARCOS

H*** Gran Lujo**

Plaza de San Marcos, 7
24001 León

 987 237 300

 987 233 458

 www.parador.es



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible.
- La puerta principal es automática y mide **2 m.**

Recepción, hall y pasillos

- La puerta de acceso mide **111 cms.** y es de doble hoja.
- El mostrador de atención al público está a una altura de **118 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta primera accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **82 cms.** y abre hacia el interior.
- La altura del asiento del inodoro es de **46 cms.** y el mecanismo de descarga está a **102 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre **>120 cms.** y frontalmente con un espacio de **76 cms.**
- Al lado derecho hay una barra fija y en el izquierdo una abatible situadas a una altura de **55-76 cms.** y con una separación de **65 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **76 cms.** y el fondo es de **60 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura entre **100-110 cms.** El borde inferior del espejo está a **100 cms.**

Ascensores

- **1:** comunican la recepción con las plantas superiores hasta la **4ª**, y con la planta **-1.**
- **2:** comunican el parking exterior con las plantas superiores hasta la **5ª.** Desde estos ascensores a recepción hay escaleras.
- Las puertas de las cabinas miden **80 cms.** y **90 cms.** respectivamente; dimensiones interiores: **125 cms.** de ancho y **130 cms.** de fondo.



Habitación adaptada (Nº202)

- ─ Nº de habitaciones adaptadas: **5**.
- ─ Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- ─ La puerta principal mide **88 cms.** y la de la habitación **86 cms.** En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ─ La altura de la cama es de **56 cms.** Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **76 cms.** y por el izquierdo **>120 cms.**
- ─ El perchero del armario está a una altura de **140 cms.**

Aseo en habitación

- ─ La puerta mide **82 cms.** y abre hacia el interior.
- ─ En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ─ El inodoro está situado a una altura de **49 cms.** y el mecanismo de descarga a **102 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **90 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- ─ Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una barra fija en el derecho a una altura de **54-78 cms.** y con una separación de **71 cms.**
- ─ El espacio libre inferior del lavabo es de **71 cms.** y el fondo es de **55 cms.** La grifería es monomando.
- ─ Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **84-124 cms.** y el borde inferior del espejo a **95 cms.**
- ─ La bañera tiene una altura de **45 cms.** y tiene una silla de transferencia con respaldo.
- ─ Hay una barra de apoyo horizontal a **72-85 cms.** y una barra vertical a una altura de **72-100 cms.**
- ─ La grifería de la bañera es monomando y está en pared accesible a doble altura de **56-110 cms.**

Salón buffet de desayunos

- ─ Situado en planta baja con itinerario accesible.
- ─ La puerta de acceso desde el ascensor 1 (recepción) mide **90 cms.** y es de doble hoja.
- ─ La puerta de acceso desde el ascensor 2 (parking) mide **100 cms.** y es de doble hoja.
- ─ Las mesas tienen una altura de **74 cms.,** un espacio libre inferior de **64 cms.,** un ancho de **63 cms.** y un fondo de **85 cms.**
- ─ La barra del buffet está a triple altura de **76-80-90 cms.**

Cafetería

- Situada en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **74 cms.** y es de doble hoja.
- La barra de la cafetería está a una altura de **111 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **61 cms.** y un espacio libre inferior de **58 cms.**

Restaurante

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- La primera puerta mide **74 cms.** (bar) y la segunda **92 cms.** Ambas son de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **70 cms.**, un espacio libre inferior de **63 cms.**, un ancho de **130 cms.** y un fondo de **83 cms.**
- Hay menú para personas diabéticas y celiacas.

Sala de reuniones “Salón Capitular”

- Hay varias salas de reuniones situadas en plantas diferentes.
- Para acceder a la sala hay dos escalones con rampa móvil alternativa de **160 cms.** de largo, **102 cms.** de ancho y con una inclinación del **21%.**

Aparcamiento

- Dispone de parking exterior.
- Hay **2** plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida señalizadas horizontalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
- Para acceder desde el parking al interior hay tres puertas. Las dos primeras son automáticas y miden **120 cms.**, la tercera mide **90 cms.** y es de doble hoja.
- En el itinerario hay **7** escalones con rampa alternativa de **157 cms.** con dos tramos, uno con una inclinación de **10,5%** y otro del **8,7%.**
- La rampa tiene pasamanos a doble altura de **72-92 cms.**
- En el acceso por la puerta principal hay servicio de aparcacoches.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética pero no permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **140-200 cms.**
- Las letras y símbolos miden entre **1 y 6 cms.** y no presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.





Escaleras principales

- Hay 2 escaleras principales.
- La escalera 1 o histórica, comunica la recepción con los ascensores 2.
- La escalera 2 comunica la recepción con el resto de plantas.
- En ambas los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen bocoles y el borde no está señalizado táctil ni visualmente. Hay barandilla en uno de los lados.
- La escalera 1 tiene zócalo de protección y moqueta que no está anclada.
- La escalera 2 tiene zócalo de protección al lado de la pared.
- La iluminación es suficiente pero no es homogénea.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- Ofrecen información sonora de parada en planta.

Restaurante

- La carta-menú está transcrita a braille.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto, permite la comunicación con recepción y ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior y en exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

EL BOSQUE DE LOS SUEÑOS

Bahillo, s/n
24492 Cubillos del Sil (León)

 661 502 582 / 983 590 341

 983 591 101

 www.elbosquedelosuenos.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del complejo

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible, no hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.

Recepción

- La puerta es manual y mide **87 cms.**
- El mostrador de atención al público está a una altura de **72 cms.**, tiene una longitud de **160 cms.** y un fondo de **6 cms.**
- El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Cabañas (Nº 12)

- Nº de cabañas adaptadas: **15.**
- Situadas en planta baja con itinerario accesible.
- Las puertas miden **87 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**

Dormitorios

- Hay dos dormitorios con **2** literas con un total de **4** camas en cada uno.
- Las camas inferiores tienen una altura de **60 cms.** y el espacio de acceso es de **180 cms.** (separación entre camas).
- Los cajones para guardar la ropa están a una altura de **36 cms.** bajo las camas.
- Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de **60 cms.**
- Las luces y persianas se controlan de forma domotizada desde la cama.

Cocina/Salón de estar

- Se accede directamente desde la puerta principal de la cabaña que mide **87 cms.**
- En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La mesa tiene una altura de **80 cms.**, un espacio libre inferior de **74 cms.**, un ancho de **154 cms.** y un fondo de **80 cms.**
- El fregadero, la cocina, el frigorífico y los muebles inferiores están a una altura de **90 cms.**





Aseo en cabañas

- La puerta es corredera y mide **80 cms.**
- En el interior del aseo se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **72 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **100 cms.** y frontalmente con un espacio de **56 cms.**
- Hay dos barras, una fija en el lado derecho y otra abatible en el izquierdo. Están a una altura de **70 cms.** y con una separación de **57 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **65 cms.** y el fondo es de **58 cms.** La grifería es monomando.
- El borde inferior de espejo está a una altura de **95 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- El asiento de ducha es fijo a la pared, mide **40 cms.** de ancho, **37 cms.** de fondo y está a una altura de **52 cms.** El espacio de acceso frontal y por el lado izquierdo es **>120 cms.**
- Hay una barra horizontal a una altura de **80 cms.** y una barra vertical a una altura entre **80-140 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura de **110 cms.**
- La ducha tiene una mampara abatible con dos hojas.

Cabañas (Nº 8 y 9)

- Reúnen las mismas características que la cabaña analizada a excepción de:
 - En el aseo hay bañera. El borde superior está a una altura de **54 cms.** y cuenta con asiento de transferencia con respaldo.
 - En el baño de la cabaña nº **8** hay una bañera con camilla y la habitación tiene una cama articulada.

Sala multiusos/Salón buffet de desayunos/Sala de reuniones

- Situada en planta baja. En el itinerario no hay escalones, desniveles ni huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
- La puerta mide **97 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **150 cms.** y un fondo de **80 cms.**
- La barra del buffet está a una altura de **87 cms.** y tiene un fondo de **40 cms.**



Aseo adaptado en zona común

- Situado en el interior de la sala multiusos. En el itinerario no hay escalones, desniveles ni huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
- Hay una cabina adaptada en el baño de caballeros y otra en el de señoras.
- La puerta es corredera y mide **80 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **42 cms.** y el mecanismo de descarga está a **72 cms.** Hay un espacio de acceso por el lado izquierdo de **79 cms.**, por el derecho de **67 cms.** y frontal **>120 cms.**
- Hay dos barras abatibles regulables en altura y con una separación de **74 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **77 cms.** y el fondo es de **52 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **95-116 cms.** El borde inferior del espejo está a una altura de **95 cms.**

Aparcamiento

- El aparcamiento está en el exterior del complejo.
- Hay **4** plazas reservadas para personas con movilidad reducida y están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

Ayudas técnicas

- En el complejo hay las siguientes ayudas técnicas a disposición de los clientes:
 - **3** sillas de baño.
 - **2** alzas supletorias de inodoro.
 - **2** grúas.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- No hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.

Recepción y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.



Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura de **137 cms.**
- Las letras y símbolos miden **>4 cms.** y no presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está trascrita al braille ni tiene altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- Dispone de paneles informativos de cada una de las estancias.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Cabañas (Nº 12)

Dormitorios

- Hay enchufes junto a la cama.
- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos adaptados en zonas comunes

- En ambos aseos las puertas tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PALACIO DE CONGRESOS

H***

Clara Campoamor, 13
34003 Palencia

 979 100 761

 979 100 762

 www.hotelpalaciodecongresos.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es llana, amplia, despejada de obstáculos y en ligera cuesta

Acceso principal

- La puerta es automática mide **97 cms.** y es de doble hoja.

Recepción, hall y pasillos

- la recepción se encuentra en la planta baja, el itinerario es accesible.
- El mostrador de atención al público está a una altura de **108 cms.**
- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.**
- Hay felpudos y alfombras anclados perfectamente.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta baja. No hay desniveles ni huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- Está ubicado en cabina independiente.
- La puerta mide **78 cms.**
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro tiene un acceso frontal **>120 cms.**
- El inodoro dispone de una barra abatible en el lado izquierdo. La altura del inodoro es de **42 cms.** y el mecanismo de descarga es de **72 cms.**
- La altura libre debajo del lavabo es de **70 cms.**, y cuenta con un fondo libre de **52 cms.**
- La altura del borde inferior del espejo es de **80 cms.**
- Los accesorios del lavabo se encuentran a una altura **113 cms.**

Ascensor

- Los botones de aviso se encuentran a una altura de **115 cms.**
- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- En el interior de la cabina las dimensiones son de **117** por **98 cms.**
- Los botones interiores están a una altura de **106-122 cms.**





Habitación adaptada

- Nº de habitaciones adaptadas **1**.
- Se puede acceder a la planta usando el ascensor. En el itinerario no hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
- La puerta de la habitación mide **78 cms.**
- En el interior de la habitación se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **57 cms.**, y tiene acceso por el lado izquierdo de **>120 cms.**
- El ancho del acceso al mobiliario es de **87 cms.**
- Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de **153 cms.**
- El perchero del armario se encuentra a una altura de **50-190 cms.**
- Los tiradores de las puertas del armario son de fácil apertura.

Aseo en habitación adaptada

- El espacio libre de la puerta es de **80 cms.**
- La puerta abre hacia el exterior.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.**, el mecanismo de descarga está a una altura de **77 cms.** tiene acceso frontal y por la izquierda **>120 cms.**
- El inodoro dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento, y una barra fija en el lado contrario.
- Las barras están situadas a una altura de **60-75 cms.**, y la separación entre ellas es de **80 cms.**
- La altura libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y cuenta con un fondo de **20 cms.**
- La altura del borde inferior del espejo es de **80 cms.**
- Los accesorios del lavabo están ubicados entre **80 cms.** y **140 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- Dispone de silla de ducha con un acceso frontal de **97 cms.** y un acceso por la izquierda **>120 cms.**
- En la ducha hay una barra de soporte horizontal ubicada a una altura de **92 cms.**
- La grifería se encuentra en pared accesible y a una altura de **116 cms.**

Cafetería

- Se encuentran situados en planta baja, no hay desniveles ni huecos de paso estrechos que dificulten el acceso. Se puede acceder también desde la calle.
- La puerta tiene un ancho libre de **78 por 2 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **73 cms.** Tiene una pata central con base que deja un fondo libre de **33 cms.**
- La barra de la cafetería está situada a una altura de **110 cms.**

Sala de reuniones

- Se puede acceder a la planta desde la calle ya que en el itinerario de acceso por el hotel nos encontramos 5 escalones.
- La puerta mide **66 por 2 cms.**
- Las mesas son convencionales de sala de reuniones, que no implican ningún problema

Aparcamiento

- Se puede acceder a la planta usando el ascensor.
- La puerta de acceso tiene un ancho libre de **80 cms.**
- Los pasillos tienen un ancho de **>120 cms.**
- Dispone de **4** plazas reservadas.
- El ancho de la plaza es de **300 cms.**, y el largo es de **480 cms.**

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta está siempre abierta
- La puerta de la entrada principal es acristalada, y presenta bajo contraste.
- Hay felpudos perfectamente anclados.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación es suficiente aunque no del todo homogénea.
- El pavimento no presenta cejas, huecos o piezas sueltas
- Hay felpudos, y alfombras, están perfectamente anclados en el suelo.

Aseos comunes

- La altura del letrero en puerta es de **174-184 cms.**, y presenta contraste entre los caracteres y el fondo del letrero.
- La puerta general presenta contraste con la pared, la puerta de la cabina también.

Habitación

- La puerta no presenta contraste con la pared.
- La apertura de ventanas puede obstaculizar el paso.
- El mobiliario está ubicado de forma que no constituye ningún obstáculo.
- Se mantiene una iluminación homogénea.
- La puerta del baño no presenta contraste con la pared.





Señalítica

- Hay un patrón homogéneo y constante de los carteles.
- Los carteles están situados a diferentes alturas, entre **180-187 cms.**,
- Las letras y símbolos de los carteles miden **3 cms.**, sin contraste cromático con el fondo.

Escaleras principales

- Los escalones son homogéneos, y no se encuentran escalones compensados.
- La escalera tiene zócalo de protección.
- La iluminación es correcta, aunque se producen zonas de contraste de luces y sombra.
- No hay hueco bajo la escalera que implique riesgo.
- La barandilla es continua en todo su recorrido, dispone de zócalo inferior de protección.

Ascensor

- Hay letreros de indicación de planta junto a la cabina.
- Información sonora de parada.
- Los pulsadores tienen la numeración en braille y en alto relieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
- La altura del mostrador es de **108 cms.**
- En recepción encontramos información escrita de los servicios prestados.
- Tienen fax de uso disponible para los clientes si fuera necesario.

Habitación

- La televisión tiene decodificador de teletexto.
- Hay enchufes al lado de la cama.
- En la habitación hay información escrita de los servicios prestados en el hotel.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre ni banda libre inferior que permita la comunicación.

Ascensor

- Tiene indicador de parada e información visual en la cabina y exterior.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

STIL SALAMANCA

H****

Avda. Agustinos Recoletos, 44
37005 Salamanca



923 226 500



923 234 700



www.stilhotels.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- Está ubicado en un recinto privado. La calle es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible. Hay **5** escalones de **16 cms.** con rampa alternativa **>6 m.** de largo y una inclinación del **6,9%**.
- Hay dos puertas contiguas automáticas que miden **199 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una doble altura de **105-115 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta baja junto a recepción con itinerario accesible.
- La puerta mide **78 cms.** y abre hacia el exterior.
- La altura del asiento del inodoro es de **42 cms.** y el mecanismo de descarga está a **79 cms.** A él se accede frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- Hay dos barras abatibles con una altura y una separación de **80 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **68 cms.** y el fondo es de **55 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **90 cms.** y el borde inferior del espejo inferior está a **104 cms.**

Ascensor

- Hay **2** ascensores de similares características que comunican la recepción con el resto de plantas.
- La puerta de la cabina mide **80 cms.** y las dimensiones interiores son de **108 cms.** de ancho y **140 cms.** de fondo.
- Tienen pasamanos a una altura de **90 cms.**

Habitación adaptada (Nº 149)

- Nº de habitaciones adaptadas: **3.**





- Situada en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **76 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **51 cms.** Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **80 cms.** y por el izquierdo **>120 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **184 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **82 cms.** y abre hacia el exterior.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **79 cms.** A él se accede frontalmente con un espacio libre **>120 cms.**
- Hay una barra abatible a una altura de **80 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **71 cms.** y el fondo es de **55 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura entre **80 y 105 cms.** y el borde inferior del espejo a **87 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- Hay una silla de ducha móvil que mide **48 cms.** de ancho, **30 cms.** de fondo y es regulable en altura.
- La ducha tiene mampara abatible y grifería monomando situada en pared accesible a una altura de **105 cms.**
- Hay sistema de aviso para caso de emergencia.

Salón buffet de desayunos/Restaurante

- Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- La puerta mide **78 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **76 cms.,** un espacio libre inferior y un ancho de **69 cms.,** y un fondo de **91 cms.**
- La barra del buffet está a doble altura de **74 y 85 cms.**

Cafetería

- Situada en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- La puerta mide **75 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas son redondas y tienen una altura de **77 cms.,** un espacio libre inferior de **72 cms.,** y tienen pata central.

- ➔ La barra de la cafetería está a una altura de **109 cms.**

Sala de reuniones

- ➔ Hay **1** sala de reuniones situada en planta baja junto a recepción en itinerario accesible.
- ➔ La puerta de la sala mide **78 cms.** y es de doble hoja.
- ➔ Las mesas tienen **75 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **68 cms.**, un ancho de **148 cms.** y un fondo de **82 cms.**

Piscina

- ➔ La piscina está en el exterior. El itinerario no es accesible.

Aparcamiento

- ➔ Dispone de parking exterior y garaje.
- ➔ Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor.
- ➔ La puerta mide **87 cms.**
- ➔ En el garaje hay **2** plazas reservadas para personas con movilidad reducida señalizadas horizontalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. Tienen un ancho de **2,50 m.** y un largo de **4,81 m.** con un área de aproximación **>120 cms.**
- ➔ La apertura del garaje se hace desde recepción. El timbre de llamada en el interior está a **142 cms.** y en el exterior a **100 cms.**
- ➔ En el parking exterior hay una plaza de aparcamiento reservada de **2,40 m.** de ancho y **4,63 m.** de largo y área de acercamiento. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad horizontalmente.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- ➔ La rampa de acceso tiene pasamanos.
- ➔ La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.

Hall y zonas comunes

- ➔ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- ➔ La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- ➔ Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- ➔ Los carteles están colocados a una altura entre **157-177 cms.**
- ➔ Las letras y símbolos miden **3,5 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- ➔ La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- ➔ Existe **1** escalera principal que comunica la recepción con el resto de las plantas.
- ➔ Los escalones son homogéneos, están señalizados táctilmente y disponen de tabica y zócalo de protección. No tiene boceles.
- ➔ La barandilla no es continua en las mesetas.





Ascensor

- ▀ Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- ▀ La botonera está en altorrelieve pero no en braille.
- ▀ No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- ▀ No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- ▀ La puerta es totalmente acristalada.
- ▀ Dispone de paneles informativos.
- ▀ El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- ▀ En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- ▀ Hay información escrita de los servicios prestados.
- ▀ Hay enchufes junto a la cama.
- ▀ Existe servicio de internet a través de la televisión.
- ▀ La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
- ▀ La puerta no dispone de mirilla.
- ▀ La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- ▀ Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- ▀ Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- ▀ Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- ▀ No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- ▀ No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

VILLAMARÍA

El Chorro, 14
Fuentes de Béjar (Salamanca)

 923 151 886

 923 151 756

 www.ctrvillamaria.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, está en ligera cuesta y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal tiene 3 escalones entre **17 y 22 cms.** que se salvan con tres rampas móviles de **100 cms.** de largo y con una inclinación del **17,5%**.
- La puerta es manual y tiene dos hojas de **74 y 40 cms.** respectivamente.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **79 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Habitación adaptada

- Nº de habitaciones adaptadas: **1.**
- Situada en planta accesible.
- La puerta mide **107 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **53 cms.** Por el lado derecho hay un espacio de acceso **>120 cms.** y por el lado izquierdo de **53 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **140 cms.**

Aseo en habitación adaptada

- La puerta mide **80 cms.** y abre hacia el interior.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **42 cms.** y el mecanismo de descarga está a **79 cms.** A él se accede frontalmente con un espacio de **110 cms.** y por el lado derecho de **107 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado contrario. Están situadas a una altura de **62-82 cms.,** y tienen una separación de **60 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **64 cms.,** y el fondo es de **45 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **25 cms.** y el borde inferior del espejo a **110 cms.**



- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- El asiento de ducha es abatible y está fijo a la pared, mide **38 cms.** de ancho, **48 cms.** de fondo y está a una altura de **49 cms.** El lado de acceso es **>120 cms.**
- La grifería es monomando se encuentra situada en pared accesible y a una altura de **100 cms.**
- Hay una barra de apoyo vertical a una altura entre **83-124 cms.**

Restaurante/Cafetería

- Situados en planta baja con itinerario accesible
- La puerta mide **>120 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **76 cms.**, un espacio libre inferior de **73 cms.**, un ancho de **78 cms.** y un fondo de **70 cms.**
- La barra de la cafetería está situada a una altura de **116 cms.**

Sala de reuniones

- Hay 1 sala de reuniones situada en planta accesible junto a recepción.
- Las mesas tienen una altura de **74 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **98 cms.** y un fondo de **75 cms.**

Aulas

- Se accede por la calle con itinerario accesible.
- Las mesas tienen una altura de **74 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **98 cms.** y un fondo de **75 cms.**

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es de apertura manual.
- Hay 3 escalones entre **17 y 22 cms.** que se salvan con tres rampas móviles de **100 cms.** de largo sin pasamanos.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalítica

- Hay un patrón homogéneo y constante de los carteles.
- Los carteles están colocados a una altura entre **160-166 cms.** y permiten aproximarse para su lectura.
- Las letras y símbolos miden **1,5 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalítica no está transcrita a Braille ni está en altorrelieve

Escaleras principales

- Los escalones no son homogéneos ni están señalizados táctilmente. Disponen de zócalo de protección al lado de la pared. No tiene boceles.
- La barandilla es continua en las mesetas.
- No hay huecos sin proteger bajo la escalera.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es parcialmente acristalada.
- El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- No tiene sistema de información visual de ocupado/libre en las puertas.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

PUERTA DE SEGOVIA

H****

Ctra. de Soria, 12
40196 La Lastrilla (Segovia)

 921 437 161

 921 437 963

 www.puertadesegovia.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La zona de acceso al hotel es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible. Hay dos tramos de escaleras de 3 y 4 escalones. Tiene una rampa alternativa de **14 m.** de longitud, con dos tramos separados por una meseta que permite un giro de **120 cms.**, un ancho de **120 cms.** y una inclinación adecuada del **6,9%**.
- El pasamanos está a **90 cms.** de altura pero su ubicación presenta dificultad.
- Hay tres puertas contiguas automáticas que tienen unas dimensiones superiores a **80 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **110 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay 1 aseo común adaptado en la planta **-1.** El itinerario es accesible.
- La cabina adaptada es independiente y las puertas miden **78 cms.** En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro tiene un lado de acceso (izquierdo), con un espacio libre **>100 cms.** Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario. La altura de las barras es de **66-80 cms.** y tienen una separación entre ellas de **78 cms.**
- El asiento del inodoro está a **42 cms.** y la del mecanismo de descarga a **78 cms.**
- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **76 cms.** y un fondo de **14 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **80-160 cms.** y el borde inferior del espejo a **110 cms.**

Ascensor

- Los ascensores **1** y **2** comunican la recepción con las plantas superiores e inferiores del hotel. Comparten similares características, tienen una puerta de **73 cms.** y las dimensiones interiores son de **123 cms.** de ancho y **116 cms.** de fondo. Los pasamanos están a **100 cms.**

- El ascensor **3** comunica la recepción con la planta **-1**, donde está el aseo adaptado. La puerta mide **70 cms.** y las dimensiones interiores son de **106 cms.** de ancho por **120 cms.** de fondo. No dispone de pasamanos.
- El ascensor **4** comunica la planta baja con la piscina. La puerta mide **80 cms.** y las dimensiones interiores son de **125 cms.** de ancho y **117 cms.** de fondo. El pasamanos está a **100 cms.** de altura.

Habitación adaptada (Nº 123)

- N° de habitaciones adaptadas: **9**.
- Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor (Nº **1** y **2**).
- La puerta mide **78 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La cama está a una altura de **54 cms.** y tiene un lado de acceso (derecho) con un espacio libre de **70 cms.** El mobiliario puede desplazarse.
- Los mecanismos de control ambiental están junto a la cama y dispone de mando a distancia. El perchero del armario está a una altura de **196 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **78 cms.** y abre hacia el interior.
- Dentro del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **48 cms.** y el mecanismo de descarga a **79 cms.** A él se puede acceder por el lado derecho con un espacio libre de **100 cms.** Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario. La altura de las barras es de **66-80 cms.** y tienen una separación entre ellas de **78 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **50 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **80-140 cms.** y el borde inferior del espejo a **92 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- El asiento de ducha es fijo a la pared, mide **40 cms.** de ancho, **38 cms.** de fondo y está a una altura de **51 cms.** Tiene una barra horizontal a **80 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de **100 cms.**

Restaurante/Buffer de desayunos

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta de acceso es **>120 cms.** y en el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **76 cms.**, un espacio libre inferior de **65 cms.**, un ancho de **57 cms.** y un fondo de **80 cms.**
- La barra del buffet tiene diferentes alturas que varían de **84 cms.** a **130 cms.**

Cafetería

- Situada junto a recepción en planta baja accesible.
- Las mesas tienen una altura de **73 cms.**, un espacio libre inferior de **65 cms.**, un ancho de **42 cms.** y un fondo de **70 cms.**
- La barra de la cafetería está a una altura de **104 cms.**





Sala de reuniones

- ▀ Hay **21** salas de reuniones situadas en planta baja con itinerario accesible.
- ▀ Las puertas de las salas tienen unas dimensiones **>120 cms.** y son de doble hoja.
- ▀ Las mesas tienen **76 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **68 cms.**, un ancho de **58 cms.** y un fondo de **80 cms.**

Piscina

- ▀ Está situada en un edificio contiguo en la planta **-1**. El itinerario es accesible mediante el uso de un ascensor (**Nº 4**).
- ▀ La piscina carece de grúa y en el acceso hay un escalón de **4 cms.**

Vestuarios

- ▀ En los vestuarios hay aseo y ducha adaptados aunque no están señalizados con el **SIA**.
- ▀ Las puertas son **>80 cms.** y en el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- ▀ El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **72 cms.** A él se puede acceder por el lado izquierdo con un espacio libre de **90 cms.** Dispone de una barra abatible en el lado contrario al acercamiento a una altura de **61 cms.**
- ▀ El espacio libre inferior del lavabo es de **66 cms.** y el fondo es de **65 cms.**
- ▀ Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **120-140 cms.** y el borde inferior del espejo a **89 cms.** La grifería es monomando.
- ▀ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Carece de silla de ducha. La grifería es monomando y está en pared accesible.
- ▀ Las taquillas están a una altura de **110-185 cms.** pero están situadas en una zona con una inclinación pronunciada.

Aparcamiento

- ▀ Dispone de un aparcamiento exterior. No hay plazas reservadas.
- ▀ Está situado en planta baja accesible.
- ▀ Hay plazas con un ancho **>2,55 m.** y con un largo de **4,8 m.** pero no están señalizadas.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- ▀ Las puertas de acceso al hotel son automáticas y acristaladas. Señalizadas adecuadamente.

- ➔ Hay dos tramos de **3 y 4** escalones con rampa alternativa. Estos elementos disponen de pasamanos con zócalo inferior de protección pero no tienen señalización tacto-visual.

Hall y zonas comunes

- ➔ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética

- ➔ Hay un patrón homogéneo en la señalética. Los carteles están colocados a una altura **>2 m.** que no permite la aproximación para su lectura.
- ➔ Las letras y símbolos son **>4 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo. No están transcritos al braille ni tienen altorrelieve.

Escaleras principales

- ➔ Hay **2** escaleras principales. La escalera **1** comunica la recepción con las plantas superiores y la escalera **2** comunica la recepción con la planta **-1**.
- ➔ Ambas tienen los escalones homogéneos con tabica y pasamanos continuo.
- ➔ La **1** carece de boceles y de zócalo inferior de protección.

Ascensor

- ➔ Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- ➔ No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a las cabinas.
- ➔ Ascensor **4**: botonera en braille y altorrelieve e información sonora de parada.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- ➔ La puerta es totalmente acristalada.
- ➔ El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- ➔ En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- ➔ Existe la posibilidad de conexión a Internet e información escrita de los servicios prestados.
- ➔ Los enchufes están situados junto a la cama.
- ➔ La televisión tiene decodificador de teletexto.
- ➔ La puerta no dispone de mirilla.
- ➔ La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- ➔ Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre ni banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- ➔ Los ascensores no tienen las puertas parcialmente acristaladas.
- ➔ Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.

Sistemas de emergencia

- ➔ No hay sistema de emergencia visual.



PARADOR NACIONAL DE SORIA

H****

Parque del Castillo, s/n.
42005 Soria

 975 240 800

 975 240 803

 www.parador.es



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato

- La calle donde está situado el parador es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal del establecimiento es accesible. En el itinerario no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- Hay dos puertas principales automáticas que miden **149** y **177 cms.** respectivamente.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público tiene **71 cms.** de altura y un espacio libre inferior de **30 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **1** aseo común adaptado situado en la planta **-1**. El itinerario es accesible mediante el uso del ascensor. En el itinerario no hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
- La puerta general mide **77 cms.** y la de la cabina adaptada **90 cms.** En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.** frente a los aparatos sanitarios.
- El inodoro tiene un lado de acceso (drch.) con un espacio libre de **130 cms.** y una barra abatible en el lado de acercamiento a **68-85 cms.** de altura. Carece de barra fija en el lado contrario.
- La altura del asiento del inodoro es de **42 cms.** y la del mecanismo de descarga es de **100 cms.**
- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **76 cms.** y un fondo de **60 cms.** Tiene grifería monomando.
- Los accesorios del baño están a **72 cms.** y el espejo tiene el borde inferior a **120 cms.** del suelo.

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **80 cms.**

- ➔ En el interior las dimensiones son de **101 cms.** de ancho por **139 cms.** de fondo. Dispone de dos pasamanos a una altura de **80-89 cms.**

Habitación adaptada (Nº 204)

- ➔ Nº de habitaciones adaptadas: **1.**
- ➔ Situada en planta baja accesible, junto a la recepción. En el itinerario no hay escalones o huecos de paso estrechos. Hay una rampa de acceso al pasillo de las habitaciones de **1,48 m.** de ancho, **2,9 m.** de longitud y con una inclinación del **10,5%**. Carece de pasamanos.
- ➔ La puerta es **>80 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ➔ La altura de la cama es de **53 cms.** y tiene dos lados de acceso **>90 cms.**
- ➔ Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de **110 cms.** y el perchero a **175 cms.**

Aseo en habitación adaptada

- ➔ La puerta mide **84 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ➔ El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **100 cms.**
- ➔ El inodoro tiene un lado de acceso (izquierdo) con un espacio libre **>120 cms.** Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario. La separación de las barras es de **89 cms.** y la altura es de **67-84 cms.**
- ➔ Los accesorios del baño están a una altura de **145 cms.** y el borde inferior del espejo a **97 cms.**
- ➔ El lavabo tiene un espacio libre inferior de **72 cms.** y un fondo de **61 cms.** La grifería es monomando.
- ➔ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Carece de silla o asiento de ducha. Tiene una barra de apoyo vertical a una altura de **46-84 cms.** y una horizontal a **84 cms.** La grifería está situada en la pared lateral accesible, es monomando y está a **97 cms.** del suelo.

Cafetería/Restaurante

- ➔ Ambas estancias están situadas junto a la recepción en planta accesible. No hay escalones, desniveles ni huecos de paso estrechos que dificulten el acceso. Las puertas son **>80 cms.**
- ➔ En el restaurante, las mesas tienen una altura de **74 cms.,** un espacio libre inferior de **72 cms.,** un ancho de **74 cms.** y un fondo libre de **72 cms.**
- ➔ En la cafetería, las mesas tienen una altura de **72 cms.,** un espacio libre inferior de **70 cms.** y un ancho de **72 cms.** Tiene una pata central con base que deja un fondo libre de **28 cms.**
- ➔ La barra de la cafetería está a una altura de **120 cms.** y la del buffet de desayunos a **67-95 cms.**

Sala de reuniones

- ➔ Existe 1 salón de reuniones polivalente situado en la planta **-1.** Se puede acceder por el ascensor. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.





- La puerta de la sala y la de acceso a la terraza tienen unas dimensiones **>80 cms.** En la salida a la terraza hay un bordillo de **6 cms.** de altura.
- Las mesas tienen **75 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **71 cms.**, un ancho de **105 cms.** y un fondo de **75 cms.**

Aparcamiento

- El aparcamiento está en el exterior del edificio, las plazas no tienen delimitación y no están señalizadas con símbolo de accesibilidad.
- El itinerario al aparcamiento desde el interior del hotel es accesible.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada con bandas.
- En el itinerario no hay escalones o desniveles que dificulten el acceso.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo
- Los felpudos y alfombras están fijos al suelo en toda su superficie
- La iluminación no es homogénea, la luz natural produce zonas de luz y sombra

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura de **160 cms.**
- Las letras y símbolos miden **3 cms.** pero no presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está trascrita al braille ni tiene altorrelieve.

Escaleras principales

- Existen 2 escaleras principales, una comunica la recepción con las plantas superiores y la otra con las plantas inferiores. Tienen similares características:
- Los escalones son homogéneos, carecen de bocoetes pero no tienen señalización tacto-visual.
- La iluminación es escasa y la luz natural produce zonas de luces y sombra.
- Las escaleras carecen de zócalo inferior de protección **>10 cms.**

- ➔ La barandilla es continua pero no tiene una prolongación al final de los escalones de **30 cms.**
- ➔ La que comunica la recepción con las plantas superiores tiene una barandilla que se prolonga al final de los escalones y en la que da acceso a las plantas inferiores, no se prolonga.

Ascensor

- ➔ Las puertas cuentan con sistema de apertura antiaprisionamiento
- ➔ La botonera tiene altorrelieve pero no está en braille. El tamaño de los caracteres es de **1,5 cms.**
- ➔ Dispone de avisador sonoro de parada en cada planta pero no hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- ➔ Hay un letrero de información de la planta junto a la puerta, fácilmente detectable y que permite la aproximación para su lectura.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- ➔ El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- ➔ Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.

Habitación

- ➔ Enchufe al lado de la cama.
- ➔ Posibilidad de conexión a Internet.
- ➔ El teléfono tiene avisador de señal luminosa
- ➔ La TV tiene decodificador de teletexto.

Aseos Comunes

- ➔ Las puertas del aseo carecen de sistema de información visual de ocupado/libre y de una banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- ➔ Hay flechas direccionales e información visual en el interior y en el exterior de la cabina.

Sistema de emergencia

- ➔ No hay sistema de emergencia visual en todas las estancias.

NOTAS

.....

.....

.....

CENTRO DE TURISMO RURAL ESTACIÓN LA DEHESA

Paraje de la Dehesa, s/n
42200 Almazán (Soria)

 975 318 080 / 620 543 583

 www.ladehesadealmazan.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Acceso principal

- La entrada principal no tiene escalones aislados, escaleras o huecos de paso estrecho que dificulten el paso.
- La puerta principal es manual de fácil apertura y mide **85 cms.**

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público tiene dos zonas con diferentes alturas. La primera está a **106 cms.** y la segunda, tiene **74 cms.** de altura, una longitud de **100 cms.** y un fondo de **70 cms.**
- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.**

Aseo adaptado en zona común

- El alojamiento dispone de dos aseos comunes adaptados, situados en plantas accesibles.
- El aseo analizado es el que está situado en la planta baja junto a recepción. No hay desniveles ni huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- La cabina adaptada está ubicada dentro del aseo común.
- La puerta general mide **86 cms.** y la de cabina **79 cms.**
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está a una altura de **45 cms.** y tiene un lado de acceso (derecho), con un espacio libre de **110 cms.** Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario.
- El lavabo tiene un espacio inferior libre de **80 cms.** y grifería monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **94 cms.** y el borde inferior del espejo a **89 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **86 cms.**
- En el interior de la cabina las dimensiones son de **105 cms.** de ancho por **140 cms.** de fondo. y hay un pasamanos a una altura de **90 cms.**

Habitaciones adaptadas

- El alojamiento tiene **8** habitaciones adaptadas con las siguientes características:
 - Se puede acceder a la planta usando el ascensor. En el itinerario no hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
 - Las puertas miden más de **80 cms.**
 - En el interior de las habitaciones se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
 - La altura de las camas es de **52 cms.** y generalmente tienen dos lados de acceso **>80 cms.**
 - Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de **114 cms.** y el interruptor de la luz está situado junto a la cama.
 - El perchero del armario está a una altura **>140 cms.**

Aseos en habitaciones adaptadas

- Los aseos de las **8** habitaciones difieren en que unos disponen de bañera y otros de ducha. A continuación se especifican las características de la habitación N° **8** con ducha:
 - La puerta mide **82 cms.**
 - En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
 - El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y tiene un lado de acceso (derecho), con un espacio de **90 cms.** Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario.
 - El lavabo tiene un espacio inferior libre de **68 cms.** y grifería monomando.
 - Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **93 cms.** y el borde inferior del espejo a **88 cms.**
 - El plato de ducha está a ras de suelo y es antideslizante y tiene una barra de apoyo situada a una altura de entre **80-140 cms.**
 - Dispone de un asiento de ducha fijo a la pared de **46 cms.** de ancho y colocado a una altura de **52 cms.** Parte de la barra está situada en la pared que hace de punto de apoyo del asiento.
 - La grifería de la ducha está situada en la pared lateral accesible, a una altura de **58 cms.**
 - La bañera de las otras habitaciones, está a una altura de **45 cms.** y tiene una barra de apoyo a **72 cms.** del suelo. No dispone de banco o superficie de transferencia.

Restaurante y cafetería

- Situados en planta baja accesible. No hay escalones, escaleras o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- Las puertas de acceso son **>80 cms.**
- Las mesas del restaurante tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **64 cms.**, un ancho de **90 cms.** y un fondo de **90 cms.**
- La barra de la cafetería está situada a una altura de **86 cms.** y tiene un fondo de **49 cms.** y una longitud de **162 cms.**

Aparcamiento

- El establecimiento no cuenta con plazas de aparcamiento delimitadas.





ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La entrada principal no tiene escalones, escaleras o desniveles que dificulten el paso.
- La puerta de entrada es parcialmente acristalada y manual de fácil apertura.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea, se produce zonas de luz y sombra.
- El pavimento no presenta cejas, huecos o piezas sueltas.

Señalética

- Los carteles están situados a diferentes alturas que oscilan desde los **100-185 cms.** y permiten la aproximación para su lectura.
- Las letras y símbolos de los carteles miden **3 cms.** y no presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética del centro de turismo rural no está transcrita al braille.

Escaleras principales

- Los escalones son homogéneos, están señalizados tacto-visualmente en el borde y carecen de boceles.
- La escalera, en el inicio y en el fin, tiene una franja de señalización táctil.
- Dispone de pasamanos y de zócalo inferior de protección.
- La iluminación es insuficiente y existen zonas de contraste de luces y sombra.

Ascensor

- Las puertas cuentan con sistema de apertura antiprisionamiento.
- Hay una franja de señalización táctil que indica el acceso a la cabina del ascensor.
- La botonera tiene braille y altorrelieve.
- Carece de un timbre de sonido que avise de la parada en cada planta.
- No hay letrero de indicación de planta junto a la cabina.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- No dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.

Habitación (Nº 8)

- Enchufe al lado de la cama.
- La puerta no dispone de mirilla.
- No dispone de TV ni de conexión a Internet.

Aseos Comunes

- No tiene sistema de información visual de ocupado/libre ni banda libre inferior en las puertas que facilite la comunicación.

Ascensor

- Flechas direccionales e información visual en el interior de la cabina, en el exterior no hay.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

LA VEGA

H****

Avda. de Salamanca, Km. 131
47195 Valladolid

 983 407 100

 983 407 054

 www.lavegahotel.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- El hotel está ubicado en un recinto privado. La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.
- La rampa de acceso a la acera tiene una inclinación del **6,9%** y está señalizada para que no aparquen vehículos delante de ella.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible.
- Hay dos puertas contiguas automáticas que miden **2,15 m.**, con una meseta de **2,50 m.** y un felpudo anclado correctamente.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **100 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo en zona común

- No hay aseo adaptado en zonas comunes.
- Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- La puerta general mide **76 cms.** y la de la cabina **68 cms.** y abre hacía el interior.
- No existe ningún espacio de acceso al inodoro.
- La grifería del lavabo es tipo pomo.
- Los accesorios del baño están a una altura de **100 cms.** y el borde inferior del espejo se encuentra a una altura de **118 cms.**

Ascensores

- Los ascensores **1** comunican la recepción con las plantas superiores.
- El ascensor **2** comunica la recepción con la planta **-1**.
- La puerta del ascensor **1** mide **81 cms.** y las dimensiones interiores son de **132 cms.** de ancho y **138 cms.** de fondo; pasamanos a una altura **90 cm.**
- La puerta de la cabina del ascensor **2** mide **80 cms.** y las dimensiones interiores son de **98 cms.** de ancho y **122 cms.** de fondo.

Habitación adaptada (N° 149)

- N° de habitaciones adaptadas: **3**.
- Situadas en planta accesible. Se puede utilizar el ascensor.
- La puerta mide **88 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- Hay dos camas con una altura de **54 cms.** Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **75 cms.**, por el izquierdo de **104 cms.** y por el central de **106 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **185 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **87 cms.** y abre hacia el exterior.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **76 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **85 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- Hay dos barras fijas a una altura de **78 cms.** y con una separación de **133 cms.** (deja un espacio de acceso por el lado izquierdo de **85 cms.**).
- El espacio libre inferior del lavabo es de **63 cms.** y el fondo es de **53 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **78 y 105 cms.** y el borde inferior del espejo a **105 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- El asiento de ducha es fijo a la pared y tiene respaldo, mide **40 cms.** de ancho, **35 cms.** de fondo y está a una altura de **52 cms.** El espacio de acceso frontal y por el lado izquierdo es **>120 cms.**
- Hay una barra una vertical a una altura entre **70 y 117 cms.** y una horizontal a **80 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de **115 cms.**
- Hay sistema de aviso para caso de emergencia y está a **150 cms.** de altura.

Salón buffet de desayunos

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- Para acceder hay dos puertas contiguas de doble hoja de **89 cms.** y **85 cms.** respectivamente.
- Las mesas tienen una altura de **74 cms.**, un espacio libre inferior de **71 cms.**, y un ancho y un fondo **>70 cms.**
- La barra del buffet está a una altura de **74 cms.**

Cafetería

- Situada en planta baja con itinerario accesible, en un espacio continuo a la recepción.
- Las mesas tienen **60 cms.** de alto.
- La barra de la cafetería está a una altura de **111 cms.**

Restaurante

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- Las mesas tienen una altura de **73 cms.**, un espacio libre inferior de **69 cms.**, un ancho de **91 cms.** y un fondo de **42 cms.**





Sala de reuniones

- Hay **5** salas de reuniones situadas en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta de la sala mide **87 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen **75 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **68 cms.**, un ancho de **140 cms.** y un fondo de **45 ó 50 cms.**

Piscina

- La piscina es cubierta. Se puede acceder desde el interior haciendo uso de escaleras o desde el exterior por calle en cuesta pronunciada y puerta de **128 cms.** y de doble hoja.
- La piscina no dispone de grúa que facilite el acceso al vaso.

Gimnasio y baño turco

- Situados en planta **-1**, con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor **2** que reúne unas condiciones óptimas de accesibilidad.
- Para acceder a ambas estancias hay una puerta de **67 cms.** y de doble hoja.
- La puerta del gimnasio mide **67 cms.** y es de doble hoja.
- La puerta del baño turco mide **77 cms.** y la de acceso a la cabina mide **67 cms.**
- En el interior hay una camilla de **57 cms.** de ancho, **180 cms.** largo y de altura regulable.

Aparcamiento

- Dispone de parking exterior y garaje. No existen plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
- Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor **2**. El itinerario es accesible.
- La puerta del garaje mide **87 cms.**
- Hay plazas con un ancho **>2,20 m.** y con un largo **>4,5 m.** pero no están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **152-182 cms.**
- Las letras y símbolos miden **>4 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- Hay **2** escaleras principales.
- La escalera **1** comunica la recepción con las plantas superiores y la escalera **2** comunica la recepción con la planta **-1**.
- En ambas los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen bocoles y zócalo de protección y el borde no está señalizado táctil ni visualmente. No tienen barandilla.
- La escalera **1** tiene moqueta hasta la primera planta y está correctamente anclada.
- La iluminación es suficiente pero no es homogénea.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.



- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Hay dos ascensores panorámicos que comunican la recepción con las plantas superiores.
- Existe información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.



NOTAS

Area with horizontal dotted lines for taking notes.

BARCELÓ ATENEA MAR

H****

Pso. García Faria, 37-47
08019 Barcelona

 935 316 040

 935 316 090

 www.bchoteles.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada al hotel es accesible. No hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
- La puerta es automática y tiene una medida >120 cms.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **110 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura >120 cms. y el suelo es de moqueta. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta baja. El itinerario es accesible.
- La puerta general mide **77 cms.** y la de la cabina **76 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **42 cms.** y la del mecanismo de descarga es de **110 cms.** A él se accede por el lado derecho y frontalmente con un espacio libre de >120 cms.
- Hay una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado contrario, situadas a una altura de **65-83 cms.** y con una separación de **60 cms.**
- El espacio libre inferior libre del lavabo es de **79 cms.** y el fondo es de **58 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura entre **110-140 cms.** El borde inferior del espejo está a **87 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **108 cms.** de ancho y **148 cms.** de fondo.
- Dispone de pasamanos a una altura de **105 cms.**

Habitación adaptada (145)

- N° de habitaciones adaptadas: **4.**





- Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **77 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La cama tiene una altura de **55 cms.** Por el lado derecho tiene un espacio de acceso de **87 cms.** y por el lado izquierdo tiene un espacio de acceso **>120 cms.**
- El perchero del armario tiene una altura de **140 cms.** y el mecanismo de control ambiental está a **145 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **70 cms.** y es corredera.
- En el interior de se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **41 cms.** y el mecanismo de descarga a **110 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **80 cms.** y frontalmente con un espacio libre de **55 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado izquierdo, situadas a una altura de **55-76 cms.** y con una separación de **60 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **72 cms.** y el fondo de **58 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **80-120 cms.** y el borde inferior del espejo a **88 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
- El asiento de la ducha es abatible y está fijo a la pared, mide **47 cms.** de ancho, **50 cms.** de fondo y **52 cms.** de altura.
- Hay una barra de apoyo vertical a una altura de **62-78 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared lateral accesible a una altura de **80 cms.**

Salón buffet de desayunos

- Situado en planta con itinerario accesible.
- La puerta mide **116 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **76 cms.,** un espacio libre inferior de **70 cms.,** y un fondo libre de **45 cms.** con pata central.
- La barra del buffet está a una altura de **90 cms.**

Sala de reuniones

- Hay **5** salas de reuniones situadas en planta baja con itinerario accesible.

- ➔ Las puertas miden **75 cms.** y son de doble hoja.
- ➔ Las mesas tienen **75 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **71 cms.**, un ancho de **100 cms.** y un fondo **>80 cms.**

Gimnasio

- ➔ Situado en planta **-1** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- ➔ La puerta del vestuario mide **80 cms.** y no dispone de cabina adaptada.

Aparcamiento

- ➔ Situado en las plantas inferiores del edificio. El itinerario es accesible mediante el uso del ascensor.
- ➔ La puerta mide **89 cms.** y es de doble hoja.
- ➔ Existen **3** plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida con una medida de **3,4 m.** de ancho y **5 m.** de largo. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.



ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- ➔ La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- ➔ No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- ➔ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- ➔ La iluminación no es homogénea, la luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- ➔ Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- ➔ Los carteles están colocados a una altura entre **40-190 cms.**
- ➔ Las letras y símbolos miden **>4 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- ➔ La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- ➔ Existe **1** escalera principal que comunica la recepción con las plantas superiores.
- ➔ Los escalones son homogéneos, disponen de tabica y de zócalo de protección y no tienen boceles.
- ➔ La iluminación es suficiente pero no es homogénea.
- ➔ La barandilla es continua pero no se prolonga al final de los escalones

Ascensor

- ➔ Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
- ➔ La botonera está en braille y en altorrelieve.
- ➔ No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- ➔ No ofrece información sonora de parada en planta.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- El teléfono tiene avisador luminoso.
- La televisión tiene decodificador de teletexto
- La puerta dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

RAFAEL DIAGONAL PORT

H****

Lope de Vega, 4
08005 Barcelona



932 302 004



932 302 007



www.rafaelhotels.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada al hotel es accesible. No hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- La puerta es automática y mide **170 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **120 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **2** aseos comunes adaptados situados en planta con itinerario accesible.
- La puerta de la cabina mide **78 cms.** y abre hacia el exterior.
- El inodoro está situado a una altura de **44 cms.** y el mecanismo de descarga a **80 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **80 cms.** y frontalmente con un espacio **>120cms.**
- Hay una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado contrario, situadas a una altura de **44-76 cms.** y con una separación de **75 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **58 cms.** y el fondo es de **52 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **80 cms.** y el borde inferior del espejo a **90 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **110 cms.** de ancho y **140 cms.** de fondo.
- Dispone de pasamanos a una altura de **90 cms.**

Habitación adaptada (212)

- N° de habitaciones adaptadas: **4.**



- Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **75 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La cama tiene una altura de **50 cms.** Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **60 cms.** y por el lado izquierdo hay un espacio de acceso **>100 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **170 cms.** y el mecanismo de control ambiental está a **110 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **75 cms.** y abre hacia el exterior.
- En el interior del aseo de se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **44 cms.** y el mecanismo de descarga a **75 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **110 cms.** y frontalmente con un espacio libre **>120 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una barra fija en el lado derecho, situadas a una altura de **60-75 cms.** y con una separación de **68 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **60 cms.** y el fondo es de **52 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **77-110 cms.** y el borde inferior del espejo a **85 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
- El asiento de la ducha es abatible y está fijo a la pared, mide **40 cms.** de ancho y de fondo y **60 cms.** de altura.
- Hay una barra de apoyo horizontal a una altura de **60-77 cms.** y una barra vertical situada a una altura de **75-120 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared lateral accesible a una altura de **100 cms.**

Salón buffet de desayunos

- Situado en planta **1** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta tienen una medida **>120 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **73 cms.,** un espacio libre inferior y un ancho de **70 cms.** y un fondo libre de **88 cms.**
- La barra del buffet está a una altura de **100 cms.**

Cafetería

- Situada en planta baja. El itinerario es accesible.
- Las mesas tienen una altura de **62 cms.**, un espacio libre inferior de **58 cms.**, un ancho de **53 cms.** y un fondo libre de **88 cms.**
- La barra de la cafetería está a una altura de **114 cms.**
- Para acceder a la terraza de la cafetería hay un escalón de **11 cms.**

Sala de reuniones

- Hay **5** salas de reuniones situadas en planta baja. El itinerario es accesible.
- Las puertas miden **72 cms.** y son de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **72 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **72 cms.** y un fondo de **87 cms.**

Aparcamiento

- Situado en plantas inferiores del edificio. Para acceder es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **82 cms.**
- Existen **4** plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida con una medida de **3,70 m.** de ancho y **4,5 m.** de largo. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea, la luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **150-170 cms.**
- Las letras y símbolos miden **>3 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- Existe **1** escalera principal que comunica la recepción con las plantas superiores.
- Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, no tienen bocelos y disponen de zócalo de protección.
- La iluminación es homogénea.
- La barandilla es continua.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.



- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.
- Disponen de teléfono de texto.



Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto, permite la comunicación con recepción mediante mensajes cortos de texto y ofrece servicio despertador luminoso.

Aseos comunes

- Las puertas tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

CONFORTEL AUDITORI

H***sup

Sicilia, 166-170
08013 Barcelona



932 437 600



932 437 601



www.confortelhoteles.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- ➔ La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- ➔ La entrada es accesible. No hay escalones, desniveles ni huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
- ➔ La puerta es automática y mide **130 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- ➔ En el itinerario desde la puerta a recepción hay **4** escalones aislados de **14 cms.** con rampa alternativa de **6,20 m.** de largo, **91 cms.** de ancho y con una inclinación del **10%**. Hay un pasamanos a **90 cms.** de altura.
- ➔ El mostrador de atención al público está a una altura de **110 cms.**
- ➔ Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo tiene moqueta. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- ➔ Hay **1** aseo común adaptado situado en la planta con itinerario accesible.
- ➔ La puerta de la cabina mide **81 cms.**
- ➔ La altura del asiento del inodoro es de **42 cms.** y la del mecanismo de descarga es **91 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **110 cms.**
- ➔ Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una barra fija en el lado contrario situadas a una altura de **57-44 cms.** y con una separación de **70 cms.**
- ➔ El espacio libre inferior del lavabo es de **62 cms.** y el fondo es de **50 cms.** La grifería es monomando.
- ➔ Los accesorios del baño están a una altura entre **90** y **130 cms.** y el borde inferior del espejo a **90 cms.**

Ascensor

- ➔ La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- ➔ Las dimensiones interiores son de **108 cms.** de ancho y **138 cms.** de fondo.
- ➔ Dispone de pasamanos a una altura de **90 cms.**





Habitación adaptada (415)

- Nº de habitaciones adaptadas: **5**.
- Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **77 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La cama tiene una altura de **60 cms.** Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **150 cms.** y por el lado izquierdo de **80 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **80 cms.** y el mecanismo de control ambiental está a **117 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **83 cms.** y es corredera.
- En el interior de la cabina se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **84 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **40 cms.** y por el lado izquierdo con un espacio libre de **60 cms.**
- Hay dos barras abatibles a una altura de **57-73 cms.** y con una separación de **65 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **54 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **90 cms.** y el borde inferior del espejo a **70 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
- El asiento de la ducha es abatible y está fijo a la pared, mide **45 cms.** de ancho, **40 cms.** de fondo y está situado a **40 cms.** de altura.
- Hay una barra horizontal a una altura de **72 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared lateral accesible a una altura de **90 cms.**

Salón buffet de desayunos

- Situado en planta baja accesible en un espacio continuo a la recepción.
- Las mesas tienen una altura de **76 cms.**, un espacio libre inferior de **69 cms.** y un fondo libre de **45 cms.** con pata central.
- La barra del buffet está a una doble altura de **62 y 90 cms.**

Sala de reuniones

- Existe **1** sala de reuniones situada en planta con itinerario accesible.
- La puerta tiene una medida **>80 cms.** y en el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- Las mesas tienen **72 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **66 cms.**, un ancho de **145 cms.** y un fondo **>100 cms.**

Piscina

- Está situada en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- En el itinerario para acceder a la piscina hay **6** escalones con plataforma salvaescaleras alternativa.
- La piscina dispone de grúa que facilita el acceso al vaso.

Gimnasio

- Situado en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor que reúne unas óptimas condiciones de accesibilidad.
- La puerta mide **81 cms.**

Aparcamiento

- Situado en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor que reúne unas óptimas condiciones de accesibilidad.
- La puerta mide **80 cms.**
- Hay **2** plazas reservadas para personas con movilidad reducida con una medida de **2,1 m.** de ancho y **4,5 m.** de largo. Y con área de acercamiento. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- En el itinerario desde la puerta a recepción hay **4** escalones aislados de **14 cms.** con rampa alternativa de **6,2 m.** de largo, **91 cms.** de ancho y con una inclinación del **10%**. Hay un pasamanos a **90 cms.** de altura.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación, no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **20-190 cms.**
- Las letras y símbolos miden entre **3 y 90 cms.** y no presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.
- El número de las puertas de las habitaciones está en braille.





Escaleras principales

- Existe 1 escalera principal que comunica la recepción con las plantas superiores.
- Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, no tienen bocelos y disponen de zócalo de protección en el lado de la pared.
- La iluminación es suficiente pero no es homogénea.
- La barandilla no es continua en todo su recorrido.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- Ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- El teléfono no tiene avisador luminoso.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

HOTEL JAZZ

H***

Pelayo, 3
08001 Barcelona

 935 529 696

 935 529 697

 www.nnhotels.es



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible.
- La puerta es automática y mide **160 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- En el itinerario desde la puerta a recepción hay **4** escalones aislados de **16 cms.** con rampa alternativa de **6,3 m.** de largo, **120 cms.** de ancho y con una inclinación del **10,5%**.
- El mostrador de atención al público está a una altura de **120 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **1** aseo común adaptado situado en la planta con itinerario accesible. Está en planta **1**. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta de la cabina mide **85 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **40 cms.** y la del mecanismo de descarga es de **78 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **140 cms.** y frontalmente con un espacio libre de **75 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado contrario situadas a una altura de **50-75 cms.** y con una separación de **72 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **72 cms.** y el fondo es de **58 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura entre **76 y 90 cms.** y el borde inferior del espejo a **90 cms.**

Ascensor

- El hotel tiene dos ascensores de similares características.
- La puerta de la cabina mide **90 cms.**





- Las dimensiones interiores son de **106 cms.** de ancho y **140 cms.** de fondo.
- Dispone de pasamanos a una altura de **85 cms.**

Habitación adaptada (217)

- Nº de habitaciones adaptadas: **4.**
- Situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **85 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La cama tiene una altura de **57 cms.** Por el lado derecho tiene un espacio de acceso de **70 cms.** y por el lado izquierdo **>120 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **180 cms.** y el mecanismo de control ambiental está a **124 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **91 cms.** y abre hacia el exterior.
- En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **40 cms.** y el mecanismo de descarga a **77 cms.** A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con un espacio libre de **>130 cms.**
- Hay una abatible en el lado izquierdo y una barra fija en el lado derecho situadas a una altura de **50-70 cms.** y con una separación de **56 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **80 cms.** y el fondo es de **58 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura entre **85 y 110 cms.** y el borde inferior del espejo a **90 cms.**
- La bañera tiene una altura de **40 cms.** Dispone de un banco de transferencia con respaldo.
- La grifería de la bañera es monomando y está situada en la pared lateral accesible a una altura de **78 cms.**

Salón buffet de desayunos

- Situado en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- El hueco de paso es **>100 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **73 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **80 cms.** y un fondo libre de **80 cms.**
- La barra del buffet está a una doble altura de **80 y 140 cms.**
- La altura del mostrador es de **110 cm.**

Sala de reuniones

- Situada en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta tiene una medida **>100 cms.**
- La mesa tiene **75 cms.** de altura, un espacio inferior de **70 cms.**, un ancho **>100 cms.** y un fondo libre **>90 cms.**

Piscina

- Situada en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **65 cms.** y es de doble hoja.
- Para acceder al vaso hay **6** escalones con plataforma salvaescaleras complementaria.
- La piscina dispone de grúa que facilita el acceso al vaso.
- El vestuario no tiene cabina adaptada. La puerta mide **60 cms.**
- El aseo de la piscina no dispone de cabina adaptada, la puerta de acceso al aseo mide **67 cms.**

Aparcamiento

- Situado en las plantas inferiores del edificio. Para acceder es necesario el uso del ascensor **2**, que se encuentra en recepción junto al ascensor **1**.
- La puerta mide **78 cms.**
- Hay **4** plazas reservadas para personas con movilidad reducida con una medida de **3,33 m.** de ancho, **4,6 m.** de largo y un área de acercamiento de **1,95 cms.** Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente con bandas cromáticas de **20 cms.**
- En el itinerario desde la puerta a recepción hay **4** escalones aislados de **16 cms.** con rampa alternativa de **6,3 m.** de largo, **120 cms.** de ancho y con una inclinación del **10,5%**. No dispone de pasamanos.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea, la luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para la lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **160-185 cms.**
- Las letras y símbolos miden **>3 cms.** y no presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.





Escaleras principales

- Existe 1 escalera principal que comunica la recepción con las plantas superiores.
- Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen bocelos y disponen de zócalo de protección en el lado de la pared.
- La iluminación es suficiente pero no es homogénea.
- La barandilla no es continua.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
- La botonera no está en braille pero sí en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- El teléfono tiene avisador luminoso.
- La televisión tiene decodificador de teletexto, ofrece servicio de despertador luminoso, pero no permite la comunicación con recepción.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

ALBERGUE PERE TARRÉS

Numancia, 149-151

08029 Barcelona



934 102 309



933 210 416



www.peretarres.org/alberg



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, está en ligera cuesta y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible. Hay una escalera con rampa alternativa **>9 m., 90 cms.** de ancho y mesetas intermedias. El primer tramo tiene una inclinación del **6,9%** y el segundo del **8,7%**.
- La puerta es manual de fácil apertura y mide **98 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una doble altura. Una a **110 cms.** y otra adaptada con una altura de **75 cms.** y una longitud de **2 m.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **2** aseos comunes adaptados situados en la planta baja con itinerario accesible.
- La puerta de la cabina mide **77 cms.** y es corredera.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **40 cms.** y el mecanismo de descarga está a **105 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **77 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado derecho y una fija al lado contrario situadas a una altura de **60-80 cms.** y con una separación de **65 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **50 cms.** La grifería es a presión.
- Los accesorios del baño están a una altura entre **80-110 cms.** y el borde inferior del espejo inferior está a **86 cms.**

Ascensor

- Hay **2** ascensores de similares características que comunican la recepción con las plantas superiores.





- La puerta de la cabina mide **90 cms.** y las dimensiones interiores son de **110 cms.** de ancho y **220 cms.** de fondo.
- Tienen pasamanos a una altura de **90 cms.**

Habitación adaptada

- N° de habitaciones adaptadas: **4.**
- Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **77 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- Hay cuatro camas con una altura de **39 cms.** con un espacio de acceso **>120 cms.** (por el lado derecho o por el izquierdo dependiendo de la cama).
- La taquilla hace las funciones de armario y está a una altura de **184 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **77 cms.** y es corredera.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **50 cms.** y el mecanismo de descarga a **110 cms.** A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con un espacio libre **>120 cms.**
- Hay una barra abatible al lado izquierdo y una fija al lado derecho situadas a una altura de **60-80 cms.** y con una separación de **80 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **50 cms.** La grifería es a presión.
- Los accesorios del baño están a una altura de **88 cms.** y el borde inferior del espejo a **92 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- El asiento de ducha es abatible, está fijo a la pared y mide **37 cms.** de ancho, **38 cms.** de fondo y está a una altura de **55 cms.** Hay un espacio de acceso **>120 cms.**
- Hay una barra de apoyo horizontal a una altura de **83 cms.** y una barra vertical situada a una altura de **83-150 cms.**
- La grifería de la ducha está situada a una altura de **132 cms.** en pared lateral accesible, y el mecanismo es a presión.

Salón buffet de desayunos

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **76 cms.** y es de doble hoja.

ALBERGUE PERE TARRÉS

- Las mesas tienen una altura de **73 cms.**, un espacio libre inferior de **72 cms.**, un ancho de **89 cms.**, y un fondo de **80 cms.**
- La barra del buffet está a doble altura de **75 y 90 cms.** y tiene un fondo de **30 cms.**

Sala de reuniones

- Existen **1** sala de reuniones situada en planta baja con itinerario accesible en un espacio diáfano al buffet.
- La puerta mide **76 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **73 cms.**, un espacio libre inferior de **72 cms.**, un ancho de **89 cms.**, y un fondo de **80 cms.**

Cocina

- Situada en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **77 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **77 cms.**, un espacio libre inferior de **73 cms.**, un ancho de **90 cms.**, y un fondo de **35 cms.**
- La cocina y el fregadero están situados a una altura de **90 cms.** y no tienen espacio libre inferior.
- La altura de las baldas y cajones del frigorífico es de **20-110 cms.** y la del congelador **>120 cms.**
- Las baldas y cajones están a una altura de **20-110 cms.**

Lavandería

- Situada en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **77 cms.**
- Los mecanismos de control de la lavadora y secadoras están a una altura de **110 cms.**

Aparcamiento

- Situado en plantas inferiores con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **82 cms.** con doble hoja.
- Hay **1** plaza reservada para personas con movilidad reducida con una medida de **3,5 m.** de ancho y **5 m.** de largo. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta es manual y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- Hay una escalera con pasamanos y con rampa alternativa **>9 m., 90 cms.** de ancho y mesetas intermedias. El primer tramo tiene una inclinación del **6,9%** y el segundo del **8,7%**. Tiene pasamanos a una altura de **90 cms.**

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea, produciéndose zonas de luz y sombra.



Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura de **150 cms.**
- Las letras y símbolos miden **>3 cms.** y no presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- Existen **2** escaleras principales que comunican la recepción con las plantas superiores.
- La escalera se encuentra tras una puerta de **77 cms.**
- Los escalones son homogéneos, disponen de tabica y zócalo de protección. No tiene bosteles y el borde no está señalizado táctil ni visualmente.
- La barandilla no es continua en todo su recorrido.
- La iluminación no es homogénea.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.
- Junto a recepción hay un teléfono de texto situado a una altura de **110 cms.**

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

PRESTIGE CONGRESS


H****

C/ Pedrosa B, 9-11
08908 Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)

 932 671 8 04

 932 671 8 01

 www.prestigehotels.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada.

Acceso principal

- La entrada al hotel es accesible, no hay escalones, desniveles ni huecos de paso estrechos que dificulten el paso. La entrada se realiza por la puerta principal que es automática y mide **180 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **118 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>140 cms.** y el mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **1** aseo común adaptado situado en la planta **-2** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor. En el itinerario no hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
- La puerta mide **84 cms.** y en el interior se permite la inscripción de un giro de **150 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **40 cms.** y la del mecanismo de descarga es de **78 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **130 cms.**
- Tiene una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario, a una altura de **64-69 cms.** y con una separación de **72 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **77 cms.** y el fondo es de **48 cms.** La grifería es automática. En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.** frente al lavabo.
- El inodoro tiene un lado de acceso (derecho) con un espacio libre de **>130 cms.** y un acceso frontal de **60 cms.** Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario. Las barras están a una altura de **64-69 cms.** y tienen una separación de **72 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **40 cms.** y la del mecanismo de descarga es de **78 cms.**
- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **77 cms.** y un fondo de **48 cms.** Tiene grifería automática.



- Los accesorios del baño están a **84-120 cms.** y el borde inferior del espejo a **120 cms.** Está reclinado y permite una óptima visibilización.

Ascensor

- Los botones de aviso se encuentran a una altura de **90-100 cms.**
- La puerta de la cabina mide **90 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **133 cms.** de ancho y **140 cms.** de fondo, y el interior es de **133 cms.** de ancho por **140 cms.** de fondo.
- Los botones interiores están a una altura de **90-120 cms.**
- Dispone de pasamanos a una altura de **90 cms.** del suelo.

Habitación adaptada (101)

- Nº de habitaciones adaptadas: **4.**
- Situadas en planta accesible, es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **74 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La cama tiene una altura de **50 cms.** Por el lado derecho tiene un espacio de acceso de **75 cms.** y por el lado izquierdo un espacio de **85 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **160 cms.** y los mecanismos de control ambiental están a **155-165 cms.** La altura de la cama es de **50 cms.** y tiene acceso por los dos lados, **75 cms.** por el lado derecho y **85 cms.** por el lado izquierdo.
- Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de **155-165 cms.**
- El perchero del armario se encuentra a una altura de **160 cms.**

Aseo en habitación adaptada

- Hay un hueco de paso **>100 cms.** y en el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **40 cms.** y el mecanismo de descarga a **78 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre **>120 cms.**
- El inodoro tiene un lado de acceso (izquierdo) con un espacio libre **>120 cms.**
- Dispone de barras abatibles en ambos lados, a una altura de **62-78 cms.** y con una separación de **60 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **50 cms.** La grifería es monomando. a separación entre estas es de **60 cms.** y la altura de **62-78 cms.**
- Los accesorios del baño están a **120-150 cms.** y el borde inferior del espejo a **63 cms.**
- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **70 cms.** y un fondo de **50 cms.** La grifería es monomando.

- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
- El asiento de la ducha es abatible fijo a la pared. Mide **43 cms.** de ancho, **40 cms.** de fondo y está situado a **43 cms.** de altura. Hay una barra de apoyo horizontal a **84 cms.**

Salón buffet de desayunos

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- En el itinerario de acceso no hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
- El hueco de paso es **>100 cms.** y en el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **73 cms.**, un espacio libre inferior de **71 cms.**, un ancho de **80 cms.** y un fondo libre de **40 cms.** ya que hay una pata central.
- La barra del buffet tiene una doble altura que varía de **60 a 71 cms.**

Cafetería

- Situada en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **>120 cms.** y en el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- Las mesas están a **39 cms.** de altura. y el mostrador mide **117 cms.**

Sala de reuniones

- Existen 8 salas de reuniones situadas en plantas accesibles.
- Las puertas miden **75 cms.** y son de doble hoja.
- Las mesas tienen **76 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **140 cms.** y un fondo **>100 cms.**

Jacuzzi

- Está situado en la planta **-1.** Es necesario el uso del ascensor. En el itinerario hay **6** escalones con una plataforma salvaescaleras alternativa. No hay huecos de paso estrecho o desniveles que dificulten el paso.
- La puerta tiene unas dimensiones de **89 cms.**
- No dispone de grúa que permita el acceso al vaso.
- El vestuario tiene una puerta de **89 cms.** No dispone de cabina para cambio adaptada.
- El aseo de la piscina no es adaptado. La puerta mide **79 cms.** pero en el interior no hay espacio suficiente para inscribir un giro de **150 cms.**

Gimnasio

- Situado en planta **-1** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor, en el itinerario no hay escalones o huecos de paso estrecho que dificulten el paso.
- La puerta del vestuario mide **89 cms.** No dispone de cabina para cambio adaptada.
- El aseo del gimnasio no dispone de cabina adaptada. La puerta mide **79 cms.** pero en el interior no hay espacio suficiente para inscribir un giro de **150 cms.**

Aparcamiento

- En el exterior del hotel hay **1** plaza reservada para personas con movilidad reducida.
- Está señalizada con el **SIA** y tiene unas dimensiones de **3,30 cms.** de ancho por **400 cms.** de longitud.





ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- ▀ La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.

Hall y zonas comunes

- ▀ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- ▀ Los felpudos y alfombras están anclados correctamente en toda su superficie.

Señalética

- ▀ Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- ▀ Los carteles están colocados a una altura entre **0-75 cms.**
- ▀ Las letras y símbolos miden **>2 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- ▀ La señalética no está trascrita al braille ni tiene altorrelieve.

Ascensor

- ▀ Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
- ▀ La botonera está en braille y en altorrelieve.
- ▀ No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- ▀ No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- ▀ La puerta es totalmente acristalada.
- ▀ Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
- ▀ El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
- ▀ En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- ▀ Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- ▀ Hay información escrita de los servicios prestados y enchufes junto a la cama.
- ▀ La televisión tiene decodificador de teletexto y ofrece el servicio de despertador luminoso.
- ▀ La puerta del baño permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- ▀ Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- ▀ Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- ▀ Flechas direccionales e información visual en el interior y en el exterior de la cabina.

Sistemas de emergencia

- ▀ No hay sistema de emergencia visual.

PARADOR DE AIGUABLAVA

H****

Platja D'Aiguablava, s/n
17255 Begur (Girona)

 972 622 162

 972 622 166

 www.parador.es



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- ➔ La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- ➔ La entrada al hotel es accesible.
- ➔ La puerta es automática y mide **160 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- ➔ El mostrador de atención al público está a una altura de **117 cms.**
- ➔ Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- ➔ Hay **1** aseo común adaptado situado en la planta baja. El itinerario es accesible.
- ➔ La puerta general mide **80 cms.** y la de la cabina **88 cms.**
- ➔ La altura del asiento del inodoro es de **51 cms.** y la del mecanismo de descarga es de **110 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **120 cms.** y frontalmente con un espacio de acceso de **110 cms.**
- ➔ Hay una barra abatible a cada lado, situadas a una altura de **65-82 cms.** y con una separación de **71 cms.**
- ➔ El lavabo es regulable en altura y tiene un fondo de **55 cms.** La grifería es monomando.
- ➔ Los accesorios del baño están a una altura entre **87** y **100 cms.** El borde inferior del espejo está a **100 cms.** se puede regular la inclinación.
- ➔ Hay un sistema de aviso para caso de emergencia situado a una altura de **34 cms.**

Ascensor

- ➔ La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- ➔ Las dimensiones interiores son de **98 cms.** de ancho y **120 cms.** de fondo.
- ➔ Dispone de pasamanos a una altura de **90 cms.**

Habitación adaptada (121)

- ➔ N° de habitaciones adaptadas: **2.**



- Situada en plantas accesibles. Es necesario el uso del ascensor.
- En el itinerario hay **3** escalones aislados con rampa alternativa de **110 cms.** de ancho, **4,40 m.** de largo y con una inclinación del **10,5%**.
- La puerta mide **88 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La cama tiene una altura de **50 cms.** Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **80 cms.** y por el lado izquierdo hay un espacio de acceso **>120 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **160 cms.** y el mecanismo de control ambiental está a **80 cms.**
- En el acceso a la terraza hay una ceja de **7 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **89 cms.** y abre hacia el exterior.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **46 cms.** y el mecanismo de descarga a **100 cms.** A él se accede por el lado derecho y por el lado izquierdo con un espacio libre de **80 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- El hotel dispone de un alza supletoria para el inodoro.
- Hay una barra abatible en cada lado, situada a una altura de **60-80 cms** y con una separación de **70 cms.**
- El lavabo es regulable en altura y tiene un fondo es de **57 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **90-120 cms.** y el borde inferior del espejo a **94 cms.**
- El aseo dispone de ducha y de bañera.
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Tiene un asiento de ducha abatible y fijo a la pared, que mide **36 cms.** de ancho, **42 cms.** de fondo y está situado a **55 cms.** de altura. Hay una barra de transferencia ubicada en el punto de apoyo de la espalda que dificulta su uso.
- La grifería de la ducha es monomando y está situada en la pared lateral accesible a una altura de **67 cms.**
- La bañera tiene una altura de **47 cms.** y disponen de 2 bancos de transferencia con respaldo. Hay una barra de apoyo horizontal a **82 cms.** de altura y una barra vertical a **82-182 cms.**

PARADOR DE AIGUABLAVA

- La grifería de la bañera es monomando y está situada en la pared lateral accesible, a una altura de **67 cms.**

Salón buffet de desayunos

- Situado en planta baja accesible. En el itinerario hay **3** escalones aislados con rampa alternativa de **1 m.** de ancho, **4,3 m.** de largo y con una inclinación del **11%**.
- Las mesas tienen una altura de **78 cms.**, un espacio libre inferior de **75 cms.**, un ancho de **78 cms.** y un fondo de **90 cms.**
- La barra del buffet tiene una doble altura que varía de **60** a **90 cms.**

Cafetería

- Situada en planta baja con itinerario accesible.
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.** y un espacio libre inferior, un ancho y un fondo de **70 cms.**
- La barra de la cafetería está a una altura de **114 cms.**

Sala de reuniones

- Existe **1** sala de reuniones situada en planta baja con itinerario accesible.
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.** y un espacio libre inferior, un ancho y un fondo de **70 cms.**

Piscina

- Está situada en el exterior del edificio, en planta baja con itinerario accesible.
- La piscina no dispone de grúa que permita el acceso al vaso.

Gimnasio y Sauna

- Situado en planta **-1** con itinerario accesible.
- No hay vestuarios ni aseos adaptados.
- En el acceso a la sauna hay **3** escalones sin rampa alternativa.

Aparcamiento

- El aparcamiento está en el exterior del edificio, con itinerario accesible.
- Hay **3** plazas reservadas para personas con movilidad reducida con una medida de **2,3 m.** de ancho, **3,8 m.** de longitud y con un área de acercamiento compartida de **2,5 m.**
- Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y no permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura **>190 cms.**





- ▀ Las letras y símbolos miden **>2 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- ▀ La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- ▀ Existe **1** escalera principal que comunica la recepción con las plantas superiores.
- ▀ Los escalones no son homogéneos, no disponen de tabica ni de zócalo de protección y tienen boceles.
- ▀ La barandilla es continua en todo el recorrido pero no tiene una prolongación al final de los escalones de **30 cms.**

Ascensor

- ▀ Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
- ▀ La botonera está en braille y en altorrelieve.
- ▀ No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina
- ▀ No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- ▀ El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
- ▀ En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- ▀ Existe la posibilidad de conexión a internet.
- ▀ Hay información escrita de los servicios prestados.
- ▀ La televisión no tiene decodificador de teletexto.

Aseos comunes

- ▀ Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- ▀ Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- ▀ Existe información visual y flechas direccionales en el interior de la cabina.
- ▀ No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- ▀ No hay sistema de emergencia visual.

CONDES DE URGEL

H****

Avda. Barcelona, 17-27

25001 Lleida

☎ 973 202 300

FAX 973 202 404

W www.hotelcondes.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.
- La rampa de acceso a la acera tiene una inclinación del **8,7%**.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible.
- La puerta es automática y mide **1,86 m**. Hay un felpudo anclado correctamente.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **112 cms**.
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms**. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.
- El hotel, en su página web tiene un catálogo con las ayudas técnicas de las que dispone.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **1** aseo adaptado en zonas comunes situado en planta **2ª** con itinerario accesible.
- La puerta general y la de la cabina miden **80 cms**. y esta última abre hacia el exterior.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms**.
- El inodoro está situado a una altura de **46 cms**. Y el mecanismo de descarga a **91 cms**. A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **114 cms**. y frontalmente con un espacio de **99 cms**.
- Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el lado contrario situadas a una altura entre **68 y 70 cms**. y con una separación de **76 cms**.
- El espacio libre inferior del lavabo es de **73 cms**. y el fondo es de **53 cms**. La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **80 cms**. y el borde inferior del espejo se encuentra a **94 cms**.

Ascensor

- Hay **2** ascensores que comunican la recepción con el resto de plantas.
- La puerta de la cabina mide **70 cms**. y las dimensiones interiores son de **125 cms**. de ancho y **94 cms**. de fondo.





Habitación adaptada (Nº 411)

- ▀ Nº de habitaciones adaptadas: **2**.
- ▀ Situadas en planta con itinerario accesible.
- ▀ La puerta mide **90 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ▀ Las luces, persianas y puertas se controlan de forma domotizada con un mando con el que también puede pedir ayuda en caso de emergencia.
- ▀ La altura de la cama es de **52 cms.** Tiene un espacio de acceso de **110 cms.** por el lado izquierdo.
- ▀ Por el lado derecho e izquierdo hay un espacio de acceso de **110 cms.**
- ▀ El perchero del armario está a una altura de **140 cms.**

Aseo en habitación

- ▀ La puerta es corredera y mide **85 cms.**
- ▀ En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ▀ El inodoro está situado a una altura de **48 cms.** y el mecanismo de descarga a **92 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **> 85 cms.** y frontalmente con un espacio **70 cms.**
- ▀ Hay una barra abatible en el lado izquierdo y otra fija en el lado contrario con altura y una separación de **73 cms.**
- ▀ El lavabo es regulable en altura. La grifería es monomando.
- ▀ Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **80 cms.** El espejo está inclinado y el borde inferior está a una altura de **97 cms.**
- ▀ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- ▀ El asiento de ducha está fijo a la pared y tiene respaldo, mide **44 cms.** de ancho, **45 cms.** de fondo y la altura es regulable. El espacio de acceso frontal es de **63 cms.** y por el lado derecho es **>120 cms.**
- ▀ Hay una barra vertical regulable en altura.
- ▀ La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible.
- ▀ Hay sistema de aviso para caso de emergencia.

Salón buffet de desayunos

- ▀ Situado en planta primera con itinerario accesible.
- ▀ La puerta mide **87 cms.**
- ▀ Las mesas tienen una altura de **72 cms.**, un espacio libre inferior de **63 cms.**, un ancho de **59 cms.** y un fondo **>70 cms.**

CONDES DE URGEL

- ➔ La barra del buffet está a doble altura de **77 y 93 cms.**

Cafetería

- ➔ Situada en planta baja con itinerario accesible, en un espacio continuo a la recepción.
- ➔ La puerta mide **93 cms.**
- ➔ Las mesas tienen una altura de **73 cms.**, un espacio libre inferior de **69 cms.**, un ancho de **110 cms.** y un fondo de **30 cms.**
- ➔ La barra de la cafetería está a una altura de **135 cms.**

Restaurante

- ➔ Situado en planta **1ª** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- ➔ Las mesas tienen una altura de **72 cms.**, un espacio libre inferior de **63 cms.**, un ancho de **59 cms.** y un fondo de **81 cms.**

Sala de reuniones

- ➔ Hay **10** salas de reuniones situadas en planta **2ª** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- ➔ La puerta mide **81 cms.** y es de doble hoja.
- ➔ Las mesas tienen **75 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **69 cms.**, un ancho de **>70 cms.** y un fondo de **>60 cms.**

Aparcamiento

- ➔ Existe **1** plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida.
 - ➔ Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor. En el itinerario hay **3** puertas con una medida **>80 cms.**
- Hay una rampa de **70 cms.** de longitud, **170 cms.** de ancho y con una inclinación del **21%** (superior a la recomendada).
- ➔ La plaza tiene un ancho **>2,2 m.** y un largo **>4,5 m.** Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad horizontalmente.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- ➔ La puerta principal es automática y parcialmente acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- ➔ No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- ➔ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- ➔ La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- ➔ Hay un patrón homogéneo en la señalética pero no permite aproximarse para su lectura.
- ➔ Los carteles están colocados a una altura entre **178-189 cms.**
- ➔ Las letras y símbolos miden **3 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.

- La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- Hay 1 escalera principal. Que comunica la recepción con el resto de plantas.
- Los escalones hasta la primera planta no son homogéneos, disponen de tabica, no tienen bosteles y no tienen zócalo de protección. El borde no está señalizado táctil ni visualmente.
- La barandilla no es continua en las mesetas.
- La escalera tiene moqueta hasta la primera planta correctamente anclada.
- La iluminación es suficiente pero no es homogénea.



Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es parcialmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

ETH REFUGI D'ARAN

H***

Avda Garona, 27
25530 Vielha (Lleida)

 973 643 002

 973 643 056

 www.elrefugiodearan.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Acceso principal

- La entrada principal es accesible.
- Hay dos puertas contiguas y de difícil apertura que tienen una medida **> 80 cms.** y son de doble hoja.
- El espacio que hay entre las dos puertas permite hacer un giro de **150 cms.** y tiene un felpudo anclado al suelo correctamente.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **108 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **1** aseo común adaptado situado en la planta baja junto a recepción. En el itinerario no hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
- La cabina adaptada tiene una puerta de **80 cms.** En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.** frente a los aparatos sanitarios.
- El inodoro tiene un lado de acceso (derecho) con un espacio libre **80 cms.** Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario. Las barras están a una altura de **67-86 cms.** y tienen una separación de **76 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **38 cms.** y la del mecanismo de descarga es de **75 cms.**
- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **70 cms.** y un fondo de **25 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a **70-80 cms.** y el borde inferior del espejo está a **88 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- En el interior de la cabina las dimensiones son de **100 cms.** de ancho y **120 cms.** de fondo. Dispone de pasamanos a una altura de **100 cms.**



Habitación adaptada (Nº 202)

- Nº de habitaciones adaptadas: **3**.
- Situadas en planta accesible, es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **82 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **50 cms.** y a ella se puede acceder por el lado derecho y por el izquierdo con un espacio **> 90 cms.**
- Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de **113 cms.** y el perchero a **140 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **80 cms.**
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **38 cms.** y el mecanismo de descarga a **75 cms.**
- Al inodoro se puede acceder por el lado izquierdo con un espacio libre de **80 cms.** Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario. La separación de las barras es de **83 cms.** y la altura es de **60-80 cms.**
- Los accesorios del baño están a una altura entre **60-120 cms.** y el borde inferior del espejo está a **102 cms.**
- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **63 cms.** y un fondo de **60 cms.** La grifería es monomando.
- Tiene bañera que está a una altura de **50 cms.** Existe un banco de transferencia sin respaldo.
- Tiene una barra de apoyo horizontal situada a una altura de **57 cms.** La grifería es monomando y está situada en la pared lateral accesible a una altura de **70 cms.**

Cafetería - Restaurante

- Ambas estancias están situadas junto a la recepción en planta accesible. Las puertas son de **73 cms.** y de doble hoja.
- En el restaurante, las mesas tienen una altura de **76 cms.,** un espacio libre inferior de **63 cms.,** un ancho de **100 cms.** y un fondo libre de **80 cms.**
- En la cafetería, las mesas tienen una altura de **75 cms.,** un espacio libre inferior de **70 cms.** y un ancho de **87 cms.** Tiene una pata central con base que deja un fondo libre de **30 cms.**

- La barra de la cafetería está a una altura de **140 cms.** y la del buffet de desayunos está a una doble altura de **74** y **109 cms.**

Sala de reuniones

- Hay 1 sala de reunión situada en la planta baja accesible.
- La puerta de la sala mide **72 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen **72 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho **>70 cms.** y un fondo de **35 cms.** con pata central.

Piscina

- Situada en planta accesible, el itinerario es por el exterior del edificio, no hay escalones que dificulten el paso y las puertas tienen unas dimensiones **>80 cms.** Hay dos tramos de rampa, una con una longitud de **2 m.**, **135 cms.** de ancha y una pendiente del **14%**. y otra de **7 m.** de larga, **135 cms.** de ancha y una pendiente del **17%**.
- La piscina no tiene grúa que facilite el acceso al vaso.

Vestuarios

- Situados en planta accesible junto a la piscina.
- La puerta mide **97 cms.**
- No hay ninguna cabina adaptada.

Aparcamiento

- El aparcamiento está en el exterior del edificio.
- Hay **1** plazas reservada para persona con movilidad reducida con una medida **2,40 m.** de ancha y **5 m.** de larga y está señalizada con Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- Las puertas principales son manuales de difícil apertura y parcialmente acristaladas. No están señalizadas adecuadamente.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo
- Los felpudos y alfombras están fijos al suelo en toda su superficie.
- La iluminación no es homogénea, la luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **150-160 cms.** Las letras y símbolos miden **6 cms.** y no presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni tiene altorrelieve.

Escaleras principales

- La escalera comunica la recepción con todas las plantas.
- Los escalones son homogéneos, no tienen señalización visual y tienen bodeces.



- ▀ La iluminación es escasa y la luz natural produce zonas de luces y sombra.
- ▀ La barandilla es continua y tiene zócalo de protección en el lado de la pared.

Ascensor

- ▀ Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- ▀ La botonera está en braille, altorrelieve y el tamaño de los caracteres es de **1,5 cms.**
- ▀ No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- ▀ No ofrece información sonora de parada en planta.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- ▀ La puerta es parcialmente acristalada.
- ▀ Dispone de paneles informativos.
- ▀ El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- ▀ En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- ▀ Hay información escrita de los servicios prestados.
- ▀ Hay enchufes junto a la cama.
- ▀ El teléfono no tiene avisador luminoso.
- ▀ La televisión no tiene decodificador de teletexto y tampoco permite la comunicación con recepción mediante mensajes cortos de texto y no ofrece servicio despertador luminoso.
- ▀ La puerta no dispone de mirilla.
- ▀ La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos Comunes

- ▀ Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre y una banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- ▀ En el interior de la cabina hay flechas direccionales e información visual.

Sistema de emergencia

- ▀ No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PARADOR DE VIELHA

H****

25530 Vielha (Lleida)

 973 640 100

 973 640 801

 www.parador.es



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- El hotel está ubicado en un recinto privado. La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible.
- Hay dos puertas contiguas, la primera es parcialmente acristalada, mide **64 cms.** y es de doble hoja. La segunda es automática y mide **1,52 m.** Entre ambas hay una meseta de **>2,50 m.** con un felpudo anclado correctamente.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **114 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **2** aseos adaptados de características similares.
- Situado en planta baja. El itinerario es accesible.
- La puerta general y la de la cabina miden **78 cms.** y abren hacia el interior.
- En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **43 cms.** y el mecanismo de descarga a **80 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **80 cms.** y frontalmente con un espacio de **74 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado derecho situada a una altura entre **63 y 79 cms.** y otra fija en el lado contrario a una altura de **80 cms.** y con una separación de **73 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **73 cms.** y el fondo es de **60 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **130 cms.** y el borde inferior del espejo se encuentran a una altura de **100 cms.**

Ascensor

- Hay **3** ascensores de características similares que comunican la recepción con el resto de plantas.





- ▀ Los ascensores comunican la recepción con las plantas superiores e inferiores.
- ▀ La puerta de la cabina de los ascensores miden **77 cms.** y las dimensiones interiores son de **120 cms.** de ancho y **139 cms.** de fondo.
- ▀ Los ascensores tienen un pasamanos a una altura de **96 cms.**

Habitación adaptada (Nº 131)

- ▀ Nº de habitaciones adaptadas: **4.**
- ▀ Situadas en planta con itinerario accesible.
- ▀ La puerta mide **77 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ▀ La altura de la cama es de **50 cms.** Tiene un espacio de acceso de **93 cms.** por el lado derecho y **95 cms.** por el lado izquierdo.
- ▀ El perchero del armario está a una altura de **171 cms.**

Aseo en habitación

- ▀ La puerta mide **80 cms.** y abre hacia el exterior.
- ▀ En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ▀ El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **100 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **140 cms.** y frontalmente con un espacio de **88 cms.**
- ▀ Hay una barra abatible en el lado del acercamiento a una altura de **64 y 80 cms.** y una fija al lado contrario a una altura de **79 cms.** y con una separación de **48 cms.**
- ▀ El espacio libre inferior del lavabo es de **75 cms.** y el fondo es de **50 cms.** La grifería es monomando.
- ▀ Los accesorios del baño se encuentran a una altura **133 cms.** y el borde inferior del espejo a **111 cms.**
- ▀ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- ▀ El asiento de ducha está fijo a la pared, mide **44 cms.** de ancho, **31 cms.** de fondo y está a una altura de **44 cms.** El espacio de acceso frontal es **>120 cms.,** y por el lado izquierdo es de **80 cms.**
- ▀ Hay una barra horizontal a una altura de **80 cms.**
- ▀ La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de **120 cms.**
- ▀ Hay teléfono de aviso para en caso de emergencia y está a **150 cms.** de altura.

Salón buffet de desayunos

- ▀ Situado en planta baja con itinerario accesible.

PARADOR DE VIELHA

- ➔ La puerta mide **97 cms.**
- ➔ Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **73 cms.**, un ancho de **90 cms.** y un fondo de **40 cms.**
- ➔ La barra del buffet está a doble altura de **54 y 96 cms.**

Cafetería

- ➔ Situada en planta **-1** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- ➔ El ancho de la puerta es de **155 cms.**
- ➔ Las mesas tienen una altura de **76 cms.**, un espacio libre inferior de **73 cms.**, un ancho de **44 cms.** y un fondo de **80 cms.**
- ➔ La barra de la cafetería está a una altura de **111 cms.**

Restaurante

- ➔ Situado en planta baja con itinerario accesible.
- ➔ En el itinerario hay **3** escalones con rampa alternativa con dos tramos con una inclinación del **12 y 15%**. Tiene un pasamanos al lado de la pared a una altura de **94 cms.**
- ➔ La puerta mide **1,80 m.**
- ➔ Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **73 cms.**, un ancho de **74 cms.** y un fondo de **90 cms.**

Sala de reuniones

- ➔ Hay **2** salas de reuniones situadas en planta baja con itinerario accesible.
- ➔ La puerta de la sala mide **151 cms.**
- ➔ Las mesas tienen **73 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **66 cms.**, un ancho y fondo **>120 cms.**

Piscina y Spa

- ➔ Hay **2** piscinas, una cubierta y otra en el exterior.
- ➔ Las piscinas no disponen de grúa que facilite el acceso al vaso.

Aparcamiento

- ➔ Dispone de parking exterior. Existen **2** plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
- ➔ Las plazas tienen un ancho de **2,20 m.** y un largo de **3,30 m.** Están señalizadas vertical y horizontalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- ➔ Hay dos puertas la primera parcialmente acristalada y la segunda automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente con bandas cromáticas de **20 cms.**
- ➔ No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- ➔ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- ➔ La iluminación es homogénea.





Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **158-173 cms.**
- Las letras y símbolos miden **2 cms.** y no presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- Hay **1** escalera principal que comunica la recepción con el resto de plantas.
- Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen bocelos y zócalo de protección en el lado de la pared. El borde no está señalizado táctil ni visualmente.
- La iluminación es homogénea.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- Ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- Hay dos puertas, una parcialmente y otra totalmente acristaladas.
- Dispone de paneles informativos y de fax para uso de clientes.
- El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.

Habitación

- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión no tiene decodificador de teletexto y no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior y en exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

MONASTERIO DE LOS AVELLANES

Ctra. C-12 de Balaguer a Ager,
Km. 181

25612 Os de Balaguer (Lleida)

 973 438 006

 973 438 038

 www.monestirdelesavellanes.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- El monasterio está ubicado en un recinto privado. La calle es amplia, está en ligera cuesta (**3,5%** de inclinación) y despejada de obstáculos.
- En el acceso al recinto hay un bordillo peraltado de **7 cms.**

Acceso principal

- La entrada principal es accesible. Hay **2** escalones con rampa alternativa de **3,1 m.** de longitud, **1,10 m.** de ancho y con una pendiente del **12%**. Carece de pasamanos.
- Hay dos puertas de apertura manual que miden **87 cms.** y son de doble hoja.
- Entre ambas puertas hay una meseta de **4 m.** con un felpudo anclado correctamente.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **80 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La altura del asiento del inodoro es de **40 cms.** y el mecanismo de descarga está a **78 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **1 m.**
- Hay una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de **71-75 cms.** y una fija en el lado derecho.
- El espacio libre inferior del lavabo es de **72 cms.** y el fondo es de **50 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **110 cms.** y el borde inferior del espejo está a **104 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **110 cms.** de ancho y **138 cms.** de fondo.
- Tiene un pasamanos a una altura de **90 cms.**



Habitación adaptada (Nº 201)

- ─ Nº de habitaciones adaptadas: **3**.
- ─ Situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- ─ La puerta mide **87 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ─ Hay dos camas con una altura de **52 cms.** Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **83 cms.**, por el izquierdo de **83 cms.** y central de **83 cms.**
- ─ El perchero del armario está a una altura de **169 cms.**

Aseo en habitación

- ─ La puerta mide **87 cms.** y abre hacia el exterior.
- ─ En el interior del aseo se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- ─ El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **78 cms.** A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con un espacio libre **>120 cms.**
- ─ Hay una barra fija en el lado izquierdo a una altura de entre **55 y 75 cms.**
- ─ El espacio libre inferior del lavabo es de **78 cms.** y el fondo es de **60 cms.** La grifería es monomando.
- ─ Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **78 y 105 cms.** y el borde inferior del espejo a **104 cms.**
- ─ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Tienen un espacio de acceso **>120 cms.**
- ─ La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura de **115 cms.**
- ─ Hay una barra de apoyo vertical a una altura de **75 cms.** y otra horizontal a **60 cms.**

Restaurante

- ─ Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- ─ La puerta mide **98 cms.**
- ─ Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **72 cms.**, un ancho de **107 cms.** y un fondo **90 cms.**
- ─ La barra del buffet está a una altura de **91 cms.**

Cafetería/Vending

- ─ Situada en planta baja en un espacio continuo a la recepción.

MONASTERIO DE LOS AVELLANES

- ➔ En el itinerario hay una rampa de **3,30 m.** de larga y **1,25 m.** de ancha con una inclinación del **10%** y un pasamanos a una altura de **90 cms.**
- ➔ Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **72 cms.**, un ancho de **116 cms.** y un fondo **52 cms.** con pata central.

Sala de reuniones

- ➔ Existen **9** salas de reuniones situadas en diferentes plantas con itinerario accesible.
- ➔ La puerta mide **80 cms.** y es de doble hoja.
- ➔ Las mesas tienen **75 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **150 cms.** y un fondo de **>80 cms.**

Aparcamiento

- ➔ Dispone de parking exterior. No existen plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- ➔ La puerta principal es manual de fácil apertura y acristalada. No está señalizada adecuadamente con bandas cromáticas de **20 cms.**
- ➔ Hay 2 escalones de **17 cms.** con rampa alternativa sin pasamanos.

Hall y zonas comunes

- ➔ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- ➔ La iluminación es homogénea.

Señalética

- ➔ No hay un patrón homogéneo en la señalética.
- ➔ Los carteles están colocados a una altura entre **185-191 cms.**
- ➔ Las letras y símbolos miden **2 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- ➔ La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- ➔ Los escalones son homogéneos, no están señalizados táctil ni visualmente, disponen de tabica, y zócalo de protección al lado de la pared. No tienen boceles.
- ➔ La barandilla no es continua en las mesetas.

Ascensor

- ➔ Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
- ➔ La botonera está en braille y en altorrelieve.
- ➔ No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- ➔ No ofrece información sonora de parada en planta.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- Las puertas son totalmente acristaladas.
- No dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- El teléfono no tiene avisador luminoso.
- La televisión tiene decodificador de teletexto y permite la comunicación con recepción, pero no ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



TRYP PORT CAMBRILS

H****

Rambla Regueral, 11
43850 Cambrils (Tarragona)

☎ 977 358 6 00

FAX 977 358 6 01

W www.solmelia.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible.
- La puerta principal es automática y mide **190 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **118 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común


- Hay **1** aseo común adaptado situado en la planta **-1**. El itinerario es accesible.
- La puerta de la cabina mide **79 cms.** y la apertura es hacia el exterior. Dentro se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **40 cms.** y la del mecanismo de descarga es de **77 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **80 cms.** y con un espacio frontal de **90 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario, a una altura de **68-77 cms.** y una separación de **75 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **54 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a **95-110 cms.** y el borde inferior del espejo a **95 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **110 cms.** de ancho y **140 cms.** de fondo.
- Dispone de pasamanos a una altura de **96 cms.**

Habitación adaptada (Nº 134)

- Nº de habitaciones adaptadas: **2.**



- Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **77 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La cama tiene una altura de **55 cms.** Se puede realizar la transferencia a esta por ambos lados, ya que hay un espacio libre de acceso **>120 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **150 cms.** y los mecanismos de control ambiental a **145-155 cms.**

Aseo en habitación adaptada

- La puerta mide **81 cms.** y abre hacia el exterior. Dentro se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **40 cms.** y el mecanismo de descarga a **78 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **56 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- Hay dos barras, una abatible en el lado del acercamiento (derecho) y una barra fija en el lado contrario, están a una altura de **55-75 cms.** y con una separación de **66 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **74 cms.** y el fondo es de **49 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **85-150 cms.** y el borde inferior del espejo a **110 cms.**
- El borde de la bañera tiene una altura de **49 cms.** Disponen de un banco de transferencia para cada habitación adaptada.
- La bañera cuenta con una barra de apoyo horizontal a **76 cms.** y con una grifería monomando a una altura de **69 cms.**

Salón buffet de desayunos

- Situado en planta -1 con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **70 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **71 cms.**, un ancho de **80 cms.** y un fondo libre de **36 cms.** ya que hay una pata central.
- La barra del buffet está a una altura de **85 cms.**

Cafetería

- Situada en planta baja con itinerario accesible.

TRYP PORT CAMBRILS

- Las mesas están a **75 cms.** de altura, con un espacio libre inferior de **74 cms.** y un fondo de **34 cms.** ya que hay una pata central.
- La altura del mostrador es de **116 cms.**

Sala de reuniones

- Existen **9** salas de reuniones situadas en planta **-1** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- Las puertas de las salas miden **78 cms.** y son de doble hoja.
- Las mesas tienen **75 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **69 cms.** y un ancho y un fondo **>100 cms.**

Piscina

- Está situada en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta tiene unas dimensiones de **90 cms.** y es de doble hoja.
- Dispone de grúa que permite el acceso al vaso.

Gimnasio

- Está situado en la entreplanta. El itinerario presenta dificultad para personas con movilidad reducida ya que hay escalones y huecos de paso estrechos que dificulten el paso.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **160-200 cms.**
- Las letras y símbolos miden **>3 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.

Escaleras principales

- La escalera principal comunica la recepción con las plantas superiores.
- Los escalones son homogéneos, disponen de tabica y de zócalo de protección en el lado de la pared. Además carece de boceles.
- La barandilla es continua en todo el recorrido.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
- La botonera no está en braille ni en altorrelieve.





ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
- El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
- En recepción hay un fax para el uso de los clientes que lo soliciten y un teléfono de texto.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- El teléfono tiene avisador luminoso.
- La televisión no tiene decodificador de teletexto.

Aseos comunes

- Las puertas tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas cuentan con una banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Flechas direccionales e información visual en el interior y en el exterior de la cabina.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

DELOIX AQUA CENTER


H****

Severo Ochoa, 34
03503 Benidorm (Alicante)
03503 Benidorm

 965 869 070

 966 806 945

 www.hoteldeloix.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- ➔ La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- ➔ La entrada principal es accesible. Hay **1** escalón aislado de **17 cms.** con rampa alternativa de **177 cms.** de largo, **148 cms.** de ancho y una inclinación del **10,5%**. Tiene un pasamanos a una altura de **60-90 cms.**
- ➔ La puerta principal es giratoria automática y tiene un ancho libre de **2,4 m.**

Recepción, hall y pasillos

- ➔ El mostrador de atención al público está a una doble altura. Una a **112 cms.** y otra adaptada con una altura de **75 cms.** y una longitud de **5 m.**
- ➔ Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- ➔ Hay **1** aseo común adaptado situado en la planta baja con itinerario accesible.
- ➔ La puerta es corredera y mide **85 cms.** En el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- ➔ La altura del asiento del inodoro es de **47 cms.** y el mecanismo de descarga está a **100 cms.** A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con un espacio **>110 cms.**
- ➔ Hay una barra abatible al lado izquierdo a una altura de **56-76 cms.**
- ➔ El espacio libre inferior del lavabo es de **74 cms.** y el fondo es de **54 cms.**
- ➔ Los accesorios del baño están a **100-110 cms.** y el borde inferior del espejo a **86 cms.**

Ascensor

- ➔ Hay **4** ascensores de similares características.
- ➔ Las puertas de la cabina miden **90 cms.** y las dimensiones interiores son de **108 cms.** de ancho y **152 cms.** de fondo. Tienen pasamanos a una altura de **90 cms.**

Habitación adaptada (Nº 2003)

- ➔ Nº de habitaciones adaptadas: **2.**





- Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **75 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **54 cms.** Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **95 cms.** y por el izquierdo otro **>120 cms.**
- El perchero del armario está a **180 cms.** y el mecanismo de control ambiental a **165 cms.**

Aseo en habitación adaptada

- La puerta mide **77 cms.** y es corredera. Dentro se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **40 cms.** y el mecanismo de descarga a **105 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **90 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de **60-80 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **67 cms.** y el fondo es de **53 cms.**
- Los accesorios del baño están a **80-110 cms.** y el borde inferior del espejo a **88 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- Hay una silla de ducha móvil con respaldo y sin reposabrazos.
- La grifería es de regulación térmica. Está situada en pared lateral accesible a una altura de **97 cms.**
- Hay una barra vertical a una altura entre **110 y 140 cms.**

Salón buffet de desayunos

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **88 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.,** un espacio libre inferior de **68 cms.,** un ancho de **77 cms.** y un fondo de **80 cms.**

Cafetería

- Situada en planta baja junto a recepción con itinerario accesible.
- Las mesas tienen una altura de **65 cms.,** un espacio libre inferior de **62 cms.** y un fondo de **30 cms.** con pata central.
- La barra de la cafetería está a una altura de **107 cms.**

Sala de reuniones

- Existen **2** salas de reuniones situadas en planta baja con itinerario accesible.

- ➔ Las puertas miden **80 cms.** y son de doble hoja.

Piscina

- ➔ Hay **2** piscinas, una interior y otra exterior. Situadas en planta baja con itinerario accesible.
- ➔ Las puertas miden **80 cms.** y son de doble hoja.
- ➔ La piscina cubierta dispone de grúa que facilita el acceso al vaso.
- ➔ El aseo común carece de cabina adaptada.

Aparcamiento

- ➔ Está situado en planta accesible mediante el uso del ascensor.
- ➔ La puerta mide **81 cms.** y es de doble hoja.
- ➔ Hay **2** plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Miden **3,84 m.** de ancho y **4,6 m.** de largo. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.



ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- ➔ La puerta principal es giratoria, automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- ➔ En la entrada hay un escalón aislado de **17 cms.** con una rampa alternativa y pasamanos, a una altura de **60-90 cms.**

Hall y zonas comunes

- ➔ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- ➔ Las alfombras, moqueta y felpudos están anclados correctamente en toda su superficie.

Señalética

- ➔ Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- ➔ Los carteles están colocados a una altura entre **150-170 cms.**
- ➔ Las letras y símbolos son **>2 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- ➔ La señalética no está transcrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales

- ➔ Existe **1** escalera principal que comunica la recepción con las plantas superiores.
- ➔ Los escalones son homogéneos, con tabica y sin boceses. Carecen de zócalo inferior de protección.
- ➔ La barandilla no es continua.

Ascensor

- ➔ Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- ➔ La botonera está en braille y en altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Hay información escrita de los servicios prestados y enchufes junto a la cama.
- Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- La televisión tiene decodificador de teletexto.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- El ascensor es panorámico y existe información visual en el interior de la cabina.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



APARTAMENTOS TURÍSTICOS VILLA ROMÁNTICA

Urbanización Jardín del Faz
Serandó, s/n.
03580 Alfaz del Pi (Alicante)
965 888 714 / 965 845 339
966 814 020
www.vistespania.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- Para acceder al apartamento hay una rampa con diferentes tramos e inclinación. Los más pronunciados son tres: el primero mide más de **9 m.** y su inclinación es del **3,5 %**, el segundo mide **8 m.** y la inclinación es del **8,7%**, y el tercero mide más de **9 m.** y la inclinación es del **6,9%**.

Apartamento adaptado

- Nº de apartamentos adaptados: **8.**
- Situados en planta accesible.
- La puerta del apartamento mide **80 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**

Dormitorios

- La puerta mide **77 cms.**
- La altura de la cama es de **57 cms.** Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **120 cms.** y por el lado izquierdo de **80 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **145 cms.**

Aseo

- La puerta mide **78 cms.** y es corredera.
- En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **53 cms.** y el mecanismo de descarga a **85 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **54 cms.**, por el lado izquierdo de **69 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- Hay dos barras abatibles situadas a una altura de **77 cms.** y con una separación de **50 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **68 cms.** y el fondo es de **51 cms.** La grifería es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **121 cms.**



- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
- No dispone de asiento de ducha. Hay posibilidad de ducharse desde el inodoro, aunque en este caso la grifería no está en pared accesible.
- La grifería de la ducha está situada en la pared lateral a una altura de **110 cms.**

Cocina

- Ubicada en planta baja accesible, en un espacio diáfano al salón.
- Las mesas tienen una altura de **72 cms.**, un espacio libre inferior de **67 cms.**, un ancho de **74 cms.** y un fondo de **70 cms.**
- El fregadero tiene una altura de **86 cms.**, un espacio libre inferior de **74 cms.**, un ancho de **66 cms.** y un fondo de **58 cms.**
- El frigorífico está a una altura de **130 cms.** y las baldas y cajones del armario están a una altura entre **20 y 200 cms.**
- Las baldas y cajones están a una altura de **20-200 cms.**

Sala de reuniones

- Dispone de **1** sala de reuniones en planta con itinerario accesible.
- La puerta mide **>80 cms.** y tiene una ceja de **5 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **66 cms.**, un ancho de **58 cms.** y un fondo de **80 cms.**

Piscina

- Está situada en planta baja con itinerario accesible.
- No dispone de grúa que permita el acceso al vaso (previsto instalar para verano 2007).

Aparcamiento

- Situado en el exterior junto a los apartamentos.
- El itinerario es accesible por rampa **>9 m.**, con una inclinación del **3,5%**.
- No existen plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- No hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
- La puerta de acceso es manual y no presenta contraste.

CASA RURAL MASICO SANTANA

Ctra. de Todolella a Olocau
12312 Todolella (Castellón)

 964 177 558 / 646 219 483

 www.morella.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, está despejada de obstáculos y en cuesta pronunciada.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible. No obstante, por las características del entorno, el suelo es irregular y presenta pequeños desniveles.
- La puerta mide **96 cms.**

Apartamento adaptado

- Nº de apartamentos adaptados: **1.**
- El apartamento dispone de sistemas de aviso a una altura de **20 cms.** en casi todas las dependencias.

Dormitorio

- La puerta mide **96 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La cama tiene una altura de **47 cms.** Por el lado derecho y por el izquierdo hay un espacio de acceso de **>100 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **130 cms.**

Aseo adaptado

- La puerta mide **96 cms.** y en el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **41 cms.** y el mecanismo de descarga a **74 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **50 cms.** y frontalmente con **110 cms.** Disponen de alza supletoria para el inodoro.
- Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una barra fija en el lado derecho, situadas a una altura de **54-70 cms.** y con una separación de **93 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **51 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a **80 cms.** y el borde inferior del espejo a **115 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
- El asiento de la ducha es abatible y está fijo a la pared, mide **46 cms.** de ancho, **43 cms.** de fondo y **50 cms.** de altura.



- Hay una barra horizontal a una altura de **73-84 cms.** y una barra vertical a **87-140 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared lateral accesible a una altura de **90 cms.**

Cocina

- Situada en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **96 cms.** y en el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **77 cms.** y un espacio libre inferior de **62 cms.**
- Las baldas y cajones de los armarios están a una altura entre **40 y 160 cms.**
- El fregadero tiene una altura de **85 cms.** un espacio libre inferior de **67 cms.**
- La cocina tiene una altura de **85 cms.**, un espacio libre inferior de **80 cms.**, un ancho de **76 cms.** y un fondo de **30 cms.**
- La altura de las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre **20 y 80 cms.** y el congelador a **110 cms.**

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- Por las características del entorno, el suelo es irregular y presenta pequeños desniveles.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- Las puertas presentan contraste con la pared lo que facilita su localización.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación

- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.





CAMPING AZAHAR RESIDENCIAL

Ptda. Villarroyos, s/n
12598 Peñíscola (Castellón)

 964 475 480

 964 475 480

 www.campingazahar.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada al camping es accesible si bien el pavimento es de gravilla y no es homogéneo por las características propias del entorno.
- Se puede acceder con el coche hasta cada apartamento.

Recepción

- La puerta es manual de fácil apertura y mide **94 cms.**
- El mostrador de atención al público está a una altura de **120 cms.**

Aseo adaptado en zona común

- Hay **1** aseo común adaptado situado en la calle. El itinerario es accesible.
- La puerta de la cabina mide **90 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **72 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **>90 cms.** y frontalmente con un espacio **>150 cms.** Hay una barra fija vertical de pared a cada lado.
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **42 cms.** La grifería es monomando.
- El borde inferior del espejo está a una altura de **88 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. No hay silla de ducha o asiento abatible fijo a la pared, pero tienen un poyete de obra que permite la transferencia.
- La grifería es giratoria y está situada en pared lateral accesible; hay una barra de apoyo vertical situada a una altura de **90-120 cms.**

Cabaña adaptada

- Nº de cabañas adaptadas: **49.**
- Situadas en planta accesible. En el itinerario no hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
- La puerta mide **86 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**

Dormitorio

- La puerta mide **78 cms.**
- La altura de la cama es de **44 cms.** Tiene un espacio de acceso de **> 90 cms.** por el lado derecho.
- El perchero del armario está a una altura de **150 cms.**

Cocina

- El fregadero y la cocina tienen una altura de **90 cms.** y no tienen espacio libre inferior.
- La mesa tiene una altura de **90 cms.**, un espacio inferior libre de **63 cms.**, un ancho libre de **97 cms.** y un fondo de **63 cms.**



Aseo en habitación

- La puerta mide **78 cms.** y abre hacia el exterior. Dentro se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **72 cms.** A él se accede por el lado derecho y frontalmente con un espacio libre **>105 cms.** Hay una barra abatible en el lado derecho situada a una altura de **65-80 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **71 cms.** y el fondo es de **50 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a **80 cms.** y el borde inferior del espejo a **123 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
- La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared lateral accesible a una altura de **100 cms.**
- No hay asiento de ducha pero existe la posibilidad de realizar el aseo desde el inodoro.

Cafetería

- Situada en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **95 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **63 cms.** y un fondo de **90 cms.**
- La barra de la cafetería está a una altura de **108 cms.**

Piscina

- Situada en planta baja con itinerario accesible.
- No dispone de grúa que facilite el acceso al vaso.

Lavandería

- Situada en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **93 cms.** y tiene una ceja de **8 cms.**

Lavadero y fregadero

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **98 cms.**
- El lavabo-fregadero tiene una altura de **87 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.** y un ancho de **50 cms.**



ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso a las cabañas estándar

- En la entrada hay un escalón aislado de **5 cms.**

Recepción y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **50-200 cms.**
- Las letras y símbolos miden **>3 cms.** y no presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de información escrita de los servicios que ofrece el establecimiento.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto.
- La puerta general es parcialmente acristalada y la del baño permite la comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

HOLIDAY INN VALENCIA

H****

Pso. de la Alameda, 38
46023 Valencia

 963 032 100

 963 032 126

 www.valencia.holiday-inn.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- ➔ La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- ➔ Para acceder al hotel hay dos itinerarios alternativos:
 - ➔ **Itinerario 1:**
 - ➔ Hay una rampa con una longitud **>9 m.** y con una inclinación del **10,5%.**
 - ➔ La puerta es manual de fácil apertura y tiene una medida **>120 cms.**
 - ➔ **Itinerario 2:**
 - ➔ La entrada es accesible. No hay desniveles que dificulten el paso.
 - ➔ La puerta es manual de fácil apertura y tiene una medida **>120 cms.**
 - ➔ Para acceder a la recepción desde esta puerta hay **6** escalones con una plataforma salvaescaleras alternativa.

Recepción, hall y pasillos

- ➔ El mostrador de atención al público está a una altura de **116 cms.**
- ➔ Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.


Aseo adaptado en zona común

- ➔ Hay **4** aseos comunes adaptados situados en plantas accesibles.
- ➔ La puerta general mide **77 cms.** y la de la cabina **80 cms.**
- ➔ La altura del asiento del inodoro es de **41 cms.** y el mecanismo de descarga está a **115 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **>80 cms.** Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario, situadas a una altura de **88-118 cms.** y con una separación de **67 cms.**
- ➔ El espacio libre inferior del lavabo es de **50 cms.** y el fondo es de **48 cms.**
- ➔ Los accesorios del baño están a una altura entre **126 y 140 cms.** y el borde inferior del espejo está a **120 cms.**

Ascensor

- ➔ La puerta de la cabina mide **80 cms.**





- Las dimensiones interiores son de **103 cms.** de ancho y **127 cms.** de fondo.
- Dispone de pasamanos a una altura de **84 cms.**

Habitación adaptada (Nº 311)

- Nº de habitaciones adaptadas: **2.**
- Situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **80 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **55 cms.** Tiene un espacio de acceso de **80 cms.** por el lado derecho y de **77 cms.** por el lado izquierdo.
- El perchero del armario está a una altura de **155 cms.** y el mecanismo de control ambiental está a **160 cms.**

Aseo en habitación adaptada

- La puerta mide **78 cms.** y abre hacia el interior.
- En el interior de la cabina se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **44 cms.** y el mecanismo de descarga a **100 cms.** A él se accede por el lado derecho y frontalmente con un espacio libre **120 cms.** Hay barras abatibles a una altura de **84 cms.** y una separación de **69 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **57 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura entre **85 y 130 cms.** y el borde inferior del espejo a **100 cms.**
- El aseo cuenta con ducha y bañera.
- El suelo de la ducha es antideslizante, continuo con el recinto y tiene una ceja de **3 cms.**
- El asiento de la ducha es abatible y está fijo a la pared, mide **30 cms.** de ancho, **40 cms.** de fondo y está situado a **57 cms.** de altura.
- Hay una barra de apoyo horizontal situada a una altura de **90 cms.** y una barra de apoyo vertical situada a una altura de **85 a 142 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared lateral accesible a una altura de **125 cms.**
- La bañera tiene una altura de **52 cms.** y disponen de 17 tabla de transferencia.
- Hay una barra de apoyo horizontal y otra vertical a una altura de **62-71 cms.**

- La grifería de la bañera es monomando y está situada en la pared lateral accesible a una altura de **62 cms.**

Salón buffet de desayunos

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- Las mesas tienen una altura de **74 cms.**, un espacio libre inferior de **72 cms.**, y un fondo libre de **32 cms.** con pata central.
- La barra del buffet está a una doble altura de **80 y 91 cms.**

Cafetería

- Situada en planta baja accesible. En el itinerario hay **6** escalones con un plataforma salvaescaleras complementaria con unas medidas de **76 cms.** de ancho y **116 cms.** de fondo.
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **72 cms.**, y un fondo libre de **36 cms.** con pata central.
- La barra de la cafetería es de **104 cms.**

Sala de reuniones

- Hay **6** salas de reuniones situadas en planta **1** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- Las puertas de las salas miden **60 cms.** y son de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **72 cms.**, un espacio libre inferior de **71 cms.**, un ancho **>70 cms.** y un fondo libre **>60 cms.**

Aparcamiento

- Situado en plantas inferiores del edificio con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- Hay **1** plaza reservada para personas con movilidad reducida con unas dimensiones de **3,20 m.** de ancho **4,50 m.** de largo. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es manual de fácil apertura y acristalada. No están señalizadas adecuadamente.
- En el itinerario 1 de acceso hay una rampa con una longitud **>9 m.**, con una inclinación del **10,5%** y con un pasamanos a **66 cms.** de altura.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **70 y 190 cms.**



- Las letras y símbolos miden **>2 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales

- Existe **2** escaleras principales que comunican la recepción con las plantas superiores.
- Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, no tienen bocoles y disponen de zócalo de protección.
- La barandilla es continua.
- La iluminación es suficiente pero no es homogénea.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- No hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto, permite la comunicación con recepción y ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

ROOM MATE MARINA ATARAZANAS

H****

Plza. Tribunal de las Aguas, 5
46011 Valencia

 963 203 010

 963 203 015

 www.room-matehoteles.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- ➔ La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- ➔ La entrada al hotel es accesible. No hay escalones, desniveles ni huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
- ➔ La puerta es automática y mide **2,20 m.**

Recepción, hall y pasillos

- ➔ El mostrador de atención al público está a una altura de **113 cms.**
- ➔ Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- ➔ Hay **1** aseo común adaptado situado en la planta baja con itinerario accesible.
- ➔ La puerta general mide **73 cms.** y la de la cabina **77 cms.**
- ➔ La altura del asiento del inodoro es de **42 cms.** y la del mecanismo de descarga es de **100 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **80 cms.** y frontalmente con un espacio libre de **100 cms.**
- ➔ Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una barra fija en el lado contrario, situada a una altura de **70-88 cms.** y con una separación de **75 cms.**
- ➔ El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.,** y el fondo es de **55 cms.**
- ➔ Los accesorios del baño están a **90 y 140 cms.** y el borde inferior del espejo a **120 cms.**

Ascensor

- ➔ La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- ➔ Las dimensiones interiores son de **98 cms.** de ancho y **118 cms.** de largo.

Habitación adaptada (Nº 205)

- ➔ Nº de habitaciones adaptadas: **1.**
- ➔ Situada en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- ➔ La puerta mide **80 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**





- ─ La altura de la cama es de **60 cms.** Tiene un espacio de acceso de **69 cms.** por el lado derecho y **73 cms.** por el lado izquierdo.
- ─ El perchero del armario está a una altura de **185 cms.** y el mecanismo de control ambiental está a **150 cms.**

Aseo en habitación adaptada

- ─ La puerta mide **82 cms.** y abre hacia el interior.
- ─ En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ─ El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **100 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **120 cms.** y frontalmente con un espacio de **70 cms.**
- ─ Hay una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado izquierdo, situadas a una altura de **70-80 cms.** y con una separación de **60 cms.**
- ─ El espacio libre inferior del lavabo es de **76 cms.** y el fondo es de **20 cms.** La grifería es monomando.
- ─ Los accesorios del baño están situados a una altura entre **50** y **100 cms.** y el borde inferior del espejo a **79 cms.**
- ─ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
- ─ El asiento de la ducha es abatible y está fijo a la pared, mide **48 cms.** de ancho, **40 cms.** de fondo y está situado a **45 cms.** de altura.
- ─ Hay una barra de apoyo horizontal a una altura de **83 cms.**
- ─ La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura de **92 cms.**

Salón buffet de desayunos

- ─ Situado en planta **1** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- ─ Las mesas tienen una altura de **74 cms.**, un espacio libre inferior de **71 cms.**, un ancho de **100 cms.** y un fondo libre de **45 cms.** con pata central.

Jacuzzi

- ─ Situado en planta **8.** El itinerario no es accesible por la existencia de escaleras sin rampa alternativa.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- ➔ La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.

Hall y zonas comunes

- ➔ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- ➔ La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- ➔ La escasa señalética existente está colocada a una altura entre **170 y 200 cms.** que no permite aproximarse para su lectura.
- ➔ Las letras y símbolos miden **>4 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- ➔ La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- ➔ Existe **1** escalera principal que comunica la recepción con las plantas superiores.
- ➔ Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, no tienen boceses, no disponen de zócalo de protección y están señalizados visualmente.
- ➔ La barandilla es continua.
- ➔ La iluminación es suficiente pero no es homogénea.

Ascensor

- ➔ Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
- ➔ La botonera está en braille y en altorrelieve.
- ➔ No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- ➔ No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- ➔ La puerta es totalmente acristalada.
- ➔ No dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
- ➔ El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- ➔ En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- ➔ Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- ➔ Hay información escrita de los servicios prestados.
- ➔ No hay enchufes junto a la cama.
- ➔ El teléfono tiene avisador luminoso.
- ➔ La televisión tiene decodificador de teletexto, ofrece servicio despertador luminoso, pero no permite la comunicación con recepción.
- ➔ La puerta no dispone de mirilla.
- ➔ La puerta del baño permite comunicación con el exterior.



PETIT PALACE GERMANIAS

H****

Sueca, 14
46006 Valencia

 963 513 638

 963 513 683

 www.hthoteles.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- En el acceso hay un desnivel de **100 cms.** de longitud, con una inclinación del **8,7%**.
- La puerta principal es manual de fácil apertura, mide **90 cms.** y es de doble hoja.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **110 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo en zona común

- No hay aseos adaptados en las zonas comunes.

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **86 cms.** de ancho y **124 cms.** de fondo.
- Dispone de pasamanos a una altura de **100 cms.**

Habitación adaptada (Nº 601)

- Nº de habitaciones adaptadas: **1.**
- Situada en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **78 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **58 cms.** Tiene un espacio de acceso **>120 cms.** por el lado derecho.
- El perchero del armario está a una altura de **2 m.** y el mecanismo de control ambiental está a **150 cms.**

Aseo en habitación adaptada

- La puerta mide **81 cms.** y es abatible (abre hacia el interior y hacia el exterior).
- En el interior de la cabina se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**



- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **72 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **65 cms.** y frontalmente con un espacio libre **>120 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado derecho a una altura de **60-78 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **77 cms.** y el fondo es de **55 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están situados a una altura entre **84 y 160 cms.** y el borde inferior del espejo a **91 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
- Hay una barra de apoyo horizontal a una altura de **160 cms.**
- La grifería de la ducha está situada en pared lateral accesible a una altura de **110 cms.**

Salón buffet de desayunos

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- Las mesas tienen una altura de **78 cms.**, un espacio libre inferior de **72 cms.**, un ancho de **72 cms.** y un fondo libre de **33 cms.** con pata central.
- La barra del buffet está a una altura de **93 cms.**

Sala de reuniones

- Existe **1** sala de reuniones situada en planta baja. El itinerario presenta dificultad ya que hay dos escalones de **7 y 22 cms.** sin rampa alternativa.
- Las puertas de la sala miden **82 cms.** y son de doble hoja.
- Las mesas tienen **76 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **74 cms.**, un ancho **>120 cms.** y un fondo **>100 cms.**

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es manual de fácil apertura y acristalada. No está señalizada adecuadamente.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- Hay un patrón constante en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **160 y 200 cms.**
- Las letras y símbolos miden **>4 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales

- Existe **1** escalera principal que comunica la recepción con las plantas superiores.
- Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen boceses y carecen de señalización tacto-visual.
- La barandilla no es continua en todo su recorrido ni tiene zócalo inferior de protección.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
- El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto.
- La puerta general dispone de mirilla y la del baño permite la comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior pero no en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual en todas las estancias.



CONFORTEL BADAJOZ

H ****

Autovía de Madrid a Lisboa.


Salida 395

06002 Badajoz

 924 443 711 / 902 424 242

 924 443 708

 www.confortelhoteles.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es llana, amplia y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible. Hay **3** escalones con rampa alternativa de **8 m.** de largo y una pendiente del **10,5%**.
- La puerta es automática y mide **130 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **102 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo en zona común

- No hay aseo adaptado en zonas comunes.
- El baño común está situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- La puerta general mide **70 cms.** y la de la cabina **58 cms.** y abre hacía el interior.
- La grifería del lavabo es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **110 cms.** y el borde inferior del espejo se encuentran a una altura de **87 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **80 cms.** y las dimensiones interiores son de **80 cms.** de ancho y **130 cms.** de fondo.
- El pasamanos está situado a una altura de **80 cms.**

Habitación adaptada

- N° de habitaciones adaptadas: **4.**
- Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **78 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **49 cms.** Por el lado derecho y por el lado izquierdo hay un espacio de acceso de **100 cms.**





- El perchero del armario está a una altura de **10-170 cms.** y los mecanismos de control ambiental están a **168 cms.** de alto.



Aseo en habitación

- La puerta mide **79 cms.** y abre hacia el exterior.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **72 cms.** A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con un espacio libre **>120 cms.**
- Hay dos barras abatibles a una altura de **54-71 cms.** y con una separación de **59 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **56 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura entre **106-140 cms.** y el borde inferior del espejo a **88 cms.**
- Dispone de bañera situada a una altura de **49 cms.**, con una barra de apoyo horizontal a una altura de **51-77cms.**; la grifería es monomando y está ubicada en pared accesible a una altura de **59 cms.**
- Hay sistema de aviso para casos de emergencia que está situado a **110 cms.** de altura.

Salón buffet de desayunos/Cafetería

- Situados en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **80 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **78 cms.**, un espacio libre inferior de **73 cms.**, un ancho de **90 cms.**, y un fondo de **40 cms.**
- La barra del buffet está a doble altura de **90 y 155 cms.** respectivamente.

Restaurante

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **64 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **72 cms.**, un espacio libre inferior de **68 cms.** y un ancho y fondo de **90 cms.**

Sala de reuniones

- Hay **3** salas de reuniones situadas en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- La puerta mide **56 cms.** y es de doble hoja.

CONFORTEL BADAJOZ

- Las mesas tienen una altura de **72 cms.**, un espacio libre inferior de **65 cms.** y un ancho y fondo de **90 cms.**

Piscina

- Situada en planta baja con itinerario accesible.
- No dispone de grúa que facilite el acceso al vaso.

Aparcamiento

- Al garaje se accede haciendo uso del ascensor.
- La puerta mide **80 cms.**
- No dispone de plazas reservadas para personas con movilidad reducida.



ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea; la luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura de **160 cms.**
- Las letras y símbolos miden **1,5 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni tiene altorrelieve a excepción de los números de las habitaciones que están en braille.

Escaleras principales

- Los escalones son homogéneos y disponen de tabica y zócalo de protección. No tiene bosteles ni están señalizados táctil ni visualmente.
- La barandilla no es continua en las mesetas.
- No hay huecos bajo la escalera sin proteger.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes.

Habitación

- Hay información escrita de los servicios prestados.



- Hay enchufes junto a la cama.
- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

ASCARZA BADAJOZ

APH ***

Castillo Puebla de Alcocer, 28
06006 Badajoz

 924 286 370

 924 286 371

 www.ascarzahoteles.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es llana, amplia y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La puerta es automática y tiene una medida **>120 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **113 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo en zona común

- No hay aseo adaptado en zonas comunes.
- Situado en planta baja, junto a recepción. El itinerario es accesible.
- La puerta general mide **78 cms.** y abre hacia el interior.
- La altura del asiento del inodoro es de **42 cms.** y de los mecanismos de descarga es de **72 cms.** y a él se accede por el lado derecho y frontal con un espacio de acceso **>120 cms.**
- No hay barras de apoyo.
- El espacio libre inferior del lavabo es de **75 cms.**, el fondo es de **40 cms.** y la grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura entre **90 y 104 cms.** y el borde inferior del espejo se encuentra a una altura de **104 cms.**


Ascensor

- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **99 cms.** de ancho y **135 cms.** de fondo.
- Dispone de pasamanos a una altura de **91 cms.**

Habitación adaptada

- Nº de habitaciones adaptadas: **1.**
- Situada en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **76 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**





- La altura de la cama es de **51 cms.** Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **56 cms.** y por el izquierdo de **52 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **180 cms.**
- El mecanismo de climatización se controla con un mando a distancia.



Aseo en habitación

- La puerta mide **79 cms.** y abre hacia el interior.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **47 cms.** y el mecanismo de descarga a **97 cms.** A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con un espacio libre **>120 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el lado contrario, situadas a una altura de **60-76 cms.** y con una separación de **70 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **55 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **80 cms.** y el borde inferior del espejo a **109 cms.**
- El suelo de la ducha tiene una pequeña ceja de **3 cms.** y es antideslizante.
- El asiento de ducha es abatible y está fijo a la pared. Tiene una medida de **32 cms.** de ancho, **30 cms.** de fondo y está a una altura de **40 cms.**
- No hay barras de apoyo.
- La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura de **117 cms.**

Cocina en habitación

- El fregadero, la cocina, el frigorífico y los muebles inferiores están a una altura de **90 cms.** y no disponen de espacio libre inferior.

Restaurante y cafetería

- Situados en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta es corredera y mide **120 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **67 cms.**, un ancho de **80 cms.** y un fondo de **79 cms.**
- La barra de la cafetería está situada a una altura de **110 cms.**
- La barra del buffet de desayunos está situada a una altura de **72 cms.**

Aparcamiento

- Dispone de garaje. No existen plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida, pero hay plazas con un ancho de **2,9 m.** y con un largo de **4,8 m.**
- Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor.
- En el itinerario desde el ascensor hay dos puertas de **76 y 77 cms.** No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
- La puerta mide **80 cms.**



ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **170-200 cms.**
- Las letras y símbolos miden **2 cms.** y no presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales

- Los escalones son homogéneos, no están señalizados táctil ni visualmente y disponen de tabica y zócalo de protección. No tiene boceles.
- La barandilla es continua en las mesetas y no se prolonga **30 cms.** al final de los escalones.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No ofrece información sonora de parada en planta.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes.

BARCELÓ V CENTENARIO

H****

Manuel Pacheco, s/n
Urbanización Castellanos
10005 Cáceres



927 232 200



927 232 202



www.barcelo.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es llana, amplia y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- En la entrada principal hay **3** escalones aislados (de 16 cms.) con una rampa alternativa que tiene **3 m.** de longitud y una inclinación del **10,5%**.
- La puerta es automática y mide **>120 cms.** Además hay otra contigua manual.

Recepción, hall y pasillos

- Situada en la planta baja con itinerario accesible.
- El mostrador de atención al público está a una altura de **110 cms.**
- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y los felpudos están correctamente anclados.

Aseo adaptado en zona común

- En planta **-1**. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- La cabina adaptada es independiente y la puerta mide **83 cms.** En el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- La altura del inodoro es de **42 cms.** y el mecanismo de descarga es de **92 cms.** Tiene un lado de acceso (derecho) de **83 cms.**, una barra abatible en el lado del acercamiento (derecho) y una barra fija en el lado contrario.
- La altura libre debajo del lavabo es de **69 cms.** y cuenta con un fondo libre de **52 cms.**
- La altura del borde inferior del espejo es de **86 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- En el interior las dimensiones son de **99 cms.** de ancho y **124 cms.** de fondo.
- Dispone de pasamanos a una altura de **80-90 cms.**

Habitación adaptada

- Se puede acceder a la planta usando el ascensor. En el itinerario no hay escalones o desniveles que dificulten el paso.





- La puerta mide **77 cms.** y en el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **52 cms.** y tiene dos lados de acceso **>100 cms.**
- Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de **144 cms.**
- El perchero del armario se encuentra a una altura de **2 m.**

Aseo en habitación adaptada

- La puerta mide **66 cms.** y abre hacia el interior. Dentro se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y los mecanismos de descarga a **92 cms.** Tiene un lado de transferencia (derecho) con un espacio libre **>120 cms.** y una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de **83 cms.**
- La altura libre inferior del lavabo es de **60 cms.** y la del fondo es de **55 cms.**
- La altura del borde inferior del espejo es de **92 cms.** y la de los accesorios del lavabo de **80 cms.**
- La bañera tiene el borde superior a una altura de **49 cms.** y un asiento de transferencia de **60** por **30 cms.** con respaldo.
- Hay una barra de soporte horizontal ubicada a una altura de **72-62cms.** y la grifería se encuentra en pared accesible, a una altura de **62 cms.**

Salón-buffet de desayunos

- Situado en planta **-1** con itinerario accesible.
- La puerta tiene un ancho libre de **100 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.,** un espacio libre inferior de **67 cms.** y un ancho y un fondo de **68 cms.**
- Las barras del buffet tienen una altura de **90 cms.**

Cafetería

- Situada en planta baja junto a recepción con itinerario accesible.
- Las mesas tienen una altura de **54 cms.**
- La altura del mostrador es de **108 cms.** y le precede un escalón de **16 cms.** de altura.

Restaurante

- Está ubicado en planta **-1** con itinerario accesible.
- El ancho de la puerta es de **77 cms.** y es de doble hoja.

- La altura de las mesas es de **76 cms.**, con un espacio libre inferior de **73 cms.** y un ancho y un fondo de **89 cms.**

Sala de reuniones

- Situada en planta **-1** con itinerario accesible.
- La puerta mide **90 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen **76 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **72 cms.**, un ancho **>100 cms.** y un fondo de **28 cms.** ya que hay una pata central con base.

Aparcamiento

- Hay tres plazas de garaje reservadas a personas con movilidad reducida.
- Una está en el exterior del edificio, junto a la puerta del hotel, con itinerario accesible. Mide **3 m.** de ancho y **4,7 m.** de longitud. Está adecuadamente señalizada con un símbolo de accesibilidad horizontal y vertical.
- Las otras dos están situadas en las plantas **-1** y **-2** con itinerarios accesibles. El ancho de las plazas es de **3 m.** y el largo es de **4,7 m.** Tienen un área de acercamiento de **50 cms.** y de más **120 cms.** respectivamente. Están señalizadas con el símbolo de accesibilidad en el suelo.

Piscina

- Situada en el exterior del edificio con itinerario accesible.
- No dispone de grúa para acceder al vaso de la piscina ni de aseo o vestuario adaptado.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta es automática y acristalada. Está señalizada con el logotipo del hotel pero no presenta suficiente contraste.
- Los felpudos están correctamente anclados.
- En el acceso principal hay **3** escalones aislados con una rampa alternativa sin señalización tacto-visual y sin pasamanos.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo de los carteles. Están situados a diferentes alturas, entre **110** y **200 cms.** y sólo se permite la aproximación para su lectura en algunos casos.
- Las letras y símbolos de los carteles miden **1,5 cms.** y presentan contraste con el fondo.
- La señalética en general no está transcrita al braille.

Escaleras principales

- Los escalones son homogéneos y tienen zócalo inferior de protección.
- Dispone de pasamanos continuo en mesetas y en todo su recorrido.





Ascensor

- Las puertas cuentan con sistema de apertura antiprisionamiento
- La botonera está en braille y en altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- La altura del mostrador es de **110 cms.**
- Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
- El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
- En recepción hay información escrita de los servicios prestados.
- Tienen fax que pueden utilizar los clientes si fuera necesario.p

Habitación

- Conexión a Internet.
- La televisión permite comunicación con recepción mediante el envío de mensajes de texto y tiene decodificador de teletexto.
- Hay enchufes al lado de la cama.
- En la habitación hay información escrita de los servicios prestados en el hotel.

Aseos comunes

- No tiene sistema de información visual de ocupado/libre en las puertas.
- No dispone de banda libre inferior en la puerta que permita la comunicación.

Ascensor

- Tiene indicador de parada e información visual en el interior y en el exterior de la cabina.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema visual de emergencia.

NOTAS

HOTEL RURAL VILLA XARAHIZ

Ctra. Ex 203 Plasencia-Alcorcón
Km. 32.800

Jaraiz de la Vera (Cáceres)

 927 665 150

 927 665 151

 www.villaxarahiz.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es llana, amplia y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible.
- La puerta mide **80 cms.** y es de doble hoja.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **97 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta general y la de la cabina miden **78cms.**
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **42 cms.** y el mecanismo de descarga está a **72 cms.** A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con un espacio libre **>120 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho, situadas a una altura de **65-72 cms.** y con una separación de **72 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **78 cms.** y el fondo es de **50 cms.**
- Los accesorios del baño y el borde inferior del espejo están a una altura de **110 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **100 cms.** de ancho por **150 cms.** de fondo.
- Dispone de un pasamanos a una altura de **80 cms.**

Habitación adaptada

- Nº de habitaciones adaptadas **2.**
- Situadas en planta con itinerario accesible.
- La puerta mide **79 cms.** y en el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**





- La altura de la cama es de **53 cms.** y se puede realizar la transferencia por ambos lados ya que hay un espacio libre de **90 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **2 m.** y el mecanismo de climatización está a **140 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **79 cms.** y abre hacia el interior. Dentro se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **42 cms.** y el mecanismo de descarga está a **72 cms.** A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con un espacio libre **>120 cms.** Hay una barra abatible en el lado del acercamiento (izquierdo) y una fija en el lado contrario, a una altura de **73 cms.** y con una separación de **90 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **80 cms.** y el fondo es de **52 cms.**
- Los accesorios del baño están a **97 cms.** y el borde inferior del espejo a **107 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Tiene un asiento de ducha abatible y fijo a la pared. Mide **41 cms.** de ancho, **22 cms.** de fondo y está a una altura de **51 cms.**
- Hay una barra horizontal a una altura de **81 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está ubicada en pared accesible a una altura de **110 cms.**

Restaurante/ Cafetería

- Situados en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **68 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **77 cms.**, un espacio libre inferior de **69 cms.** y un ancho y un fondo de **70 cms.**
- La barra de la cafetería está situada a una altura de **110 cms.**

Sala de reuniones

- Situada en planta baja y con itinerario accesible.
- La puerta mide **69 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **76 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.** y un ancho y un fondo de **70 cms.**

Salón social

- Situado en planta con itinerario accesible.



HOTEL RURAL VILLA XARAHIZ

- La puerta mide **69 cms.** y en el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **76 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.** y un ancho y un fondo de **80 cms.**

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta es parcialmente acristalada.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.
- Hay felpudos y alfombras sin anclar correctamente.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **160 y 200 cms.**
- Las letras y símbolos miden **1,5 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille.

Escaleras principales

- Los escalones son homogéneos, con tabica y sin boceles. Existe señalización tacto visual en el borde.
- Dispone de pasamanos continuo en mesetas y de zócalo de protección en el lado de la pared.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera no está en braille ni en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es parcialmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.



ALBERGUE ALBERJERTE

Plaza Mayor, 1
10617 El Torno
927 175 221
www.alberjerte.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es llana, amplia y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La puerta es manual, mide **77 cms.** y es de doble hoja.

Recepción, hall y pasillos

- La recepción está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- El mostrador de atención al público está a una altura de **110 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.
- Los felpudos y alfombras están anclados correctamente.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta es corredera y mide **80 cms.**
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **72 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio de **105 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una barra fija en el lado derecho. Están colocadas a una altura de **72cms.** y tienen una separación de **74 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **75 cms.** y el fondo es de **43 cms.**
- Los accesorios del baño y el borde inferior del espejo se encuentran a una altura de **100 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- El asiento de la ducha es abatible, está fijo a la pared y tiene una altura de **47 cms.** y un ancho y un fondo de **45 cms.**
- Hay una barra vertical a una altura entre **70-130 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura de **120 cms.**



Habitación adaptada

- ▀ Nº de habitaciones adaptadas **2**.
- ▀ Situadas en planta baja con itinerario accesible.
- ▀ La puerta mide **94 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ▀ La altura de la cama es de **58 cms.** Por el lado derecho y por el izquierdo hay un espacio de acceso **>90 cms.**
- ▀ El perchero del armario está a una altura de **105 cms.**

Aseo en habitación (es el mismo que el aseo común adaptado)

- ▀ Es el mismo aseo que el aseo adaptado en zona común (ver características de aseo adaptado en zona común)

Restaurante y cafetería

- ▀ Situados en planta baja con itinerario accesible.
- ▀ Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **68 cms.**, y un ancho de **90 cms.**
- ▀ La barra de la cafetería está situada a una altura de **105 cms.**

Sala de reuniones

- ▀ Situada en la primera planta a la que sólo se puede acceder por la escalera.

Pub

- ▀ Se accede desde el exterior. La que está en ligera cuesta.
- ▀ Las mesas tienen una altura de **70 cms.**, un espacio libre inferior de **66 cms.**, un ancho y un fondo libre de **70 cms.**
- ▀ La barra del pub está a una altura entre **110-130 cms.**

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- ▀ Los felpudos están anclados correctamente.

Hall y zonas comunes

- ▀ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

ALBERGUE ALBERJERTE

- ➔ La iluminación aunque es suficiente, no es homogénea.
- ➔ Los felpudos y alfombras están anclados correctamente.

Señalética

- ➔ Sin analizar por no estar colocada la señalética en el momento de la visita. Edificio de reciente apertura.

Escaleras principales

- ➔ Las escaleras comunican la recepción con el resto de plantas del edificio.
- ➔ Los escalones son homogéneos. Están señalizados táctil y visualmente y tienen zócalo de protección.
- ➔ La barandilla no es continua en las mesetas.
- ➔ No existen huecos bajo la escalera que impliquen riesgo.
- ➔ La iluminación, aunque es suficiente, no es homogénea.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- ➔ El mostrador de atención al público está a una altura de **110 cms.**
- ➔ Dispone de paneles informativos con textos cortos.
- ➔ Existe información escrita de los servicios prestados en el albergue.
- ➔ El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.

Habitación

- ➔ Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- ➔ Hay información escrita de los servicios prestados.
- ➔ La TV tiene decodificador de teletexto y ofrece servicio de despertador luminoso.
- ➔ Hay enchufes al lado de la cama.

Aseos comunes

- ➔ La puerta del aseo no dispone de información visual de ocupado/libre ni banda libre inferior que permita la comunicación con el exterior.

Sistema de emergencia

- ➔ No hay sistema de emergencia visual.

AC A CORUÑA

H****

Enrique Mariñas, s/n
15009 A Coruña

 981 175 490

 981 175 491

 www.ac-hotels.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- ➔ El hotel está situado en una calle amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- ➔ La entrada principal es accesible. Hay **4** escalones de **17 cms.** de altura con una rampa alternativa de **2,1 m.** de ancho, **12 m.** de longitud y con una inclinación del **8,7%**. No tiene pasamanos.
- ➔ La puerta principal es giratoria automática y mide **90 cms.** Hay dos puertas, a cada lado de la giratoria, manuales de fácil apertura que miden **146 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- ➔ El mostrador de atención al público está a una altura de **115 cms.**
- ➔ Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- ➔ Hay 1 aseo común adaptado en la planta **-1** con itinerario accesible. Para acceder a este es necesario el uso del ascensor.
- ➔ La cabina adaptada es independiente, tiene una puerta de **80 cms.** y en el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- ➔ La altura del asiento del inodoro es de **43 cms.** y la del mecanismo de descarga **74 cms.** Tiene un lado de acceso derecho de **120 cms.** y hay dos barras abatibles a una altura de **60-78 cms.** y con una separación entre ellas de **70 cms.**
- ➔ El lavabo tiene un espacio libre inferior de **66 cms.** y un fondo de **55 cms.** La grifería es monomando.
- ➔ Los accesorios del baño están a **110-120 cms.** y el borde inferior del espejo a **92 cms.**

Ascensor

- ➔ Hay **2** ascensores de iguales características que comunican la recepción con el resto de plantas.
- ➔ Las puertas de las cabinas miden **80 cms.** y las dimensiones interiores son de **105 cms.** de ancho y **140 cms.** de fondo.





- No tienen pasamanos.

Habitación adaptada (Nº 517)

- Nº de habitaciones adaptadas: **6**.
- Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **80 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- Hay una cama de matrimonio con una altura de **60 cms.** Se puede realizar la transferencia por ambos lados ya que hay dos espacios libres de acceso de **90 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **185 cms.** y los aparatos de control ambiental a **148 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **78 cms.** y abre hacia el interior. Dentro se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **43 cms.** y el mecanismo de descarga a **74 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **80 cms.** Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario a una altura de **60-76 cms.** y con una separación entre ambas de **80 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **78 cms.** y el fondo es de **57 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **100 cms.** y el borde inferior del espejo a **107 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Tiene un asiento de ducha fijo a la pared y con respaldo, mide más de **45 cms.** de ancho, **43 cms.** de fondo y está a una altura de **50 cms.**
- Hay una barra vertical a **70-90 cms.** del suelo.
- La grifería es monomando y está en una pared accesible a una altura de **102 cms.**

Restaurante

- Situado en planta **-1** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta de acceso mide **90 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **77 cms.,** un espacio libre inferior de **72 cms.,** un ancho de **70 cms.** y un fondo de **32 cms.** ya que tiene una pata central con base.

Salón buffet de desayunos/Cafetería

- Situado en planta baja con itinerario accesible.

- La puerta mide **>80 cms.** y en el interior se permite la inscripción de un giro de **150 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **77 cms.**, un espacio libre inferior de **72 cms.**, un ancho de **70 cms.** y un fondo de **32 cms.** ya que tiene una pata central con base.
- La barra del buffet está a una altura de **87 cms.**

Restaurante

- Situado en planta **-1** con itinerario accesible.
- La puerta **90 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **77 cms.**, un espacio libre inferior de **72 cms.**, un ancho de **70 cms.** y un fondo de **32 cms.** ya que tiene una pata central con base.



Sala de reuniones

- Existen **3** salas de reuniones, situadas en la planta **-1** y **1** con itinerarios accesibles.
- Las puertas de las salas tienen dimensiones superiores a **85 cms.** y son de doble hoja.
- Las mesas tienen **67 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **65 cms.**, un ancho de **50 cms.** y un fondo **>60 cms.**

Gimnasio

- Situado en la planta **1ª** con itinerario accesible.
 - Hay una ducha con el suelo continuo con el recinto pero presenta dificultad en el acceso ya que hay un hueco de paso de **62 cms.** Carece de silla de ducha.
 - El aseo no está adaptado.
 - El baño turco tiene una puerta de **57 cms.** y con un travesaño de **5 cms.**
- Las dimensiones interiores son: **147 cms.** de ancho y **120 cms.** de fondo.

Aparcamiento

- Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor. El itinerario es accesible y la puerta de acceso mide **82 cms.**
- No hay plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
- Las plazas existentes miden **2,47 m.** de ancho y **5 m.** de largo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es giratoria, automática y acristalada. No está señalizada correctamente.
- Hay **4** escalones con rampa alternativa. No están señalizados tacto-visualmente y carecen de pasamanos.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **157-175 cms.**

- Las letras y símbolos miden **>4 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales

- Hay **2** escaleras principales. La escalera **1** comunica la recepción con las plantas superiores y la escalera **2** comunica la recepción con la planta **-1**.
- En ambas los escalones son homogéneos, disponen de tabica, no tienen bocoles y el borde no está señalizado tacto-visualmente.
- La barandilla no tiene prolongado el pasamanos, no es continuo en las mesetas y carece de zócalo inferior de protección.

Ascensores

- La botonera no está en braille ni tiene altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- Los ascensores ofrecen información sonora de parada en cada planta.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre y carecen de banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

PUERTA DEL CAMINO

H*****

Miguel Ferro Caaveiro, s/n
15707 Santiago de Compostela

981 569 405

981 572 627

www.puertadelcamino.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- El hotel está ubicado en una calle amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible.
- La puerta principal es giratoria automática y es mayor de **80 cms.** Hay una puerta contigua, manual de fácil apertura que mide **78 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **110 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el mobiliario no constituye ningún obstáculo.
- Junto a la recepción hay una entreplanta donde están ubicadas la entrada a la cafetería, aseos comunes adaptados y algunas salas de reuniones. El itinerario es accesible por una rampa, de **6 m.** de longitud, dividida en dos tramos por una meseta y con una inclinación del **8,7%**, alternativa a los 6 escalones existentes.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **2** aseos comunes adaptados en plantas accesibles. Para acceder a estos, es necesario el uso del ascensor.
- Las cabinas adaptadas son independientes y tienen una puerta de **83 cms.** En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- En el aseo situado en la planta **-1** junto a las salas de reuniones, el inodoro tiene un lado de acceso (derecho) con un espacio libre de **104 cms.** Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario.
- El inodoro del aseo situado en la entreplanta no tiene ningún lado de acceso **>80 cms.**
- La altura de los asientos del inodoro es **43 cms.** y la del mecanismo de descarga **74 cms.**
- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **70 cms.** y un fondo de **50 cms.**
- Los accesorios del baño están a **104-130 cms.** y el borde inferior del espejo a **72 cms.**

Ascensor

- Hay 4 ascensores de dos tipos: los del **tipo 1** (3 ascensores) comunican la recepción con las plantas superiores; y el de **tipo 2** (1 ascensor) comunica la recepción con la planta **-1.**



- Las puertas de la cabina de los ascensores **tipo 1** miden **91 cms.** y las dimensiones interiores son de **125 cms.** de ancho y **140 cms.** de fondo.
- La puerta de la cabina del ascensor **tipo 2** mide **80 cms.** y las dimensiones interiores son de **107 cms.** de ancho y **135 cms.** de fondo.
- Todos los ascensores tienen un pasamanos a una altura de **100 cms.**

Habitación adaptada (Nº 101)

- Nº de habitaciones adaptadas: **4.**
- Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **83 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- Hay dos camas con una altura de **53 cms.** Comparten un espacio central **>90 cms.** que permite la transferencia a la cama por ambos lados.
- El perchero del armario está a una altura de **180 cms.** pero disponen de perchas con mango largo. Los aparatos de control ambiental están a **104 cms.** del suelo.

Aseo en habitación

- La puerta mide **84 cms.** y abre hacia el exterior.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **74 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **87 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario a una altura de **87 cms.** y con una separación entre estas de **83 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **77 cms.** y el fondo es de **58 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **124 cms.** y el borde inferior del espejo a **93 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- El asiento de ducha es fijo a la pared, mide **56 cms.** de ancho, **40 cms.** de fondo y está a una altura de **47 cms.** El espacio de acceso frontal y por el lado izquierdo es **>120 cms.**
- Hay una barra horizontal a **70-75 cms.** del suelo.
- La grifería es monomando y está en una pared accesible a una altura de **112 cms.**

Restaurante/Salón buffet de desayunos

- Situado en planta **-1** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta de acceso mide **82 cms.** y es de doble hoja.

PUERTA DEL CAMINO

- Las mesas tienen una altura de **74 cms.**, un espacio libre inferior de **65 cms.**, un ancho de **56 cms.** y un fondo de **90 cms.** La barra del buffet está a una altura de **96 cms.**

Cafetería

- La cafetería está dividida en **4 zonas**:
 - La zona de la barra tiene la puerta de acceso en la entreplanta. El itinerario es accesible por una rampa de **6 m.** de longitud, dividida en dos tramos por una meseta y con una inclinación del **8,7%**. La barra está a una altura de **110 cms.**
 - La zona de fumadores tiene la puerta de acceso en la planta baja; junto a recepción.
 - La zona de no fumadores tiene la puerta de acceso junto a la barra de cafetería pero hay **6 escalones** que dificultan el paso.
 - La zona de terraza está situada junto a la barra y en la puerta de acceso hay una rampa de **2,4 m.** de ancho, **1,5 m.** de longitud y con una inclinación del **10%**.
- Las mesas tienen una altura de **71 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **70 cms.** y un fondo de **30 cms.** ya que hay una pata central con base.

Sala de reuniones

- Hay **9 salas** de reuniones, en la planta **-1** y en la entreplanta, con itinerarios accesibles.
- Las puertas de las salas miden **>80 cms.** y tienen doble hoja.
- Las mesas tienen **74 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **65 cms.**, un ancho de **65 cms.** y **90 cms.** de fondo.

Piscina

- Situado en planta **-1** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- No tiene aseos en el exterior, pero hay uno adaptado en el interior del hotel, en la misma planta, con itinerario accesible.
- La piscina carece de grúa que facilite el acceso al vaso.

Aparcamiento

- Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor 2. El itinerario es accesible y la puerta de acceso mide **80 cms.**
- Hay de **2 plazas** de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida señalizadas con el **SIA.**
- Miden **2,5 m.** de ancho y **4,7 m.** de largo pero no tienen área de acercamiento delimitada.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es giratoria automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.





Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **152-173 cms.**
- Las letras y símbolos miden **>4 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- Hay **2** escaleras principales.
- La escalera **1** comunica la recepción con las plantas superiores y la escalera **2** comunica la recepción con la planta **-1**.
- En ambas los escalones son homogéneos, disponen de tabica, no tienen bocoles y el borde no está señalizado táctil ni visualmente. La barandilla no tiene prolongado el pasamanos y este no es continuo en las mesetas.
- La escalera **1** carece de zócalo inferior de protección, la **2** si que dispone de él.

Ascensores tipo 1 y 2

- La botonera no está en braille ni en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- Los ascensores **tipo 1** ofrecen información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto y permite la comunicación con recepción mediante mensajes de texto.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre y carecen de banda inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

CASA RURAL CASA CALVO

Ferreiros, 4
15821 Piñeiro
O Pino (A Coruña)

 981 814 401

 981 814 402

 www.casa-calvo.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- El entorno del edificio tiene ligeros desniveles y el suelo es irregular.

Acceso principal

- En el acceso principal hay un pequeño escalón de **3 cms.**
- La puerta mide **90 cms.**

Recepción

- La zona o hall de recepción es accesible.

Aseo zona común

- Hay **1** aseo común situado en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta de la cabina mide **79 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **43 cms.** y el mecanismo de descarga está a **74 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **90 cms.**
- No dispone de barras de apoyo.
- El espacio libre inferior del lavabo es de **77 cms.** y el fondo es de **40 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **100 cms.** y el borde inferior del espejo está a **104 cms.**

Habitación adaptada

- Nº de habitaciones adaptadas: **1.**
- Situada en planta baja. El itinerario de acceso es por el exterior del edificio y hay un pequeño escalón aislado de **3 cms.** sin rampa alternativa.
- La puerta mide **93 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **54 cms.** Tiene un espacio de acceso de **>90 cms.** por el lado derecho.
- El perchero del armario está a una altura de **172 cms.**



Aseo en habitación

- La puerta mide **80 cms.** En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **76 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **120 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado derecho y una fija en el contrario, situadas a una altura de **60-76 cms.** y con una separación de **83 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **76 cms.** y el fondo es de **43 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **75 cms.** y el borde inferior del espejo a **100 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Tiene dos barras de apoyo abatibles. El espacio de acceso es **>90 cms.** por el lado izquierdo y por el derecho.
- No tiene asiento o silla de ducha.
- La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible.

Restaurante - Salón Social

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- El acceso a estas estancias desde la entrada principal tiene un desnivel en el suelo menor de **1 m.** de largo, con una inclinación del **3,5%.** No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.

Aparcamiento

- El aparcamiento está en el exterior del complejo.
- El suelo es empedrado e irregular y tiene ligeros desniveles. No existen escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
- Las plazas no están delimitadas ni hay plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es manual y parcialmente acristalada.

Recepción

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación, no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Escalera

- Las escaleras comunican la planta baja con la superior. No existe ascensor complementario.
- Los escalones son homogéneos y no están señalizados táctil ni visualmente y tienen boceles.
- La barandilla no es continua en las mesetas, y no tiene zócalo de protección.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es parcialmente acristalada.
- No dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- No existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CASA RURAL CASA FANDÍN

N-634 Km. 559,800

A Devesa-Ribadeo

27001 Lugo

 649 126 817

 www.casafandin.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno y acceso principal

- El entorno próximo y la entrada principal son accesibles. No hay escalones, desniveles o huecos de paso estrecho que dificulten el acceso.

Recepción

- La zona de recepción es accesible.
- El mostrador de atención al público tiene una zona adaptada a una altura de **74-77 cms.**, con una longitud de **94 cms.** y un fondo de **40 cms.**

Apartamento adaptado (Nº 1)

- Nº de apartamentos adaptados: **4**.
- Situados en planta baja con itinerario accesible.
- En el interior del apartamento no hay obstáculos que pueda dificultar el paso.
- La puerta del apartamento mide **83 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **76 cms.**, un espacio libre inferior de **73 cms.**, un fondo de **50 cms.** y **70 cms.** de ancho.

Habitaciones

- En el apartamento hay dos habitaciones.
- **Habitación 1:**
 - Hay una cama de matrimonio con una altura de **50 cms.** Por el lado derecho y por el izquierdo hay un espacio de acceso **>80 cms.**
- **Habitación 2:**
 - Hay una cama individual con una altura de **50 cms.** y con espacio de acceso por el lado izquierdo.
 - En ambas habitaciones la puerta mide **80 cms.** y el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
 - El perchero del armario está a una altura de **90 cms.**

Aseo adaptado

- La puerta es corredera y mide **80 cms.**

- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **47 cms.** y el mecanismo de descarga a **90 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre **>80 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el lado contrario situadas a una altura **58-78 cms.** y con una separación de **65 cms.**
- Los accesorios del baño están a una altura de **100 cms.** y el borde inferior del espejo a **90 cms.**
- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **78 cms.** y un fondo de **43 cms.** La grifería es monomando.
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- El asiento de ducha es fijo a la pared, mide **45 cms.** de ancho, **52 cms.** de fondo y está a una altura de **52 cms.**
- Hay una barra de apoyo horizontal y otra vertical situadas a una altura de **72-130 cms.**
- La grifería es monomando y está situada en la pared lateral accesible.

Cocina

- En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- Las baldas y cajones del armario están a una altura entre **40** y **110 cms.**
- El fregadero y la placa de la cocina están a una altura de **77 cms.**, y tienen un espacio libre inferior de **66 cms.**, un fondo de **47 cms.** y un ancho de **130 cms.**
- La altura de las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre **25** y **78 cms.**

Aparcamiento

- El aparcamiento está en el exterior del edificio. El itinerario es accesible.
- Las plazas no están delimitadas y no existen plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- No hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.

Recepción

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación, no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta no es acristalada.
- No dispone de paneles informativos.





- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- No hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción y no ofrece servicio de despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CASA RURAL ALDEA DE FIGUEIREDO

San Amaro
32455 O Carballino
(Orense)
988 301 166 / 661 240 800
www.aldeafigueiredo.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- El entorno del edificio está sin asfaltar, es amplio, llano y está despejado de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible. Hay una rampa de **1,2 m.** de ancho, **6 m.** de largo y con una inclinación del **10%**. Tiene un pasamanos a una altura de **77 cms.**
- La puerta es manual y mide **84 cms.**

Recepción

- El mostrador de atención al público está a una altura de **87 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo

Habitación adaptada

- N° de habitaciones adaptadas: **1.**
- Situada en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **78 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **54 cms.** Tiene un espacio de acceso por el lado derecho **>80 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **68 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **78 cms.** y abre hacía el interior.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **43 cms.** y el mecanismo de descarga a **74 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **50 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una fija en el contrario a una altura de **80 cms.** y con una separación de **77 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **77 cms.** y el fondo es de **30 cms.** La grifería es tipo pomo.





- ▀ Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **85 y 90 cms.** y el borde inferior del espejo a **95 cms.**
- ▀ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- ▀ El asiento de ducha es fijo a la pared y no tiene respaldo, mide **40 cms.** de ancho, **53 cms.** de fondo y regulable en altura. El espacio de acceso es **>120 cms.**
- ▀ La grifería de la ducha es monomando y está en pared lateral accesible a una altura de **96 cms.**
- ▀ No dispone de barras de apoyo.
- ▀ La mampara es totalmente abatible.

Aseo en zona común

- ▀ No hay aseo adaptado en zonas comunes.
- ▀ La puerta mide **78 cms.** y abre hacia en interior. Dentro se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ▀ La altura del asiento del inodoro es de **43 cms.** y el mecanismo de descarga está a **74 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre **>80 cms.**
- ▀ No dispone de barras de apoyo.
- ▀ El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **26 cms.** La grifería es tipo pomo.
- ▀ Los accesorios del baño están a una altura entre **90-100 cms.** y el borde inferior del espejo a **114 cms.**

Salón social y buffet de desayunos

- ▀ Situado en planta baja con itinerario accesible.
- ▀ La puerta mide **72 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ▀ Las mesas tienen una altura de **77 cms.,** un espacio libre inferior de **63 cms.,** un ancho de **90 cms.** y un fondo de **40 cms.**
- ▀ La barra de buffet de desayunos está a una altura de **85 cms.**

Biblioteca

- ▀ Situada en planta **1** con itinerario no accesible por la existencia de escaleras sin ascensor alternativo.

Piscina

- ▀ Hay una piscina en el exterior con itinerario accesible.

- No dispone de grúa que facilite el acceso al vaso.

Aparcamiento

- El aparcamiento está en el exterior del complejo. El itinerario es accesible.
- El suelo es empedrado e irregular y tiene ligeros desniveles. No existen escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
- Las plazas no están delimitadas ni hay plazas reservadas para personas con movilidad reducida.



ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es parcialmente acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- Hay una rampa con pasamanos a una altura de **77 cms.**

Recepción

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación, no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Escaleras principales

- Los escalones son homogéneos, no están señalizados táctil ni visualmente y dispone de zócalo de protección en el lado de la pared.
- La barandilla es continua en las mesetas.
- La iluminación, no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es parcialmente acristalada.
- No dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- No existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción y no ofrece servicio de despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

CASA GRANDE DE VILANOVA

Remesar 15685 A Estrada
(Pontevedra)

 986 688 216 / 667 488 953

 986 688 216

 www.casagrandevilanova.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno y acceso principal

- El itinerario de acceso desde la zona de aparcamiento es accesible pero el suelo es bastante irregular.

Recepción

- La puerta principal tiene un pequeño escalón de **3 cms.** y mide **126 cms.**
- El mostrador de atención al público está a una altura de **78 cms.**

Habitación adaptada (Nº 8)

- Nº de habitaciones adaptadas: **1.**
- Situada en planta baja accesible, en el itinerario no hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
- En el interior de la habitación se puede dar un giro de **150 cms.** y las puertas miden **78 cms.** y **80 cms.**
- Tiene **2** camas individuales a **58 cms.** de altura y permite la transferencia por ambos lados (**>80 cms.**).
- El perchero del armario está a una altura de **155 cms.**

Aseo habitación adaptada

- La puerta mide **78 cms.** y la apertura es hacia el interior.
- Se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.** frente al lavabo.
- El inodoro está situado a una altura de **43 cms.** y el mecanismo de descarga a **74 cms.** Tiene un lado de acceso (izquierdo) con un espacio libre de **100 cms.** y dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una fija en el lado contrario.
- Los accesorios del baño están a una altura de **58-76 cms.** y el espejo ocupa toda la pared.
- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **85 cms.** y un fondo de **51 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. La grifería está situada en pared lateral accesible y es monomando. Tiene un asiento de ducha, fijo a la pared de **48 cms.** de ancho, **30 cms.** de fondo y a una altura de **42 cms.** Carece de barras de soporte en la ducha.

Aseo común

- No dispone de aseo común adaptado.
- El aseo está situado en planta baja accesible, en una casa contigua. En el itinerario no hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
- Tiene una puerta de **58 cms.** y en el interior no se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro no tiene ningún lado de acceso con un espacio libre **>80 cms.** No tiene barras de soporte que faciliten la transferencia.
- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **86 cms.** y un fondo de **51 cms.**

Salón social y buffet de desayunos

- Situada en planta baja accesible, en el itinerario no hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
- La puerta mide **82 cms.** y permite la inscripción de una circunferencia de **150 cms.**
- La mesa tiene **78 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **68 cms.** y **77 cms.** de fondo.
- La barra de buffet de desayunos está a una altura de **84 cms.**

Biblioteca

- Está situada en una casa contigua en la planta baja. El itinerario es accesible, no hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- Tiene mesas bajas de **34 cms.** de altura.

Aparcamiento

- El acceso al aparcamiento no presenta dificultad aunque en la entrada hay un pequeño escalón de **3 cms.**
- Las plazas no están delimitadas y no están señalizadas con símbolo de accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Recepción

- No hay felpudos, alfombras o mobiliario ubicado incorrectamente que puedan obstaculizar el paso.
- La información existente no está transcrita al braille.
- Las diferentes puertas del establecimiento presentan contraste de color con la pared.

Escaleras principales

- Los escalones son homogéneos y no tienen señalización táctil.
- La iluminación no es homogénea ya que la luz natural produce zonas de luces y sombra.
- La barandilla es continua en todo su recorrido pero no tiene zócalo inferior de protección.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- No dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.

Habitación

- Enchufe al lado de la cama.
- Dispone de conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SIRENIS HOTEL CLUB GOLETA

H****

Avda. Pedro Martites, s/n
Playa D'en Bossa
07800 Ibiza

 971 312 512

 971 313 577

 www.sirenishotels.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible.
- Hay dos puertas automáticas contiguas que miden **2 m**.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **110 cms**.
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms**. y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo para el desplazamiento.

Aseo adaptado en zona común

- No hay aseo adaptado en la zona común. Se puede utilizar el del Hotel Sisenis Tres Carabelas, contiguo y con itinerario accesible.
- Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- La puerta de la cabina mide **87 cms**.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms**.
- El inodoro está situado a una altura de **50 cms**. A él se accede por el lado derecho con un espacio libre **>80 cms**.
- Hay una barra abatible situada en el lado derecho a una altura de **68-87 cms**.
- El espacio libre inferior del lavabo es de **80 cms**. y el fondo es de **53 cms**. La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura entre **100 y 117 cms**. y el borde inferior del espejo a **97 cms**.

Ascensor

- La puerta de la cabina de los ascensores mide **80 cms**.
- Las dimensiones interiores son **130 cms**. de ancho y **106 cms**. de fondo.
- Tienen pasamanos a una altura de **90 cms**.

Habitación adaptada

- N° de habitaciones adaptadas: **5**.





- En plantas accesibles. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **78 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- Hay dos camas con una altura de **50 cms.** Por ambos lados hay un espacio de acercamiento de **95 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **78 cms.** y abre hacia el exterior.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **52 cms.** y el mecanismo de descarga a **90 cms.** A él se accede por el lado derecho y frontalmente con un espacio libre **>120 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de **87 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **76 cms.** y el fondo es de **60 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **90 y 140 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- El asiento de ducha es fijo a la pared y mide **36 cms.** de ancho y **28 cms.** de fondo. Está situado a una altura de **60 cms.** El espacio de acceso es frontal y por el lado izquierdo y es **>120cms.**
- Hay una barra de apoyo vertical a una altura de **70 a 117 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura de **115 cms.**

Salón buffet de desayunos/Restaurante

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- Hay dos puertas contiguas que tienen una media **>80 cms.** y son de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **76 cms.,** un espacio libre inferior de **68 cms.,** y un ancho y un fondo **>70 cms.**
- La barra del buffet está a una doble altura de **50 y 90 cms.**

Cafetería

- Situada en planta baja en un espacio continuo a la recepción. El itinerario es accesible.
- Las mesas tienen **60 cms.** de alto.
- La barra de la cafetería está a una altura de **130 cms.**

Sala de reuniones

- Hay **1** sala de reuniones situada en planta baja con itinerario accesible.

- La puerta de la sala es **>80 cms.** y es de doble hoja.

Piscinas

- Hay una piscina cubierta y otra descubierta.
- En el itinerario a la piscina descubierta hay una rampa.
- En el itinerario a la piscina cubierta hay cinco escaleras con una plataforma salvaescaleras.
- Ninguna de las piscinas dispone de grúa de facilite el acceso al vaso.

Gimnasio y baño turco

- Situados en planta **-1**, con itinerario accesible. Es necesario el uso de la plataforma salvaescaleras.
- Para acceder a ambas estancias hay una puerta de **67 cms.** de doble hoja.
- La puerta del gimnasio mide **67 cms.** y es de doble hoja.
- La puerta del baño turco mide **77 cms.** y a la cabina mide **67 cms.**
- En el interior hay una camilla de **57 cms.** de ancho, **180 cms.** largo regulable en altura.



ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación es homogénea.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética pero no permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura a **180 cms.**
- Las letras y símbolos miden **>4 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- Hay **1** escalera principal que comunica la recepción con las plantas superiores.
- Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, no tienen bocelos y el borde no está señalizado táctil ni visualmente.
- Tiene barandilla sin zócalo de protección.
- La iluminación es homogénea.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



CONTINENTAL

H****

Industria, 10
07013 Palma de Mallorca
971 780 100
971 787 050
www.hotelcontinentalmallorca.com



FAX



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible. No hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- La puerta es automática y mide **160 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador tiene una zona de atención al público adaptada a una altura de **79 cms.**, un espacio libre inferior de **63 cms.**, una longitud de **72 cms.** y un fondo de **56 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no supone obstáculo.


Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta **-1** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **78 cms.** y abre hacía el interior.
- La altura del asiento del inodoro es de **48 cms.** y el mecanismo de descarga está a **90 cms.** A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con **>120 cms.**
- Hay una barra de apoyo en el lado derecho y una abatible en el lado izquierdo, situadas a una altura de **74-76 cms.** y con una separación de **70 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **72 cms.** y el fondo es de **54 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **90-115 cms.** y el borde inferior del espejo a **90 cms.**

Ascensor

- Hay tres ascensores en el hotel de dos modelos diferentes que comunican desde planta **-1** hasta las habitaciones
- **Modelo 1:**
 - La puerta de la cabina mide **80 cms.**
 - Las dimensiones interiores son de **90 cms.** de ancho y **124 cms.** de fondo.
 - Hay pasamanos a una altura de **100-120 cms.**





Modelo 2:

- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **80 cms.** de ancho y **108 cms.** de fondo.
- Hay pasamanos a una altura de **90-120 cms.**

Habitación adaptada (N^o115)

- Situada en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **80 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La cama tiene una altura de **63 cms.** Por el lado izquierdo hay un espacio de acceso de **90 cms.** y por el derecho de **83 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **146 cms.** y el mecanismo de control ambiental está a **130 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **77 cms.** y abre hacia el interior.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **47 cms.** y el mecanismo de descarga a **80 cms.** A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con un espacio libre **>120 cms.**
- Hay una barra de apoyo fija al lado derecho y una abatible al lado izquierdo, situadas a una altura de **75 cms.** y con una separación de **70 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **72 cms.** y el fondo es de **54 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **83 y 123 cms.** y el borde inferior del espejo a **112 cms.**
- El suelo de la ducha es antideslizante y continuo con el recinto y tiene una ceja de **1,5 cms.**
- El asiento de ducha es abatible y está fijo a la pared, mide **38 cms.** de ancho, **33 cms.** de fondo y está a una altura de **44 cms.** El espacio de acceso frontal es de **90 cms.** y por el lado derecho es **>120 cms.**
- Hay una barra horizontal a una altura de **76 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura de **104 cms.**

Salón buffet de desayunos

- Situado en planta **-1** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- Las mesas tienen una altura de **73 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.**, y un ancho y un fondo **80 cms.**
- La barra del buffet está a una altura de **71 cms.**

Cafetería

- Junto al salón buffet-desayunos. El itinerario es accesible.
- Las mesas tienen una altura de **74 cms.**, un espacio libre inferior de **71 cms.** y un fondo de **47 cms.**, debido a que hay una pata central.
- La barra de la cafetería está a una altura de **110 cms.**

Sala de reuniones

- Hay **2** salas de reuniones situadas en planta baja; en el itinerario hay que salvar dos rampas con las siguientes características:
 - **1ª rampa:** Tiene una longitud de **5 m.**, un ancho de **170 cms.** y una pendiente del **6,9%**. Tiene un pasamanos a una altura de **70-100 cms.**
 - **2ª rampa:** Tiene una longitud de **2 m.**, un ancho de **155 cms.** y una pendiente del **6,9%**. Tiene un pasamanos a una altura de **70-100 cms.**
- La puerta mide **66 cms.** y es de doble hoja.

Aparcamiento

- Dispone de garaje. Existen **2** plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
- Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **88 cms.**
- Las plazas reservadas tienen un ancho **>2,5 m.** y con un largo **>5 m.** Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad verticalmente.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **70-180 cms.**
- Las letras y símbolos miden **>3 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni en altorrelieve.





Escaleras principales

- Existe 1 escalera principal que comunica la recepción con las plantas superiores e inferiores.
- Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen bocoles y zócalo de protección y el borde no está señalizado táctil ni visualmente. Tiene barandilla.
- La escalera tiene moqueta hasta la primera planta y está correctamente anclada.
- La iluminación es suficiente pero no es homogénea.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- Hay un letrero de planta situado junto a la puerta fácilmente localizable.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tienen dispositivo de emergencia con señal luminosa.
- El modelo de ascensor nº 2 es panorámico.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

ISLA MALLORCA

H****

Alfárez Cerdá, 7
07014 Palma de Mallorca
971 281 200 / 971 456 503
971 456 503
www.islamallorca.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- El hotel está ubicado en un recinto privado. El acceso es amplio, está en cuesta pronunciada y está despejado de obstáculos.

Acceso principal

- El acceso principal tiene un desnivel **>9 m.** y con un **11%** de inclinación. Tiene pasamanos a una altura de **74-100 cms.**
- El Hotel consta de dos edificios:
 - **Edificio 1:**
 - Se accede por la rampa descrita anteriormente.
 - La puerta es automática y mide **160 cms.**
 - En este edificio están ubicadas las habitaciones estándar, el buffet y la cafetería.
 - **Edificio 2:**
 - En el itinerario de acceso hay **9** escalones de **17 cms.** con rampa alternativa de **3,80 m.** de longitud **1,60 m.** de ancho y una inclinación del **8%**, y tiene pasamanos a **1 m.**
 - La puerta es automática y mide **160 cms.**
 - En este edificio están ubicadas las habitaciones adaptadas y estándar y el SPA.


Recepción, hall y pasillos

- La recepción está ubicada en el edificio 1.
- El mostrador tiene una zona de atención al público adaptada a una altura de **86 cms.**, un espacio libre inferior de **80 cms.**, una longitud de **80 cms.** y un fondo de **58 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en el edificio 1, en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- La puerta general mide **76 cms.** y abre hacia el exterior.
- La altura del asiento del inodoro es de **45 cms.** y el mecanismo de descarga está a **108 cms.** A él se accede por el lado derecho dispone de un espacio libre **>120 cms.**
- Hay una barra abatible al lado derecho y otra fija al lado izquierdo, situadas a una altura de **74-90 cms.** y con una separación de **65 cms.**





- El espacio libre inferior del lavabo es de **80 cms.** y el fondo es de **62 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **110-115 cms.** y el borde inferior del espejo está a **110 cms.**

Ascensor

- En el **edificio 1** hay dos ascensores que no reúnen las condiciones mínimas de accesibilidad.
- En el **edificio 2** hay un ascensor con las siguientes características:
 - La puerta de la cabina mide **80 cms.**
 - Las dimensiones interiores son de **102 cms.** de ancho y **135 cms.** de fondo.
 - Hay pasamanos a una altura de **90 cms.**

Habitación adaptada (N^o 004)

- Situada en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **87 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La cama tiene una altura de **53 cms.** Por el lado izquierdo hay un espacio de acceso de **87 cms.** y por el lado derecho de **90 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **170 cms.** y es abatible. El mecanismo de control ambiental está a **120 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **90 cms.** y abre hacia el exterior.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **50 cms.** y el mecanismo de descarga a **100 cms.** A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con un espacio libre **>120 cms.**
- Hay una barra de apoyo fija en el lado derecho y una abatible en el lado izquierdo, situadas a una altura de **60-80 cms.** y con una separación de **65 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **72 cms.** y el fondo es de **54 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **104 y 120 cms.** y el borde inferior del espejo a **100 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
- El asiento de ducha está fijo a la pared, mide **43 cms.** de ancho y de fondo. Está a una altura de **45 cms.** El espacio de acceso por el lado izquierdo y frontalmente es **>120 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de **110 cms.**

Cafetería

- Situada en planta baja con itinerario accesible, en un espacio continuo a recepción.
- Las mesas tienen una altura de **77 cms.**, un espacio libre inferior de **72 cms.**, y un fondo de **24 cms.** debido a una pata central.
- La barra de la cafetería está a una altura de **114 cms.**

Piscina

- La piscina es cubierta y se encuentra en el edificio 2. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **63 cms.** y es de doble hoja.
- La piscina dispone de grúa que facilita el acceso al vaso.
- El vestuario no dispone de cabina adaptada
- El aseo tiene cabina adaptada con las siguientes características:
 - La puerta general mide **80 cms.** y abre hacia el exterior y la de la cabina es corredera y mide **77 cms.** En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
 - La altura del asiento del inodoro es de **63 cms.** y el mecanismo de descarga está a **100 cms.** A él se accede por el lado izquierdo y frontalmente con un espacio libre **>120 cms.**
 - Hay una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de **80 cms.**
 - El espacio libre inferior del lavabo es de **75 cms.** y el fondo es de **60 cms.** La grifería es monomando.
 - Los accesorios del baño están a una altura de **76 cms.** y el borde inferior del espejo a **100 cms.**

Gimnasio

- Situados en planta **-1** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **67 cms.** y es de doble hoja.

Aparcamiento

- Dispone de garaje. Existen 3 plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
- Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor. El itinerario es accesible.
- La puerta mide **80 cms.**
- Las plazas reservadas tienen un ancho **>2,20 m.** y un largo **>4,5 m.** Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad horizontal y verticalmente.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- El acceso principal tiene un desnivel **>9 m.** y con un **11%** de inclinación. Tiene pasamanos a una altura de **74-100 cms.**
- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.





Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **150 y 180 cms.**
- Las letras y símbolos miden **>3 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales

- Hay **2** escaleras principales una en cada edificio.
- En ambas los escalones son homogéneos, disponen de tabica, no tienen boceses, ni zócalo de protección y el borde no está señalizado táctil ni visualmente. Tienen barandilla continua en mesetas.

Ascensor (Edificio 2)

- Las puertas tienen sistema de apertura antiapisonamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensores (Edificio 2)

- El ascensor es panorámico.
- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

INSOTEL CLUB CALA MANDIA

H****

Porto Cristo Novo
07500 Manacor (Mallorca)



971 558 255



971 558 135



www.insotel.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible, no hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- La puerta mide **81 cms.** y es de doble hoja.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **110 cms.**
- Los pasillos tiene una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **1** aseo adaptado independiente en zona comunes.
- Situado en planta **-3** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **75 cms.** y abre hacia el interior.
- La altura del asiento del inodoro es de **41 cms.** y el mecanismo de descarga está a **80 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre **>120 cms.** y frontalmente con un espacio de **65 cms.**
- Hay una barra fija en el lado derecho y otra abatible en el lado izquierdo a una altura de **73 cms.** y con una separación de **66 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **80 cms.** y el fondo es de **57 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **102 cms.** y el borde inferior del espejo se encuentran a una altura de **102 cms.**

Ascensor

- El número total de ascensores en el hotel es de **10.** Todos con idénticas características.
- La puerta de la cabina mide **79 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **114 cms.** de ancho y **115 cms.** de fondo.
- Dispone de pasamanos a una altura de **113 cms.**





Habitación adaptada (Nº 1270)

- ▀ Situada en planta baja con itinerario accesible.
- ▀ La puerta mide **84 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ▀ La altura de la cama es de **52 cms.** Tiene un espacio de acceso de **75 cms.** por el lado derecho y **43 cms.** por el lado izquierdo.
- ▀ El perchero del armario está a una altura de **100-144 cms.** y el mecanismo de control ambiental está a **120 cms.**
- ▀ Para acceder a la terraza hay que salvar una ceja de **5 cms.**

Aseo en habitación

- ▀ La puerta mide **77 cms.** y abre hacia el interior.
- ▀ En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ▀ La altura del asiento del inodoro es de **38 cms.** y el mecanismo de descarga está a **100 cms.** A él se accede por el lado derecho y frontalmente con un espacio libre **>120 cms.**
- ▀ Hay una barra fija al lado izquierdo y una abatible derecho a una altura de **74 cms.** y con una separación de **77 cms.**
- ▀ El espacio libre inferior del lavabo es de **77 cms.** y el fondo es de **60 cms.** La grifería es monomando.
- ▀ Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **86 cms.** y el borde inferior del espejo a **109 cms.**
- ▀ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- ▀ El asiento de ducha está fijo a la pared, mide **40 cms.** de ancho, **37 cms.** de fondo y está a una altura de **48 cms.** El espacio de acceso frontal es de **90 cms.** y por el lado izquierdo es **>120 cms.**
- ▀ Hay una barra horizontal a una altura de **75 cms.** y otra vertical a una altura de **75-163 cms.**
- ▀ La grifería de la ducha es de pomo y está situada en pared accesible a una altura de **97 cms.**

Salón/Cocina

- ▀ La altura de la cocina y del mobiliario es de **93 cms.** y no tiene espacio libre inferior.

Salón buffet de desayunos

- ▀ Situado en planta **-3.** Es necesario el uso del ascensor.
- ▀ En el itinerario desde la planta **-3** hasta la puerta del salón buffet-desayunos hay que salvar **2** rampas:

- ➔ La primera >9 m. de larga, **92 cms.** de ancha y con una inclinación de **15,5%** y sin pasamanos.
- ➔ La segunda es de **6,40 m.** de larga, **92 cms.** de ancha, con una inclinación del **6,4%** y con un pasamanos a una altura de **95 cms.**
- ➔ La puerta mide **85 cms.** y es de doble hoja.
- ➔ Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **65 cms.**, y un ancho y un fondo **68 cms.**
- ➔ La barra del buffet está a una altura de **95 cms.**

Cafetería

- ➔ Situada en planta **-3** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- ➔ Las mesas tienen una altura de **70 cms.** con pata central.
- ➔ La barra de la cafetería está a una altura de **116 cms.**

Sala de reuniones

- ➔ Hay **5** salas de reuniones situadas en planta baja con itinerario accesible.
- ➔ La puerta de la sala mide **87 cms.** y es de doble hoja.
- ➔ Las mesas tienen **75 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **68 cms.**, un ancho de **140 cms.** y un fondo de **45 ó 50 cms.**

Piscina

- ➔ Se encuentra en planta **-3** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- ➔ La puerta mide **70 cms.** y es de doble hoja.
- ➔ La piscina no dispone de grúa de facilite el acceso al vaso.

Baño turco y piscina cubierta

- ➔ Situados en planta **-3** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- ➔ Para acceder a ambas estancias hay una puerta de **70 cms.** de doble hoja.
- ➔ La piscina no dispone de grúa.
- ➔ La puerta del baño turco mide **77 cms.**
- ➔ En el vestuario no hay ninguna cabina para personas con movilidad reducida.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- ➔ La puerta principal es manual de fácil apertura y acristalada. No está señalizada adecuadamente con bandas cromáticas de **20 cms.**
- ➔ No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- ➔ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- ➔ La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- ➔ Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- ➔ Los carteles están colocados a una altura entre **152-182 cms.**



- ▀ Las letras y símbolos miden **>4 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- ▀ La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales

- ▀ Existe **1** escalera principal que comunica la recepción con el resto de las plantas.
- ▀ Los escalones no son homogéneos y disponen de tabica. No están señalizados táctil ni visualmente. Tienen boceses y no tiene zócalo de protección.
- ▀ La barandilla es continua en las mesetas.
- ▀ La iluminación es suficiente pero no es homogénea.

Ascensor

- ▀ Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- ▀ La botonera está en braille y en altorrelieve.
- ▀ No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- ▀ No ofrece información sonora de parada en planta.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- ▀ La puerta es parcialmente acristalada.
- ▀ Dispone de paneles informativos.
- ▀ El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- ▀ En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- ▀ Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- ▀ Hay información escrita de los servicios prestados.
- ▀ Hay enchufes junto a la cama.
- ▀ La televisión no tiene decodificador de teletexto y tampoco permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
- ▀ La puerta no dispone de mirilla.
- ▀ La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- ▀ Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- ▀ Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- ▀ Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- ▀ No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia

- ▀ No hay sistema de emergencia visual.

MURRIETA

H***

Marques de Murrieta, 1
26005 Logroño

 941 224 150

 941 223 213

 www.hotelmurrieta.es



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible.
- Hay dos puertas contiguas automáticas que miden **1,42 m.**, con una meseta de **1,42 m.** de ancho por **1,47 m.** de largo con una inclinación de **6,9%** y un felpudo anclado correctamente. Junto a ellas hay **1** puerta fija con apertura al exterior **>80 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **81 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **1** aseo adaptado en zonas comunes.
- Situado en planta primera. El itinerario es accesible. Hay una rampa de **3,78 m.** de largo, **115 cms.** de ancho y con una inclinación del **8,7%**. Dispone de barandilla a ambos lados a doble altura de **69** y **95 cms.**
- La puerta general mide **83 cms.** y la de la cabina **77 cms.** y abre hacia el exterior.
- En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **54 cms.** y el mecanismo de descarga a **95 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **157 cms.** y frontalmente con un espacio de **82 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado derecho y otra fija al lado contrario, situadas a una altura de **76 cms.** y con una separación de **77 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **68 cms.** y el fondo es de **58 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **93 cms.** y el borde inferior del espejo a **84 cms.**



Ascensor

- Los ascensores tienen similares características, comunican la recepción con las plantas superiores e inferiores.
- Las puertas de las cabinas miden **80 cms.** y las dimensiones interiores son de **108 cms.** de ancho y **140 cms.** de fondo.
- Tienen un pasamanos a una altura de **90 cms.**

Habitación adaptada (Nº 201)

- Nº de habitaciones adaptadas: **8.**
- Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **77 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La cama tiene una altura de **56 cms.** Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **90 cms.**, y por el izquierdo de **107 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **120 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **78 cms.** y abre hacia el interior.
- En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **53 cms.** y el mecanismo de descarga a **95 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **150 cms.** y frontalmente con un espacio de **100 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado izquierdo a una altura de **80 cms.** y una fija vertical en lado contrario a una altura entre **65** y **109 cms.** Tienen una separación de **59 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **72 cms.** y el fondo es de **58 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se están a una altura a **120 cms.** y el borde inferior del espejo a **84 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- El asiento de ducha está fijo a la pared y es abatible, mide **33 cms.** de ancho, **34 cms.** de fondo y está a una altura de **48 cms.** Hay un espacio de acceso por el lado derecho de **80 cms.** y frontalmente de **165 cms.**
- Hay una barra vertical a una altura entre **75** y **115 cms.** y una horizontal a **75 cms.**

- La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura de **110 cms.**
- Hay sistema de persianas eléctricas en la habitación adaptada, con pulsador de mano.

Salón buffet de desayunos

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- Para acceder no hay puertas. El pasillo tiene una anchura **>3 m.**
- Las mesas tienen una altura de **74 cms.**, un espacio libre inferior de **71 cms.**, un ancho de **60 cms.** y un fondo de **38 cms.**
- La barra del buffet está a una altura de **91 cms.**

Cafetería/Restaurante

- Situada en planta baja con itinerario accesible, continuo a la recepción
- Las mesas tienen una altura de **74 cms.**, un espacio libre inferior de **71 cms.**, un ancho de **60 cms.** y un fondo de **38 cms.**
- La barra de la cafetería está a una altura de **111 cms.**

Sala de Televisión

- Situada en planta baja junto a recepción.

Aparcamiento

- Dispone de garaje situado en planta **-1**. El itinerario es accesible. Es necesario el uso del ascensor que presenta unas óptimas condiciones de accesibilidad.
- La puerta del garaje mide **75 cms.**
- Hay **1** plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida con un ancho de **3,36 m.** y con un largo de **4 m.**, está señalizada verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- Las puertas principales son automáticas y acristaladas. No están señalizadas adecuadamente.
- No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación es homogénea.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **176-193 cms.**
- Las letras y símbolos miden **>4 cms.** y no presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni en altorrelieve.





Escaleras principales

- Hay 2 escaleras principales.
- La escalera 1 comunica recepción con la primera planta y la escalera 2 comunica la recepción con todas las plantas.
- En ambas los escalones son homogéneos, disponen de tabica, no tienen bocoques y el borde de los escalones no está señalizado ni táctil ni visualmente. Ambas tienen barandilla. Sólo la escalera 2 tiene zócalo de protección.
- La iluminación es homogénea.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- No dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- No existe la posibilidad de conexión a Internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio de despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado / libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

CONFORTEL MADRID PÍO XII

H****

Avda. de Pío XII, 77
28036 Madrid

 913 876 200

 913 026 522

 www.confortelhotels.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia y despejada de obstáculos, aunque está en cuesta con una inclinación del **10%**. Algunos tramos de la cuesta tienen un pasamanos a una altura de **75-96 cms.**

Acceso principal

- En el itinerario de acceso a recepción no hay escalones, escaleras o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
- La puerta principal es **>80 cms.** y es automática.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público tiene reservado un puesto adaptado a una altura de **78,5 cms.**, con un espacio libre bajo la mesa de **75 cms.** y un fondo de **30 cms.** La longitud del mostrador es de **75 cms.**
- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo. Permite la inscripción de un giro **>150 cms.**

Aseo adaptado en zona común

- Está situado en planta accesible junto a recepción. No hay escalones, escaleras o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- La puerta general mide **81cms.** y la de cabina mide **79 cms.**
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro tiene un lado de acceso, con un espacio libre de **91,5 cms.**
- Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario.
- La altura del asiento del inodoro es de **41 cms.**
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **100 cms.**
- La altura del borde inferior del espejo es de **94 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **90 cms.**
- En el interior las dimensiones son de **117 cms.** de ancho por **160 cms.** de largo.





Habitación adaptada

- ─ Nº de habitaciones adaptadas: **4**.
- ─ Existen otras **3** habitaciones semiadaptadas que cumplen las mismas características que la descrita a continuación, salvo que en su aseo correspondiente, hay una bañera en lugar de ducha continua con el suelo.
- ─ Situadas en plantas accesibles. Para acceder a estas es necesario el uso del ascensor.
- ─ La puerta mide **87 cms**.
- ─ En el interior de la habitación se puede inscribir una circunferencia de **150 cms**.
- ─ La altura de la cama es de **52 cms**, y tiene dos lados de acceso de **107 y 119 cms**, respectivamente.
- ─ Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de **150 cms**.
- ─ El perchero del armario está a una altura de **183 cms**, pero dispone de perchas de mango largo.

Aseo en habitación adaptada

- ─ La puerta mide **81 cms**.
- ─ En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms**.
- ─ El inodoro está situado a una altura de **41 cms**. Tiene un lado de acceso, con un espacio libre de **154 cms**.
- ─ Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario.
- ─ Los accesorios del baño están situados a una altura de **76-134 cms**.
- ─ La altura del borde inferior del espejo es de **98 cms**, y es abatible
- ─ Las habitaciones adaptadas tienen ducha con el suelo continuo con el recinto y es antideslizante.
- ─ Dispone de silla de ducha y tiene una barra de apoyo situada a una altura de **82 cms**.
- ─ La grifería de la ducha está situada en la pared lateral accesible.
- ─ En las habitaciones semiadaptadas hay una bañera a una altura de **44 cms**, y con una barra de apoyo situada a **56 cms**. La grifería es monomando y está situada en pared lateral accesible. Disponen de banco o superficie de transferencia.

Restaurante y cafetería

- ─ Ambas estancias están situadas junto a recepción en planta baja accesible.

CONFORTEL MADRID PÍO XII

- Las mesas tienen una altura de **73 cms.**, un espacio libre inferior de **67 cms.**, un ancho de **70 cms.** y un fondo libre de **14 cms.** por la existencia de una pata central.
- La barra de la cafetería está a una altura de **110 cms.**
- En el restaurante se ofrece el buffet de desayunos y está situado a una altura de **89 cms.**, con un espacio inferior libre de **62 cms.** y un fondo de **29 cms.**

Sala de reuniones

- El hotel dispone de 6 salas de reuniones. Están situadas junto a recepción en planta baja accesible.
- La puerta de la sala de reuniones mide **86 cms.** y tienen una doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **73 cms.**, un espacio libre inferior de **67 cms.**, un ancho de **2 m.** y un fondo libre de **45 cms.**



ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La entrada principal de acceso a recepción no tiene escalones o escaleras que dificulten el paso.
- La puerta es acristalada y automática. Esta señalizada adecuadamente con bandas cromáticas de **20 cms.**

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- El pavimento no presenta cejas, huecos o piezas sueltas.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética
- Los carteles están situados a una altura de **100-109 cms.** y permiten la aproximación para su lectura.
- Las letras y símbolos de los carteles miden **9 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética general no está transcrita al braille, pero en el picaporte de las puertas está en braille el número de habitación.

Escaleras principales

- Los escalones son homogéneos y tienen señalización tacto visual.
- La barandilla es continua en todo su recorrido y tiene zócalo inferior de protección (aunque existe algún tramo sin zócalo).

Ascensor

- Las puertas cuentan con sistema de apertura antiprisionamiento.
- La botonera tiene braille y altorrelieve.
- El tamaño de los caracteres es de **1,5 cms.**
- Tiene timbre de sonido que avisa de la parada en cada planta.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso y el desembarque de la cabina.

NOVOTEL MADRID SANCHINARRO

H****

Sanchinarro, 15
28050 Madrid
913 024 9 00
913 021 810
www.novotel.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible, no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- La puerta es manual giratoria y mide **90 cms.** Existe una puerta a cada lado de la giratoria, manuales de fácil apertura y miden **80 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **116 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo mobiliario no constituye ningún obstáculo

Aseo adaptado en zona común

- Hay 1 aseo común adaptado situado en planta baja accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- La cabina adaptada tiene una puerta de **87 cms.** y en el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.** frente a los aparatos sanitarios.
- La altura del asiento del inodoro es de **41 cms.** y la del mecanismo de descarga de **100 cms.** Tiene un lado de acceso (derecho) de **84 cms.** pero carece de barras de apoyo.
- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **76 cms.** y un fondo de **54 cms.**
- Los accesorios del baño están a **120 cms.** y el borde inferior del espejo a **92 cms.**

Ascensor

- Hay **2** ascensores en el hotel con similares características: el **Nº 1** comunica la recepción con las plantas superiores y **Nº 2** comunica la recepción con las plantas inferiores.
- Las puertas miden **81 cms.** y en el interior las dimensiones son de **110 cms.** de ancho por **147 cms.** de largo. Disponen de pasamanos a **88 cms.** de altura.

Habitación adaptada (Nº 315)

- Nº de habitaciones adaptadas: **3.**





- ─ Situadas en plantas accesibles. Es necesario el uso del ascensor.
- ─ La puerta mide **87 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ─ La altura de la cama es **55 cms.** y tiene dos lados de acceso con un espacio **>90 cms.**
- ─ Los mecanismos de climatización están a una altura de **163 cms.** y el perchero a **140 cms.**

Aseo en habitación adaptada

- ─ La puerta mide **77 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ─ El inodoro está situado a una altura de **41 cms.** y el mecanismo de descarga a **100 cms.** Tiene un lado de acceso (derecho) **>80 cms.** y dos barras abatibles, a una altura de **50-73 cms.** y con una separación de **75 cms.**
- ─ Los accesorios del baño están a **112-132 cms.** y el borde inferior del espejo a **88 cms.**
- ─ El lavabo tiene un espacio libre inferior de **71 cms.** y un fondo de **45 cms.** La grifería es monomando.
- ─ El plato de ducha es continuo con el recinto. Dispone de un asiento de ducha abatible y fijo a la pared. Mide **40 cms.** de ancho, **44 cms.** de fondo y está a **42 cms.** de altura.
- ─ La grifería de la ducha está en una pared accesible, es monomando y a una altura de **97 cms.** No tiene barras de apoyo.

Cafetería/Restaurante/Buffer de desayunos

- ─ La cafetería y el restaurante/buffer de desayunos están en la planta baja con itinerario accesible.
- ─ En la cafetería las mesas tienen una altura de **62 cms.,** un espacio inferior libre de **56 cms.,** un ancho de **63 cms.** y un fondo de **80 cms.**
- ─ La barra de la cafetería está a una altura de **116 cms.**
- ─ Las mesas del restaurante tienen una altura de **77 cms.,** un espacio libre inferior de **73 cms.,** un ancho de **80 cms.** y un fondo libre de **36 cms.**
- ─ La barra del buffer está a una altura de **90-137 cms.**

Sala de reuniones

- ─ Dispone de 1 sala de reuniones situada en planta baja con itinerario accesible.

- Las puertas de las salas miden **78 cms.** y son de doble hoja.
- Las mesas tienen **73 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **68 cms.**, un ancho de **150 cms.** y un fondo de **70 cms.**

Piscina

- Situada en el exterior del edificio, en planta baja con itinerario accesible. En el acceso hay **3** escalones con una rampa alternativa de **1,5 m.** de longitud, **9,7 m.** de ancho y una inclinación del **5,2%**. No dispone de pasamanos.
- No hay grúa de acceso al vaso de la piscina.

Aparcamiento

- El aparcamiento se encuentra en las plantas **-1**, **-2** y **-3** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor que reúne unas condiciones óptimas de accesibilidad.
- Hay **1** plaza reservada para personas con movilidad reducida señalizada con el **SIA**.
- El ancho de la plaza es de **2,5 m.** y el largo es de **5 m.**

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es manual, giratoria y acristalada. No está señalizada adecuadamente.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura de **180 cms.** Las letras y símbolos son **>1,5 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille.

Escaleras principales

- La escalera principal tiene escalones homogéneos, con tabicas y sin boceles. No están señalizados tacto-visualmente.
- La barandilla no es continua en el recorrido y no se prolonga **30 cms.** al final de los escalones. Carece de zócalo inferior de protección.

Ascensor

- Las puertas cuentan con sistema de apertura antiprisionamiento.
- La botonera no tiene braille pero sí altorrelieve. El tamaño de los caracteres es **>1,5 cms.**
- No dispone de timbre de sonido que avisa de la parada en cada planta.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Enchufe al lado de la cama.
- Posibilidad de conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto.

Aseos Comunes

- La puerta no tienen sistema de información visual de ocupado/libre y carece de una banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Hay flechas direccionales e información visual en el interior y en exterior de la cabina.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



NH EUROBUILDING

H****

Padre Damián, 23
28036 Madrid

 913 537 300

 913 454 576

 www.nh-hotels.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Acceso principal

- La entrada principal tiene una rampa alternativa a los escalones existentes con una inclinación adecuada en sus dos tramos (**10%** y el **6%**) y con pasamanos.
- La puerta principal es automática y mide **170 cms.**

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Recepción, hall y pasillos


- El mostrador de atención al público está a una altura de **110 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y no hay felpudos o alfombras que dificulten el paso.

Aseo adaptado en zona común

- Existen dos aseos adaptados y el itinerario es accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- Las cabinas adaptadas están ubicadas dentro del aseo común femenino y del masculino.
- La puerta general y de cabina son **>80 cms.** y en el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- El aseo común situado junto al restaurante, tiene un lado de acceso al inodoro con un espacio libre de **81 cms.** Carece de barras de transferencia.
- El aseo común situado junto a la sala de reuniones, tiene dos lados de acceso al inodoro de **70 y 110 cms.** de ancho. Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario.
- La altura de los asientos de los inodoros es de **41 cms.**
- Los accesorios del baño están a de **90 a 105 cms.** y el borde inferior del espejo a **80-85 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **100 cms.**
- En el interior las dimensiones miden **140 cms.** de ancho por **160 cms.** de largo.



Habitación adaptada

- Nº de habitaciones adaptadas: **14** (existe una habitación adaptada en cada planta).
- Se puede acceder a la habitación usando el ascensor (que presenta unas óptimas condiciones de accesibilidad). En el itinerario no hay escalones o desniveles que dificulten el paso.
- La puerta mide **77 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **60 cms.** Tiene dos lados de acceso de **70 y 120 cms.** respectivamente
- Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de **148 cms.**
- El perchero del armario se encuentra a una altura de **185 cms.**

Aseo en habitación adaptada

- La puerta mide **77 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** Tiene dos lados de acceso, con un espacio libre de **150 y 120 cms.** Dispone de dos barras abatibles.
- Los accesorios del baño están a **80 y 132 cms.** y la altura del borde inferior del espejo a **85 cms.**
- La bañera tiene una barra de apoyo situada a una altura de entre **70 y 90 cms.**
- El hotel dispone de bancos de transferencias para acceder a la bañera, con una altura de **47 cms.**

Restaurante y cafetería

- La cafetería está situada en planta baja y no hay desniveles ni huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- El restaurante está situado en planta accesible es necesario el uso del ascensor.
- Las mesas de ambas estancias tienen una altura de **73 cms.,** un espacio libre inferior de **70 cms.** y un ancho de **80 cms.** Tiene una pata central con base que deja un fondo libre inferior a **60 cms.**
- La barra de la cafetería y buffet están situadas a una altura de **111 y 54-86 cms.** respectivamente.

Aparcamiento

- No dispone de plazas adaptadas reservadas.
- El ancho de la plaza es de **2,30 m.** y el largo es de **4,76 m.**
- Se puede acceder a la planta accesible, usando el ascensor.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- ➔ La entrada principal tiene una rampa alternativa a los escalones existentes con pasamanos. No están señalizados tacto-visualmente.
- ➔ La puerta es acristalada y automática. No está señalizada adecuadamente.

Hall y zonas comunes

- ➔ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- ➔ El pavimento no presenta cejas, huecos o piezas sueltas.

Señalética

- ➔ No hay un patrón homogéneo y constante de los carteles.
- ➔ Los carteles están situados a diferentes alturas: mientras que los de las habitaciones están colocados a **170 cms.** y permiten la aproximación para su lectura, los de restaurante y cafetería están a una altura superior a **2 m.** y no se permite la aproximación para su lectura.
- ➔ Las letras y símbolos de los carteles miden **5 cms.** y no presentan contraste cromático con el fondo.
- ➔ La señalética no está transcrita al braille.

Escaleras principales

- ➔ Los escalones son homogéneos pero no están señalizados en el borde tacto-visualmente.
- ➔ La barandilla tiene un zócalo inferior de protección pero no es continua en todo su recorrido.

Ascensor

- ➔ Las puertas cuentan con sistema de apertura antiprisionamiento.
- ➔ Hay un timbre de sonido que avisa de la parada en cada planta.
- ➔ La botonera tiene braille pero no altorrelieve.
- ➔ El tamaño de los caracteres es de **1,5 cms.**
- ➔ Hay letrero de indicación de planta junto a la cabina con contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- ➔ El hotel dispone de un sistema de comunicación visual entre recepción y habitación mediante mensajes de texto en TV.
- ➔ Paneles informativos de cada una de las estancias del hotel con textos cortos o pictogramas.

Habitación

- ➔ Enchufe al lado de la cama.
- ➔ La puerta dispone de mirilla.



RAFAELHOTELES ATOCHA

H****

Méndez Álvaro, 30
28045 Madrid

☎ 914 688 100

FAX 914 688 120

W www.rafaelhoteles.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Acceso principal

- La entrada principal de acceso a recepción tiene un escalón aislado con una rampa alternativa del **16%** de inclinación y sin pasamanos.
- La puerta principal es automática y mide **166 cms.**

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **105 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el mobiliario no constituye ningún obstáculo que dificulte el paso.

Aseo adaptado en zona común

- Situado junto a la recepción en planta accesible.
- La puerta de la cabina mide **80,5 cms.** y en el interior del aseo se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **41 cms.** y tiene un lado de acceso con un espacio libre de **114 cms.** Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario.
- Los accesorios del baño están a **80 a 124 cms.** y el borde inferior del espejo a **90,5 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- En el interior las dimensiones son de **102 cms.** de ancho por **117 cms.** de largo.

Habitación adaptada

- Nº de habitaciones adaptadas: **4.**
- Situada en planta accesible, es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **78,5 cms.** y en el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **53 cms.** y tiene dos lados de acceso de **98 y 123 cms.** respectivamente.



- Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de **137 cms.**
- El perchero del armario está a **174 cms.** pero dispone de perchas de mango largo

Aseo en habitación adaptada

- La puerta mide **78,5 cms.** y en el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- El inodoro está a una altura de **41cms.** y tiene un lado de acceso con un espacio libre **>100 cms.** Dispone de una barra abatible en el lado del acercamiento y una barra fija en el lado contrario
- Los accesorios del baño están a **81 y 153 cms.** y la altura del borde inferior del espejo es de **93 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto. Dispone de un asiento fijo a la pared de **32 cms.** de ancho y con una barra de apoyo situada a una altura de **120 cms.**
- La grifería de la ducha está situada en la pared lateral accesible.

Restaurante y cafetería

- Ambas estancias están situadas junto a la recepción en planta accesible.
- En el restaurante, las mesas tienen una altura de **77cms.**, un espacio libre inferior de **75cms.**, un ancho de **97cms.** y un fondo libre de **90 cms.**
- En la cafetería, las mesas tienen una altura de **70 cms.**, un espacio libre inferior de **67,5 cms.** y un ancho de **60 cms.** Tiene una pata central con base que deja un fondo libre de **12 cms.**
- La barra de la cafetería está situada a una altura de **115 cms.**

Sala de reuniones

- Existen **7** salas de reuniones, situadas en distintas plantas. El itinerario comunica la recepción con las diferentes salas accesibles.
- Las puertas de todas las salas tienen dimensiones superiores a **80 cms.** y son de doble hoja.
- El suelo de las salas es de moqueta.
- El salón Cibeles se utiliza como salón buffet de desayunos. Tiene mesas de **74 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **72 cms.**, un ancho de **60 cms.** y un fondo de **78 cms.**
- La barra del buffet está situada a una altura de **74 cms.**

Aparcamiento

- Dispone de **1** plaza reservada para personas con movilidad reducida correctamente señalizada con el **SIA.**

- El itinerario es accesible mediante el ascensor, que presenta óptimas condiciones de accesibilidad.
- El ancho de la plaza es de **3 m.** y el largo es de **4,6 m.**

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La entrada principal tiene un escalón aislado con una rampa alternativa con señalización tacto-visual. Carece de pasamanos.
- La puerta es acristalada y automática. No está señalizada adecuadamente con bandas cromáticas de **20 cms.**

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética
- Los carteles están situados a diferentes alturas: mientras que los de las habitaciones y salas de reuniones están colocados a **176-185 cms.** y permiten la aproximación para su lectura, los de restaurante y cafetería están a una altura superior a **2 m.** y no se permite la aproximación.
- Las letras y símbolos de los carteles miden **5 cms.** y no presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille.

Escaleras principales

- Los escalones son homogéneos y tienen señalización tacto-visual.
- La barandilla es continua en todo su recorrido pero no tiene zócalo inferior de protección.

Ascensor

- Las puertas cuentan con sistema de apertura antiprisionamiento.
- La botonera tiene braille y altorrelieve.
- El tamaño de los caracteres es de **1,5 cms.**

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Enchufe al lado de la cama.





- El teléfono tiene avisador de señal luminosa.
- La TV tiene decodificador de teletexto.

Aseos Comunes

- No tiene sistema de información visual de ocupado/libre en las puertas.
- No tiene banda libre inferior en la puerta que permita la comunicación.

Ascensor

- Flechas direccionales e información visual en el interior y en el exterior de la cabina.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

EXPRESS BY HOLIDAY INN

H***

Avenida de Aragón, 402
28022 Madrid

 917 481 657

 913 291 376

 www.hiexpress.com/madridairport



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal al hotel es accesible.
- La puerta es automática y mide **165 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **123 cms.**
- Los pasillos tienen una altura **>120 cms.** y el mobiliario no constituye ningún obstáculo

Aseo adaptado en zona común

- Hay 1 aseo común adaptado situado en planta baja accesible, junto a recepción.
- La cabina adaptada tiene una puerta de **76 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.** frente a los aparatos sanitarios.
- La altura del asiento del inodoro es de **41 cms.** y la del mecanismo de descarga es de **100 cms.** Tiene un lado de acceso (derecho) de **174 cms.**
- Hay dos barras de transferencia, una abatible en el lado del acercamiento y otra fija en el lado contrario, a una altura de **80 cms.**
- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **84 cms.** y un fondo de **59 cms.**
- Los accesorios del baño están a **86-100 cms.** y el borde inferior del espejo está a **90 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- En el interior las dimensiones son de **107 cms.** de ancho y **142 cms.** de fondo. Dispone de pasamanos a **90 cms.**

Habitación adaptada (N° 002)

- N° de habitaciones adaptadas: **3.**
- Situadas en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **80 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**



- La altura de la cama es de **60 cms.** y tiene acceso por el lado izquierdo de **145 cms.**
- Los mecanismos de climatización están a una altura de **150 cms.** y el perchero a **140 cms.**

Aseo en habitación adaptada

- La puerta mide **77 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **49 cms.** y el mecanismo de descarga a **85 cms.** Tiene un lado de acceso (izquierdo) de **70 cms.** y hay una barra abatible en el lado del acercamiento, a una altura de **60-82 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **41 cms.** y la del mecanismo de descarga es de **100 cms.** Tiene un lado de acceso (izquierdo) de **70 cms.** y hay una barra abatible en el lado del acercamiento, a una altura de **60-82 cms.**
- Los accesorios del baño están a **74-86 cms.** y el borde inferior del espejo a **100 cms.**
- El lavabo tiene un espacio libre inferior de **70 cms.** y un fondo de **48 cms.** La grifería es monomando.
- El plato de ducha es continuo con el recinto. Hay un asiento abatible fijo a la pared con un ancho de **38 cms.**, un fondo de **40 cms.** y colocado a una altura de **45 cms.** En el punto de apoyo de la espalda hay una barra horizontal que dificulta el aseo.
- Tiene una barra de apoyo horizontal a una altura de **92 cms.**
- La grifería de la ducha está en una pared accesible, es monomando y está a una altura de **117-135 cms.**

Cafetería/Buffer de desayunos

- Ambas estancias están situadas junto a recepción, en planta baja accesible.
- Las puertas son **>80 cms.** y en el interior se permite inscribir un giro de **150 cms.**
- Las mesas de la cafetería y el buffet tienen una altura de **76 cms.**, un espacio libre inferior de **73 cms.**, un ancho de **80 cms** y un fondo libre de **80 cms.**
- La barra del buffet está a una altura de **85-140 cms.** y la de cafetería a **126 cms.**

Sala de reuniones

- Dispone de 1 sala de reuniones. Está situada en planta baja con itinerario accesible. La puerta de la sala es **>80 cms.** y de doble hoja.
- Las mesas tienen **78 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **74 cms.**, un ancho de **140 cms.** y un fondo de **70 cms.**

Aparcamiento

- Hay 4 plazas reservadas para personas con movilidad reducida, adecuadamente señalizadas con el **SIA**.
- El aparcamiento está en el exterior del edificio. Una de las plazas está junto a la puerta principal y las otras 3 en la parte trasera del hotel.
- El itinerario es accesible, no hay escalones o huecos de paso que dificulten el acceso.
- Las dimensiones de las plazas son de **4,9 m.** de ancho por **4,6 m.** de largo.



ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada con bandas de color de **20 cms.**

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura de **145-180 cms.** Las letras y símbolos son **>1,5 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni tiene altorrelieve.

Escaleras principales

- La escalera principal tiene escalones homogéneos con tabica y sin boceles. Están señalizados tacto-visualmente.
- La iluminación no es homogénea, se producen zonas de contraste de luz y sombra.
- La barandilla es continua en el recorrido pero no se prolonga **30 cms.** al final de los escalones. Carece de zócalo inferior de protección.

Ascensor

- Las puertas cuentan con sistema de apertura antiprisionamiento.
- La botonera esta en braille y altorrelieve. El tamaño de los caracteres es **>1,5 cms.**

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
- El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
- En la zona de recepción hay un bucle magnético “contacta” que amplifica el sonido para los audífonos. Este servicio está en diferentes puntos, correctamente señalizados, donde es necesaria la comunicación.



Habitación

- Posibilidad de conexión a Internet.
- El teléfono tiene avisador de señal luminosa
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un dispositivo vibrotáctil en la almohada, que está conectado a la alarma general del hotel, y se activa en caso de emergencia.

Aseos Comunes

- Las puertas de las cabinas tienen una banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.
- Carece de sistema de información visual de ocupado/libre de las puertas de los aseos.

Ascensor

- Hay flechas direccionales e información visual en el interior de la cabina.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



PUERTA TOLEDO

H***

Gta. Puerta de Toledo, 4
28005 Madrid



914 747 100



914 740 747



www.hotel-puertadetoledo.es



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Acceso principal

- La entrada principal tiene un desnivel en el pavimento con una inclinación del **11%** y un escalón de **6 cms.**
- La puerta principal es automática y mide **140 cms.** A continuación, hay otra puerta de apertura manual de **140 cms.**

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **93-113 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo en zona común

- No dispone de aseo común adaptado.
- Se puede acceder a la planta usando el ascensor. En el itinerario es accesible.
- La puerta de la cabina mide **63 cms.**
- En el interior del aseo no se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.** No tiene ningún espacio libre que permita la transferencia al inodoro.
- Los accesorios del baño están a una altura de **95 cms.** y el borde inferior del espejo a **97 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **83 cms.**
- En el interior de la cabina las dimensiones son de **127 cms.** de ancho y **127 cms.** de fondo.

Habitación adaptada

- N° de habitaciones adaptadas: **4.**
- Se puede acceder a la planta usando el ascensor. En el itinerario es accesible.
- La puerta mide **76 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**





- La altura de la cama es de **50 cms.** y tiene dos lados de acceso de **78 y 90 cms.** respectivamente.
- Los mecanismos de climatización se encuentran a una altura de **120 cms.**
- El armario tiene un perchero abatible.

Aseo en habitación adaptada

- La puerta mide **79 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **41cms.** y tiene un lado de acceso, con un espacio libre de **132 cms.** Dispone de una barra fija en el lado contrario al acercamiento.
- Los accesorios del baño están a **134 cms.** y la altura del borde inferior del espejo es de **90 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante. Tiene un asiento abatible, fijo a la pared de **33 cms.** de ancho, a una altura de **43 cms.** y con una barra de apoyo a **70-120 cms.**
- La grifería de la ducha está situada en la pared lateral accesible

Cafetería y Sala de desayuno (Buffet)

- Se puede acceder a la planta usando el ascensor. En el itinerario es accesible.
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **69 cms.** y un ancho de **124 cms.** Tiene una pata central con base que deja un fondo libre de **37 cms.**
- La barra del buffet está situada a una altura de **85 cms.** y la de cafetería a **118 cms.**

Sala de reuniones

- Situada junto a la cafetería con itinerario accesible.
- La puerta tiene dimensiones superiores a **80 cms.** de ancho y es de doble hoja.

Aparcamiento

- No dispone de plazas adaptadas reservadas.
- No existe un itinerario accesible desde la recepción a los aparcamientos. Hay unas escaleras en el acceso sin ascensor alternativo.
- Servicio aparcacoches.
- El ancho de la plaza es de **2,19 m.** y el largo es de **4,36 m.**

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- ➔ La entrada principal tiene un desnivel en el pavimento con una inclinación del **11%** y un escalón de **6 cms.**
- ➔ Las dos puertas situadas en la entrada (una automática y otra manual) son acristaladas. No están señalizadas adecuadamente.

Hall y zonas comunes

- ➔ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo

Señalética

- ➔ Hay un patrón homogéneo en la señalética
- ➔ Los carteles están situados a una altura de **166-172 cms.** y permiten la aproximación para su lectura
- ➔ Las letras y símbolos de los carteles de las habitaciones miden **3,5 cms.** y los de cafetería **7 cms.**
- ➔ Los caracteres presentan contraste cromático con el fondo.
- ➔ La señalética no está trascrita al braille.

Escaleras principales

- ➔ Los escalones son homogéneos pero carecen de señalización tacto-visual.
- ➔ La barandilla no es continua en todo su recorrido y no tiene zócalo inferior de protección.

Ascensor

- ➔ Las puertas cuentan con sistema de apertura antiprisionamiento.
- ➔ La botonera tiene braille y altorrelieve.
- ➔ El tamaño de los caracteres es de **2 cms.**

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- ➔ Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
- ➔ Tiene un luminoso que ofrece información del hotel.

Habitación

- ➔ Enchufe al lado de la cama.
- ➔ El teléfono tiene avisador de señal luminosa .
- ➔ Hay un timbre con avisador luminoso.
- ➔ La TV tiene decodificador de teletexto.
- ➔ Sistema de emergencia visual.
- ➔ Posibilidad de conexión con Internet.

Aseos Comunes

- ➔ No tiene sistema de información visual de ocupado/libre en las puertas.



- No tiene banda libre inferior en la puerta que permita la comunicación.

Ascensor

- Flechas direccionales e información visual en el interior y en el exterior de la cabina.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual en todas las estancias, solamente en la habitación.

NOTAS



CASA RURAL LAS RUNAS



28195 Serrada de la Fuente (Madrid)

 608 335 084

 www.sierrranorte.com/lasrunas



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- El entorno desde la zona de aparcamiento es accesible
- El suelo es bastante irregular y está en cuesta.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible, no hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- La puerta es manual de fácil apertura y mide **105 cms.**

Recepción

- El mostrador de atención al público está a una altura de **117 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta baja junto a recepción y piscina. El itinerario es accesible.
- La puerta general y la de la cabina miden **81 cms.** y abren hacia el exterior.
- La altura del asiento del inodoro es de **42 cms.** y el mecanismo de descarga está a **72 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre **>80 cms.**
- Hay una barra fija en el lado derecho situada a una altura de **79 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **63 cms.** y el fondo es de **47 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura entre **63 y 160 cms.** y el borde inferior del espejo se encuentran a una altura de **85 cms.**

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **103 cms.** de ancho y **118 cms.** de fondo.

Habitación adaptada (El Haz)

- Nº de habitaciones adaptadas: **4.**
- Situadas en plantas accesibles. Es necesario el uso del ascensor.



Dormitorios

- ▀ Las puertas miden **81 cms.** y en el interior de la habitación se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ▀ La altura de la cama es de **54 cms.** Tiene un espacio de acceso de **>80 cms.** por el lado derecho y por el lado izquierdo.
- ▀ El perchero del armario está a **178 cms.** y dispone de perchas de mango largo.

Cocina/salón de estar

- ▀ La puerta principal mide **81 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ▀ La mesa tiene una altura de **78 cms.**, un espacio libre inferior de **68 cms.**, un ancho de **106 cms.** y un fondo de **80 cms.**
- ▀ El fregadero, la cocina, el frigorífico y los muebles inferiores están a una altura de **89 cms.**
- ▀ El fregadero y la cocina tienen un espacio libre inferior de **79 cms.**, un ancho **>80 cms.** y un fondo de **60 cms.**

Aseo adaptado

- ▀ La puerta mide **80 cms.** y se abre hacia el exterior.
- ▀ En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ▀ La altura del asiento del inodoro es de **42 cms.** y el mecanismo de descarga está a **72 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre **>80 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- ▀ Hay una barra fija en el lado derecho y otra abatible en el izquierdo, situadas a una altura de **80 cms.** y con una separación de **70 cms.**
- ▀ El espacio libre inferior del lavabo es de **63 cms.** y el fondo es de **47 cms.** La grifería es monomando.
- ▀ Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **63 y 179 cms.** y el borde inferior del espejo está a **86 cms.**
- ▀ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- ▀ Dispone de silla de ducha a la que se puede acceder por ambos lados con un espacio libre de acceso **>80 cms.**
- ▀ Hay una barra horizontal a una altura de **81 cms.**
- ▀ La grifería de la ducha es monomando y está ubicada en una pared accesible a una altura de **106 cms.**

Salón social

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **81 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- Las mesas son bajas y tienen una altura de **42 cms.**

Biblioteca

- Situada en una casa contigua en la planta baja. El itinerario es accesible.
- Las mesas son bajas y tienen una altura de **34 cms.**

Spa/Jacuzzi/Sauna

- La zona del spa está situada en planta baja con itinerario accesible.
- Para acceder al Jacuzzi hay una rampa de **104 cms.** de longitud, con una inclinación del **26,8%** (superior a la recomendada). No dispone de grúa de facilite el acceso al vaso.
- La puerta de la sauna mide **56 cms.** y tienen un travesaño de **8 cms.**
- Hay un aseo común adaptado (ver características aseo adaptado en zona común).
- Hay ducha con el suelo continuo con el recinto y con silla de ducha sin respaldo. El espacio de acceso es **>80 cms.**

Aparcamiento

- Las plazas no están delimitadas y no existen plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- No hay escalones, desniveles o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.

Recepción

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación, no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Escalera principal

- Los escalones son homogéneos y carecen de señalización tacto-visual y de bocoles.
- No dispone de barandilla.
- La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luces y sombra.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- Ofrece información sonora de parada en planta.



VILLA DE MARCILLA

Ctra Estación, s/n
31340 Marcilla (Navarra)

 948 708 287

 948 708 288

 www.sanvirila.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- ➔ El hotel está ubicado en un recinto privado ajardinado. El edificio está rodeado de una amplia acera; los caminos entre la zona ajardinada y el área de aparcamiento están cubiertos de grava.

Acceso principal

- ➔ Puerta principal de doble hoja, de **94 cms.** de ancho cada una, acristalada, de apertura manual, en superficie continua con la acera que rodea el edificio. La acera tiene un desnivel de **6 cms.** con el entorno inmediato; las plazas de aparcamiento reservado para personas con discapacidad física están junto a la acera.

Recepción, hall y pasillos

- ➔ El mostrador de atención al público es una mesa con una altura de **80 cms.**
- ➔ El mobiliario no constituye ningún obstáculo para el desplazamiento.

Aseo adaptado en zona común

- ➔ Situado en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- ➔ El aseo adaptado es el mismo que el de mujeres.
- ➔ La puerta mide **90 cms.** y abre hacia el interior.
- ➔ La altura del asiento del inodoro es de **40 cms.** y el mecanismo de descarga está a **78 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **155 cms.** y frontalmente con un espacio de **150 cms.**
- ➔ Hay una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado izquierdo, a una altura de **74 cms.** y una separación de **65 cms.**
- ➔ La altura libre inferior del lavabo es de **75 cms.** y el fondo es de **45 cms.** La grifería es monomando.
- ➔ Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **103 cms.**

Ascensor

- ➔ Ubicado en itinerario accesible. Comunica la planta baja con la primera planta.
- ➔ La puerta de la cabina mide **81 cms.**
- ➔ Las dimensiones interiores son de **100 cms.** de ancho y **120 cms.** de fondo.





- Dispone de pasamanos a una altura de **87 cms.**

Habitación adaptada

- Nº de habitaciones adaptadas: **2.**
- Situada en planta baja, con itinerario accesible.
- La puerta de la habitación mide **86 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La cama tiene una altura de **60 cms.** y espacio de acceso superior a **90 cms.** por ambos lados.
- El perchero del armario está a una altura de **190 cms.** y los mecanismos de control ambiental entre **40 y 190 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **80 cms.** y es corredera.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **40 cms.** y el mecanismo de descarga a **78 cms.** Por el lado derecho tiene un espacio libre de acceso **>90 cms.** y frontalmente un espacio **>120 cms.**
- Hay dos barras de apoyo, una abatible en el lado derecho y una fija en el lado izquierdo. Están a una altura de **75 cms.** y tienen una separación de **70 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **77 cms.** y el fondo es de **45 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **130 cms.**; el espejo es reclinable y su borde inferior está a una altura de **130 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto, con una pequeña ceja descendente de **2 cms.**, y es deslizante.
- El asiento de ducha está fijo a la pared y es abatible; mide **46 cms.** de ancho, **40 cms.** de fondo y está a una altura de **52 cms.** Hay espacio de acceso al asiento **>90 cms.** tanto frontal como por el lado derecho.
- Hay una barra de apoyo horizontal a una altura de **90 cms.** en el lado derecho del asiento.
- La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared accesible a una altura de **105 cms.**

Cafetería/ Salón de desayunos/ Restaurante

- Situado en planta baja con itinerario accesible.

VILLA DE MARCILLA

- ➔ Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **72 cms.**, y un ancho y un fondo **>70 cms.**

Sala de reuniones

- ➔ Hay **1** sala de reuniones situada en planta baja con itinerario accesible.
- ➔ La puerta de la sala mide **163 cms.**
- ➔ Hay una mesa de reuniones que tiene **75 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **64 cms.**, y un ancho y un fondo **>70 cms.**

Aparcamiento

- ➔ Dispone de parking exterior. Hay dos plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
- ➔ Las plazas están ubicadas junto a la acera que rodea el hotel. Tienen una dimensión **>2,20 m.** de ancho y **>4,50 m.** de longitud.



ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- ➔ La puerta principal es acristalada, de apertura manual. No está señalizada adecuadamente.
- ➔ No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- ➔ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- ➔ La iluminación es homogénea.

Señalética

- ➔ Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- ➔ Los carteles están colocados a una altura entre **152-182 cms.**
- ➔ Las letras y símbolos miden **>4 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- ➔ La señalética está trascrita al braille y tiene altorrelieve.

Escaleras principales

- ➔ Las escaleras se encuentran en el centro del hall y comunican la planta baja con la planta superior. Los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen bodeces y señalización luminosa.
- ➔ Tiene barandilla a ambos lados, sin zócalo de protección.
- ➔ En el inicio de las escaleras hay una alfombra sin anclar.
- ➔ La iluminación es suficiente y homogénea.

Ascensor

- ➔ La botonera está en braille y en altorrelieve.
- ➔ No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- ➔ No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- ▀ La puerta es totalmente acristalada.
- ▀ El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
- ▀ En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitaciones

- ▀ Existe la posibilidad de conexión a internet.
- ▀ Hay información escrita de los servicios prestados.
- ▀ Hay enchufes junto a la cama.



Aseos comunes

- ▀ Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- ▀ Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- ▀ Existe información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.
- ▀ No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia

- ▀ No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

VALLE DE BAZTÁN

B° de Huarte, s/n
31795 Lekaroz (Navarra)

 948 581 804

 948 581 847

 alberguevalledebaztan.aspacenavarra.org



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- El albergue está ubicado en un entorno privado rodeado de zona verde con diferentes instalaciones deportivas. La calle es llana, amplia y sin obstáculos.

Acceso principal

- Puerta principal de doble hoja, de **95 cms.** de ancho cada una, acristalada, de apertura manual. Hay **8** escalones para acceder hasta la puerta, de **15 cms.** cada uno, con rampa alternativa a los escalones de **125 cms.** de ancho, **11,7 m.** de longitud y una inclinación de **6,9%**.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público es una mesa con una altura de **100 cms.**
- El mobiliario no constituye ningún obstáculo para el desplazamiento.

Aseo adaptado en zona común

- Los aseos adaptados son todos comunes. Situados en las plantas primera y segunda, a las que se accede por el ascensor. En cada planta hay cuatro inodoros y cuatro duchas adaptadas, dos para mujeres y dos para hombres. A continuación se describen las de mujeres de la planta primera, si bien las de los otros recintos son similares.
- La puerta general mide **78 cms.** y abre hacia el interior.
- El ancho de puerta de la cabina del inodoro mide **79 cms.**
- Altura del asiento del inodoro es de **42 cms.** y el mecanismo de descarga está a **75 cms.**
- En una de las cabinas se accede al inodoro por el lado derecho, con un espacio libre de **75 cms.** Hay una barra abatible en el lado de acceso situada a una altura de **83 cms.** No hay barra de apoyo en el lado contrario.
- En la otra cabina se accede al inodoro por el lado izquierdo, con un espacio libre de **75 cms.** Hay una barra abatible en el lado de acceso situada a una altura de **83 cms.** No hay barra de apoyo en el lado contrario.
- Las puertas de las cabinas de las duchas miden **79 cms.** y en la cabina se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El suelo de las duchas es continuo con el recinto y es antideslizante.





- Una de las cabinas tiene asiento abatible fijo a la pared, con un espacio de acceso por el lado derecho de **90 cms.** El asiento está colocado a una altura de **52 cms.**, mide **43 cms.** de ancho y **39 cms.** de fondo. Tiene una barra de apoyo horizontal abatible en el lado de acceso, a una altura de **73 cms.** La grifería es monomando y está colocada en lugar accesible, en el lado izquierdo, a una altura de **95 cms.**
- La otra cabina no tiene asiento. Cuenta con una barra horizontal en el lado derecho, a una altura de **75 cms.**
- Los lavabos tienen una altura libre inferior de **72 cms.** y un fondo libre de **59 cms.**
- La altura del borde inferior del espejo es de **125 cms.**

Ascensor

- Ubicado en itinerario accesible. Comunica con todas las plantas.
- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **99 cms.** de ancho y **120 cms.** de fondo.
- Los botones interiores se encuentran a una altura de entre **88 cms.** y **113 cms.**

Habitaciones

- El albergue tiene una capacidad de **130** personas en habitaciones de **6** y de **2** plazas.
- Las habitaciones de **2** plazas tienen baño propio y las de **6** plazas compartidos.
- Las puertas de las habitaciones miden **77 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de las camas es de **50 cms.**; hay espacio de acceso a las mismas superior a **90 cms.** por ambos lados, si bien en las habitaciones de **2** plazas es preciso moverlas para conseguirlo.
- El perchero del armario está a una altura de **145 cms.** y los mecanismos de control ambiental a **88 cms.**

Aseo en habitación

- Las habitaciones de **2** plazas tiene baño propio.
- La puerta mide **68 cms.** y se abre hacia el interior.
- En el interior el espacio libre movilidad es inferior a **60 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **40 cms.** y el mecanismo de descarga a **78 cms.** Por el lado derecho no hay espacio libre de acceso y por el lado izquierdo es inferior a **60 cms.**
- La ducha está en una cabina con un escalón de **20 cms.**

Comedor

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- Las mesas tienen una altura de **74 cms.**, un espacio libre inferior de **72 cms.**, y un ancho y un fondo **>60 cms.**
- La barra de buffet tiene una altura de **89 cms.** y un fondo de **50 cms.** Hay personal de apoyo.

Cafetería

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- Las mesas tienen una altura de **69 cms.**, un espacio libre inferior de **65 cms.**, y un ancho y un fondo **>60 cms.**
- El mostrador tiene una altura de **110 cms.**

Salas polivalentes

- Hay **4** salas polivalentes situadas en planta baja con itinerario accesible.
- Las puertas de las salas miden **78 cms.**
- Las mesas tienen **74 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **66 cms.**, y un ancho y un fondo de **52 cms.**

Aparcamiento

- Dispone de parking exterior. No hay plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
- En el itinerario desde el aparcamiento hasta la puerta principal hay un escalón de **9 cms.**, además de la rampa descrita en el acceso principal.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es acristalada, de apertura manual. No está señalizada adecuadamente.
- Hay **9** escalones y rampa alternativa, ambos sin señalización tacto-visual de embarque y desembarque y sin pasamanos.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación es homogénea.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **170-185 cms.**
- Las letras y símbolos miden **4 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.

Escaleras principales

- Los escalones son homogéneos, disponen de tabica y no tienen bosteles. Carecen de señalización tacto-visual.
- Tiene pasamanos a ambos lados.



GRAN HOTEL LAKUA

H*****

Tarragona, 8
01010 Vitoria-Gasteiz

☎ 945 181 000

FAX 945 181 100

W www.granhotelakua.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible.
- Hay dos puertas contiguas automáticas que miden **195 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador tiene una zona de atención al público adaptada a una altura de **77 cms.**, con una longitud de **120 cms.** y un fondo de **72 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** El suelo no deslizante. El mobiliario no constituye obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **2** aseos adaptados en zonas comunes, con itinerario accesible, y características similares.
- En ambos la puerta general y la de la cabina miden **77 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **47 cms.** y el mecanismo de descarga está a **85 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio **>120 cms.** y frontalmente con un espacio de **80 cms.**
- Hay una barra fija en el lado derecho y una abatible en el lado izquierdo a una altura de **77 cms.** y con una separación de **80 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **72 cms.** y el fondo es de **59 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura entre **112-129 cms.** y el borde inferior del espejo está a **99 cms.**

Ascensor

- En el hotel hay dos ascensores.
- En ambos la puerta mide **90 cms.**; el **1** mide **165 cms.** de ancho y **157 cms.** de fondo. El pasamanos está a una altura de **92 cms.** El **2** mide **132 cms.** de ancho y **141 cms.** de fondo.

Habitación adaptada

- N° de habitaciones adaptadas: **3.**





- Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **74 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es regulable con un mando. Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **146 cms.** y por el izquierdo de **84 cms.**
- El armario tiene perchas de mango largo.

Aseo en habitación

- La puerta mide **77 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y a **53 cms.** con el alza supletorio y el mecanismo de descarga a **87 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **70 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- Hay dos barras abatibles con una altura de **75 cms.** y una separación también de **75 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **34 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **86 cms.** y el borde inferior del espejo a **108 cms.**
- En la bañera hay un asiento con respaldo. Hay barras horizontales y verticales a una altura de **74 cms.**
- La grifería de la bañera es tipo pomo, está a una altura de **59 cms.** y no se encuentra ubicada en pared accesible.
- Hay sistema de aviso para caso de emergencia.

Apartahotel

- Hay un apartahotel adaptado en el hotel, utilizando el ascensor.
- La puerta mide **74 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**

Dormitorio del apartahotel

- La altura de la cama es **55 cms.**
- Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **93 cms.** y por el izquierdo de **110 cms.**
- El armario tiene perchas de mango largo.

Aseo en apartahotel

- La puerta mide **77 cms.** En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **40 cms.** y tiene alza supletoria. El mecanismo de descarga está a **88 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **57 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**

- Hay dos barras abatibles con una altura y una separación de **77 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **30-48 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño está, a una altura de **67 cms.** y el borde inferior del espejo a **109 cms.**
- La bañera está a una altura de **45 cms.** y tiene un asiento con respaldo. Hay una barra horizontal a una altura de **73 cms.** y una vertical a **84 cms.**
- La grifería de la bañera es tipo pomo, está a una altura de **59 cms.** y no está ubicada en pared accesible.
- Hay sistema de aviso para caso de emergencia.

Salón buffet de desayunos/Restaurante

- Situado en planta baja con itinerario accesible. Desde el exterior se accede por rampa de más de **3 m.** de longitud y con una inclinación **>10%**
- La puerta mide **75 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **74 cms.,** un espacio libre inferior de **72 cms.,** un ancho de **51 cms.** y un fondo de **91 cms.**
- La barra del buffet está a una doble altura de **75-106 cms.** y tiene un fondo de **62 cms.**

Cafetería

- Situada en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **70 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.,** un espacio libre inferior de **72 cms.,** un ancho de **80 cms.** y un fondo de **32 cms.**
- La barra de la cafetería está a una altura de **117cms.**

Sala de reuniones

- Hay **6** salas de reuniones situadas en planta baja con itinerario accesible.
- Las puertas de las salas miden **155 y 142 cms.** y son de doble hoja.
- Las mesas tienen **75 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **72 cms.,** un ancho de **90 cms.** y un fondo de **70 ó 130 cms.**

Aparcamiento

- Para acceder al garaje es necesario el uso del ascensor. El itinerario es accesible.
- La puerta del garaje mide **77 cms.**
- Hay **2** plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida. Tienen un largo de **4 m.** y un ancho de **3 m.** y están señalizadas con el **SIA.**

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.





Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **157-178 cms.**
- Las letras y símbolos miden **>2 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética está transcrita al braille y en altorrelieve.

Escaleras principales

- Existe **1** escalera principal que comunican la recepción con el resto de las plantas.
- Los escalones son homogéneos y disponen de tabica. No tiene bosteles y el borde no está señalizado ni táctil ni visualmente.
- La barandilla no es continua en las mesetas.
- La iluminación no es homogénea.

Ascensores

- Las puertas tienen sistema de apertura antiapisonamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- Ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto, permite la comunicación con recepción y ofrece servicio de despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño permite la comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Hay dos ascensores, el ascensor **1** es panorámico y el **2** no.
- Existe información visual en el interior y en exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

GOBEO PARK

H***

Avda. de los Huertos, 48
01010 Vitoria-Gasteiz

 945 199 000

 945 244 627

 www.gobepark.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible. Hay **4** escalones con rampa alternativa de **10 m.** de largo, **1,8 m.** de ancho y una inclinación del **5%**.
- Hay una puerta automática que mide **2,10 m.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador tiene una zona de atención al público adaptada a una altura de **71 cms.**, con una longitud de **112 cms.** y un fondo de **50 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** El suelo no es deslizante. El mobiliario no es obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta general y la de la cabina miden **90 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **44 cms.** y el mecanismo de descarga está a **90 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio **>80 cms.** y por el lado izquierdo con un espacio **>120 cms.**
- Hay dos barras, una abatible en el lado derecho y una fija en el lado izquierdo, colocadas a una altura entre **84-87 cms.** y una separación de **75 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **80 cms.** y el fondo es de **50 cms.**
- Los accesorios del baño están a una altura de **150 cms.**


Ascensor

- El ascensor comunica la recepción con el resto de plantas.
- La puerta de la cabina mide **90 cms.** y las dimensiones interiores son de **110 cms.** de ancho y **140 cms.** de fondo.
- Tienen pasamanos a una altura de **92 cms.**

Habitación adaptada

- N° de habitaciones adaptadas: **1.**





- ─ Situadas en planta accesible. Es necesario el uso del ascensor que reúne unas condiciones óptimas de accesibilidad.
- ─ La puerta mide **90 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ─ La altura de la cama es de **65 cms.** Por el lado derecho hay un espacio de acceso de **122 cms.** y por el izquierdo de **79 cms.**
- ─ El perchero del armario está a una altura de **170 cms.** El mecanismo de control ambiental está situado junto a la cama.

Aseo en habitación

- ─ La puerta mide **90 cms.**
- ─ En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ─ El inodoro está situado a una altura de **46 cms.** y el mecanismo de descarga a **93 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio **>100 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- ─ Hay una barra fija en el lado derecho y una abatible en el lado izquierdo a una altura de **84 cms.** y con una separación de **73 cms.**
- ─ El espacio libre inferior del lavabo es de **67 cms.** y el fondo es de **50 cms.** La grifería es monomando.
- ─ Los accesorios del baño están a una altura entre **97 y 150 cms.** y el borde inferior del espejo a **127 cms.**
- ─ El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- ─ El asiento de ducha es abatible y está fijo a la pared, mide **42 cms.** de ancho, **49 cms.** de fondo y está a una altura de **50 cms.** El espacio de acceso frontal es de **70 cms.** y por el lado derecho es **>120 cms.**
- ─ Hay una barra vertical y otra horizontal situadas en la pared del asiento de ducha.
- ─ La grifería es tipo pomo y está situada en pared accesible a una altura entre **92-103 cms.**
- ─ Hay sistema de aviso para caso de emergencia.

Restaurante

- ─ Situado en planta baja junto a recepción. En el itinerario es accesible.
- ─ Las mesas tienen una altura de **74 cms.**, un espacio libre inferior de **72 cms.**, un ancho de **120 cms.**, y un fondo de **40 cms.**

Cafetería

- Situada en planta baja junto a recepción. El itinerario desde el interior es accesible y desde la calle hay **3** escalones sin rampa alternativa.
- Las mesas tienen una altura de **74 cms.**, un espacio libre inferior de **72 cms.**, un ancho de **120 cms.**, y un fondo de **42 cms.**
- La barra de la cafetería no tiene zona adaptada.

Sala de reuniones

- Situada en planta baja junto a recepción. El itinerario es accesible.
- La puerta de la sala mide **87 cms.**
- Las mesas tienen una altura y un ancho de **74 cms.**, un espacio libre inferior de **72 cms.** y un fondo de **90 cms.**



Aparcamiento

- En el garaje no existen plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
- Para acceder es necesario el uso del ascensor **2**, que presenta unas condiciones óptimas de accesibilidad. El itinerario es accesible.
- La puerta del garaje mide **90 cms.**
- Hay plazas con un ancho **>2,20 m.** y con un largo **>4,5 m.** pero no están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
- Hay una plaza pública de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida y señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad horizontalmente próxima al hotel.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La rampa de acceso tiene pasamanos y se prolonga al finalizar ésta.
- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente al no presentar contraste la banda.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **144-160 cms.**
- Las letras y símbolos miden **6 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética está transcrita al braille y está en altorrelieve.

Escaleras principales

- Existe **1** escalera principal que comunican la recepción con el resto de las plantas.

- Los escalones son homogéneos y no tienen bodeces. Disponen de tabica y zócalo de protección. El borde no está señalizado táctil ni visualmente.
- La barandilla no es continua en las mesetas.
- La iluminación no es homogénea. Se producen zonas de luz y sombra.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en altorrelieve pero no en braille.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- Ofrece información sonora de parada en planta.

Restaurante

- Disponen de carta transcrita al braille.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Nº de habitaciones adaptadas: 2.
- La habitación cuenta con timbre de llamada luminoso y la puerta no dispone de mirilla.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- Existe servicio de internet.
- La televisión tiene decodificador de teletexto, permite la comunicación con recepción y ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

VILLA SORO

H****

Avda. de Ategorrieta, 61
20013 Donostia-San Sebastián



943 297 970



943 297 971



www.villasoro.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- El hotel está ubicado en un recinto privado. La calle es amplia y está despejada de obstáculos, aunque está en ligera cuesta y el suelo es irregular.

Acceso principal

- El hotel tiene dos edificios: el principal donde está ubicada la recepción, las estancias comunes y algunas habitaciones; y el de las caballerizas, que reúne el resto de habitaciones y un garaje.
- La entrada al edificio principal tiene una escalera de 5 escalones sin rampa alternativa. Hay otra entrada accesible con una rampa de **2 m.** de ancho, **1,4 m.** de longitud y con una inclinación del **8,7%**.
- El edificio de las caballerizas también es accesible, hay una rampa de acceso de **1,5 m.** de ancho, **1,1 m.** de longitud y con una inclinación del **8,7%**.
- Las puertas tienen dimensiones **>80 cms.** y son de apertura manual.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **110 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** El suelo no es deslizante. El mobiliario no es obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay dos aseos adaptados, uno para caballeros y otro para señoras correctamente señalizados con el símbolo de accesibilidad.
- La puerta general mide **88 cms.**, la de cabina **90 cms.** y abren hacia el interior.
- Dentro del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.** frente a los aparatos sanitarios.
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **76 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre **>80 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y otra fija en el lado contrario, a una altura de **72-90 cms.** y con una separación de **75 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **50 cms.**





- Los accesorios del baño están a **80 cms.** y el borde inferior del espejo a **90 cms.**

Ascensor

- Ascensor **1** situado en el edificio principal, y ascensor **2** situado en el edificio de las caballerizas, ambos de similares características: comunican todas sus plantas.
 - La puerta de la cabina mide **90 cms.** y las dimensiones interiores son de **108 cms.** de ancho y **147 cms.** de fondo. Dispone de pasamanos a **95 cms.** de altura.

Habitación adaptada (Nº 1)

- Nº de habitaciones adaptadas: **1.**
- Situada en la planta **-1** del edificio principal con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor **1.**
- La puerta mide **97 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La cama está a una altura de **56 cms.** y se puede realizar la transferencia por ambos lados ya que los espacios son **>90 cms.**
- Los mecanismos de control ambiental están a **162 cms.** y el perchero del armario a **180 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **97 cms.** y abre hacia el interior.
- Dentro del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **41 cms.** y el mecanismo de descarga a **72 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre **>80 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y otra fija en el lado contrario, a una altura de **62-76 cms.** y con una separación de **70 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **83 cms.** y el fondo es de **62 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **136-150 cms.** y el borde inferior del espejo a **92 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- No dispone de silla o asiento de ducha. Ni de barras de soporte que puedan facilitar la transferencia.
- La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de **115 cms.**

- Hay sistema de aviso para caso de emergencia pero está a **180 cms.** de altura.

Salón de desayunos

- Situado en planta baja con itinerario accesible.
- La puerta mide **93 cms.** y es de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **77 cms.**, un espacio libre inferior de **67 cms.**, un ancho de **77 cms.** y un fondo de **90 cms.**

Cafetería

- Situada en planta baja con itinerario accesible.
- Las mesas son bajas y tienen una altura de **50 cms.**
- La barra de la cafetería está a una altura de **119 cms.**

Aparcamiento

- Dispone de dos zonas de aparcamiento, uno en cada edificio, con itinerarios accesibles.
- No existen plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
- Las puertas del garaje miden **88 y 92 cms.**
- Hay plazas con un ancho de **2,5 m.** y con un largo de **5,6 m.**

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta del edificio principal y la de las caballerizas son acristaladas y de apertura manual. No están señalizadas adecuadamente.
- La entrada principal tiene 5 escalones sin señalización tacto-visual y con un pasamanos sin zócalo inferior de protección en algunos tramos.
- La entrada al edificio de las caballerizas tiene una rampa de acceso sin señalización tacto-visual y sin pasamanos.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **140-172 cms.**
- Las letras y símbolos miden **3 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- En las escaleras del edificio principal y de las caballerizas, los escalones son homogéneos, con tabica y con zócalo inferior de protección. Carecen de boceles y el borde no está señalizado táctil ni visualmente.
- La barandilla es continua en todo el recorrido pero no se prolonga al final de los escalones.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.



- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- Ofrece información sonora de parada en planta.
- Junto a la puerta del ascensor (en todas las plantas) hay un cartel en braille y altorrelieve que señala la planta en la que está el cliente.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA



Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio de despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Las puertas de los ascensores no son acristaladas.
- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

HOTEL CODINA


H***

Avda. Zumalacárregui, 21
20008 Donostia-San Sebastián

 943 212 200

 943 212 523

 www.hotelcodina.es



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible. No hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
- Hay dos puertas contiguas: la primera es manual de fácil apertura y la segunda es automática. Tienen unas dimensiones superiores a **90 cms.**
- Delante de la puerta hay un desnivel de **30 cms.** con una inclinación del **14%** y con una ceja en su acceso de **1 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público tiene una zona adaptada con una altura de **75 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- El aseo adaptado está en la planta **-1** con un itinerario accesible. Hay dos cabinas, una para caballeros y otra para señoras.
- La puerta del aseo de caballeros mide **89 cms.** y la de señoras **73 cms.** Son correderas.
- El inodoro está situado a una altura de **44 cms.** y el mecanismo de descarga a **74 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre **>80 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado contrario al acercamiento (derecho) a una altura de **60-77 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **64 cms.** y el fondo es de **40 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura de **90-100 cms.**

Ascensor

- El hotel dispone de dos ascensores con similares características
- La puerta de la cabina mide **90 cms.** y las dimensiones interiores son de **110 cms.** de ancho y **140 cms.** de fondo.





Habitación adaptada (Nº 109)

- Nº de habitaciones adaptadas: **2**.
- Situadas en las plantas **1º** y **2º** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor que reúne unas condiciones óptimas de accesibilidad.
- La puerta mide **88 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La cama está a una altura de **54 cms.** Por el lado izquierdo hay un espacio libre **>90 cms.** que permite la transferencia.
- Los mecanismos de control ambiental están a una altura de **146-153 cms.** y el perchero a **190 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **87 cms.** y es corredera.
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **43 cms.** y el mecanismo de descarga a **100 cms.** Para acceder a él hay que abatir previamente la mampara de la ducha, dejando así un espacio de acceso en el lado derecho de **80 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado contrario al acercamiento (izquierdo) a una altura de **60-77 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **57 cms.** y el fondo es de **52 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **123-175 cms.** y el borde inferior del espejo a **85 cms.**
- El plato de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- El asiento de ducha es fijo a la pared y mide **45 cms.** de ancho, **42 cms.** de fondo y está a una altura de **41 cms.**
- Hay una barra horizontal a una altura de **73-90 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de **120 cms.**

Salón buffet de desayunos

- Situado en planta **-1** con itinerario accesible.
- La puerta mide **136 cms.** y en el interior se permite la inscripción de un giro de **150 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **69 cms.**, un ancho de **58 cms.** y un fondo de **80 cms.**

HOTEL CODINA

- La barra del buffet está ubicada a diferentes alturas que varían de **75 a 90 cms.**

Cafetería

- Situada en planta baja junto a recepción con itinerario accesible.
- Las mesas tienen una altura de **76 cms.**, un espacio libre inferior de **73 cms.**, un ancho de **35 cms.** y un fondo de **70 cms.**
- La barra de la cafetería está a una altura de **110 cms.**

Salón social

- Situado en planta baja junto a la cafetería con itinerario accesible.
- La puerta del salón mide **90 cms.**
- Las mesas son bajas con una altura de **55 cms.**

Aparcamiento

- No existen plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
- Está situado en una entreplanta con itinerario accesible desde el interior del hotel. Hay otra forma de acceder por el exterior pero presenta una gran distancia y hay desniveles con gran inclinación (**14%** y **18%**).
- La puerta del garaje mide **80 cms.**
- Hay plazas con un ancho de **2,2 m.** y con un largo de **4 m.**

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- Hay dos puertas contiguas: la primera es manual de fácil apertura y la segunda es automática. Son acristaladas y no están señalizadas.
- No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **152-183 cms.**
- Las letras y símbolos miden **>4 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- Hay **2** escaleras principales.
- La escalera **1** comunica la recepción con las plantas superiores y la escalera **2** comunica la recepción con la planta **-1**.
- En ambas los escalones son homogéneos, disponen de tabica, tienen zócalo de protección y carecen de boceles. Están señalizados visualmente.





Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.
- Junto a la puerta del ascensor (en todas las plantas) hay un cartel en braille y altorrelieve que señala la planta en la que está el cliente.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- No dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción ni ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Los ascensores no tienen puertas acristaladas.
- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- Tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

PETIT PALACE ARANA

H***

Bidebarrieta, 2
48105 Bilbao



944 156 411



944 161 205



www.hthoteles.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La rampa de acceso al hotel tiene **156 cms.** de ancho, **88 cms.** de longitud y una inclinación del **10,5%**.
- Hay tres puertas de acceso, dos manuales y una automática con dimensiones **>80 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **110 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta **6ª** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor que reúne unas óptimas condiciones de accesibilidad.
- La puerta general mide **88 cms.** y abre hacia el interior.
- El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **74 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre **>80 cm.** Hay una barra fija a una altura de **80 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **76 cms.** y el fondo es de **15 cms.** La grifería es monomando.
- El borde inferior del espejo está situado a **105 cms.**

Ascensor

- El ascensor **1** es panorámico y comunica la recepción con la planta **1ª**.
- El ascensor **2** comunica la **1ª** planta con el resto de plantas superiores.
- La puerta de la cabina del ascensor **1** mide **81 cms.** y las dimensiones interiores son de **98 cms.** de ancho y **120 cms.** de fondo. Dispone de pasamanos a una altura de **87 cms.**
- La puerta de la cabina del ascensor **2** mide **93 cms.** y las dimensiones interiores son de **107 cms.** de ancho y **140 cms.** de fondo. Dispone de pasamanos a una altura de **90 cms.**





Habitación adaptada (Nº 211)

- ─ Nº de habitaciones adaptadas: **2**.
- ─ Situadas en planta **1ª** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor **1**.
- ─ La puerta mide **96 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ─ La cama está a una altura de **50 cms.** Por el lado izquierdo hay un espacio de acceso de **>90 cms.** que permite la transferencia.
- ─ Los mecanismo de control ambiental están a una altura de **145-155 cms.** y el perchero del armario a **185 cms.**

Aseo en habitación

- ─ La puerta mide **89 cms.** y abre hacia el exterior.
- ─ En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ─ El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **74 cms.** No tienen ningún lado de acceso **>80 cms.** y el espacio frontal es **>120 cms.**
- ─ Hay una barra fija en el lado derecho y una abatible en el izquierdo a una altura de **60-76 cms.** y con una separación de **72 cms.**
- ─ El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **47 cms.** La grifería es monomando.
- ─ Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **134 cms.** y el borde inferior del espejo a **87 cms.**
- ─ El plato de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- ─ El asiento de ducha es fijo a la pared, mide **45 cms.** de ancho, **40 cms.** de fondo y está a una altura de **50 cms.** El espacio de acceso frontal y por el lado izquierdo es **>80 cms.**
- ─ Hay una barra vertical a una altura entre **70** y **120 cms.**
- ─ La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de **120 cms.**

Salón buffet de desayunos

- ─ Situado en planta **6ª** con itinerario accesible.
- ─ La puerta mide **93 cms.** y en el interior hay espacio suficiente que permite realizar un giro de **150 cms.**
- ─ Las mesas tienen una altura de **78 cms.,** un espacio libre inferior de **72 cms.,** un ancho de **70 cms.** y un fondo de **35 cms.**

- La barra del buffet está a diferentes alturas que varían de **82 a 92 cms.**

Salón social

- Situada en planta **6ª** con itinerario accesible.
- La puerta mide **93 cms.** y en el interior hay espacio suficiente que permite realizar un giro de **150 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **78 cms.**, un espacio libre inferior de **72 cms.**, un ancho de **70 cms.** y un fondo de **35 cms.**



ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- En la entrada hay dos puertas acristaladas, una de apertura manual y otra automática. No están señalizadas adecuadamente.
- Hay una pequeña rampa de acceso sin señalización tacto-visual.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **162-174 cms.**
- Las letras y símbolos miden **>6 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- El número de habitación está transcrito al braille pero el resto de la señalética no.

Escaleras principales

- Hay **2** escaleras principales.
- La escalera **Nº 1** comunica la recepción con la **1ª** planta. Los escalones son homogéneos, y tienen bosteles. Carecen de señalización tacto-visual, de tabica y de zócalo inferior de protección. La barandilla no se prolonga **30 cms.** al final de los escalones.
- La escalera **Nº 2** comunica la planta **1ª** con las superiores. Los escalones disponen de tabica, tienen bosteles y zócalo de protección. El borde no está señalizado táctil ni visualmente. La barandilla no se prolonga **30 cms.** al final de los escalones.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- Ofrece información sonora de parada en planta.
- Junto a la puerta del ascensor (en todas las plantas) hay un cartel en braille y altorrelieve que señala la planta en la que está el cliente.


ALBERGUE BILBAO

Ctra. Basurto-Kastrexana,
Errep., 70
48002 Bilbao

 944 270 054

 944 275 479

 www.albergue.bilbao.net



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- El albergue está ubicado en una zona amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible. En el acceso hay una rampa de **7 m.** de ancho, **2,3 m.** de longitud y una inclinación del **8,7%**.
- La puerta es automática y mide **91 cms.** Hay un felpudo anclado correctamente.

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público tiene una zona adaptada a una altura de **82 cms.**, con una longitud de **80 cms.** y un fondo libre de **56 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en la primera planta con itinerario accesible.
- La puerta general mide **79 cms.**, la de la cabina **77 cms.** y abren hacia el interior.
- El inodoro está situado a una altura de **49 cms.** y el mecanismo de descarga a **73 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **80 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y una fija en el lado contrario. Están a una altura de **63-80 cms.** y con una separación de **66 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **60 cms.** y el fondo es de **47 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **100 cms.** y el borde inferior del espejo a **113 cms.** pero está inclinado.

Ascensor

- El albergue tiene dos ascensores de similares características.
- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **97 cms.** de ancho y **127 cms.** de fondo. Dispone de pasamanos a **86 cms.** de altura.





Habitación adaptada (Nº 206)

- Nº de habitaciones adaptadas: **12** (todas las habitaciones de la segunda planta son accesibles).
- El itinerario es accesible. Para acceder a estas es necesario el uso del ascensor que reúne unas condiciones óptimas de accesibilidad.
- La puerta mide **78 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- Hay dos camas con una altura de **56 cms.** El espacio central que las separa es **>120 cms.** lo que permite la transferencia por el lado derecho e izquierdo.
- El perchero del armario está a una altura de **84-115 cms.**

Aseos comunes de las habitaciones

- Hay dos aseos de uso común adaptados para las **12** habitaciones de la segunda planta. El itinerario es accesible.
- Las puertas son correderas y miden **85 cms.**
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- Los inodoros están situados a una altura de **48 cms.** y los mecanismos de descarga a **74 cms.** Hay dos inodoros, dependiendo cuál se elija, se puede acceder por el lado izquierdo o derecho por un espacio libre de **80 cms.**
- Las barras abatibles están en el lado del acercamiento y las fijas en el contrario. Están a una altura de **62-80 cms.** y con una separación de **61 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **60 cms.** y el fondo es de **47 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **70-146 cms.** y el borde inferior del espejo a **112 cms.**
- El suelo de las duchas es continuo con el recinto y es antideslizante.
- Los asientos de ducha son fijos a la pared, miden **40 cms.** de ancho, **40 cms.** de fondo y está a una altura de **40 cms.**
- Hay una barra horizontal a una altura de **82 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está en pared accesible a una altura de **104 cms.**

Salón buffet

- Situado en la **1ª** planta con itinerario accesible.

- Las puertas miden **80 cms.** y son de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **76 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **80 cms.** y un fondo de **86 cms.**
- La barra del buffet tiene una doble altura que varía de **79 a 126 cms.**

Salón social

- Hay **3** salones sociales situados en planta baja con itinerario accesible.
- Las puertas miden **80 cms.** y son de doble hoja.
- Las mesas tienen una altura de **76 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **80 cms.** y un fondo de **86 cms.**
- Las máquinas expendedoras de café y de snack tienen la ranura de la moneda a **125-130 cms.** de altura.



Aparcamiento

- Dispone de aparcamiento exterior y el itinerario es accesible.
- Hay **2** plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
- Las plazas miden un ancho de **2 m.** y con un largo de **4,5 m.** Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **156-164 cms.**
- Las letras y símbolos miden **3 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- La escalera comunica la recepción con las plantas superiores.
- Los escalones no son homogéneos, disponen de tabica y tienen bosteles. Carece de zócalo inferior de protección y el borde no está señalizado taco-visualmente.
- La iluminación es suficiente y homogénea.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- No hay acceso a Internet.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior de la cabina pero no en el exterior.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS



PALACIO DE LA LLOREA

H****

Carretera de Villaviciosa, s/n
N-632 Campo de Golf La Llorea
33394 Gijón (Asturias)

☎ 985 131 812

FAX 985 131 817

W www.palaciodelallore.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La zona de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- La entrada principal es accesible. Hay escaleras, con más de **10** escalones, con una rampa alternativa de **14,9 m.** de largo y dividida en dos tramos por una amplia meseta. La inclinación de ambos tramos está entre **7%** y **10,5%**. Hay un pasamanos continuo en todo el recorrido a **94 cms.** de altura.
- La puerta principal es automática y mide **195 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **110 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **1** aseo común adaptado situado en la planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **74 cms.** En el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **43 cms.** y el mecanismo de descarga está a **74 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre **>80 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado derecho y una fija en el lado contrario situadas a una altura de **70-87 cms.** y con una separación de **81 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **71 cms.** y el fondo es de **58 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura entre **70** y **80 cms.** y el borde inferior del espejo está a ras de suelo.

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **83 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **120 cms.** de ancho y **140 cms.** de fondo.
- Tiene pasamanos a una altura **98 cms.**





Habitación adaptada (N° 101)

- N° de habitaciones adaptadas: **2**.
- Situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **77 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **50 cms.** Tiene espacio de acceso de **>90 cms.** por ambos lados.
- El mecanismo de climatización está a una altura de **133 cms.** y el perchero del armario a **170 cms.**

Aseo en habitación

- La puerta mide **77 cms.**
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **43 cms.** y el mecanismo de descarga a **74 cms.** Tiene acceso por el lado derecho, **57 cms.** y frontal, **>120 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado derecho y una fija al lado contrario, situadas a una altura de **67-82 cms.** y con una separación de **80 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **20 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **120-170 cms.** y el borde inferior del espejo a **86 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
- El asiento de ducha está fijo a la pared, mide **37 cms.** de ancho, **50 cms.** de fondo y está a una altura de **40 cms.** El espacio de acceso por el lado derecho es **>120 cms.**
- Hay una barra de apoyo vertical situada a una altura de **110-140 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared lateral accesible a una altura de **90 cms.**

Cafetería/Restaurante/Bufferet de desayunos

- Ambas estancias están situadas junto a la recepción.
- Las puertas tienen una medida **>80 cms.**
- En el restaurante/bufferet de desayunos, las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **100 cms.** y un fondo libre de **100 cms.**
- En la cafetería, las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.** y un ancho de **87 cms.** Tiene una pata central con base que deja un fondo libre de **30 cms.**
- La barra de la cafetería está a una altura de **106 cms.**

- La barra del buffet de desayunos está a una doble altura de **75 y 88 cms.**

Sala de reuniones

- Hay **2** salas de reuniones situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- Las puertas tienen una medida **>80 cms.** y son de doble hoja.
- Las mesas tienen **75 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho **>70 cms.** y un fondo de **45 cms.**

Piscina y Spa

- Situados en planta baja con itinerario accesible.
- Las puertas tienen una medida **>80 cms.**
- La piscina de circuito termal dispone de grúa que facilita el acceso al vaso.
- Las puertas de las cabinas de masajes miden **80 cms.** y las camillas están a una altura de **75 cms.**
- Hay vestuario con itinerario accesible y con las siguientes características:
- La puerta mide **76 cms.**
- Hay una cabina de aseo adaptada en la que se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.** Al inodoro se accede por el lado izquierdo con un espacio de acceso **>120 cms.** No tiene barras de apoyo.
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y tiene un espacio libre de acceso de **116 cms.** No hay silla de ducha.
- El espacio libre inferior del lavabo es de **60 cms.** y el fondo es de **58 cms.**
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura de **150 cms.** y el borde inferior del espejo está a **94 cms.**

Aparcamiento

- Dispone de parking exterior situado junto a la entrada principal.
- No existen plazas delimitadas ni reservadas para personas con movilidad reducida.
- El itinerario desde el interior del hotel es accesible por rampa alternativa a las escaleras (ver características de acceso principal).

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- La rampa alternativa a las escaleras existentes, tiene pasamanos continuo en todo el recorrido pero carece de franja de señalización táctil en la zona de embarque y desembarque.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea, la luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **160 y 180 cms.**



- Las letras y símbolos miden **3 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está trascrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- Existen **3** escaleras principales, dos que comunican la recepción con las plantas superiores e inferiores y una tercera exterior, situada a la entrada.
- Todas tienen similares características:
 - Los escalones son homogéneos y están señalizados visual pero no táctilmente. No tienen bodeces
 - La iluminación es escasa y la luz natural produce zonas de luz y sombra.
 - La barandilla es continua en su recorrido pero no se prolonga al final de los escalones.
 - Tienen zócalo de protección a excepción de la que comunica con las plantas inferiores.



Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiaprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto pero no permite la comunicación con recepción y no ofrece servicio despertador luminoso.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

OVIEDO TRYP

H****

C/ Pepe Cosme, 1
33001 Oviedo



985 117 111



985 117 111



www.solmelia.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- ➔ La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- ➔ La entrada principal es accesible.
- ➔ La puerta principal es giratoria automática tiene una medida **>80 cms.** Hay una puerta contigua, manual de fácil apertura, que mide **90 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- ➔ El mostrador de atención al público está a una altura de **114 cms.**
- ➔ Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- ➔ Hay **2** aseos comunes adaptados en planta con itinerario accesibles. Es necesario el uso del ascensor.
- ➔ Las cabinas adaptadas son independientes. La puerta mide **78 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ➔ El inodoro está situado a una altura de **43 cms.** y el mecanismo de descarga a **74 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **70 cms.**
- ➔ Hay una barra abatible en el lado del acercamiento y una fija al lado contrario, situadas a una altura de **57-73 cms.** y con una separación de **58 cms.**
- ➔ El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **54 cms.** La grifería es monomando.
- ➔ Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **80 y 90 cms.** y el borde inferior del espejo a **72 cms.**

Ascensor

- ➔ La puerta de la cabina mide **82 cms.**
- ➔ Las dimensiones interiores son de **98 cms.** de ancho y **120 cms.** de fondo.

Habitación adaptada (Nº309)

- ➔ Nº de habitaciones adaptadas: **2.**





- Situada en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **78 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La habitación comunica con la contigua por una puerta de **75 cms.**
- La altura de la cama es de **53 cms.** Tiene un espacio de acceso **>90 cms.** por ambos lados.
- El mecanismo de climatización está a una altura de **147 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **190 cms.** y dispone de perchas de mango largo.

Aseo en habitación

- La puerta mide **75 cms.**
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **43 cms.** y el mecanismo de descarga a **74 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **80 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado izquierdo y una fija al lado contrario situadas a una altura **60-75 cms.** y con una separación de **62 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **54 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño se encuentran a una altura entre **95 y 120 cms.** y el borde inferior del espejo a **93 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- El asiento de ducha está fijo a la pared y mide **33 cms.** de ancho, **30 cms.** de fondo y está a una altura de **47 cms.**
- Hay una barra de apoyo horizontal situada a una altura de **76 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando y está en pared lateral accesible a una altura de **100 cms.**

Cafetería/Restaurante/Salón buffet de desayunos

- Situados en planta baja junto recepción. El itinerario es accesible.
- Las puertas tienen una medida **>80 cms.**
- Las mesas de ambas estancias tienen una altura de **76cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **90 cms.** y un fondo libre de **37 cms.**
- La barra de la cafetería tiene una altura de **111 cms.**
- La barra del buffet de desayunos está a una doble altura de **40 y 120 cms.**

Sala de reuniones

- Existen **4** salas de reuniones situadas en la planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- Las puertas de las salas tienen **> 80 cms.** y son de doble hoja.
- Las mesas tienen **74 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **72 cms.**, un ancho de **60 cms.** y un fondo de **78 cms.**

Aparcamiento

- Dispone de garaje. El itinerario es accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- La puerta mide **78 cms.**
- Hay **4** plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida, con un ancho de **2,6 m.** y un fondo de **4,9 m.** Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.



ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es giratoria automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- No hay escalones o desniveles que dificulten el paso.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.





Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura de **160-180 cms.**
- Las letras y símbolos miden **6 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está transcrita al braille ni está en altorrelieve.

Escaleras principales

- Los escalones son homogéneos, están señalizados visualmente y disponen de tabica y zócalo de protección. No tiene boceles.
- La barandilla es continua en su recorrido y no se prolonga **30 cms.** al final de los escalones.
- La iluminación es insuficiente y la luz natural produce zonas de luces y sombra.

Ascensor

- Las puertas cuentan con sistema de apertura antiprisionamiento.
- La botonera está en braille y en altorrelieve.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina.
- No ofrece información sonora de parada en planta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- El teléfono tienen avisador con señal luminosa.
- La televisión tiene decodificador de teletexto, permite la comunicación con recepción y ofrece servicio despertador luminoso.

Aseos Comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

APARTAMENTOS RURALES LA REGATINA

Lamuño
33155 Cudillero (Asturias)
985 597 329
www.apartamentoslaregatina.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno y acceso principal

- El entorno próximo y la entrada principal es accesible, no hay escalones, desniveles o huecos de paso estrecho que dificulten el acceso.

Recepción

- La zona de recepción es accesible.
- El mostrador de atención al público está a una altura de **86 cms.**
- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo
- El pasillo tiene una anchura **>120 cms.** y el suelo no es deslizante

Apartamento adaptado (Nº 6)

- Nº de apartamentos adaptados: **4.**
- Situados en planta accesible.
- En el interior del apartamento no hay obstáculos que pueda dificultar el paso y los pasillos son de **120 cms.**
- La puerta del apartamento mide **80 cms.** y en el interior se permite un giro de **150 cms.**
- Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **65 cms.**, un fondo de **80 cms.** y **130 cms.** de ancho.

Habitaciones

- En el apartamento hay dos habitaciones, las puertas miden **94 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **50 cms.** y tiene dos lados de acceso de **80 cms.** aproximadamente.
- El perchero del armario está a una altura de **137 cms.**

Aseo adaptado

- La puerta mide **96 cms.**
- En el interior del aseo se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **47 cms.** y el mecanismo de descarga a **100 cms.**
- El inodoro tiene un lado de acceso (izquierdo) con un espacio libre **>80 cms.** Dispone de una barra fija en el lado contrario al acercamiento.



- Los accesorios del baño están situados a una altura de **110 cms.** y el borde inferior del espejo está a **108 cms.**
 - El lavabo tiene un espacio libre inferior de **75 cms.** y un fondo de **60 cms.** La grifería es monomando.
 - El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante. Dispone de una silla de ducha y de una barra de apoyo horizontal situada a una altura de **112 cms.**
- La grifería está situada en la pared lateral accesible y es monomando.

Cocina

- En la zona de cocina existe espacio suficiente para inscribir una circunferencia de **150 cms.** frente al mobiliario.
- Dispone de lavavajillas y los aparatos de control del electrodoméstico están a una altura de **75 cms.**
- Las baldas y cajones del armario están a una altura de **50 a 150 cms.**
- El fregadero y la placa de la cocina están a una altura de **88 cms.**, tiene un espacio libre inferior de **60 cms.** de alto, un fondo de **21 cms.** y un ancho de **120 cms.**
- La altura de las baldas y cajones del frigorífico es de **20 a 70 cms.**

Lavandería

- El itinerario desde los apartamentos a la lavandería es por el exterior del complejo y es accesible.
- Dispone de **2** lavanderías cuyas puertas son **>80 cms.** En el interior se permite la inscripción de un giro frente a los electrodomésticos existentes.

Aparcamiento

- El acceso al aparcamiento desde los apartamentos no presenta dificultad.
- Las plazas no están delimitadas y no están señalizadas con símbolo de accesibilidad.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Recepción

- En la puerta de acceso a recepción existe una ceja de **1 cm.**
- No hay felpudos, alfombras o mobiliario ubicado incorrectamente que puedan obstaculizar el paso.
- La información existente no está trascrita al braille.
- La iluminación en general no es homogénea ya que la luz natural crea contrastes de luz y sombra.
- Las diferentes puertas encontradas en el establecimiento presentan contraste de color con la pared.



ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- No dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.

Habitación

- Enchufe al lado de la cama.
- La TV tiene decodificador de teletexto.

Sistema de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



CALA REAL

H****

C/ Aire, 99
30880 Águilas (Murcia)

☎ 968 414 562

FAX 968 410 944

W www.hotel-calareal.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia y llana pero existe algún obstáculo en la línea de paso.

Acceso principal

- Para acceder al hotel hay una escalera con una rampa alternativa de **12 m.** de longitud, con mesetas intermedias y con una inclinación del **6,5%**.
- Existen dos puertas de acceso: una giratoria automática que mide **>90 cms.** y otra en la parte posterior del hotel, manual de fácil apertura que mide **93 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **110 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **1** aseo común adaptado situado en la planta baja accesible.
- La puerta de la cabina mide **78 cms.** y en el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- La altura del asiento del inodoro es de **44 cms.** y el mecanismo de descarga está a **80 cms.** A él se accede por el lado derecho y frontalmente con un espacio libre **>120 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado contrario, situadas a una altura de **54-65 cms.** y con una separación de **82 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **77 cms.** y el fondo es de **53 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a **84-90 cms.** y el borde inferior del espejo a **94 cms.**
- La luz se enciende automáticamente por sensores.

Ascensor

- La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- Las dimensiones interiores son de **109 cms.** de ancho y **142 cms.** de fondo.
- Dispone de pasamanos a una altura de **90 cms.**





Habitación adaptada (Nº 110)

- ─ Nº de habitaciones adaptadas: **2**.
- ─ Situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.
- ─ La puerta mide **87 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ─ La cama tiene una altura de **55 cms.** Se puede realizar la transferencia por ambos lados ya que hay un espacio de acceso **>90 cms.**
- ─ El perchero del armario está a **170 cms.** y el mecanismo de control ambiental a **150 cms.**

Aseo en habitación adaptada

- ─ La puerta mide **78 cms.** y abre hacia el interior. Dentro se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- ─ El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **80 cms.** A él se accede por el lado izquierdo con un espacio libre de **70 cms.** y frontalmente con un espacio **>120 cms.**
- ─ Hay una barra de apoyo abatible en el lado del acercamiento (izquierdo) y una fija en el lado contrario, situadas a una altura de **50-67 cms.** y con una separación de **67 cms.**
- ─ El espacio libre inferior del lavabo es de **74 cms.** y el fondo es de **53 cms.** La grifería es monomando.
- ─ Los accesorios del baño están a una altura de **77 y 140 cms.** y el borde inferior del espejo a **100 cms.**
- ─ El suelo de la ducha es continuo con el recinto. Dispone de un asiento de ducha abatible y fijo a la pared. Mide **42 cms.** de ancho y tiene un fondo y una altura de **40 cms.**
- ─ Hay una barra de apoyo horizontal a una altura de **68 cms.** y una barra vertical a **68-115 cms.**
- ─ La grifería de la ducha es monomando y está situada en pared lateral accesible a una altura de **115 cms.**

Salón buffet de desayunos

- ─ Situado en planta baja con itinerario accesible.
- ─ La puerta mide **80 cms.** y es de doble hoja.
- ─ Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **120 cms.** y un fondo de **80 cms.**

- ➔ La barra del buffet está a una doble altura de **55 y 80 cms.**

Cafetería

- ➔ Situada en planta baja, junto a recepción, con itinerario accesible.
- ➔ Las mesas tienen una altura de **75 cms.**, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **120 cms.** y un fondo de **80 cms.**
- ➔ La barra de la cafetería está a una altura de **110 cms.**

Sala de reuniones

- ➔ Existen diferentes salas de reuniones situadas en planta baja con itinerario accesible.
- ➔ Las puertas miden **>100 cms.** y en el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- ➔ Las mesas tienen una altura de **54 cms.**

Piscina

- ➔ Situada en planta **6ª** con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor. En el itinerario hay un desnivel de **4 m.** con una inclinación del **9%.**
- ➔ Para acceder al vaso de la piscina hay que cruzar **2 rampas:** la primera mide **2,63 m.**, con una inclinación del **10,5%** y sin pasamanos; la segunda mide **9 m.**, con una inclinación del **6,9%** y con pasamanos.
- ➔ La piscina no dispone de grúa que facilite el acceso al vaso.
- ➔ Hay un aseo adaptado con características similares al descrito anteriormente. En el itinerario hay un desnivel de **40 cms.** de longitud y con una inclinación del **21%** (superior a la recomendada).

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- ➔ La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente con bandas cromáticas de **20 cms.**
- ➔ Para acceder al hotel hay una escalera con una rampa alternativa de **12 m.** de longitud, con mesetas intermedias y con una inclinación del **6,5 %.** Tiene pasamanos a una altura de **70-85 cms.**

Hall y zonas comunes

- ➔ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.

Señalética

- ➔ No hay un patrón homogéneo en la señalética y no permite aproximarse para su lectura.
- ➔ Los carteles están colocados a una altura entre **140-165 cms.**
- ➔ Las letras y símbolos miden **>4 cms.** y no presentan contraste cromático con el fondo.
- ➔ La señalética no está transcrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales

- ➔ Los escalones son homogéneos, con tabica y con boceles.



- La barandilla es continua pero no tiene zócalo inferior de protección.

Ascensor.

- Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
- La botonera está en braille pero no en altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- El personal no tiene conocimientos de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- La televisión tiene decodificador de teletexto, permite la comunicación con recepción mediante mensajes de texto y ofrece servicio despertador luminoso.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Existe información visual en el interior de la cabina.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS



Avenida Primero de Mayo, 9
30006 Murcia



968 060 200



968 060 202



www.hotelnelva.com



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso principal

- En el itinerario para acceder al hotel hay **6** escalones con una rampa alternativa de diferentes tramos con una longitud superior a **9 m.** y una inclinación del **13%**.
- En la entrada principal hay dos puertas, una giratoria automática y otra manual de fácil apertura que miden **>80 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- El mostrador de atención al público está a una altura de **117 cms.**
- Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** El suelo no es deslizante, pero en algunos tramos tiene moqueta. El mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **2** aseos comunes adaptados situados en plantas accesibles, uno junto a recepción y otro en planta **-1**. Comparten similares características.
- La puerta de la cabina mide **80 cms.** y abre hacia el exterior.
- La altura del asiento del inodoro es de **40 cms.** y el mecanismo de descarga es de **78 cms.** Tiene un lado (derecho) que permite la transferencia con un espacio libre de **70 cms.**
- Hay dos barras abatibles a una altura de **60-74 cms.** y con una separación de **74 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **67 cms.** y el fondo es de **55 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a **80 cms.** y el borde inferior del espejo a **93 cms.**

Ascensor

- Hay **3** ascensores con similares características que comunican la recepción con las plantas superiores.
- Las puertas de las cabinas miden **92 cms.** y las dimensiones interiores son de **114 cms.** de ancho y **200 cms.** de fondo. Disponen de pasamanos a una altura de **90 cms.**
- Existe otro ascensor que da paso a las plantas inferiores.
- La puerta de la cabina de este ascensor mide **90 cms.** y las dimensiones interiores son de **120 cms.** de ancho y **140 cms.** de fondo. Dispone de pasamanos a una altura de **90 cms.**





Habitación adaptada (Nº 115)

- ▀ Nº de habitaciones adaptadas: **4**.
- ▀ Situadas en planta con itinerario accesible.
- ▀ La puerta mide **76 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ▀ La cama tiene una altura de **54 cms.** y se puede realizar la transferencia por el lado izquierdo ya que hay un espacio libre **>90 cms.**
- ▀ El perchero del armario está a una altura de **175 cms.** y los mecanismos de control ambiental a **114-126 cms.**

Aseo en habitación adaptada

- ▀ La puerta mide **79 cms.** y abre hacia el exterior.
- ▀ En el interior de la cabina se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- ▀ El inodoro está situado a una altura de **42 cms.** y el mecanismo de descarga a **96 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre **>80 cms.** Hay barras abatibles en ambos lados a una altura de **65-79 cms.** y con una separación de **74 cms.**
- ▀ El espacio libre inferior del lavabo es de **70 cms.** y el fondo es de **60 cms.** La grifería es monomando.
- ▀ Los accesorios del baño están a **110 cms.** y el borde inferior del espejo a **95 cms.**
- ▀ El aseo tiene ducha con el suelo continuo con el recinto y bañera.
- ▀ Dispone de silla de ducha y tiene grifería monomando en pared lateral accesible a una altura de **100 cms.**
- ▀ Tiene barras de apoyo, una horizontal a una altura de **75 cms.** y una barra vertical situada a una altura de **75-135 cms.**
- ▀ El borde de la bañera está a una altura de **46 cms.** y la grifería es monomando pero no está ubicada en una pared accesible.

Salón buffet de desayunos

- ▀ Situado en planta -1 con itinerario accesible.
- ▀ La puerta es automática y mide **140 cms.**
- ▀ Las mesas tienen una altura de **74 cms.**, un espacio libre inferior de **65 cms.**, un ancho de **78 cms.** y un fondo libre de **90 cms.**
- ▀ La barra del buffet está a una doble altura de **80 a 90 cms.**

Restaurante

- ▀ Situado en planta -1 con itinerario accesible.

- ➡ La puerta es automática y mide **140 cms.** En el interior se puede inscribir un giro de **150 cms.**
- ➡ Las mesas tienen **74 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **65 cms.**, un ancho de **78 cms.** y un fondo de **90 cms.**

Cafetería

- ➡ Situada en planta baja junto a recepción, con itinerario accesible.
- ➡ Las mesas tienen **75 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho de **90 cms.** y un fondo de **45 cms.** ya que tienen una pata central con base.
- ➡ La altura del mostrador es de **105 cms.**

Sala de reuniones

- ➡ Existen varias salas de reuniones situadas en planta **-1** con itinerario accesible.
- ➡ Las puertas de las salas tienen dimensiones superiores a **90 cms.** y son de doble hoja.
- ➡ Las mesas tienen **75 cms.** de altura, un espacio libre inferior **>70 cms.**, un ancho **>70 cms.** y un fondo **>60 cms.**

Terraza

- ➡ Se accede desde la planta **-1** por una puerta **>90 cms.** Dispone de diferentes rampas de acceso con una inclinación que varía del **6%** al **12%**.

Piscina

- ➡ Está situada en planta **-1** con itinerario accesible. En el acceso hay **2** rampas: la primera tiene una longitud de **3,3 m.** y una inclinación del **8,7%**; la segunda mide **5 m.** y presenta una inclinación del **8,7%**. Ambas tienen pasamanos a una altura de **76-98 cms.**
- ➡ No dispone de grúa para facilitar el acceso al vaso.

Aparcamiento

- ➡ Situado en las plantas inferiores del edificio con itinerario accesible. Hay una rampa de **14 cms.** de longitud y con una inclinación del **36,5%** (superior a la recomendada).
- ➡ La puerta mide **72 cms.** y es de doble hoja.
- ➡ Dispone de **2** plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Están señalizadas adecuadamente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
- ➡ Mide **3,4 m.** de ancho y **6 m.** de largo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- ➡ La puerta principal es giratoria automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- ➡ En la entrada hay **6** escalones aislados de **15 cms.** con una rampa alternativa. Disponen ambos elementos de un pasamanos a una altura de **82-100 cms.** pero no están señalizados taco-visualmente.

Hall y zonas comunes

- ➡ El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.





Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **80-200 cms.**
- Las letras y símbolos miden **>5 cms.** y no presentan contraste cromático con el fondo
- La señalética no está trascrita al braille ni tiene altorrelieve.

Escaleras principales

- Existen **2** escaleras principales que comunican la recepción con las plantas superiores e inferiores.
- Los escalones no son homogéneos y tienen bococeles.
- La barandilla es continua en todo el recorrido pero no tiene una prolongación al final de los escalones de **30 cms.** Disponen de zócalo inferior de protección.

Ascensores

- Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
- La botonera está braille y en altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- En recepción disponen de fax para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- El teléfono tiene avisador luminoso.
- La televisión tiene decodificador de teletexto y permite la comunicación con recepción mediante mensajes cortos de texto.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas no tienen banda libre inferior que permite la comunicación con el exterior.

Ascensor

- Flechas direccionales e información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- Los **3** ascensores que comunican la recepción con las plantas superiores son panorámicos.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

CAMPANILE MURCIA

H**

Avda. Juan Carlos I, 77
30100 Murcia
968 899 781
968 899 182
www.campanile.com



FAX



ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno del edificio

- ➔ La calle de acceso es amplia, llana y está despejada de obstáculos.

Acceso principal

- ➔ En el itinerario de acceso hay **2** escalones con rampa alternativa de **4,4 m.** de longitud y con una inclinación del **6,9%**.
- ➔ La puerta es automática y mide **137 cms.**

Recepción, hall y pasillos

- ➔ El mostrador tiene una zona de atención al público adaptada a una altura de **80 cms.**, con una longitud de **103 cms.**
- ➔ Los pasillos tienen una anchura **>120 cms.** y el mobiliario no constituye ningún obstáculo.

Aseo adaptado en zona común

- ➔ Hay **1** aseo común adaptado situado en la planta baja. El itinerario es accesible.
- ➔ La puerta general mide **87 cms.** y la de la cabina **87 cms.**
- ➔ La altura del asiento del inodoro es de **42 cms.** y el mecanismo de descarga está a **79 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre **>120 cms.** y frontalmente con un espacio **>80 cms.**
- ➔ Hay una barra abatible en el lado del acercamiento a una altura de **84 cms.**
- ➔ El espacio libre inferior del lavabo es de **67 cms.**
- ➔ Los accesorios del baño están a una altura entre **100** y **110 cms.** El borde inferior del espejo está a **102 cms.**

Ascensor

- ➔ La puerta de la cabina mide **80 cms.**
- ➔ Las dimensiones interiores son de **110 cms.** de ancho y **140 cms.** de fondo.
- ➔ Dispone de pasamanos a una altura de **88 cms.**

Habitación adaptada (Nº 001)

- ➔ Nº de habitaciones adaptadas: **3.**
- ➔ Situadas en planta con itinerario accesible. Es necesario el uso del ascensor.





- La puerta mide **87 cms.** y en el interior se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- La altura de la cama es de **48 cms.** Tiene un espacio de acceso por el lado derecho e izquierdo de **100 cms.**
- El perchero del armario está a una altura de **175 cms.** y el mecanismo de control ambiental a **85 cms.**

Aseo en habitación adaptada

- La puerta mide **92 cms.** y abre hacia el exterior.
- En el interior de la cabina se puede inscribir una circunferencia de **150 cms.**
- El inodoro está situado a una altura de **48 cms.** y el mecanismo de descarga a **87 cms.** A él se accede por el lado derecho con un espacio libre de **40 cms.** y frontalmente con **>120 cms.**
- Hay una barra abatible en el lado derecho y una barra fija en el lado izquierdo, situadas a una altura de **85 cms.** y con una separación de **80 cms.**
- El espacio libre inferior del lavabo es de **66 cms.** y el fondo es de **45 cms.** La grifería es monomando.
- Los accesorios del baño están a una altura entre **84 y 150 cms.** y el borde inferior del espejo a **115 cms.**
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto, antideslizante y tiene una ceja de **5 cms.**
- Hay un taburete para la ducha.
- Hay una barra horizontal a una altura de **82 cms.** y otra vertical a **82-120 cms.**
- La grifería de la ducha es monomando. Está situada en pared lateral accesible a una altura de **130 cms.**

Salón buffet de desayunos

- Situado en planta baja, en un espacio continuo a recepción. El itinerario es accesible.
- Las mesas tienen una altura de **74 cms.**, un espacio libre inferior de **72 cms.**, y un fondo libre de **33 cms.** con pata central.
- La barra del buffet está a una doble altura de **84 y 92 cms.** y cuenta con un fondo de **80 cms.**

Cafetería

- Situado en planta baja, en un espacio continuo a recepción. El itinerario es accesible.

- Las mesas tienen una altura de **48 cms.**
- La barra de la cafetería está a una altura de **112 cms.**

Sala de reuniones

- Hay **2** salas de reuniones situadas en planta baja.
- Las puertas tienen una medida **>75 cms.**
- Las mesas tienen **72 cms.** de altura, un espacio libre inferior de **70 cms.**, un ancho **>70 cms.** y un fondo de **70 cms.**

Aparcamiento

- En el exterior del edificio hay **2** plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida. El itinerario desde el interior del hotel es accesible.
- Las plazas reservadas tienen unas dimensiones de **2,87 m.** de ancho y **4,38 m.** de largo. Están señalizadas adecuadamente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.



ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso principal

- La puerta principal es automática y acristalada. No está señalizada adecuadamente.
- En el itinerario de acceso hay **2** escalones de **15 cms.** con rampa alternativa de **4,4 m.** de longitud y con una inclinación del **6,9%**.

Hall y zonas comunes

- El mobiliario está ubicado correctamente y no constituye ningún obstáculo.
- La iluminación no es homogénea. La luz natural produce zonas de luz y sombra.

Señalética

- Hay un patrón homogéneo en la señalética y no permite aproximarse para su lectura.
- Los carteles están colocados a una altura entre **100** y **200 cms.**
- Las letras y símbolos miden **>4 cms.** y presentan contraste cromático con el fondo.
- La señalética no está trascrita al braille ni en altorrelieve.

Escaleras principales

- Existe **1** escalera principal que comunica la recepción con las plantas superiores.
- Los escalones no son homogéneos, disponen de tabica, tienen bocelos y zócalo de protección.
- Hay barandilla continua en todo su recorrido pero no se prolonga al final de los escalones de **30 cms.**
- La iluminación es suficiente pero no es homogénea.

Ascensor

- Las puertas tienen sistema de apertura antiprisionamiento.
- La botonera está en altorrelieve pero no en sistema braille.
- No hay franja de señalización táctil que indique el acceso a la cabina
- No ofrece información sonora de parada en planta.



Recepción

- La puerta es totalmente acristalada.
- Dispone de paneles informativos con textos cortos y flechas direccionales.
- El personal no tiene conocimiento de lengua de signos.
- En recepción disponen de fax y de teléfono de texto para el uso de los clientes que lo soliciten.

Habitación

- Existe la posibilidad de conexión a Internet.
- Hay información escrita de los servicios prestados.
- Hay enchufes junto a la cama.
- El teléfono no tiene avisador luminoso.
- La televisión tiene decodificador de teletexto y ofrece servicio de despertador luminoso, pero no permite la comunicación con recepción.
- La puerta no dispone de mirilla.
- La puerta del baño no permite comunicación con el exterior.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen sistema de información visual de ocupado/libre.
- Las puertas de la cabina no tienen banda libre inferior que permita la comunicación con el exterior, pero la puerta general del aseo dispone de un ojo de buey.

Ascensor

- Existe información visual en el interior y en el exterior de la cabina.
- No tiene dispositivo de emergencia con señal luminosa.

Sistemas de emergencia

- No hay sistema de emergencia visual.

NOTAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FICHAS DIAGNÓSTICO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Tipo de establecimiento:

Nombre:

Categoría:

Dirección:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Persona de contacto:

Fecha:

ENTORNO INMEDIATO

CARACTERÍSTICAS GENERALES			
		Nivel recomendable	Situación actual
Calle	1. Características de la calle	Llana	1. Llana 2. Ligera cuesta 3. Cuesta pronunciada
	2. Características de la acera	Amplia	1. Amplias 2. Estrechas
	3. Obstáculos en la línea de paso	Despejada de obstáculos	1. Calle despejada 2. Calle con obstáculos
Plazas públicas de aparcamiento adaptadas	4. Existen plazas adaptadas	Sí	1. Sí 2. No
	5. El itinerario desde la plaza a la entrada es accesible	Sí	1. Sí 2. No
	6. Distancia desde la plaza al establecimiento	≤ 30 m. m.
	7. Ancho de la plaza	$\geq 2,20$ m. m.
	8. Longitud de la plaza	$\geq 4,50$ m. m.
	9. El área de acercamiento (que puede ser compartida por dos plazas y formar parte de un itinerario) tiene una longitud igual al área de plaza y un ancho de:	1,20 m. m.
	10. Símbolo de accesibilidad Horizontal	Sí, sobre el área de plaza	1. Si 2. No
	11. Símbolo de accesibilidad vertical	Si	1. Si 2. No
OBSERVACIONES DE ENTORNO			

RECEPCIÓN

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA			
Planta en la que se encuentra:			
RECEPCIÓN:		Nivel recomendable	Situación actual
Ubicación	1. En planta baja con itinerario accesible o en planta accesible	Si	1. Si 2. No
Mobiliario atención al público	2. Puesto de atención adaptado	Si	1. Si 2. No
	2.1. Altura del mostrador	De 80-85 cms. cm.
	2.2. Longitud del mostrador	>= 80 cms. cm.
	2.3. Fondo del mostrador	>= 50 cms. cm.
	2.4. Espacio libre inferior del mostrador	De 70-80 cms. cm.
Ordenación del mobiliario en recepción	3. Banda de paso libre de obstáculos	Ancho >= 120cms.	1. Si 2. No

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL			
RECEPCIÓN:		Nivel recomendable	Situación actual
Suelos, elementos diversos, mobiliario	Suelo		
	1. Huecos, cejas o piezas sueltas	No existen	1. Existen 2. No existen
	2. Escalones aislados o desniveles	No existen (0) escalones
	3. Adecuación del anclaje de felpudos o alfombras	Fijos en toda su superficie	1. Si 2. No
	4. Adecuación del mobiliario	Si	1. Si 2. No
	5. Protección del mobiliario en voladizo	Si	1. Si 2. No
Iluminación	6. Iluminación homogénea (no se producen zonas de luz-sombra contiguas)	Si	1. Si 2. No

RECEPCIÓN

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA			
RECEPCIÓN:		Nivel recomendable	Situación actual
Puerta principal	1. Tipo de puerta	Total o parcialmente acristalada	1. Puerta totalmente acristalada 2. Puerta parcialmente acristalada 3. Puerta opaca
Mobiliario atención al público	2. Altura del mostrador	=< 1,20 m. cm.
Sistemas de información	3. Paneles informativos de cada una de las estancias con textos cortos o pictogramas normalizados	Si	1. Si 2. No
	4. Información escrita de los servicios prestados	Si	1. Si 2. No
	5. Personal con conocimiento de L.S.E.	Si	1. Si 2. No
Sistemas de Comunicación	6. Teléfono de texto o fax	Si	1. Si 2. No

ITINERARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA			
ACCESO DESDE LA CALLE:		Nivel recomendable	Situación actual
Puerta de acceso		Puerta principal	1. Puerta principal 2. Puerta alternativa 3. Otros
Está en el mismo plano que la calle, sin escalones ni escaleras	1. Ancho de la puerta	>= 80 cms. cm.
	2. El espacio anterior y posterior a la puerta es horizontal y permite inscribir una circunferencia	Hay espacio horizontal suficiente	1. No hay espacio horizontal de acceso 2. Hay espacio horizontal insuficiente 3. Hay espacio horizontal suficiente

Continúa en pág. siguiente

RECEPCIÓN

Viene de pág. anterior

ITINERARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA			
ACCESO DESDE LA CALLE:		Nivel recomendable	Situación actual
En el itinerario hay escalones (completar también el apartado anterior y el de ascensor si procede; <i>indicar en Observaciones en qué lugar del itinerario se encuentran</i>)	3. Escaleras, escalones aislados o desniveles	No existen (0) escalones
	3.1. Altura de los escalones	No existen (0) cm.
	4. Rampa	Si	1. Rampa alternativa a escalones 2. Rampa de acceso 3. No hay rampa alternativa 4. No es necesaria
	4.1. Ancho de la rampa	120 cms. cm.
	4.2. Longitud e inclinación de la rampa		
	a) Rampa <= 3m.	=< 10% % cm.
	b) Rampa de 3 a 6 m.	=< 8% % cm.
	c) Rampa de 6 a 9 m.	=< 6% % cm.
	4.3. Pendiente transversal	=< 2% cm.
	4.4. Pasamanos en la rampa	Si	1. Si 2. No
a) Altura del pasamanos	De 90-105 cms. cm.	
Ascensor	Ver ficha de ascensor	Ascensor N°:	1. Si 2. No 3. No es necesario

ITINERARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL			
Hay que analizar el itinerario no adaptado			
ACCESO DESDE LA CALLE:		Nivel recomendable	Situación actual
Puerta	1. Apertura de la puerta	Fácil apertura o siempre abierta	1. Siempre abierta 2. Manual de fácil apertura 3. Manual de difícil apertura 4. Automática

Continúa en pág. siguiente

RECEPCIÓN

Viene de pág. anterior

ITINERARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL			
ACCESO DESDE LA CALLE:		Nivel recomendable	Situación actual
Puerta	2. Señalización de puertas de vidrio	Señalización adecuada (2 bandas 5-10 cm. situadas a 100-120 y 150-170 cm. suelo)	1. Señalización visual adecuada 2. Sin señalización visual 3. Señalización con logotipo (inadecuada)
	3. Escalones aislados o desniveles	No existen (0) escalones
Para llegar a la puerta hay escalones aislados o desniveles	4. Felpudos y alfombras	Fijos en todas su superficie	1. Están fijos 2. No están fijos 3. No hay felpudos
	5. Rampa	Si	1. Rampa alternativa a escalones 2. Rampa de acceso 3. No hay rampa alternativa 4. No es necesaria
	6. Señalización tacto-visual embarque/desembarque	Franja de 120 cms.	1. Existe 2. No existe
	7. Zócalo de protección ≥ 12 cms.	Existe	1. Existe 2. No existe
	8. Prolongación pasamanos	≥ 30 cms.	1. Existe 2. No existe
	9. Pasamanos continuo en mesetas	Si	1. Si 2. No
	Puerta	<i>Ver ficha de escaleras</i>	Escalera Nº:
<i>Ver ficha de ascensor</i>		Ascensor Nº:	1. Si 2. No 3. No es necesario

RECEPCIÓN

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

Hay que analizar el itinerario no adaptado

UBICACIÓN E ITINERARIOS (RESPECTO DE LA RECEPCIÓN)	Nivel recomendable	Situación actual
Itinerario	1. Puertas total o parcialmente acristalada	Existe 1. Puerta totalmente acristalada 2. Puerta parcialmente acristalada 4. No hay puertas acristaladas
	2. Paneles informativos de cada una de las estancias del hotel con textos cortos o pictogramas normalizados	Existe 1. Existe 2. No existe
Sistemas de Emergencia	3. Avisadores luminosos de emergencias	Si 1. Si 2. No
Ascensor	<i>Ver ficha de ascensor</i>	Ascensor Nº: 1. Si 2. No 3. No es necesario

OBSERVACIONES

ITINERARIOS DE ACCESO A LAS DIFERENTES ESTANCIAS

DELIMITACIÓN DEL ITINERARIO	
Itinerario de Acceso DESDE:	
Itinerario de acceso HASTA:	

ITINERARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA				
UBICACIÓN E ITINERARIOS (RESPECTO DE LA RECEPCIÓN)	Nivel recomendable	Situación actual		
Está en misma planta que recepción, con itinerario sin escalones	1. Ancho pasillos	≥ 120 cms. cm.	
	2. Se permite la inscripción de un círculo	Circunferencia \varnothing 150 cms.	1. Si 2. No	
	3. Ancho de las puertas	≥ 80 cms. cm. (si hay puertas más estrechas, decir cuáles)	
	4. El espacio anterior y posterior a la puerta es horizontal y permite inscribir una circunferencia	Hay espacio horizontal suficiente	1. No hay espacio horizontal de acceso 2. Hay espacio horizontal insuficiente 3. Hay espacio horizontal suficiente	
En el itinerario hay escalones (completar también el apartado anterior y el de ascensor si procede; <i>indicar en Observaciones en qué lugar del itinerario se encuentran</i>)	5. Escaleras, escalones aislados o desniveles	No existen (0) escalones (Si hay más de 3 completar la ficha de escalera)	
	5.1. Altura de los escalones	 cm.	
	6. Rampa	Si	1. Rampa alternativa a escalones 2. Rampa de acceso 3. No hay rampa alternativa 4. No es necesaria	
	6.1. Ancho de la rampa	120 cms. cm.	
	6.2. Longitud e inclinación de la rampa			
	a) Rampa \leq a 3 m.	$\leq 10\%$ % cm.	
	b) Rampa de 3 a 6 m.	$\leq 8\%$ % cm.	
	c) Rampa de 6 a 9 m.	$\leq 6\%$ % cm.	
	6.3. Pendiente transversal	$\leq 2\%$ % cm.	
	6.4. Pasamanos en la rampa	Si	1. Si 2. No	
a) Altura del pasamanos	De 90-105 cms. cm.		
Ascensor	Ver ficha de ascensor	Nº. ascensores:	1. Si 2. No 3. No es necesario	

ITINERARIOS DE ACCESO A LAS DIFERENTES ESTANCIAS

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL			
<i>Hay que analizar el itinerario no adaptado</i>			
UBICACIÓN E ITINERARIOS (RESPECTO DE LA RECEPCIÓN)		Nivel recomendable	Situación actual
Está en misma planta que recepción, con itinerario sin escalones	1. Huecos o cejas en el suelo	No existen	1. Existen 2. No existen
	2. Felpudos y alfombras fijos en toda la superficie	Fijos en todas su superficie	1. Están fijos 2. No están fijos 3. No hay felpudos o alfombras
	Puertas y huecos de paso		
	3. Señalización de puertas de vidrio	Señalización con 2 bandas 5-10 cm. situadas a 100-120 y 150-170 cm. suelo	1. Señalización visual adecuada 2. Sin señalización visual 3. Señalización con logotipo (inadecuada)
	Rampa		
	4. Rampa	Si	1. Rampa alternativa a escalones 2. Rampa de acceso 3. No hay rampa alternativa 4. No es necesaria
	5. Señalización tacto-visual embarque/desembarque	Franja de 120 cms.	1. Existen 2. No existen
	6. Zócalo de protección \geq 12 cms.	No existen	1. Existen 2. No existen
	7. Prolongación pasamanos	\geq 30 cms.	1. Existen 2. No existen
	8. Pasamanos continuo en mesetas	Si	1. Si 2. No
Iluminación			
9. Iluminación homogénea	Si	1. Si 2. No	
Ascensor	<i>Ver ficha de ascensor</i>	Nº. ascensores:	1. Si 2. No 3. No es necesario
Escaleras	<i>Ver ficha de escalera</i>	Nº. escaleras:	1. Si 2. No

ITINERARIOS DE ACCESO A LAS DIFERENTES ESTANCIAS

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

Hay que analizar el itinerario no adaptado

UBICACIÓN E ITINERARIOS (RESPECTO DE LA RECEPCIÓN)	Nivel recomendable	Situación actual
Itinerario	1. Puertas total o parcialmente acristalada	Existe 1. Puerta totalmente acristalada 2. Puerta parcialmente acristalada 4. No hay puertas acristaladas
	2. Paneles informativos de cada una de las estancias del hotel con textos cortos o pictogramas normalizados	Existe 1. Existe 2. No existe
Sistemas de Emergencia	3. Avisadores luminosos de emergencias	Si 1. Si 2. No
Ascensor	<i>Ver ficha de ascensor</i>	Si 1. Si 2. No 3. No es necesario

OBSERVACIONES

(Incluir valoración general sobre la accesibilidad del itinerario y si este es el mismo para diferentes estancias.
Ej. Cafetería y Restaurante tienen igual itinerario)

ASEO EN ZONAS COMUNES

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA			
¿Hay aseo común adaptado?		Nº aseos adaptados:	Planta en la que se encuentra:
ASEOS COMUNES:		Nivel recomendable	Situación actual
Ubicación	1. En planta baja con itinerario accesible o en planta accesible	Si	1. Si 2. No
Señalización	2. Señalización en la puerta con el Símbolo de Accesibilidad Internacional	Si	1. Si 2. No
Características Generales	3. Ancho de la puerta general	>= 80 cms. cm.
	3.1. Apertura de la puerta	Corredera o apertura hacia el exterior	1. Puerta corredera 2. Apertura hacia exterior 3. Apertura hacia interior
	4. Ancho de la puerta de la cabina	>= 80 cms. cm.
	4.1. Apertura de la puerta	Corredera o apertura hacia el exterior	1. Puerta corredera 2. Apertura hacia exterior 3. Apertura hacia interior
	5. Se permite la inscripción de un círculo frente del lavabo.	∅ 150 cms.	1. Si 2. No
	6. Espacio de acceso al inodoro.	Por los dos lados	1. Ningún espacio >= 80cm. 2. Espacio frontal 3. Espacio x lado drch. 4. Espacio x lado izq. 5. Espacio x ambos lados
	6.1. Espacio frontal al inodoro	>= 120 cms. cm.
	6.2. Espacio por el lado drch.	>= 80 cms. cm.
	6.3. Espacio por el lado izq.	>= 80 cms. cm.
	7. Se permite la inscripción de un círculo en la cabina	∅ 150 cms.	1. Si 2. No
Barras de soporte en Inodoro	8. Barras de soporte en inodoro	Existen	1. Existen 2. No existen
	8.1. En lado derecho	Barra abatible	1. Barra fija 2. Barra abatible 3. No hay barra
	8.2. En lado izquierdo	Barra abatible	1. Barra fija 2. Barra abatible 3. No hay barra
	9. Altura de las barras	De 70-80 cms. cm.
	10. Separación entre barras	Aprox. 65 cms. cm.

Continúa en pág. siguiente

ASEO EN ZONAS COMUNES

Viene de pág. anterior

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA			
ASEOS COMUNES:		Nivel recomendable	Situación actual
Aparatos y mecanismos	11. Altura del asiento del inodoro	De 45-50 cms. cm.
	12. Altura del mecanismo de descarga del inodoro	De 70-110 cms. cm.
	13. Altura libre debajo del lavabo	De 68-72 cms. cm.
	14. Fondo libre del lavabo	>= 60 cms. cm.
	15. Grifería	Grifería monomando o automática	1. Grifería monomando 2. Grifería automática 3. Grifería con pomo
	16. Altura borde inferior del espejo	95 cms. cm.
	17. Altura de accesorios del lavabo	De 70-120 cms. cm.
	18. Sistema de avisos	Si	1. Si 2. No

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL			
ANALIZAR ASEO COMÚN "NO ADAPTADO"		Nivel recomendable	Situación actual
Señalización	1. Tamaño del letrero	>= 10x10 cm.
	2. Altura del letrero	Letrero 145-175 cm. suelo cm.
	3. Contraste entre los caracteres y el fondo del letrero	Presenta contraste	1. Presenta contraste 2. Sin contraste
Puertas	4. Contraste entre la puerta general y la pared	Presenta contraste	1. Presenta contraste 2. Sin contraste
	5. Contraste entre la puerta de la cabina y la pared	Presenta contraste	1. Presenta contraste 2. Sin contraste
Suelo	6. Huecos, cejas en el suelo	No existen	1. Existen 2. No existen
Iluminación	7. Iluminación homogénea	Existen	1. Existen 2. No existen
Aparatos y mecanismos	8. Voladizos en líneas de paso que implique riesgo	No existen	1. Existen 2. No existen

ASEO EN ZONAS COMUNES

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA		
ANALIZAR ASEO COMÚN "NO ADAPTADO"	Nivel recomendable	Situación actual
1. Sistema visual de "ocupado o libre" en la puerta.	Existe	1. Existe 2. No existe
2. Puerta de cabina con banda libre	Existe	1. Existe 2. No existe

OBSERVACIONES

ASCENSOR

ESTANCIAS QUE COMUNICA	
DESDE:	
HASTA:	
Nº ascensores en el hotel:	Ascensor nº: (el nº lo designa quien hace la visita)
Estancias para las que se utiliza el ascensor:	

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA			
ASCENSOR:	Nivel recomendable	Situación actual	
Ubicación	1. En planta con itinerario accesible	Si	1. Si 2. No
	2.- Altura de los botones de aviso	De 90-120 cms. cm.
	3. El espacio de acceso al ascensor es horizontal y permite inscribir una circunferencia de 150 cms.	Reúne ambas condiciones	1. Espacio de acceso al ascensor horizontal 2. El espacio permite inscribir circunferencia 3. No reúne las condiciones
	4. Ancho de la puerta del ascensor	80 cms. cm.
	5. Ancho de la cabina	100 cms. cm.
	6 Fondo de la cabina	120 cms. cm.
	7. Altura de los botones interiores	90-120 cms. cm.
	8. Dispone la cabina de pasamanos	Si	1. Si 2. No
	8.1. Altura del pasamanos	95-105 cms. cm.

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL			
ASCENSOR:	Nivel recomendable	Situación actual	
Señalización	1. Franja de señalización táctil de 120 cms.	Existe	1. Existe 2. No existe
	2. Letrero de planta situado junto a la puerta y fácilmente localizable	Existe	1. Existe 2. No existe
	3. Posibilidad de aproximación para lectura	Existe	1. Existe 2. No existe
Cabina	4. Información sonora de parada/planta	Existe	1. Existe 2. No existe
Botonera interior	5. Pulsadores en Braille	Si	1. Si 2. No
	6. Pulsadores en altorrelieve	Si	1. Si 2. No

ASCENSOR

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA			
ASCENSOR:		Nivel recomendable	Situación actual
	1. Indicador de parada e información visual en la cabina.	Existe	1. Existe 2. No existe
	2. Indicador de parada e información visual en el exterior	Existe	1. Existe 2. No existe
	3. Puerta total o parcialmente acristalada o ascensor panorámico	Existe	1. Puerta totalmente acristalada 2. Puerta parcialmente acristalada 3. Ascensor panorámico 4. No tiene puerta acristalada
Sistemas de Emergencia	4. Avisadores luminosos de emergencias	Si	1. Si 2. No

OBSERVACIONES

HABITACIÓN ADAPTADA

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA			
¿Existe/n habitaciones adaptadas?		Nº habitaciones adaptadas:	
Planta en la que se encuentran:			
Nº de la habitación que se analiza:			
HABITACIÓN:		Nivel recomendable	Situación actual
Ubicación	1. En planta baja con itinerario accesible o en planta accesible	Sí	1. Sí 2. No
Dormitorio	2. Ancho de la puerta	>= 80 cms. cm.
	3. Se permite la inscripción de un círculo	Circunferencia de \varnothing 150 cms.	1. Sí 2. No
	4. Acceso lateral a la cama sin obstáculos	Por los dos lados	1. No hay acceso lateral 2. Acceso lateral x lado drch. 3. Acceso lateral x lado izq. 4. Acceso lateral x dos lados
	4.1. Acceso lateral por lado drch.	90 cms. cm.
	4.2. Acceso lateral por lado izq.	90 cms. cm.
	5. Altura de la cama	De 45-55 cms. cm.
	6. Ancho de acceso al mobiliario	90 cms. cm.
	7. Situación de mecanismos de control	Junto a la cama	1. Junto a la cama 2. No está junto a la cama
	8. Altura de aparatos de control ambiental	De 40-120 cms. cm.
	9. Baldas y cajones del armario	De 50-120 cm. cm.
Cuarto de baño	10. Tiradores de puertas de armarios	Fácil apertura	1. Fácil apertura 2. Difícil apertura
	11. Puertas. Ancho libre de paso	>= 80 cms. cm.
	12. Apertura de la puerta	Corredera o apertura hacia el exterior	1. Puerta corredera 2. Apertura hacia exterior 3. Apertura hacia interior
	13. Se permite la inscripción de un círculo, incluido acceso frontal al lavabo	Circunferencia de 150 cms.	1. Sí 2. No

Continúa en pág. siguiente

HABITACIÓN ADAPTADA

Viene de pág. anterior

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA			
HABITACIÓN:	Nivel recomendable	Situación actual	
Cuarto de baño	14. Espacio de acceso al inodoro.	Por los dos lados	1. Ningún espacio >=80 cms. 2. Espacio frontal 3. Espacio x lado drch. 4. Espacio x lado izq. 5. Espacio x ambos lados
	14.1. Espacio frontal	>= 120 cms. cm.
	14.2. Espacio por lado drch.	>= 80 cms. cm.
	14.3. Espacio por lado izq.	>= 120 cms. cm.
	15. Altura del asiento del inodoro	De 45-50 cms. cm.
	16. Altura del mecanismo de descarga del inodoro	De 70-110 cms. cm.
	17. Barras de Soporte en inodoro	Existen	1. Existen 2. No existen
	15.1. En lado derecho	Barra abatible	1. Barra fija 2. Barra abatible 3. No hay barra
	15.2. En lado izquierdo	Barra abatible	1. Barra fija 2. Barra abatible 3. No hay barra
	18. Altura de colocación de las barras	De 70-80 cms. cm.
	19. Separación entre barras	Aprox. 65 cms. cm.
	20. Altura libre inferior del lavabo	De 68-72 cms. cm.
	21. Fondo libre del lavabo	>= 60 cms. cm.
	22. Grifería	Grifería monomando o automática	1. Grifería monomando 2. Grifería automática 3. Grifería con pomo
	23. Altura del borde inferior del espejo	95 cms. cm.
24. Altura de accesorios del lavabo	De 70-120 cm. cm.	
25. Sistema de aviso	Si	1. Si 2. No	

Continúa en pág. siguiente

HABITACIÓN ADAPTADA

Viene de pág. anterior

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA			
HABITACIÓN:	Nivel recomendable	Situación actual	
Cuarto de baño	Opción A: Ducha	Si	1. Si 2. No
	27. Suelo de la ducha	Continuo con el recinto	1. Continuo con el recinto 2. Continuo con el recinto pero con cejas 3. Continuo con el recinto pero con excesiva pendiente 4. Continuo con el recinto pero con gran orificio de desagüe que implica riesgo 5. Plato de ducha con relieve
	28. Suelo de la ducha	No deslizante	1. Deslizante 2. No deslizante
	29. Silla de ducha (no asiento)	Si	1. Si 2. No
	29.1. Espacio de acceso frontal	>= 120 cms. cm.
	29.2. Espacio en lado drch.	>= 80 cms. cm.
	29.3. Espacio en lado izq.	>= 80 cms. cm.
	30. Asiento abatible, fijado a la pared y con respaldo	Si (obligatorio si no hay silla de ducha)	1. Asiento abatible 2. Fijo a la pared 3. Con respaldo 4. No reúne las 3 condiciones
	30.1. Altura del asiento	>= 45 cms. cm.
	30.2. Ancho del asiento	De 45-50 cms. cm.
	30.3. Fondo del asiento	>= 45 cms. cm.
	31. Barras de soporte horizontales	Si	1. Si..... cm. 2. No
	31.1. Altura de barra horizontal	De 70-75 cms. cm.
	31.2. Ubicación de la barra	30-35 desde asiento cm.

Continúa en pág. siguiente

HABITACIÓN ADAPTADA

Viene de pág. anterior

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA		
HABITACIÓN:	Nivel recomendable	Situación actual
Cuarto de baño	32. Barras de soporte verticales	Si 1. Si 2. No
	32.1. Altura de barra vertical	De 70-75 cms. cm.
	32.2. Ubicación de la barra	30-35 desde asiento cm.
	33. Grifería Monomando	Si 1. Si 2. No
	33.1. En pared lateral accesible	Si 1. Si 2. No
	33.2. Altura de grifería	60 cms. cm.
	Opción B: Bañera	Sí (obligatoria sólo si no hay ducha) 1. Si 2. No
	34. Altura del borde de la bañera	De 45-50 cms. cm.
	35. Banco o superficie de transferencia	Si 1. Si, con respaldo 2. Si, sin respaldo 3. No
	35.1. Número de elementos en el hotel	Uno para cada habitación adaptada
	36. Barras de soporte horizontales	Si 1. Si 2. No
	36.1. Altura de barra horizontal	De 70-75 cms. cm.
	37. Barras de soporte verticales	Si 1. Si 2. No
	37.1. Altura barra vertical	De 70-75 cms. cm.
	38. Grifería Monomando	Si 1. Si 2. No
	38.1. Ubicada en pared accesible	Si 1. Si 2. No
	38.2. Altura de grifería	60 cms. cm.

OBSERVACIONES

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA			
Planta en la que se encuentra:			
COCINA:		Nivel recomendable	Situación actual
Ubicación	1. En planta baja con itinerario accesible o en planta accesible	Si	1. Si 2. No
Puerta	2. Ancho de la puerta	>= 80 cms. cm.
Mesa	3. Altura de la mesa planta accesible	De 75 - 80 cms. cm.
	3.1. Altura del espacio libre inferior de la mesa	>= 70 cms. cm.
	3.2. Altura del espacio libre inferior de la mesa	>= 70 cms. cm.
	3.3. Altura del espacio libre inferior de la mesa	>= 60 cms. cm.
Espacio libre	4. Se permite la inscripción de un giro frente al mobiliario de la cocina	∅ 150 cms.	1. Si 2. No
Espacio libre	5. Altura de las baldas y cajones de los armarios	De 40-120 cms. cm.
	6.- Sistema de apertura de los cajones	Fácil apertura	1. Fácil apertura 2. Difícil apertura.
Lavavajillas	7. Dispone de lavavajillas	Si	1. Si 2. No
	8. Altura de los aparatos de control del lavavajillas	De 75 - 80 cms. cm.
Lavabo	9. Altura del lavabo	De 75 - 80 cms. cm.
	10. Altura del espacio libre inferior del lavabo	>= 70 cms. cm.
	11. Ancho del espacio libre inferior del lavabo	>= 70 cms. cm.
	12. Fondo del espacio libre inferior del lavabo	>= 60 cms. cm.
Cocina	13. Altura de la cocina	De 75 - 80 cms. cm.
	14. Altura del espacio libre inferior de la cocina	>= 70 cms. cm.
	15. Ancho del espacio libre inferior de la cocina	>= 70 cms. cm.
	16. Fondo del espacio libre inferior de la cocina	>= 60 cms. cm.
Frigorífico	17. Altura de las baldas y cajones del frigorífico	De 40-120 cms. cm.
	18. Altura de los cajones del congelador	De 40-120 cms. cm.
	19. Sistema de apertura del frigorífico	Fácil apertura	1. Fácil apertura 2. Difícil apertura.

COCINA

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

COCINA:		Nivel recomendable	Situación actual
Suelos, elementos diversos, mobiliario	Suelo		
	1. Huecos o cejas en el suelo	No existe	1. Existen 2. No existen
	2. Escalones aislados o desniveles	No existe escalones
	3. Felpudos y alfombras fijos en toda su superficie	Fijos en toda su superficie	1. Están fijos 2. No están fijos 3. No hay felpudos
	4. El mobiliario está ubicado de tal forma que no constituye obstáculo	Si	1. Si 2. No
	5. Voladizos en líneas de paso que impliquen riesgo	No existe	1. Existen 2. No existen
Iluminación	6. Iluminación homogénea	Si	1. Si 2. No

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

REQUERIMIENTO:		Nivel recomendable	Situación actual
Elementos	1. Puertas total o parcialmente acristaladas	Si	1. Si 2. No

OBSERVACIONES

RESTAURANTE / CAFETERÍA / BUFFET

(Se cumplimentará una ficha por cada uno de los tres espacios si son diferentes)

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA			
Planta en la que se encuentra:			
		Nivel recomendable	Situación actual
Ubicación	1. En planta baja con itinerario accesible o en planta accesible	Sí	1. Sí 2. No
Puerta	2. Ancho de la puerta	>= 80 cms. cm.
Mesa	3. Altura de la mesa planta accesible	De 75-80 cms. cm.
	4. Altura del espacio libre inferior de la mesa	>= 70 cms. cm.
	5. Ancho del espacio libre inferior de la mesa	>= 70 cms. cm.
	6. Fondo del espacio libre inferior de la mesa	>= 60 cms. cm.
	7. Se permite la inscripción de un giro	∅ 150 cms.	1. Sí 2. No
Barra de buffet	8. 1ª altura de la barra de buffet (baja)	>= 70 cms. cm.
	9. 2ª altura de la barra de buffet (alta)	<= 90 cms. cm.
	10. Fondo de la barra de buffet	>= 60 cms. cm.
Otros servicios	11. Personal de apoyo	∅ 150 cms.	1. Sí 2. No

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL			
COCINA		Nivel recomendable	Situación actual
Suelos, elementos diversos, mobiliario	Suelo		
	1. Huecos o cejas en el suelo	No existe	1. Existen 2. No existen
	2. Escalones aislados o desniveles	No existe escalones
	3. Felpudos y alfombras fijos en toda su superficie	Fijos en toda su superficie	1. Están fijos 2. No están fijos 3. No hay felpudos
	4. El mobiliario está ubicado de tal forma que no constituye obstáculo	Sí	1. Sí 2. No
	5. Voladizos en líneas de paso que impliquen riesgo	No existe	1. Existen 2. No existen
Información	6. Carta/menú en Braille	Sí	1. Sí 2. No
Iluminación	7. Iluminación homogénea	Sí	1. Sí 2. No

RESTAURANTE / CAFETERÍA / BUFFET

(Se cumplimentará una ficha por cada uno de los tres espacios si son diferentes)

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

REQUERIMIENTO:		Nivel recomendable	Situación actual
Elementos	1. Puertas total o parcialmente acristaladas	Si	1. Si 2. No

OBSERVACIONES

<h3>OBSERVACIONES</h3>	

SALA DE REUNIONES

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA			
¿Dispone de salas de reuniones? Si No		Nombre de la sala analizada:	
Nº de salas de reuniones:		Planta en la que se encuentran:	
SALA DE REUNIONES:		Nivel recomendable	Situación actual
Ubicación	1. En planta baja con itinerario accesible o en planta accesible	Si	1. Si 2. No
	Puerta	2. Ancho de la puerta	>= 80 cms. cm.
Mesa	3. Altura de la mesa	De 75-80 cms. cm.
	4. Altura del espacio libre inferior de la mesa	>= 70 cms. cm.
	5. Ancho del espacio libre inferior de la mesa	>= 70 cms. cm.
	6. Fondo del espacio libre inferior de la mesa	>= 60 cms. cm.
	7. Se permite la inscripción de un giro	∅ 150 cms.	1. Si 2. No

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL			
SALA DE REUNIONES:		Nivel recomendable	Situación actual
Suelos, elementos diversos, mobiliario	Suelo		
	1. Huecos o cejas en el suelo	No existe	1. Existen 2. No existen
	2. Escalones aislados o desniveles	No existe escalones
	3. Felpudos y alfombras fijos en toda su superficie	Fijos en toda su superficie	1. Están fijos 2. No están fijos 3. No hay felpudos
	4. El mobiliario está ubicado de tal forma que no constituye obstáculo	Si	1. Si 2. No
	5. Voladizos en líneas de paso que impliquen riesgo	No existe	1. Existen 2. No existen
Iluminación	6. Iluminación homogénea	Si	1. Si 2. No

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA			
SALA DE REUNIONES:		Nivel recomendable	Situación actual
Elementos	1. Puertas total o parcialmente acristaladas	Si	1. Si 2. No

APARCAMIENTO

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA			
Nº plazas de aparcamiento:		1- No tiene plazas propias:	
Nº plazas reservadas a personas con discapacidad:		Planta en la que se encuentran:	
Planta en la que se encuentran las plazas reservadas:		2- Tiene plazas en otro edificio:	
APARCAMIENTO:		Nivel recomendable	Situación actual
Ubicación	1. En planta baja con itinerario accesible o en planta accesible	Si	1. Si 2. No
Puerta	2. Ancho de la puerta	>= 80 cms. cm.
Reserva de plazas adaptadas	3. Nº de plazas adaptadas	1/50 plazas
	4. Ancho de la plaza	>= 2,20 m. m.
	5. Longitud de la plaza	>= 4,50 m. m.
	6. El área de acercamiento (que puede ser compartida por dos plazas y formar parte de un itinerario) tiene una longitud igual al área de plaza y un ancho de:	1,20 m. m.
	7. Símbolo de accesibilidad Horizontal	Si, sobre el área de plaza	1. Si 2. No
	8. Símbolo de accesibilidad vertical	Si	1. Si 2. No
UBICACIÓN E ITINERARIOS (RESPECTO DE LA RECEPCIÓN)		Nivel recomendable	Situación actual
Está en el mismo nivel que recepción, con itinerario sin escalones	1. Ancho pasillos	>= 120 cms. cm.
	2. Se permite la inscripción de un círculo	Circunferencia ∅ 150 cms.	1. Si 2. No
	3. Ancho de las puertas	>= 80 cms. cm. (si hay puertas más estrechas, decir cuáles)
	4. El espacio anterior y posterior a la puerta es horizontal y permite inscribir una circunferencia	Hay espacio horizontal suficiente	1. No hay espacio horizontal de acceso 2. Hay espacio horizontal insuficiente 3. Hay espacio horizontal suficiente

Continúa en pág. siguiente

APARCAMIENTO

Viene de pág. anterior

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA			
UBICACIÓN E ITINERARIOS (RESPECTO DE LA RECEPCIÓN)		Nivel recomendable	Situación actual
En el itinerario hay escalones (completar también el apartado anterior y el de ascensor si procede; <i>indicar en Observaciones en qué lugar del itinerario se encuentran</i>)	5. Escaleras, escalones aislados o desniveles (si son +10, poner +10)	No existen (0) escalones
	5.1. Altura de los escalones	≥ 80 cms. cm.
	6. Rampa alternativa	Si	1. Si 2. No 3. No es necesaria
	6.1. Ancho de la rampa	120 cms. cm.
	6.2. Longitud e inclinación		
	a) Rampa ≤ 3 m.	$\leq 10\%$ % cm.
	b) Rampa de 3 a 6 m.	$\leq 8\%$ % cm.
	c) Rampa de 6 a 9 m.	$\leq 6\%$ % cm.
	6.3. Longitud e inclinación	$\leq 2\%$ % cm.
	6.4. Pasamanos en la rampa	Si	1. Si 2. No
a) Altura pasamanos	De 90-105 cms. cm.	
Ascensor	Ascensor	Nº. ascensores:	1. Si 2. No 3. No es necesaria

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA			
UBICACIÓN E ITINERARIOS (RESPECTO DE LA RECEPCIÓN)		Nivel recomendable	Situación actual
Itinerario	1. Puertas total o parcialmente acristaladas	Existe	1. Puerta totalmente acristalada 2. Puerta parcialmente acristalada 4. No hay puertas acristaladas
	2. Paneles informativos de cada una de las estancias del hotel con textos cortos o pictogramas normalizados	Existe	1. Existe 2. No existe
Ascensor	<i>Ver ficha de ascensor</i>	Nº. ascensores:	1. Si 2. No 3. No es necesario

HABITACIONES

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL			
HABITACIÓN:		Nivel recomendable	Situación actual
Puerta	1. Contraste entre la puerta y la pared	Presenta contraste	1. Presenta contraste 2. Sin contraste
	2. Felpudos y alfombras fijos en toda su superficie	Fijos en toda su superficie	1. Fijos 2. No están fijos 3. No hay
Dormitorio	Elementos diversos		
	3. La apertura de ventanas no constituye un obstáculo	No constituyen un obstáculo	1. Constituyen obstáculo 2. No constituyen obstáculo 3. No hay ventanas
	Mobiliario		
	4. Mobiliario está ubicado de tal forma que no constituye obstáculo	Si	1. Si 2. No
	5. Voladizos situados en línea de paso que impliquen riesgo	No existen	1. Existen 2. No existen
	Iluminación		
	6. Iluminación homogénea	Existe	1. Existen 2. No existen
Cuarto de baño	Puertas		
	7. Contraste entre la puerta y la pared	Presenta contraste	1. Presenta contraste 2. Sin contraste
	Suelos		
	8. Huecos o cejas en el suelo	Existe	1. Existen 2. No existen
	Iluminación		
	9. Iluminación homogénea	Existe	1. Presenta contraste 2. Sin contraste
	Aparatos y mecanismos		
8. Huecos o cejas en el suelo	No existen	1. Existen 2. No existen	

HABITACIONES

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA			
HABITACIÓN:		Nivel recomendable	Situación actual
Sistemas de comunicación	1. Avisadores luminosos de llamadas	Si	1. Si 2. No
	2. Conexión a Internet	Si	1. Si 2. No
	3. La TV permite comunicación con recepción	Si	1. Si 2. No
Elementos	4. Televisión con decodificador de teletexto	Si	1. Si 2. No
	5. La televisión ofrece servicio despertador luminoso	Si	1. Si 2. No
	6. Enchufe al lado zona cama	Si	1. Si 2. No
	7. La puerta dispone de mirilla	Si	1. Si 2. No
	8. Información escrita de los servicios prestados en el hotel	Si	1. Si 2. No
Aseo	9. Puerta que permita la comunicación con el exterior	Si	1. Si 2. No

OBSERVACIONES

SEÑALÉTICA

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

SEÑALÉTICA:	Nivel recomendable	Situación actual
Señalética	1. Patrón constante en la señalética	Si 1. Si 2. No
	2. Posibilidad de aproximación para la lectura	Existe 1. Existe 2. No existe
	3. Altura del letrero	De 145-175cms. cm.
	4. Tamaño de los caracteres	>= 1,5 cm cm.
	5. Contraste entre caracteres y letrero	Presenta contraste 1. Si 2. No
	6. Letrero en Braille	Si 1. Presenta contraste 2. Sin contraste

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

SEÑALÉTICA ADAPTADA:	Nivel recomendable	Situación actual
Señalética Adaptada	1. Paneles informativos de cada una de las estancias del hotel con textos cortos o pictogramas normalizados	Existe

OBSERVACIONES

ESCALERAS PRINCIPALES

ESTANCIAS QUE COMUNICA	
DESDE:	
HASTA:	
Nº escaleras principales en el establecimiento:	Nº asignado a esta escalera:
Nº de escalones (no anotar en caso de más de 10 escalones):	
Estancias que comunica:	

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL				
ESCALERAS:	Nivel recomendable	Situación actual		
Escaleras de uso principal y exclusivo	1. Señalización tacto-visual en el borde de los escalones	Franja de 3-5 cms.	1. Existe 2. No existe	
	2. Peldaños compensados (con un ancho desigual)	No existen	1. Existe 2. No existe	
	3. Boceles	No existen	1. Existe 2. No existe	
	4. Los peldaños disponen de tabica	Si	1. Si 2. No	
	5. Huecos bajo escalera protegidos	Protegidos	1. Protegidos 2. Sin proteger 3. No hay huecos	
	Barandillas y pasamanos			
	6. Zócalo de protección ≥ 12 cms.	Existe	1. Existe 2. No existe	
	7. Prolongación pasamanos	≥ 30 cms.	1. Existe 2. No existe	
Iluminación	8. Pasamanos continuo en mesetas	Si	1. Si 2. No	
	9. Iluminación homogénea	Si	1. Si 2. No	

OBSERVACIONES

GIMNASIO

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA			
¿Dispone de gimnasio? Si No		Planta en la que se encuentran:	
GIMNASIO:		Nivel recomendable	Situación actual
Ubicación	1. En planta baja con itinerario accesible o en planta accesible	Si	1. Si 2. No
	2. Dispone de vestuario	Si	1. Si 2. No
Ubicación	3. Se permite la inscripción de un giro	∅ 150 cms.	1. Si 2. No
	4. Ancho de la puerta	>= 80 cms. cm.
	5. Apertura de la puerta	Corredera o apertura hacia el exterior	1. Puerta corredera 2. Apertura hacia exterior 3. Apertura hacia interior
	6. Camilla para cambio	80x45x200	1. Si 2. No
Aseo	7. Dispone de aseo adaptado	Si	1. Si 2. No
	8. Señalización en la puerta con SIA	Si	1. Si 2. No
Aseo: Características Generales	9. Ancho de la puerta general	>= 80 cms. cm.
	10. Apertura de la puerta	Corredera o apertura hacia el exterior	1. Puerta corredera 2. Apertura hacia exterior 3. Apertura hacia interior
	11. Ancho de la puerta de la cabina	>= 80 cms. cm.
	12. Apertura de la puerta	Corredera o apertura hacia el exterior	1. Puerta corredera 2. Apertura hacia exterior 3. Apertura hacia interior
	13. Se permite la inscripción de un círculo, incluido acceso frontal al lavabo	∅ 150 cms.	1. Si 2. No
	14. Espacio de acceso al inodoro	Por los dos lados	1. Ningún espacio >=80cm. 2. Espacio frontal 3. Espacio x lado drch. 4. Espacio x lado izq. 5. Espacio x ambos lados
	14.1. Espacio frontal al inodoro	>= 120 cms. cm.
	14.2. Espacio por el lado drch.	>= 80 cms. cm.
	14.3. Espacio por el lado izq.	>= 80 cms. cm.
	15. Se permite la inscripción de un círculo en la cabina	∅ 150 cms.	1. Si 2. No

Continúa en pág. siguiente

GIMNASIO

Viene de pág. anterior

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA			
GIMNASIO:		Nivel recomendable	Situación actual
Aseo: Barras de soporte en Inodoro	16. Barras de soporte en inodoro	Existen	1. Existen 2. No existen
	16.1. En lado derecho	Barra abatible	1. Barra fija 2. Barra abatible 3. No hay barra
	16.2. En lado derecho	Barra abatible	1. Barra fija 2. Barra abatible 3. No hay barra
	17. Altura de las barras	De 70-80 cms. cm.
	18. Separación entre barras	Aprox. 65 cms. cm.
Aseo: Aparatos y mecanismos	19. Altura del asiento del inodoro	De 45-50 cms. cm.
	20. Altura del mecanismo de descarga del inodoro	De 70-110 cms.	1. Existen 2. No existen
	21. Altura libre debajo del lavabo	De 68-72 cms. cm.
	22. Fondo libre del lavabo	>= 60 cms. cm.
	23. Grifería	Grifería monomando o automática	1. Grifería monomando 2. Grifería automática 3. Grifería con pomo
	24. Altura del borde inferior del espejo	95 cms. cm.
	25. Altura de accesorios del lavabo	De 70-120 cms. cm.
26. Sistema de avisos	Si	1. Si 2. No	

OBSERVACIONES

PISCINA

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA			
¿Dispone de piscina? Si No		Planta en la que se encuentran:	
PISCINA:		Nivel recomendable	Situación actual
Ubicación	1. En planta baja con itinerario accesible o en planta accesible	Si	1. Si 2. No
	2. Dispone de vestuario	Si	1. Si 2. No
Ubicación	3. Se permite la inscripción de un giro	∅ 150 cms.	1. Si 2. No
	4. Ancho de la puerta	>= 80 cms. cm.
	5. Apertura de la puerta	Corredera o apertura hacia el exterior	1. Puerta corredera 2. Apertura hacia exterior 3. Apertura hacia interior
	6. Camilla para cambio	80x45x200	1. Si 2. No
Vaso	7. Dispone de grúa	Si	1. Si 2. No
Aseo	8. Dispone de aseo adaptado	Si	1. Si 2. No
	9. Señalización en la puerta con SIA	Si	1. Si 2. No
Aseo: Características Generales	10. Ancho de la puerta general	>= 80 cms. cm.
	11. Apertura de la puerta	Corredera o apertura hacia el exterior	1. Puerta corredera 2. Apertura hacia exterior 3. Apertura hacia interior
	12. Ancho de la puerta de la cabina	>= 80 cms. cm.
	13. Apertura de la puerta	Corredera o apertura hacia el exterior	1. Puerta corredera 2. Apertura hacia exterior 3. Apertura hacia interior
	14. Se permite la inscripción de un círculo, incluido acceso frontal al lavabo	∅ 150 cms.	1. Si 2. No
	15. Espacio de acceso al inodoro	Por los dos lados	1. Ningún espacio >=80cm. 2. Espacio frontal 3. Espacio x lado drch. 4. Espacio x lado izq. 5. Espacio x ambos lados
	15.1. Espacio frontal al inodoro	>= 120 cms. cm.
	15.2. Espacio por el lado drch.	>= 80 cms. cm.
15.3. Espacio por el lado izq.	>= 80 cms. cm.	

Continúa en pág. siguiente

PISCINA

Viene de pág. anterior

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA			
PISCINA:		Nivel recomendable	Situación actual
Aseo: Características Generales	16. Se permite la inscripción de un círculo en la cabina	∅ 150 cms.	1. Si 2. No
	17. Barras de soporte en inodoro	Existen	1. Existen 2. No existen
Aseo: Barras de soporte en Inodoro	17.1. En lado derecho	Barra abatible	1. Barra fija 2. Barra abatible 3. No hay barra
	17.2. En lado derecho	Barra abatible	1. Barra fija 2. Barra abatible 3. No hay barra
	18. Altura de las barras	De 70-80 cms. cm.
	19. Separación entre barras	Aprox. 65 cms. cm.
	20. Altura del asiento del inodoro	De 45-50 cms. cm.
Aseo: Aparatos y mecanismos	21. Altura del mecanismo de descarga del inodoro	De 70-110 cms.	1. Existen 2. No existen
	22. Altura libre debajo del lavabo	De 68-72 cms. cm.
	23. Fondo libre del lavabo	>= 60 cms. cm.
	24. Grifería	Grifería monomando o automática	1. Grifería monomando 2. Grifería automática 3. Grifería con pomo
	25. Altura del borde inferior del espejo	95 cms. cm.
	26. Altura de accesorios del lavabo	De 70-120 cms. cm.
	27. Sistema de avisos	Si	1. Si 2. No

OBSERVACIONES

ÍNDICE

<i>Presentación</i>	3
<i>Turismo para todos: un bien a fomentar</i>	5
<i>Viajar sin barreras, un reto para todos</i>	7
<i>Cómo se ha hecho la guía</i>	8
Andalucía	10
Aragón	66
Canarias	80
Cantabria	92
Castilla-la Mancha	104
Castilla y León	134
Cataluña	182
Comunidad Valenciana	230
Extremadura	254
Galicia	274
Islas Baleares	294
La Rioja	310
Madrid	314
Navarra	342
País Vasco	350
Principado de Asturias	374
Región de Murcia	386
Fichas Diagnóstico	398



Patrocinado por:

